



- 首页
- 资讯要闻
- 营商环境
- 政务服务
- 政务公开

您当前所在的位置： 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告信息

广州市海珠区11.15重伤事故调查报告

发布日期：2018-05-15 14:34:00 来源：海珠区政府

请输入

关闭

珠事通

海珠发布

我要信访

AI导办

VR办事大厅

关闭



珠事通



海珠发布



我要信访



AI导办



VR
办事大厅

关闭



珠事通



海珠发布



我要信访



AI导办



VR
办事大厅

2017年11月15日18时37分，广州市海珠区瑞宝一社工业区南区1号2楼朝发制衣厂在其重伤。

关闭


珠事通


海珠发布


我要信访


AI导办


VR
办事大厅

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《定》（穗府办〔2013〕5号）和《海珠区人民政府关于规范生产安全事故调查组组成及事〔2017〕16号）的有关规定，海珠区人民政府委托海珠区安全生产监督管理局牵头组织工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过问讯取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故基本情况和事故原因，认定了事故责任人的处理建议，以及事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2017年11月15日18时许，广州市海珠区瑞宝一社工业区南区1号楼下运到一批布匹，由工人何志祖、江泽轩、卢振帅等人在1楼窗户处操作简易吊机和将布匹拉进厂里。18时19分许，另一批布匹运到楼下，由彭英在1楼空地捆绑布匹和挂钩，工人黄弟、陈存迪在3楼窗边操作简易吊机将布匹吊上3楼。瑞宝一社制衣厂和诚创制衣厂两厂在同一个垂直作业面内轮流进行吊布。

2017年11月15日18时37分，朝发制衣厂的6卷布（每卷重约40公斤，长约100米）在进厂的过程中，其中2卷布匹发生脱落，砸中下方准备再次为3楼诚创制衣厂加工的布匹。

（二）事故应急处置和救援情况

事故发生后，彭英被朝发制衣厂经营者刘周升联系出租车送往中山大学孙逸仙纪念医院接报后迅速到达事发现场按照职责开展应急处置工作。

关闭



珠事通



海珠发布



我要信访



AI导办



VR
办事大厅

彭英入院后诊断为：脊髓损伤，完全性瘫痪。经救治，彭英于2017年12月20日出院后彭英前往广东省工伤康复医院进一步康复治疗。该事故造成彭英损失工作日6000日，

二、事故原因和事故性质

(一) 事故直接原因

朝发制衣厂在吊布过程中未将布匹捆紧，彭英违规进入吊起的布匹下方作业

(二) 事故间接原因

1.未设置安全警示标志

朝发制衣厂和诚创制衣厂未在简易吊机的合适位置或工作区域设置明显可见

2.未安排现场安全管理人员

朝发制衣厂和诚创制衣厂在进行吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全

3.未签订安全生产管理协议

朝发制衣厂和诚创制衣厂在同一作业区域内进行吊布作业，可能危及对方生产安全时，没有依法签订安全生产管理协议，没有指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，没有指定专职安全生产管理

4.出租方未进行统一协调、管理

广州市海珠区瑞宝街瑞宝第一经济合作社，作为广州市海珠区瑞宝一社工和诚创制衣厂的吊布作业进行统一协调、管理。

(三) 事故性质认定

经调查认定，这是一起因在吊布过程中未将布匹捆紧、人员违规操作、未设置安全警示标志、未签订安全生产管理协议、出租方未进行统一协调和管理等因素造成的生产安全责任事故。

三、责任的认定以及对责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令）（国发〔2007〕49号）等法律法规，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

(一) 朝发制衣厂（经营者：刘周升）

朝发制衣厂未在简易吊机的合适位置或工作区域设置明显可见的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第10.1.4条的规定；进场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定；朝发制衣厂和诚创制衣厂在同一作业区域内进行吊布作业，可能危及对方生产安全时，没有依法签订安全生产管理协议，没有指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定；在吊布作业过程中未将布匹捆紧，导致布匹脱落砸伤人，对事故发生负有主要责任，依法从重处理。

(二) 广州市海珠区诚创制衣厂

关闭

海珠事通

海珠发布

我要信访

AI导办

VR办事大厅

广州市海珠区诚创制衣厂未在简易吊机的合适位置或工作区域设置明显可见的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十二条和《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第10.1.4条的规定，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对事故发生负有管理责任。上述违法行为由对应职能部门依法予以行政处罚。

（三）广州市海珠区瑞宝街瑞宝第一经济合作社

关闭

海珠通

海珠发布

我要信访

AI导办

VR办事大厅

广州市海珠区瑞宝街瑞宝第一经济合作社作为广州海珠区瑞宝一社工业区南区1号2楼创制衣厂的吊布作业进行统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六
责任。上述违法行为由对应职能部门依法处理。

关闭


珠事通


海珠发布


我要信访


AI导办


VR
办事大厅

彭英

- 关闭
-  珠事通
-  海珠发布
-  我要信访
-  AI导办
-  VR
办事大厅

彭英进入吊起的布匹下方作业、停留，违反《起重机械安全规程第1部分：总则》（
的规定，对事故发生负有责任。鉴于其本人已重伤，建议不再追究其责任。

- 关闭
- 
珠事通
- 
海珠发布
- 
我要信访
- 
AI导办
- 
VR
办事大厅

四、事故防范和整改措施

关闭


珠事通


海珠发布


我要信访


AI导办


VR
办事大厅

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的出以下意见：

责令朝发制衣厂和诚创制衣厂在无法保证吊装安全措施的情况下，拆除吊装设备，彻底消履行好安全生产主体责任，杜绝生产经营过程中的违法违规现象，切实做到“不生产不责令出租方广州市海珠区瑞宝街瑞宝第一经济合作社深入开展事故隐患排查治理，发一协调、管理，在无法保证安全的前提下，禁止承租单位进行吊装作业，防范事



机关

访问总数：59306277人次

联系我们 | 友情链接 | 站点地图

主办：广州市海珠区人民政府办公室 承办：广州市海珠区政务服务局

粤ICP备05083207号-1 网站标识码:4401050003

 粤公网安备 44010502000066号

关闭

 珠事通

 海珠发布

 我要信访

 AI导办

 VR
办事大厅