

□ 首页>政务公开>法定主动公开内容>应急管理>应对信息

[索引号]	11500113709450703N/2026-00042	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	其他
[发布机构]	巴南区应急局	[有效性]	有效
[成文日期]	2026-08-19	[发布日期]	2026-08-31

巴南南彭重庆卓川钢结构制造有限公司“4•20”一般起重伤害事故调查



□

个人中心

□

智能问答

□

便民地图

□

民呼我为

□

办事服务

□

联系我们

□

新媒体矩阵

TOP ↑

- 收起 -

巴南南彭重庆卓川钢结构制造有限公司“4·20” 一般起重伤害事故调查报告

2026年4月20日13时25分许，重庆卓川钢结构制造有限公司在巴南区南彭街道鸳鸯村14社（西华厂旁）对新安装的旋臂机进行吊装测试作业过程中，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失101.3万元。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《重庆市安全生产条例》等规定和区政府的授权，区应急管理局牵头成立了由区政府办公室、区公安分局、区总工会和南彭街道办事处等部门和单位派员组成的巴南南彭重庆卓川钢结构制造有限公司“4·20”一般起重伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加，同时聘请了重庆市应急管理3名专家组成专家技术组对事故的直接原因进行技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

通过对事故直接原因和间接原因的综合分析，经调查认定，



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵

- 1 -

点击我，为您语音播报



本次事故是一起作业人员违规作业及重庆卓川钢结构制造有限公司安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆卓川钢结构制造有限公司（以下简称卓川钢结构公司）为有限责任公司（自然人独资），成立于2018年12月25日，法定代表人：陈*，营业执照统一社会信用代码：91500113MA607KL39D，经营范围：生产、加工、安装、销售：钢结构件（不得从事钢铁冶炼）等。住所：重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村13社厂房。

（二）事发旋臂机安装情况

2026年1月5日，文*与补*金签订了《房屋租赁合同》，约定将位于巴南区南彭镇鸳鸯村14社（西华厂旁）的厂房租赁给补*金使用管理，厂房面积约1200m²，租赁期限：2026年1月1日至2031年12月30日。

承租厂房后，补*金委托文*帮忙在厂房外公路旁安装一台起重设备便于后续生产经营，并约定待设备安装完成交付后与其进行结算。随后卢*（系文*丈夫）电话联系卓川钢结构公司生产经理兼安全员邓*可（系陈*儿子）询问起重设备安装相关事宜，双方达成口头协议，约定由邓*可负责在厂房外公路旁安装一台起



个人中心



智能问答



便民地图



民呼我为



办事服务



联系我们



新媒体矩阵



重设备，费用按实际发生为准，并在设备安装完成交付后结算。

2月中下旬，邓*可联系起重设备老板刘*宾采购起重设备。经咨询了解及对方推荐，邓*可初步决定购买额定起重量为1T的定柱式旋臂起重机，预计费用1万多元，最终价款据实核算；双方约定刘*宾仅负责设备组装安装，设备基础地基工程由邓*可自行负责承建。随后刘*宾向邓*可提供了旋臂机预埋地脚螺栓、钢板底座手绘施工图纸。收到图纸后，邓*可安排卓川钢结构公司生产部班组长兼制图胥*按照图纸加工制作。

3月10日，邓*可安排卓川钢结构公司员工邓*明、周*、皮*和黄*开挖旋臂机安装地面基坑。12日，基坑开挖完成后，邓*明和皮*开展地脚螺栓预埋和混凝土浇筑。作业期间，施工机具（包含电镐、十字镐、铁铲和手推车等）均由卓川钢结构公司提供，混凝土材料由卢*采购供应。

3月13日，邓*可正式向刘*宾订购了一台起重量为1T的旋臂起重机，随后刘*宾联系厂家安排发货。17日，设备运抵安装现场，刘*宾带领1名安装工人前往现场进行安装，邓*可到场查看，并安排卓川钢结构公司黄*、邓*明现场配合，后续因故离场。设备安装完成后，刘*宾就近在一农户处进行临时搭电，利用现场预制板对设备进行了吊装测试。测试完成后，刘*宾将设备的测试视频发给陈*，对设备进行了交付。

（三）事故发生单位安全管理情况



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



卓川钢结构公司，制定了《安全生产规章制度》《安全风险分级管控制度》《安全操作规程汇编》等，未健全《全员安全生产责任制》和未落实《生产安全隐患排查治理制度》。

（四）事故发生经过

2026年4月12日，刘*斌因寻找工作到达卓川钢结构公司，邓*明（系陈*大哥）安排刘*斌与其同住公司宿舍。4月13日-20日，刘*斌均在卓川钢结构公司宿舍与邓*明居住，并在公司食堂就餐，日常随同邓*明一起在公司车间走动。

4月20日9时许，陈*安排邓*可对新安装的旋臂机开展调试确认，以便早日向卢*交付结算。午饭后，邓*可安排邓*明对旋臂机开展测试。因刘*斌具备多年起重设备操作经验。邓*明提出让其一同参与，邓*可默认同意，并安排周*到场协助作业。13时许，邓*可驾驶公司叉车，将厂房里4根钢管（规格：219*6*2800mm，总重约360kg）作为吊装测试物转运到旋臂机测试区域，邓*明、刘*斌则自行步行前往作业现场，周*待完成公司焊接打磨作业后前往。

13时20分左右，邓*明、刘*斌和邓*可先后到达旋臂机测试区域。邓*可将测试钢管落地放置后，发现未携带手机，遂便安排邓*明、刘*斌先行开展测试作业，并将叉车停放于起重吊装测试作业半径内后独自步行返回公司取手机。随后，陈*到达旋臂机测试现场查看，发现现场仅有邓*明、刘*斌二人，且刘*斌



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



正手持遥控器操作旋臂起重机进行吊装测试。见状，陈*便询问为何是刘*斌在操作测试，邓*明告知其刘*斌拥有多年行车操作经验，陈*默认，未予以制止，在现场旁观测试作业。

13 时 25 分许，测试吊装钢管大幅摆动，刘*斌避让不及，胸部被摆动的钢管撞击，随后被碰撞抵至身后停放的叉车上挤压受伤。

（五）事故现场情况

2026 年 4 月 21 日，调查组相关人员对事故进行现场踏勘，并进行了拍照和量测，向现场有关人员了解有关情况。

事故现场位于巴南区南彭街道鸳鸯村重庆卓川钢结构制造有限公司背后一公共水泥道路旁。该道路为南北走向，北侧无路，南侧通往巴南区合祥二路（图 1）。该道路旁有一厂房（西华厂旁，地址：南彭街道鸳鸯村 14 社，业主：文*），厂房门口公共道路旁安装有一台旋臂机，产品编号：2603061，出厂日期：2026 年 3 月，起重机型号：BZD，生产厂家：河南欧士力机械科技有限公司，起重量：1T，回转半径：6.2m，起升高度：6m，回转角度：360°，回转速度：0.7r/min（图 2）。该旋臂机供电有旁边的厂方内接出（图 3）。事发后，事发叉车将吊装测试钢管已运回厂房（图 4）并停放在厂区内（图 5）。



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵





图 1 事故现场情况



图 2 事发旋臂机参数



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵





图 3 旋臂机供电情况



图 4 已运回厂房的吊装测试钢管



- ☐ 个人中心
- ☐ 智能问答
- ☐ 便民地图
- ☐ 民呼我为
- ☐ 办事服务
- ☐ 联系我们
- ☐ 新媒体矩阵





图 5 停放回厂房内的叉车

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者刘*斌，男，汉族，58 岁。

2.直接经济损失情况

医疗、丧葬及善后赔偿费用 101.3 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，陈*立即安排邓*可驾车将刘*斌送往区人民医院救治。17 时 38 分，刘*斌经抢救无效宣布死亡。随后，邓*可



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



委托医务人员向相关部门报告。相关部门接报后第一时间赶赴现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，一旁的陈*和邓*明立即上前查看。发现刘*斌手捂胸口，坐在地上。见状，陈*立即安排赶到现场的邓*可驾车将刘*斌送往区人民医院救治。为方便车辆出入，邓*可安排赶到现场的周*驾驶叉车将吊装测试钢管运回公司。

（三）医疗救治和善后情况

13时58分许，邓*可将刘*斌送到巴南区人民医院抢救。17时38分，刘*斌经抢救无效宣布死亡。

4月23日，邓*可与刘*斌家属签订了《人民调解协议书》。事故善后期间，处置平稳有序，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，南彭街道办事处等相关单位接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故原因分析

调查组综合分析，认定本次事故的直接原因：刘*斌安全意识淡薄，违规站在吊装作业半径内操作旋臂机进行吊装测试，加之其操作不当导致吊装测试物（钢管）摆动幅度过大，刘*斌躲避不及被摆动的吊装测试物（钢管）撞击抵在违规停放在吊装作



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



业半径内的叉车上挤压受伤致死亡。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为：死者刘*斌，操作不当，未遵循平稳操作原则，快速进行左右回转操作，致使悬吊的测试物（钢管）受惯性力作用出现大幅摆动，加之其安全意识淡薄，违规站在吊装作业半径内操作设备进行吊装测试，未与吊物、设备回转范围保持安全距离，吊物大幅摆动时无有效避让空间，无法及时躲避，被摆动的吊装测试物（钢管）撞击受伤。其行为违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第 3.0.18 条：“严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。”、《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB6067.1-2010）第 17.2.4 条：“b)任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。”和第 17.2.5 条：“c)起吊过程中要注意：1)起吊载荷时不得突然加速和减速；……；g)起重机械进行回转、变幅和运行时，要避免突然的起动和停止。吊运速度应控制在使物品的摆动半径在规定的范围内。”之规定。

2.物的不安全状态：违规将叉车停放在吊装作业半径内，未及时清理障碍物。摆动的吊装测试物（钢管）撞击刘*斌后，将其后背直接撞向叉车，形成致命挤压伤害。

（二）间接（管理）原因分析



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



卓川钢结构公司安全生产主体责任落实不到位,具体表现如下:

1.没有明确刘*斌工作岗位的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。

2.没有对刘*斌进行安全生产教育、培训并考核合格,便默认为其上岗作业。

3.现场安全管理缺位,进行吊装作业时,现场无专门人员进行安全管理。

4.落实本单位安全生产隐患排查制度不到位,没有采取技术、管理措施,及时发现并消除叉车违规停放在吊装作业半径内和刘*斌违规站在吊装作业半径内操作旋臂机进行吊装测试的事故隐患。

5.主要负责人未健全并落实本单位全员安全生产责任制;没有组织制定本单位旋臂机安装测试的操作规程;没有督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

四、相关政府(部门)履职情况

(一)南彭街道办事处。一是制定印发了《南彭街道2026年安全生产监督检查计划》。二是2025年10月10日,对卓川钢结构公司开展随机专项检查,重点聚焦工贸企业重大事故隐患判定标准落实情况、起重机械安全运行状况、作业人员持证上岗情况等关键环节。检查发现安全隐患3条,主要为:吊钩未设置



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



防脱落装置、部分电箱未张贴“有电危险”警示标识、宿舍有吸烟烟头乱扔等。检查人员现场提出整改意见，企业按期完成整改，复查确认隐患已全部消除。三是 2026 年 3 月 18 日，对卓川钢结构公司再次开展随机专项检查，检查人员对照工贸企业重大事故隐患判定标准，对企业安全生产条件进行了全面核查，现场未发现明显安全隐患。

调查发现，一是教训汲取流于形式，风险防控缺位。一个月内连续发生两起同类工贸事故，暴露出属地街道未开展系统性风险研判与警示教育，“人民至上、生命至上”理念未转化为实质性防控机制，安全意识虚化。二是权责清单形同虚设，监管协同断裂。经济发展办公室与平安法治办公室虽有分工清单，但实际检查中工贸领域均纳入年度执法检查计划，未建立信息共享与联动机制，导致“多头检查”与“监管盲区”并存，权责清单沦为纸面文件，责任追溯链条失效。三是网格巡查严重失职，违法行为长期漏管。卓川钢结构公司擅自在公共道路旁开挖安装定柱式旋臂机，持续一个月未被发现，违反《重庆市安全生产条例》网格化管理要求，巡查浮于表面。

（二）区应急管理局。一是严格落实巴南府办发〔2023〕5 号文件要求，明确镇街承担规模（限额）以下工商贸企业安全生产直接监管职责。二是深入推进“厂中厂”安全生产专项整治，累计摸排房东企业 148 家、承租企业 737 家，排查隐患 1660 项，



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



整改率达 80%以上,其中南彭街道 36 家企业 94 条隐患已全部清零。三是在南彭街道示范企业召开全区“厂中厂”专项整治业务培训会,2026 年 1 月印发《企业安全生产管理指导手册(参考模板)》,为企业提供可落地的标准化安全管理体系建设模板。四是深化现场警示教育,先后在公路物流基地公司(南彭街道)、界石镇召开 2 次现场警示会,覆盖企业负责人、安全管理人员约 200 人次,层层压实安全责任。五是开展工贸行业重点领域安全监管帮扶,累计指导企业 67 家,推动整改隐患 485 条,其中覆盖南彭街道企业 5 家、隐患 19 条。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议免于追究刑事责任的人员

刘*斌。旋臂机操作工,安全意识淡薄,违规站在吊装作业半径内操作旋臂机进行吊装测试,加之其操作不当导致吊装测试物(钢管)摆动幅度过大,刘*斌躲避不及被摆动的吊装测试物(钢管)撞击抵在违规停放在吊装作业半径内的叉车上挤压受伤致死亡,直接造成事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)第 3.0.18 条、《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》(GB6067.1-2010)第 17.2.4 条和第 17.2.5 条的规定,对本次事故负有责任,涉嫌重大责任事故罪,鉴于其已在本次事故中死亡,建议免于追究责任。



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



（二）建议给予行政处罚的人员

1.陈*。卓川钢结构公司法定代表人兼主要负责人，主要负责人未健全并落实本单位全员安全生产责任制；没有组织制定本单位旋臂机安装测试的操作规程；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项和第五项的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议区应急管理局依法处理。

2.邓*可。卓川钢结构公司生产经理兼安全员，没有及时排查叉车违规停放在吊装作业半径内和刘*斌违规站在吊装作业半径内操作旋臂机进行吊装测试的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》第九节突发事件部分的规定，建议区应急管理局依法处理。

（三）建议给予行政处罚的单位

卓川钢结构公司。作为生产经营单位，没有明确刘*斌工作岗位的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容；没有对刘*斌进行安全生产教育、培训并考核合格，便默认其上岗作业；现场安全管理缺位，进行吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理；落实本单位安全生产隐患排查制度不到位，没有采取技



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵



术、管理措施，及时发现并消除叉车违规停放在吊装作业半径内和刘*斌违规站在吊装作业半径内操作旋臂机进行吊装测试的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款和第四十三条的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》第九节突发事件部分的规定，建议区应急管理局依法处理。

（四）有关公职人员的处理建议

对于事故调查中发现的南彭街道办事处在履职方面存在的问题线索及相关材料，建议移送区纪委监委机关，由区纪委监委机关依规依纪依法提出对相关责任人员的党纪政务处分及对有关单位的处理意见。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

（一）卓川钢结构公司。在今后的工作中，一是要健全并落实本单位的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。二是在生产作业上岗前，应对从业人员开展安全生产教育培训和考核，考核合格后方可上岗作业。三是严格落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管



个人中心

智能问答

便民地图

民呼我为

办事服务

联系我们

新媒体矩阵



理措施，及时发现并消除事故隐患。四是加强现场安全管理，进行吊装等危险作业时，须安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，禁止违规作业。

（二）南彭街道办事处。一是对定柱式旋臂机违规安装在公共道路旁的安全隐患及时治理消除。二是深化事故警示教育，开展工贸行业风险研判，复盘同类事故，做实风险前置防控，杜绝教训汲取流于形式。三是厘清经济发展办公室与平安法治办公室监管权责，建立信息共享、联合检查机制，整合检查计划，消除多头检查与监管盲区，压实监管追溯责任。四是严格落实网格化管理规定，细化网格员巡查清单，完善巡查上报考核问责机制，杜绝漏管失察。

巴南南彭重庆卓川钢结构制造有限公司

“4·20”一般起重伤害事故调查组



□
个人中心

□
智能问答

□
便民地图

□
民呼我为

□
办事服务

□
联系我们

□
新媒体矩阵





[国务院部门网站](#) □

[地方政府网站](#) □

[市政府部门网站](#) □

[区（县）政府](#)

[网站地图](#) | [网站声明](#) | [联系我们](#)

重庆市巴南区人民政府版权所有© 重庆市巴南区人民政府办公室主办 地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号

网站标识码 5001130002 ICP备案号：渝ICP备16012225号 渝公网安备 50011302000332号



- 个人中心
- 智能问答
- 便民地图
- 民呼我为
- 办事服务
- 联系我们
- 新媒体矩阵

点击我，为您语音播报

