



芜湖市应急管理局

yjglj.wuhu.gov.cn

首页



请输入搜索关键字

搜索

AI+政务问答

当前位置：首页 > 芜湖市应急管理局 > 安全生产 > 事故通报

索引号：	737334849/202504-00014
信息分类：	事故通报
发布机构：	芜湖市应急管理局
成文日期：	
文号：	
发布日期：	2025-04-09
关键词：	
名称：	【事故调查报告】芜湖和成矿业发展有限公司“2·5”一般其他伤害事故调查报告

【事故调查报告】芜湖和成矿业发展有限公司“2·5”一般其他伤害事故调查报告

发布时间：2025-04-09 08:29 信息来源：芜湖市应急管理局 阅读次数：1529 编辑：办公室 字体：【大 中 小】

芜湖和成矿业发展有限公司“2·5”一般 其他伤害事故调查报告

2025年2月5日13时25分许，五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司驻芜湖和成矿业发展有限公司在建项目部在龙塘沿铁矿-420m水平下料井进行清渣作业过程中发生一起因矿渣突出引发的其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，市委市政府主要负责同志分别作出批示，要求迅速查明原因，妥善处理善后，依法依规问责，防止负面舆情，举一反三，加大安全隐患排查和整治，进一步夯实责任，切实防止亡人事故发生。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，市政府成立了“2·5”一般生产安全事故调查组，并聘请了2名非煤矿山安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问人员、现场勘查、分析论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员、责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因违规清渣作业导致矿渣瞬间失稳突出造成的一般生产安全责任事故。

1

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1. 芜湖和成矿业发展有限公司（以下简称和成矿业）

公司位于鸠江区沈巷镇施桥行政村龙塘一村9号，统一社会信用代码：91340207760826673M，经营范围：选矿、非煤矿

山矿产资源开采。

龙塘沿铁矿属芜湖和成矿业发展有限公司下属矿山。矿区面积 2.3452km²，为地下开采。

2. 五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司（以下简称矿山工程公司）

公司位于河北省邯郸市丛台区朝阳路 88 号五矿矿业大厦 21 层，统一社会信用代码：911304001055203609，经营范围：建筑工程施工总承包二级；矿山工程施工总承包贰级；建筑机电安装工程专业承包二级；地基与基础工程专业承包贰级等。

（二）合同签订情况

自 2016 年起，和成矿业将开拓工程和采掘工程发包给矿山工程公司，合同每年签订一次。2024 年 12 月，双方签订了《龙塘沿铁矿 2025 年开拓工程》和《龙塘沿铁矿 2025 年采掘工程》承包合同和外包工程安全管理协议。

（三）相关单位安全管理和制度制定情况

1. 和成矿业

该公司成立了以总经理为主任的安全生产委员会，人员涵

2

盖班子成员和各科室、车间、项目部、协作单位负责人，建立了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各岗位人员安全生产责任制，制定了相关管理细则和管理办法，制定了各工序安全操作规程。设置了安全管理科、生产技术科、设备材料科、调度室等职能部门。制定了《领导下井带班实施细则》，明确主要负责人、副总经理、总工程师、副总工程师为带班领导，各科室科长、副科长、主任工程师为跟班人员，确保每个班次至少有 1 名公司领导和 1 名跟班人员在井下现场带班作业，并与井下作业人员同时下井、同时升井。

2. 矿山工程公司

该公司自 2016 年起承包和成矿业开拓工程和采掘工程起，即成立了驻和成矿业井建项目部（以下简称井建项目部）井

建项目部下设调度组、技术组、安全组、机动组、综合组 6 个职能部门和掘进队、支护队、铲车一队、铲车二队、维修队、辅助队 6 类班组。

针对清渣作业，井建项目部制定了《下料井（-420m~-360m）填渣、出渣专项施工方案》，明确了施工工序及注意事项，要求在-420m 水平下料井联巷出渣前检查确认-420m 水平矿渣稳定情况；现场监护人应时刻关注矿渣情况及出水情况，若发现矿渣不稳定或有水流出，应立即停止作业。

（四）事故发生地点和井筒、车辆等情况

1. 事故发生地点

3

事发地点位于和成矿业龙塘沿铁矿-420m 下料井联巷。

2. 涉事下料井情况

龙塘沿铁矿建设有主井、风井、副井、2#副井，矿山井巷工程和各类硐室采用分段钢模板浇筑砼支护、喷砼支护或喷锚网支护。为保证支护材料及时运输到支护工作面，矿山布置了专用支护混合料下料井（孔），具体是：自地表至-340m 为下料孔，孔径 $\Phi 31\text{cm}$ 。-340m~-420m 采用下料井分段接力输送的方式进行混合料的下放来提高效率，其中-340m~-360m 下料井井筒直径 2.0m，-360m~-420m 下料井井筒直径 1.2m。井下支护用干式混合料自地表运输到井下后，再采用地下铲运机通过联巷运输到支护工作面。

事故井筒为-360m~-420m 下料井，于 2024 年 5 月建成，专门用于溜放支护用干式混合料，下料口无放料控制装置。井筒直径 1.2m，井筒上口标高-360m，井筒下口标高-417m，井筒高度 57m。下料井联巷掘断面宽 3.1m，高 3.2m，周围地层为三叠系中统徐家山组白云岩与岩体的接触部位附近，富水性较强。在-340m 至-420m 下料井井筒掘进形成后，因井筒内及-340m、-360m 马头门存在淋水，影响下料井使用。前期已对井筒进行了

两次帷幕注浆，淋水情况得到了部分改善，但在-366m附近井壁仍有部分淋水。井建项目部决定再次对该位置进行井壁淋水局部注浆作业，计划在井筒内-420m至-366m之间充填矿渣、人员站在矿渣上进行注浆作业。但前期填渣过程中，因现场计量

4

不准，矿渣填至约-364m高度，超过作业位置约2m，需在-420m井筒下方将矿渣清理、转运一部分，使矿渣高度下降至-366m后再进行注浆作业。

3. 涉事车辆情况

涉事车辆为铲运机，型号：“烟台兴业 WJ-2”，设备名称：“9#地下铲运机”，矿安编号：KCG210069。中检集团公信安全科技有限公司于2024年8月28日对该铲运机进行检测检验，所检项目合格，检测有效期一年。

仝*军上岗证“证号：略，岗位：铲运车司机，有效期限：2024年10月1日至2025年12月31日，发证单位：五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司”。

（五）事故发生经过

2025年2月5日白班，井建项目部出勤38人，和成矿业副总工程师聂*远井下带班，井建项目部副经理闫*鹏下井跟班。井建项目部生产主管杜*亮安排铲车二队队长仝*军和安全检查工孟*坤进行-420m水平下料井清渣作业，其中仝*军负责驾驶铲运机出渣，孟*坤负责现场安全监护。08时35分，铲车二队队长仝*军主持召开班前会，安排-400m~-420m水平生产清理和-420m水平下料井出渣工作。

13时许，仝*军、孟*坤到达-420m水平下料井工作面开始出渣作业。13时25分许，仝*军在驾驶铲运机出渣过程中，突然间矿渣失稳突出，仝*军见状立即跳下铲运机，在撤离过程中

（六）事故现场勘验情况

事故发生后，鸠江区应急管理局立即联系专家对事故现场进行勘验，并出具了现场勘验报告。勘验报告记录“-420m 下料井事故现场，铲运机前端距井筒中心距离约 3m，铲运机驾驶室顶棚以下全被掩埋，顶棚以上未被掩埋，顶棚距巷道顶约有 1m。矿渣瞬间窜落后，下料井井筒内已无存渣，现场窜落的矿渣约 60m³，在铲运机后方的联络巷道内形成平均厚度约 50cm 的细粒矿渣层，巷道内未见明显往外流水。-360m 可见井筒上方搭设有简易安全防护顶棚，顶棚上方铺设有防水布。-340m~-360m 段井筒淋水部分被引至-360m 平巷，但大部分淋水仍进入下部井筒。井筒马头门位置未设置护栏。-340m 可见井筒上方除马头门外的三面均堆满积渣”。

（七）人员伤亡情况

此次事故造成 1 人死亡。死者姓名：仝*军，性别：男，民族：汉，身份证号：略，户籍所在地：略。

（八）天气情况

2 月 5 日，芜湖市天气多云转晴，气温-1℃~11℃，西北风转北风 3~4 级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故应急救援和报告情况

事故发生后，孟*坤拨打井下电话通知闫*鹏，13 时 30 分

许，李*接到闫*鹏报告，“13 时 25 分许井下-420m 水平下料井联巷出渣作业时窜渣，一台铲运机及驾驶司机被掩埋”。李*接到报告后，要求闫*鹏组织就近人员赶往事故现场救援，安排李*才等 5 人立即下井抢险。13 时 35 分许，刘*奇拨打 120 电话联系救护车。13 时 40 分许，李*先后向矿山工程公司副总经理李*周及和成矿业主要负责人吴*房进行了报告。13 时 42 分许，吴*房接到事故报告后，立即赶往副井口确认事故具体情

况，通知和成矿业副总经理张*（分管安全）和贺*（分管生产）组织抢险救援。

和成矿业及井建项目部组织的抢险人员携带三角耙、铁锹、铁镐、担架、自救器等救援工具进行抢险。14时25分许，伤者被救出。14时34分许，到达-400m水平马头门升井。14时37分许，伤者乘坐副井罐笼升至地表。14时38分许，伤者由救护车从和成矿业出发送往芜湖市弋矶山医院进行救治。14时40分许，伤者状况及事故情况核实清楚后，和成矿业分别将事故情况电话报告鸠江区和芜湖市应急管理部门。

（二）医疗救治和善后处置情况

15时06分，120到达弋矶山医院，弋矶山医院医护人员对仝*军进行救治，急症病历诊断记载仝*军“窒息、呼吸心跳停止、左上肢骨折”，16时16分，宣布临床死亡。

矿山工程公司成立事故善后处置小组，2月13日，矿山工程公司与死者家属签订工亡职工事故处理协议，事故善后处置

7

结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，企业组织员工开展救援并拨打120，医疗卫生部门接到急救电话后及时安排救护人员赶往事发现场进行处置，鸠江区相关部门和属地街道妥善处置善后事宜，未引发社会面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场作业人员作业前，未检查-420m水平矿渣稳定情况及出水情况，冒然作业是导致事故发生的直接原因。

直接原因分析：井建项目部于2025年1月25日完成井筒矿渣充填，2月5日安排出渣作业。10天时间中，由于井壁不断淋水并浸泡下料井中填充的矿渣形成过饱和渣浆，铲运机在下料井底部出渣破坏了下料井底部矿渣原有受力平衡状态，造

成下料井矿渣瞬时突出，掩埋下料井联巷铲运机和作业人员。

（二）间接原因

1. 作业现场风险辨识不到位。在建项目部未对此次作业进行有效风险辨识，对井筒内填渣治水风险认识不足，未考虑到下料井周围地层富水特性，没有认识到井壁长时间淋水，填渣溶解易形成过饱和渣浆，存在承压渣浆远距离突出风险。

2. 施工作业安全措施落实不到位。铲运机在-420m 水平联巷出渣时，没有安排人员在-360m 水平下料井井口现场观察填渣

8

标高变化情况，现场安全检查工未时刻关注矿渣及出水情况。

3. 节后复工复产验收没有全覆盖^[1]。矿山工程公司未安排节后复工复产专项检查和验收；在建项目部组织检查不仔细、不到位，没有排查-360m~-420m 下料井在经过春节期间停产后，长期的井壁淋水对井筒内填渣影响程度和危险系数。

4. “多头管理”和“以包代管”问题没有根本解决。和成矿业对在建项目部复工复产情况不知情，在建项目部也未向和成矿业报告复工复产情况。

四、相关单位存在的主要问题

（一）矿山工程公司

1. 隐患排查治理不到位。该公司对在建项目部工作检查不细，自 2024 年 5 月事发井筒掘进形成后，井筒内及-340m、-360m 马头门即存在淋水现象，至事故发生产长达 9 个月；该公司主要负责人每月带队赴在建项目部开展安全检查，都未督促在建项目部针对下料井成井后经多次注浆仍存在井壁渗水的情形制定有效的防范措施，也未及时书面报告和成矿业协商解决，消除事故隐患^[2]。

2. 风险辨识与管控措施不足。在建项目部制定的《下料井（-420m~-360m）填渣、出渣专项施工方案》存在缺陷，缺少

[1] 《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停工停产矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2025〕4 号）二、严格复工复产验收标准和程序（一）严格开展自查自验。各级矿山安全监管部门要督促矿山在复工复产前，由主要负责人组织制定复工复产方案，开展复工复产前自查自验；组织冬三防、冬训等、冬定防的安全风

下料井-360m 水平井口安全防护措施，缺少出渣前井筒内填渣情况调查，未明确出渣数量、现场监护人员观察方法，出渣过程安全风险辨识不全，缺少防填渣突出安全对策措施。

下料井位置水文地质工程地质条件较差，虽经多次帷幕注浆，井壁淋水仍然没有达到设计效果，不具备溜放井下支护用干式混合料的条件，且仍然不变更下料井选址，而采用填渣进行井筒治水。下料井底部放料口无放料控制装置，放料数量不可控，存在放料突出风险。

出渣现场负责观察的安全检查工，因场地狭窄只能避开铲运机在联巷的行走线路，在距离作业面 17m 的巷道交叉点进行远距离观察，或在铲运机驶离联巷后到作业面抵近观察。安全检查工抵近观察的同时，也面临被突出矿渣掩埋风险。

3. 矿山复工安全教育培训不到位。矿山复工复产前，井建项目部没有按照要求针对危险源辨识和风险防范等内容进行培训^[3]。

（二）和成矿业

1. 矿山企业安全生产责任制没有全覆盖。安全生产责任制无量化指标，缺少考核标准^[4]；缺少生产安全事故管理制度、

[3] 《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ/T 2050.2-2016）7 安全教育与培训

7.2.1.1 企业应识别、分析培训需求。

7.2.1.2 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑：

- 安全生产法律法规与其他要求；
- 员工和管理层的意见和建议；
- 技术发展的需要；
- 变化管理的要求；
- 危险源辨识与风险评价结果；
- 相关方的要求。

[4] 《安全生产法》第二十二条第一款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任

安全生产奖惩制度，缺少部分工序的作业安全规程^[5]。

发包单位和承包单位的责任制、管理制度之间缺少关联性。未掌握井建项目部承包的下料井工程作业，未对现场实施

全过程监督检查^[6]；未对井建项目部节后复工在下料井出渣作业进行现场技术交底；未提供与项目部下料井（-420m~-360m）填渣、出渣专项施工方案相关的风险评价资料^[7]。

2. 应急处置能力建设薄弱。矿山企业生产安全事故应急预案风险评估内容不齐全，缺少有限空间事故、其他伤害（泥石流）等风险分析，现场处置方案没有针对具体装置、场所或设施、生产岗位存在的危险源，尤其缺少针对不同危险等级顶板现场处置方案、不同物料溜井堵塞现场处置方案、不同工作面不同涌水量的现场处置方案、不同场所火灾现场处置方案等；应急演练针对性不强，从业人员安全事故避险和自救互救安全意识弱。

3. 未真正履行统一协调管理责任。作业现场管理运行不畅，和成矿业对外包工程安全隐患不知情的现象长期存在，对

范围和考核标准等内容。

[5] 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 非煤矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

[6] 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条 金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

[7] 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十三条 发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

11

矿山工程公司的统一协调管理职责仅体现在制度层面，未落实于实际工作之中。针对-360m~-420m下料井成井后经多次注浆仍存在井壁渗水的情形，未督促井建项目部制定切实可行的治水方案。

五、对事故有关责任人员、责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 仝*军，井建项目部铲车二队队长。对-420m水平矿渣稳定情况及出水情况不了解，冒然作业，对事故的发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 张*海，矿山工程公司法定代表人。作为承包单位主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，对井建项目部存在的安全管理问题失察，检查井建项目部的安全生产工作不深不细，未及时消除事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。违反《安全生产法》第五条^[8]、第二十一条第五项^[9]规定，依据《安全生产法》第九十五条^[10]第一项规定，建议由应急管理部门对其处罚。

3. 李*，井建项目部经理。作为井建项目部负责人，未履行所承担的施工现场安全职责。对专项施工方案审核不严；在春

[8] 《安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[9] 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[10] 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

节后复工复产检查时，没有按照有关规定对复工区域安全生产全面检查，未对复工区域安全条件进行确认；未按规定向公司主要负责人和成矿业负责人报告施工方案，造成下料井存在窜井风险没有得到及时消除，对事故发生负有主要责任。违反《安全生产法》第二十五条第五项^[11]规定，依据《安全生产法》第九十六条^[12]规定，建议由应急管理部门对其处罚；并建议对其有干部管理权限的部门依据《国有企业管理人员处分条例》给予处分。

4. 闫*鹏，井建项目部副经理。对下料井填渣出渣专项施工方案把关不严，在编制专项施工方案之前未进行现场调查，没有对下料井填渣出渣作业进行现场技术交底；作为事发当日井建项目部井下负责人，未督促作业人员严格按方案作业，未及时排查作业现场存在的安全隐患，对事故发生负有主要责任。违反《安全生产法》第二十五条第三项、第五项规定，依据《安全生产法》第九十六条规定，建议由应急管理部门对其处罚。

5. 孟*坤，井建项目部下料井出渣作业现场安全检查工。履行岗位职责不到位，未时刻关注矿渣及出水情况，对作业现场安全风险辨识不到位，发现矿渣潮湿未及时向上级报告，对事

[11] 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
(三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[12] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

13

故发生负有重要责任。违反《安全生产法》第五十九条^[13]规定，依据《安全生产法》第一百零七条^[14]规定，建议由矿山工程公司依据有关规章制度给予处理。

6. 吴*房，和成矿业法定代表人。作为发包单位主要负责人，未按规定对外包工程履行统一协调管理职责，对事故发生负有领导责任。违反《安全生产法》第四十九条第二款^[15]规定，依据《安全生产法》第一百零三条第二款^[16]规定，建议由应急管理部门对其处罚。

7. 聂*远，和成矿业副总工程师，事发当日井下带班领导。未对井下安全生产工作统一管理，当日作业巡查未全覆盖，不清楚井建项目部安排的作业情况，不掌握当天井下作业的全部安全风险点^[17]，对事故发生负有重要责任。违反《安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由应急管理部门对其处罚。

(二) 对事故有关责任单位的处理建议

1. 矿山工程公司，未按规定开展安全教育，未及时开展风

[13] 《安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

[14] 《安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

[15] 《安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[16] 《安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[17] 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条 矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：(一) 加强对井下重点部位、关键环节的安全生产检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；……

险辨识，及时发现并消除事故隐患，出渣施工方案针对性不强。违反《安全生产法》第四十一条第二款^[18]规定。依据《安全生产法》第一百一十四条第一项^[19]规定，建议由应急管理部门对其处罚。

2. 和成矿业，未按规定对外包工程履行统一协调管理职责。违反《安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由应急管理部门对其处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施建议：

（一）强化现场安全管理，严格落实安全管理责任。矿山工程公司要加强井建项目部现场安全管理，推动各级管理人员自觉履职尽责，强化现场施工环境检查和安全确认，做到方案制定、技术交底、现场管理全过程管控，确保各项安全技术措施落地落实。探水作业要严格遵守技术规程和安全规程要求，特别是在含水层的上下接触带及地质条件变化地带、可疑地带掘进，要加强探水；当掘进面发现有异状水流和气体或发生水

[18] 《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[19] 《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

叫、淋水异常、底板涌水增大等情况，应立即停止作业，进行分析处理，确认安全后方可恢复施工。

（二）加强风险管控和隐患排查治理。井建项目部要强化员工安全风险意识，提高从业人员安全风险辨识能力，从设计源头减少高风险作业。要加强风险研判，结合矿区富水特点细

致开展安全风险辨识、评估，并制定针对性的管控措施。要把风险管控和隐患排查整改落实到每个岗位、每个环节，切实做到及时发现并有效消除事故隐患。要提高自身能力建设，尤其是对认知缺乏、技术把握不准的必须进行专项论证，加强请示汇报，严控风险。

（三）加强对承包单位的工作协调管理。和成矿业要细化明确各部门的安全管理责任，强化项目发包、建设、运行全过程安全管理，要明确管理承包方的部门，采取科技和信息化手段，全面、动态跟踪项目实施过程中安全管理状况，特别是对井下作业要严把单位和人员审核关，把承包方纳入企业安全生产管理体系。要将“多头管理”问题积极向上级公司反映，寻求合适解决途径。要建立并落实全员安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度和操作规程，加强对重点场所、重点部位、重点岗位和重点时段的安全管理，及时发现并彻底解决各类安全问题隐患。



主办单位：芜湖市应急管理局

通信地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3座4楼 邮编：241000

电话：3882248 网站标识码：3402000009 皖ICP备19004957号

 皖公网安备34020702000319号 站点地图 本站已支持IPV6访问