



输入搜索关键字

搜索

全面推进基层政务公开 标准化规范化专题

专题首页



首页 > 寿县人民政府 > 公开领域 > 安全生产 > 行政管理 > 事故通报

索引号：NB00101080000/202605-00086

信息分类：事故通报

内容分类：

发文日期：2026-05-29 09:58

发布机构：寿县人民政府

成文日期：

生效时间：

废止时间：

名称：寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15”一般机械伤害事故调查报告

点击量：

文号：

关键词：

寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2026-05-29 09:58 来源：寿县应急管理局



寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15” 一般机械伤害事故调查报告

寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15”
一般机械伤害事故调查组
2026 年 4 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故单位基本情况	2
(二) 机械设备和生产工艺情况	2
(三) 稳定土拌和站主要生产流程	3
(四) 事故发生经过	4
(五) 事故现场勘验情况	5
(六) 天气情况	8
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急救援处置及评估情况	8
(一) 事故应急救援情况	8
(二) 事故信息接报及响应情况	9
(三) 善后处置情况	9
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因	9
(一) 直接原因	9
(二) 间接原因分析暨事故有关单位存在的主要问题	9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	10
(一) 建议免于追究人员	10
(二) 建议给予问责的单位和人员	10
(三) 建议给予行政处罚的单位和人员	11
五、事故教训及反思	12
六、事故防范建议	15

寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15” 一般机械伤害事故调查报告

2026年3月15日10时许，寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。直接经济损失约150万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，寿县人民政府成立寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15”一般机械伤害事故调查组，县委常委、常务副县长任组长，副县长任副组长，县政府办、县应急局、县公安局、县工信局、县总工会有关负责同志和工作人员任成员，邀请县纪委监委派员参加事故调查工作，同时聘请3名相关专家参与调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问有关人员、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，提出了防范措施建议。

经事故调查组认定，寿县炎刘镇安徽汇丰建材有限公司“3.15”机械伤害事故是一起因违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

安徽汇丰建材有限公司（以下简称汇丰公司），统一社会信用代码：91340422578505179B；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某莉，实际负责人：陈某俊；经营范围：混泥土、沥青混凝土、水泥稳定土、人行道砖等；注册资本：壹仟万圆整；成立日期：2011年07月04日；住所：安徽省淮南市寿县炎刘镇三星村**路北侧**米处；登记机关：寿县市场监督管理局；登记日期：2025年08月19日。

（二）机械设备和生产工艺情况

发生事故的工艺设备是在汇丰公司1号厂房内东跨南北向布置贝特WCZ600型稳定土拌和站，整机形式为组合式，拌和形式为双卧轴连续式，总功率150KW，骨料粒径 $\leq 60\text{mm}$ ，理论生产率600t/h，骨料计量精度 $\pm 1\%$ ，粉料计量精度 $\pm 1\%$ ，执行标准JB/T10956-2010。按照稳定土拌和生产工艺流程划分为上料、拌和、放料三个主要工序，各工序相关设备由北向南沿东跨依次布置。设备运行巡检工2人负责巡视检查各工序设备运行情况和清理设备内残料兼放料、捣料工作，若发现设备机械较大故障及时通知机修工解决。搅拌机（操作按钮标识搅拌锅，生产现场俗称搅拌缸）南5米为拌和站生产控制室（控制室内设置设备操作控制台，其地面为1.6米高架空楼板，楼板下方空间安装有搅拌缸电源配电箱），事发区域为拌和工序搅拌缸内（详见图1）。

搅拌缸主要是为稳定土原料进行拌和的生产设备，设备上方有进料口，将骨料及粉料输送至搅拌缸内，与水拌和后成品从下方出料口输出，再通过斜皮带输送至南端距地约5米高储料仓内，漏斗下方用运输车将放料成品转运出站（详见图2）。



图1 涉事设备搅拌缸



图2 涉事搅拌缸、控制室与成品储料仓平台相对位置图

(三) 稳定土拌和站主要生产流程

开机准备（检查设备、原材料、水电、控制系统正常、电脑设定配合比，逆流程开机）→ 骨料配料与计量（铲车配合将骨料按规格入 4 个骨料仓、变频皮带秤连续计量后由配料皮带送入搅拌缸）→ 水泥/粉料计量与输送（水泥仓水泥变频计量后与骨料同步进入搅拌缸）→ 水计量与喷洒（水在搅拌主机内均匀喷洒，与干料同步拌合）→ 双卧轴连续搅拌（电机驱动、双轴反向旋转、叶片强制搅拌物料在缸内挤压、剪切、对流、连续推进、均匀无离析）→ 成品出料与装车（成品料经斜皮带送至成品放料仓、气缸控制料门、均匀装车）→ 停机（顺流程停机，先停骨料/水泥/水给料、主机空转清料后停机、最后停成品皮带、清理设备）。

（四）事故发生经过

2026 年 3 月 15 日上午，汇丰公司节后复工前机械检修，公司现场负责人陈某安排张某、朱某前和黄某旭对拌和站设备进行检查及残料清理，朱某前清理的是搅拌缸，他打开搅拌缸缸盖先用电镐振松一个月前生产遗留的已经硬化的稳定土残料，再进入控制室，打开操作控制台电源，按下搅拌缸启动按钮后（平常生产时，由控制室操作工张某负责控制搅拌缸启停，朱某前自己启停搅拌锅开关），登上 1.5 米高搅拌缸检修作业平台（详见图 3），面朝南，双手支撑在缸顶部上部，双腿进入缸内，左腿支撑在缸内壁硬化的残料上，右腿去蹬踹清理搅拌轴叶片上残料，应当认定在作业过程中，搅拌缸突然启动，导致事故发生。10 时许，在朱某前清理残料约 30 分钟后，张某来到朱某前的搅拌缸残料清理作业区，没有看到朱某前，发现搅拌缸缸盖打开，赶紧登上搅

拌缸检修作业平台，发现朱某前下半身在缸里，一只脚被搅拌轴叶片卡住了，上半身微微前倾，不能讲话。



图3 搅拌缸作业平台

张某发现事故险情后，赶紧转身跑到控制室架空楼板下的配电箱处，将搅拌缸电源开关断开，然后给拌和站负责人陈某打电话报告，又呼喊在成品储料仓检修平台上清理残料的黄某旭下来帮忙救援。陈某接到电话，迅速赶到事故现场，到场后打120通知急救中心，120医生赶到后发现朱某前被困于搅拌缸内，立即检查朱某前的生命体征。陈某同时又安排机修工张某发拆除搅拌缸开式齿轮防护罩，手动盘车搅拌轴反转，将朱某前抬出，经120医生现场判断，朱某前脱困时已经死亡。

（五）事故现场勘验情况

稳定土拌和站搅拌缸事故现场位于汇丰建材1号生产厂房东跨内（详见图4）。拌和站控制室门锁及钥匙放在门扇上（详见图5）。稳定土拌合机搅拌缸缸盖处于开启状态，其中东南方

向缸盖呈水平放置、东北方向缸盖呈直立放置，缸盖开启总长度约 2.6 米，单侧开启宽度约 0.8 米，搅拌缸内部可见大量残留物料（残料）堆积。搅拌缸旁设置检修作业平台，平台长 2.2 米，宽 0.8 米，平台距地面高度约 1.5 米，平台东南侧设置 0.6 米宽钢斜梯连通地面，供巡检工上下作业。设备周边存在清理洒落的残料、安全帽一顶、雨鞋一只、清理工具等（详见图 6）。清锅、检修作业的断电操作装置开关盒直接放置于设备传动轴机架东侧下方，未与设备钢结构支架固定连接，开关盒表面被大量拌合站水泥粉覆盖，盒盖积污严重，开关盒直接暴露于粉尘环境中（详见图 7），开关盒进线线缆外露、无有效防护，现场清理开关盒积污后辨识出开关盒安全警示语；为确认就地钥匙开关是否打开状态，经现场操作工到控制室开启搅拌缸开关，进行转动搅拌轴演示，再打开盒盖发现开机状态时开关钥匙处于两点钟方位位置（详见图 8）。



图 4 拌和站室内东跨搅拌缸位置图片 图 5 拌和站控制室门锁现场图片



图6 搅拌缸缸盖开启及周围现场图片



图7 搅拌缸就地电源开关盒现场图片



图 8 搅拌缸就地电源钥匙开关开机方位现场图片

（六）天气情况

事故发生当天该地区天气小雨，偏东风转偏北风 3 级左右；早上最低气温 8℃，白天最高气温 13℃。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况：朱某前，男，居民身份证号码：34242219*****4，住址：安徽省寿县炎刘镇**村**组，事故中死亡，无其他受伤人员。

2.事故造成直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）规定统计，核定该起事故造成直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急救援处置及评估情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话并拨打乡镇主要领导电话，约 10 时 20 分许，120、炎刘派出所救援车辆相继到达事发现场，县政府相关部门领导及炎刘镇负责人相继赶赴现场组织施救及安排部署善后处理工作。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，汇丰公司现场人员立即向本公司负责人进行了报告，同时公司负责人向炎刘镇主要负责人报告了事故。炎刘镇接到事故报告后分别报送至县委值班室、县政府值班室和相关县领导，并通报县应急局，县政府值班室、县应急局接到事故报告后，立即按规定向市政府值班室、市应急局上报事故信息。

（三）善后处置情况

事故发生后，炎刘镇人民政府和炎刘派出所组织事故单位和死者家属协调处理民事赔偿等相关事宜，截止 2026 年 3 月 15 日晚间，事故企业与死者家属达成民事赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，汇丰公司立即组织施救，炎刘派出所第一时间开展现场勘查和家属安抚工作，炎刘镇人民政府和炎刘派出所组织相关部门做好了死者亲属的情绪疏导、人情关怀、信访维稳等工作，确保社会稳定。

三、事故原因

（一）直接原因

巡检工朱某前违章作业是造成事故的直接原因。擅自进入控制室打开搅拌缸启动电源，在搅拌缸未停机的情况下，登上搅拌缸检修作业平台，进入搅拌缸内清理搅拌轴、叶片上裹住的残料作业时，搅拌轴突然转动将其搅入缸内。

（二）间接原因分析暨事故有单位存在的主要问题

1. 汇丰公司未认真履行安全生产主体责任。未落实春节后复

工复产“六个一”工作要求，安全教育培训流于形式，作业现场管理混乱；未对搅拌缸未配套设置缸盖打开联锁停机保护安全装置的风险进行研判和辨识。未认真开展隐患排查治理工作。

2. 炎刘镇人民政府未认真履行属地安全生产监管职责，未按照县安委办转发《关于切实做好工贸企业复工复产安全生产工作的提示函》、县应急局《关于进一步做好工贸企业节后复工复产和全国两会期间安全防范工作的提示函》寿应急函〔2026〕1号等文件要求，将文件的具体工作落实到实际工作中。落实安全生产工作部署流于形式，未能有效的督促企业严格落实复工复产“六个一”工作措施。

3. 县工业和信息化局对部分中小微企业安全生产行业监管^[1]存在薄弱环节，日常巡查频次不足、深度不够。未能有效的督促和指导企业严格落实复工复产“六个一”工作措施。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究人员（1人）

朱某前，安全意识淡薄，违章作业。擅自进入控制室打开搅拌缸启动电源，在搅拌缸未停机的情况下，登上搅拌缸检修作业平台，进入搅拌缸内清理搅拌轴、叶片上裹住的残料作业时，未意识到作业环境存在的危险因素和安全风险，对事故发生负有直接责任。鉴于朱某前在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予问责的人员和单位（2人、2家）

[1] 寿县工业和信息化局安全生产工作职责：承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全工作。负责全县建材、机械、轻工、纺织、电子等工贸企业行业安全监管。指导所属行业领域安全生产管理和重点行业安全隐患排查治理。

1. 徐某夏，中共党员，任炎刘镇人民政府副镇长，负责招商引资、工贸企业安全生产工作。未认真履行安全生产工作职责，未有效开展辖区工贸企业严格落实复工复产“六个一”工作措施，未深入企业开展隐患排查治理工作，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第七十一条和《中国共产党问责条例》之规定，建议移交县纪委监委处理。

2. 王某，任县工业和信息化局总工，负责安全生产管理工作。未认真履行安全生产行业管理职责，对工贸企业安全管理工作督促指导不力，对事故的发生负有责任，建议责成本人向县政府作出深刻书面检查。

3. 炎刘镇人民政府，履行安全生产属地监管工作不力，未认真督促辖区工贸企业严格落实复工复产“六个一”工作措施，对事故发生负有属地监管责任，建议责成向县政府作出书面检查。

4. 县工业和信息化局，未认真履行行业管理工作职责，对工贸企业安全生产行业监督指导不力，对事故的发生负有行业管理责任。建议责成县工信局向县政府作出深刻书面检查。

（三）建议给予行政处罚的人员和单位（2人、1家）

1. 陈某俊，作为该公司的实际负责人，未对作业人员安全生产教育培训，未落实安全风险分级管控机制，未在复工复产期间检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项^[2]的规定，根据《中华人民

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项^[3]的规定,建议由县应急管理局给予其罚款的行政处罚。

2. 陈某,男,汇丰公司现场负责人,未认真履行安全生产管理职责,未在复工复产期间对员工开展安全生产教育培训,未检查事故设备生产线安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项、第(五)项^[4]的规定,根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[5]的规定,建议由县应急管理局给予其罚款的行政处罚。

3. 汇丰公司,安全生产主体责任落实不力。未认真组织作业人员安全生产教育培训;未开展检查本单位的安全生产状况,及时消除事故设备的安全隐患,对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项、第(五)项及第四十一条第一款^[6]的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项^[7]的规定,建议由县应急管理局给予其罚款的行政处罚。

五、事故教训及反思

生产管理的建议:

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;

近年来，我县尤其炎刘镇境内各类企业安全生产事故频繁发生，不仅造成了人员伤亡、财产损失，更给企业发展、社会稳定带来了严重负面影响。每一起事故都是惨痛的警示，每一次教训都需深刻铭记，唯有全面复盘事故根源、深挖问题症结、狠抓整改落实，才能彻底堵塞安全漏洞。安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展大局，纵观各类企业安全生产事故，无论是物体打击事故、机械伤害事故、火灾事故等，背后都暴露出安全管理的严重漏洞。事故发生后，鲜活生命的逝去、家庭幸福的破碎，让企业背负沉重的社会责任；巨额的经济赔偿、生产经营停滞、直接重创企业经营发展；同时也扰乱了社会经济发展秩序，造成了难以弥补的损失。

（一）从政府监管层面看，属地乡镇和行业管理部门作为安全生产责任体系的关键一环，是守住安全底线、防控风险隐患的“最后一公里”。然而，在事故调查中不难看出，政府安全生产监管工作不同程度存在流于形式、浮于表面的问题，责任悬空、工作虚转、监管弱化，让安全防线形同虚设，给各类安全事故埋下重大隐患。其集中体现在责任落实、工作推进、监管指导等各个环节，看似面面俱到，实则实效全无，核心是“重痕迹、轻实效，重部署、轻落实，重经济、轻安全”。一是责任落实层层衰减，“上热中温下冷”。对安全生产极端重要性认识不足，“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求停留在文件、会议层面，没有真正落地。看似人人有责，实则人人不负责；安全责任虚化，面对繁重的安全监管任务，往往被动应付、敷衍了事，履

职尽责流于表面。二是工作推进以会议落实会议、以文件落实文件。上级部署安全生产工作，简单照搬照抄、转发传达，没有结合辖区实际制定针对性举措。各类安全部署会议频繁召开，但会后无行动、无跟踪、无反馈；安全工作方案写得详尽完善，却只是“挂在墙上、放在桌上”，沦为应付检查的“纸面文章”。日常工作满足于“开了会、发了文、报了表”，至于隐患是否排查到位、问题是否整改到位、风险是否管控到位，闭环管理不够。三是隐患排查整治走马观花、浮于表面。安全检查缺乏针对性、专业性，多是“走马观花转一转、蜻蜓点水看一看”，检查前准备不足、检查中敷衍了事，不深入生产一线、不排查深层隐患。对辖区内小微企业、老旧场所、新业态等重点领域风险视而不见，隐患排查不全面、不深入；发现问题后，整改要求笼统、跟踪督办不力，整改闭环不及时，同类隐患反复出现、长期得不到解决。

如何破除政府安全生产监管短板，必须坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，从思想、责任、能力、监督、保障等方面综合施策，才能推动安全生产工作走深走实、落地见效。

（二）从强化和落实企业主体责任方面看，企业落实主体责任意识淡薄，安全管理松懈，制度执行流于形式。企业安全生产管理制度不完善、不健全，或是照搬照抄不切合企业实际，更有甚者有章不循、违规操作。日常安全巡检走马观花、隐患排查敷衍了事，对作业现场违规操作、设备带病运行、安全防护缺失等问题不重视；隐患整改不及时、不彻底，小隐患拖成大风险，小问题引发大事故。安全培训缺位，人员安全意识薄弱。企业员工

安全教育培训流于形式，培训内容单一、针对性不强，未覆盖岗位安全操作规范、风险隐患辨识、应急处置技能等核心内容，缺乏实操性演练。部分员工安全意识淡薄，违规作业、违章操作、冒险蛮干，不按规定佩戴防护用品、不遵守作业流程，对身边风险隐患毫无警觉，造成不应有的安全事故。

血的教训一再证明，安全生产不能“侥幸”，只有“万一”。企业作为安全生产第一责任主体，任何时候都不能放松警惕、不能降低标准、不能敷衍应付，必须始终保持如履薄冰的危机感、如临深渊的紧迫感，彻底摒弃麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，把安全意识融入生产经营管理全流程、各环节，真正做到警钟长鸣、常抓不懈。

六、事故防范措施建议

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，提出以下防范措施及建议：

（一）汇丰公司，要认真吸取事故教训，举一反三，切实履行安全生产主体责任，强化责任落实；要进一步加大员工培训教育力度，督促作业班组落实班前安全教育，增强从业人员安全意识、风险意识、责任意识和标准意识，提高操作技能、风险辨识能力；认真落实各类风险管控措施，全面开展安全隐患大排查治理，做到无死角、无盲区，抓好生产作业现场安全管理工作；要加强对拌和站生产区域风险全面识别，落实双重预防机制，制定完善搅拌缸清理作业安全操作规程；进一步落实企业安全设施“三同时”工作，提升企业本质安全。

（二）炎刘镇人民政府，要全面深入剖析事故原因，汲取事故教训，切实履行安全生产属地监管责任，以最坚决的态度，最严格的要求，最有力的举措，补齐安全短板，堵塞监管漏洞，坚决扭转事故频发现象。牢固树立“隐患就是事故”的理念，以“时时放心不下”的责任感，把安全生产工作抓在日常，严在经常，落在实处。拧紧责任落实链条，细化基层属地安全监管职责，真正做到守土有责、守土负责、守土尽职，筑牢安全生产坚固防线，守护好人民群众生命财产安全，为全县经济社会高质量发展保驾护航。

（三）县工信局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真落实本部门安全生产三年攻坚行动实施方案和《防范工贸行业机械伤害高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》的要求，加强行业安全生产督促检查和指导工作，杜绝各类生产安全事故的发生。

县政府事故调查组

扫一扫在手机打开当前页



[联系我们](#) [网站地图](#) [RSS订阅](#) [隐私保护](#)

主办：安徽省寿县人民政府办公室 承办：安徽省寿县融媒体中心 版权所有:安徽省寿县融媒体中心

地址：安徽省淮南市寿县国投大厦

邮编：232200 E-mail：shouxian-wz@163.com

 皖公网安备 34042202000005号 皖ICP备19025266号-1 网站标识码：3415210027 本站已支持IPV6访问
互联网违法和不良信息举报邮箱 E-mail：shouxian-wz@163.com 网上有害信息举报专区

