



请输入关键词

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

互动交流

走进吴川

部门导航

首页 > 重点领域信息公开 > 生产安全 > 生产安全事故调查报告信息

吴川市黄坡综合市场“8.31”火灾事故调查报告

时间：2024-10-22 17:31:30 来源：本网

【打印】 【大 中 小】

吴川市黄坡综合市场 “8.31”火灾事故调查报告

2023年8月31日23时15分许，位于吴川市黄坡镇商业街一巷21号的黄坡综合市场（以下简称黄坡综合市场）发生火灾，无人员伤亡，过火面积约4000平方米，按照火灾损失统计方法统计出此起火灾直接财产损失总计9430594元（各商户最终直接财产损失数额以黄坡镇政府委托的广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司评估数据为准）。

火灾发生后，市领导作出重要批示，第一时间赶赴事故现场指挥处置。市政府批复成立由市公安局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市司法局、市消防救援大队、市供电局组成的火灾事故调查组，对该起事故开展调查，并邀请市纪委监委全程指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、视频分析、调查询问、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经事故调查组认定，黄坡综合市场“8.31”火灾事故是一起消防安全主体责任不落实，有关部门和属地政府落实安全生产和消防工作不深入导致的生产经营性场所一般火灾事故。

机器人

微信

粤省事

粤商通

长者助手
关爱版

一、基本情况

（一）事发建筑基本情况

事发建筑黄坡综合市场位于吴川市黄坡镇商业街一巷 21 号，1995 年建成投入使用，钢筋混凝土结构，共两层，建筑高度约 8 米，使用性质为市场。2001 年之前由湛江市工商行政管理局管理，2001 年 11 月由湛江市工商行政管理局移交吴川市人民政府，由吴川市市场物业管理局接收并负责管理，建筑占地面积约 6600 平方米，总建筑面积约 11600 平方米。



黄坡市场卫星图



黄坡市场俯拍图

（二）事发建筑产权情况

事发建筑黄坡综合市场归口吴川市市场物业管理局（以下简称吴川市物业局），物业局取得事业单位法人证书，统一社会信用代码 [REDACTED]，法定代表人：陈 [REDACTED]，业务范围：承担市场物业管理、市场开发和服务；收取市场租赁费和有关项目服务费。

黄坡综合市场首层 52 间档口先后被私人商户购买用于经营；

机器人

微信



粵省事

粵商通

 长者助手
关爱版

机器人



微信



粵省事



粤商通

第一阶段：接警出动、快速响应、初战控制。

 长者助手
关爱版

23时34分许,吴川市梅菪消防救援站6车22人赶赴现场,大队全勤指挥部遂行出动。

23时38分许，辖区专职消防队黄坡专职消防队2车5人到达现场，开展火情侦察之后立即展开灭火作战行动。

次日00时04分许，吴川市梅菪消防救援站6车22人到达现场；00时08分许，吴川市消防救援大队全勤指挥部到达现场，命令通信员利用无人机拍摄火灾现场，掌握起火建筑毗邻情况和周边水源情况，组织现场力量开展灭火救援战斗，同时向湛江市消防救援支队指挥中心请求增援。

第二阶段：增援到达、包围夹击、全力灭火。

湛江市消防救援支队指挥中心调派：坡头工农消防救援站、友谊特勤消防救援站、经开泉庄消防救援站、赤坎沙湾消防救援站、战勤保障消防救援站、霞山新兴消防救援站、廉江城南消防救援站共14车54人增援力量到场处置。

时任湛江市消防救援支队支队长龙国锋率支队全勤指挥部遂行出动，到达现场后第一时间组织开展现场侦查，召集现场指挥员部署作战任务，将火场划分为东南西北面四个作战区域，命令各参战力量按照任务分工开展灭火救援战斗。

06时00分许，现场火势基本得到控制。

第三阶段：强攻近战、清理火场、现场监护。

06时30分许，在现场各种条件都已具备和时机成熟的情况下，支队全勤指挥部下达强攻近战命令对火势进行全面围歼。

08时30分许，现场明火已基本被扑灭，支队全勤指挥部命令各增援队伍撤离现场归建，吴川消防大队、梅菪消防救援站和黄坡专职消防队继续留守现场，防止现场发生复燃，直至确认现



机器人



微信



粤省事



粤商通



长者助手
关爱版

场无复燃可能后收整器材归队。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，吴川市委书记庞晓冬，吴川市委副书记、市长刘伟，吴川市委常委、常务副市长柯造，吴川副市长、市公安局局长黄理，时任湛江市消防救援支队支队长龙国锋，湛江市消防救援支队曾爱军副支队长、林柏副支队长和梁新强副政委第一时间赶赴现场，第一时间组织消防救援队伍开展灭火救援和应急处置，现场救援队伍到达及时，处置措施专业可靠，现场秩序管控良好，抢险救援保障有力，在相关职能部门的协调配合下，有序开展灭火救援和应急工作，事故现场得以控制，未发生次生、衍生事故，事故未造成人员伤亡。

三、管理主体日常工作开展情况

黄坡物业所作为黄坡综合市场的管理主体，承担日常对黄坡综合市场管理的主体责任，其主要负责对市场开展日常巡查、检查、维护及管理等工作。调查组在火灾事故调查中发现，黄坡物业所开展日常消防安全管理工作的能力水平有限，对黄坡综合市场的巡查、检查、维护及管理工作不严不细，管理制度不健全，存在未及时发现消防安全隐患，发现隐患之后没有及时组织整改，管理不严格和日常巡查检查不力对火灾的发生负有直接责任。

四、固定消防设施运行情况

调查组在火灾事故调查中发现，黄坡综合市场一楼的室内消火栓系统在火灾发生的初期能够正常使用，但由于使用年限较长，且黄坡物业所并未聘请第三方消防维保公司对现有的消防设施



机器人



微信



粤省事



粤商通



长者助手
关爱版

进行维护保养，火灾发生时市场内消防设施未能发挥最优作用。

五、物业所工作人员扑救初期火灾情况

调查组在火灾事故调查中发现，在火灾发生初期，在火势未蔓延形成立体燃烧之前，黄坡物业所值班工作人员未能及时发现市场起火，未能发挥单位（场所）志愿消防队员控制初期火灾的作用，且工作人员扑救初期火灾的能力不足，在发现市场起火后未能组织有效的火灾扑救。

六、事故原因和性质

事故调查组依法调取了事故相关书证、监控视频，对事发现场进行了勘验，对事故涉及的相关人员进行了调查询问，查明了事故原因。公安机关综合排除人为故意纵火刑事嫌疑。

（一）直接原因

火灾发生后，技术调查组立即组织开展火灾事故调查工作，对当事人、报警人、周围目击人等有关人员进行走访询问，并请求市消防救援支队提供技术支持。经过市县两级火调技术人员对火灾现场反复勘验，同时根据现场燃烧痕迹特征、证人证言、视频监控录像、痕迹物证鉴定报告等资料，认定起火原因为：起火时间为 2023 年 8 月 31 日 23 时 15 分许；起火部位为位于吴川市黄坡镇商业街一巷 21 号黄坡综合市场一楼吴■■■经营的吴川市黄坡亚妹副食店（档口编号 9）内部的东北角落；起火点为吴■■■经营的吴川市黄坡亚妹副食店（档口编号 9）内部东北角落距离南墙 2.05 米、距离东门 0.7 米的位置范围内；起火原因为吴■■■经营的吴川市黄坡亚妹副食店（档口编号 9）内部电气线路短


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

路故障引燃周边可燃物导致火灾。

(二) 事故性质

调查组认为，吴川市黄坡综合市场“8.31”火灾事故是一起生产经营性场所一般火灾事故。

七、有关责任单位存在的主要问题

(一) 相关监管部门

1. 吴川市市场物业管理有限公司

没有按照国家标准、行业标准对黄坡综合市场配置、设置消防设施、器材；没有定期对现有的消防设施、器材维护检测^①；没有对市场内部进行有效的防火分隔；对黄坡物业所的监督、指导和帮扶工作不到位。

2. 吴川市市场物业管理有限公司黄坡物业所

作为吴川市市场物业管理有限公司的下属单位，负责对黄坡综合市场的全面管理，没有定期对现有的消防设施、器材维护检测；没有对市场内部进行有效的防火分隔；日常对黄坡综合市场开展消防安全检查、巡查不深入^②；对市场存在的火灾隐患未能及时有效的组织整改；火灾发生后没有第一时间组织有效力量进行火灾扑救，志愿消防队人员处置初期火灾的能力不足，没有第一时间控制火势最终造成蔓延成灾^③。

3. 吴川市消防救援大队

^① 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
^② 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：组织防火检查，及时消除火灾隐患。
^③ 《中华人民共和国消防法》第四十一条：机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

对黄坡镇政府遵守消防法律、法规的情况监督检查不到位^①，对黄坡镇政府开展消防工作业务指导不到位。

4.吴川市公安局黄坡派出所

对辖区内的黄坡镇城区社区履行消防安全职责的情况监督检查不到位^②。

5.吴川市黄坡供电所

黄坡供电所对黄坡综合市场执行电力法律、行政法规的情况检查不深入，没有引导用户规范用电^③。

6.吴川市川西供水厂

火灾发生后，黄坡镇辖区市政消火栓供水保障能力不足；市政消火栓建设配置不足，不符合消防安全要求^④。

(二)黄坡镇政府和城区社区

1.黄坡镇政府

黄坡镇政府没有保障消防工作与经济社会发展相适应^⑤，造成黄坡镇辖区市政消火栓建设落后，数量不足，不符合消防安全要求^⑥；日常开展消防安全检查、巡查不深入，未深入开展对黄

^① 《中华人民共和国消防法》第五十三条第一款：消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。
^② 《关于做好消防改革过渡期间公安派出所消防监督检查工作的通知》第二点“明确监督检查范围”：组织公安派出所对辖区内居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况实施每年不少于1次的日常消防监督检查。
^③ 《消防安全责任制实施办法》第十四条第八项：电力管理部门依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查，督促企业严格遵守国家消防技术标准，落实企业主体责任，推广采用先进的火灾防范技术设施，引导用户规范用电。
^④ 《消防安全责任制实施办法》第十四条第十七项：负责公共消防设施维护管理的单位应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。
^⑤ 《中华人民共和国消防法》第三条第二款：各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展规划，保障消防工作与经济社会发展相适应。
^⑥ 《中华人民共和国消防法》第八条第一款和第二款：地方各级人民政府应当将消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

坡综合市场的消防安全检查，督促整改消除火灾隐患^①；指导、支持和帮助城区社区开展消防工作不到位^②。

2.城区社区

黄坡镇政府城区社区开展消防安全网格化管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练、消防宣传教育等工作不到位^{③④}，对辖区火灾隐患整治不力，对日常检查发现的火灾隐患没有有效的整治方法和手段。

八、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）相关责任人员处理建议

对在事故调查中发现的地方党委、政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交吴川市纪委监委。

（二）相关单位处理建议

1.吴川市市场物业管理局对黄坡物业所指导、督促火灾隐患整治工作不力，对该火灾事故发生负有责任。建议责成吴川市市场物业管理局向吴川市人民政府作出书面检查，并通报批评，责令吴川市市场物业管理局对存在问题进行整改。

2.吴川市市场物业管理局黄坡物业所未认真开展排查整治工作，工作失职失察。建议责成吴川市市场物业管理局黄坡物业

^① 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：组织防火检查，及时消除火灾隐患。
^② 《中华人民共和国消防法》第三十二条：乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。
^③ 《中华人民共和国消防法》第三十二条：乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。
^④ 《中华人民共和国消防法》第六条第七款：村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门，加强消防宣传教育。


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

所向吴川市市场物业管理有限公司作出深刻书面检查，并通报批评，责令吴川市市场物业管理有限公司黄坡物业所对存在问题进行整改。

3.黄坡镇人民政府对辖区火灾隐患督促整改不力，对该火灾事故发生负有责任。建议责成黄坡镇人民政府向吴川市人民政府作书面检查，并通报批评，责令黄坡镇人民政府对存在问题进行整改。

4.黄坡镇城区社区开展消防安全网格化管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练、消防宣传教育等工作不到位，对该火灾事故发生负有责任。建议责成黄坡镇城区社区向黄坡镇人民政府作书面检查，并通报批评，责令黄坡镇城区社区对存在问题进行整改。

5.吴川市消防救援大队对黄坡镇政府的业务指导监督职责不到位。建议责成吴川市消防救援大队向吴川市人民政府作书面检查，并通报批评，责令吴川市消防救援大队对存在问题进行整改。

6.吴川市公安局黄坡派出所对辖区内的城区社区履行消防安全职责的情况监督检查不到位。建议责成吴川市公安局黄坡派出所向吴川市公安局作书面检查，并通报批评，责令吴川市公安局黄坡派出所对存在问题进行整改。

7.吴川市黄坡供电所对辖区内的电气设备日常维护保养和检修不到位。建议责成吴川市黄坡供电所向吴川市供电局作书面检查，并通报批评，责令吴川市黄坡供电所对存在问题进行整改。

8.吴川市川西供水厂对辖区内的市政消防栓日常维护保养



机器人



微信



粤省事



粤商通



长者助手
关爱版

和检修不到位。建议责成吴川市川西供水厂向吴川市人民政府作书面检查，并通报批评，责令吴川市川西供水厂对存在问题进行整改。

九、事故教训和防范措施

(一) 事故主要教训

- 1.社会单位消防安全主体责任不落实。黄坡综合市场管理者日常缺乏对场所内的电气线路进行安全检查，致使电气线路故障引起火灾，黄坡综合市场内部未进行有效防火分隔，市场内消防设施器材未按标准配置。
- 2.基层消防安全监管不到位。根据调查了解，黄坡物业所、黄坡镇人民政府和城区社区网格员、黄坡派出所民警也多次到黄坡市场开展检查和宣传，但并未发现存在的重大隐患，发现隐患能力水平不高，存在监管不到位的情形。

(二) 事故防范措施建议

- 为吸取事故教训，举一反三，防范类似事故发生，建议采取以下有效预防和应对措施：
- 1.强化消防安全责任落实。各相关部门、机构要强化风险意识，坚守安全底线，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，将消防安全抓到镇街、抓到村居、沉到一线、一抓到底。要定期制定消防工作计划，召开消防工作会议，落实消防安全“责任清单”和“工作清单”，加强消防工作考评和结果运用，将消防安全履职成效纳入镇街、村居委干部履职评价体系。
 - 2.强化社会单位消防安全主体责任落实。加大对社会单位消


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

防安全的监管力度，对社会单位进行消防安全检查，摸清底数和实际情况，提出有针对性的工作措施，督促指导社会单位开展火灾隐患整改，消除存在的火灾隐患。

3.全面开展火灾隐患排查整治。要根据市委、市政府的统一部署，集中开展辖区内市场安全检查，对存在问题列清单、逐步逐项整改隐患；要结合老旧市场升级改造契机，按标准落实防火分隔、设置消防设施系统、配备消防设备、建立微型消防站。

4.加强消防安全宣传教育。在电视广播、报纸等主流媒体和网站、手机、户外广告屏等媒介，多形式、多渠道开展消防安全知识宣传教育，并利用火灾事故案例进行警示，深入剖析事故原因及其中的教训，教育广大群众增强消防安全意识。进一步督促生产经营单位落实消防安全培训工作，使从业人员熟悉本单位、本岗位的火灾危险性、防火措施，掌握扑救初起火灾的基本技能，学会报火警、辨别疏散路线和安全出口，掌握逃生自救的基本技巧，切实提高扑救初起火灾及逃生自救的能力。


机器人


微信


粤省事


粤商通


长者助手
关爱版

