

当涂县马鞍山科邦生态肥有限公司 “2·8”一般高处坠落事故调查报告

2025年2月8日15时30分许，位于当涂经济开发区的马鞍山科邦生态肥有限公司成品库项目施工现场，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，要求县应急管理局会同县住建局、当涂经济开发区迅速查明原因，依法依规妥善处理，并举一反三，持续抓好安全生产隐患排查整治，当涂经济开发区做好善后和稳控工作。县应急管理局、县住建局、当涂经济开发区等负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经县政府同意，2月10日，成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县住建局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和当涂经济开发区相关人员为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关当事人，对相关信息、证据、资料综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.马鞍山市天玺建筑工程有限公司（以下简称“天玺公司”）成立于 2017 年 12 月，统一社会信用代码：91340521MA2RC7JM0T；法定代表人：吴某；建筑业企业资质证书编号：D234227715；安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字[2018]011795；公司所在地：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东营北路 336 号；经营范围：建筑工程，电力工程，消防设施工程，钢结构工程，模板脚手架工程，建筑装修装饰工程，房屋拆除（不含爆破），施工劳务等。

2.马鞍山科邦生态肥有限公司（以下简称“科邦公司”）成立于 2004 年 3 月，统一社会信用代码：91340521758529899T；法定代表人：吕某迎；公司所在地：安徽省马鞍山市当涂工业园；经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目：肥料销售；

技术服务；货物进出口；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.天玺公司，制定了生产安全责任制，编制和实施了安全管理规定和安全操作规程，对员工开展了安全教育培训，针对科邦公司的成品库、包装库厂房屋顶拆除更换及安装项目制定了生产安全应急救援预案，编制了施工方案。经调查，该公司对于成品库、包装库厂房屋顶拆除更换及安装项目安全生产责任落实不细，未开展作业现场隐患排查和风险辨识，未开展安全技术交底以保证从业人员按照安全生产规章制度和安全操作规程作业，施工现场安全管理缺位，施工现场没有指派现场负责人和安全管理人員开展现场管理和巡查，现场作业人员分工不明确。

2.科邦公司，与项目承包方天玺公司签订了安全生产协议，对施工人員开展了开工前安全教育培训和安全技术交底，并在成品库、包装库厂房屋顶拆除更换及安装项目节后复工时开展了再培训、再交底。事故发生时，科邦公司仍处于春节假期停产状态，尚未开始节后复工复产。

（三）事故涉及人員情况

- 1.吴某，34岁，天玺公司法定代表人、主要负责人。
- 2.张某凤，37岁，天玺公司员工，本次事故死者。

3.余某彬，46岁，科邦公司安全员。

（四）涉事项目合同承揽情况

2024年下半年，科邦公司成品库、包装库库房房顶彩钢瓦因腐蚀造成漏水，需更换库房房顶彩钢。2025年1月3日，科邦公司与天玺公司签订了《马鞍山科邦生态肥有限公司库房维修施工合同》，双方约定由天玺公司负责科邦公司的成品库、包装库厂房屋顶维修、更换、安装等事宜，项目名称：成品库、包装库厂房屋顶拆除更换及安装项目，项目地点：马鞍山科邦生态肥有限公司成品库、包装库厂房，项目造价683014.71元人民币，承包方式：包工包料，项目工期：自2025年1月3日至2025年2月12日。并通过《承包商安全协议》约定了双方的安全生产责任。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

死者：张某凤，男，43岁，天玺公司员工，当涂县太白镇人；身份证号码：340521*****1318。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约155万元。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年2月8日7时30分天玺公司员工许某林、许某红、

张某凤、周某军、濮某斌五人进入科邦公司成品库、包装库厂房屋顶拆除更换及安装项目施工现场开始作业，由持有高处作业证的周某军、濮某斌两人登上科邦公司成品库厂房房顶后佩戴安全带，拆除房顶上的旧彩钢瓦。11 时左右，许某林离开施工现场采购东西，11 时 30 分左右，其余四人下班吃饭，12 时 30 分左右，四人重新开始作业。14 时左右，无高处作业证的焊工张某凤登上房顶并佩戴安全带帮忙拆除旧彩钢瓦，15 时 40 分左右，周某军、濮某斌、张某凤脱下五点式安全带准备下房顶。周某军准备下房顶时回头，发现房顶少了一个人，随后通过房顶往下看，发现张某凤躺在成品库厂房地面，发出呻吟声，腿部弯曲，下颌部有血迹，房顶上有一块彩钢瓦被踩落地面。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，周某军两人迅速从房顶赶往地面查看张某凤的情况，地面作业的许某红拨打了 120 急救电话，并电话通知了许某林，并在十分钟后通知了科邦公司安全员余某彬。约 15 分钟左右，余某彬与 120 急救车同时到达现场，急救人员将张某凤送往马鞍山第八十六医院抢救。科邦公司与天玺公司的联络人郭某发此时刚好到科邦公司办事，了解情况后赶往医院，许某林接到报告后立刻前往科邦公司，半路上接到张某凤已经被送往医院的通知，随后直接赶往医院，到达医院后电话向郭某发报告了事故情况。郭某发到达医院后通过电话将事故情况通知了科邦公司主要负责人吕某迎，吕某迎随后向属地当涂经

济开发区应急管理局报告了事故情况。16时30分，张某凤因抢救无效死亡。

三、事故发生的原因及事故的性质

（一）直接原因

张某凤，天玺公司员工，个人安全意识淡薄，未取得高处作业证违规进入科邦公司成品库屋顶作业，在高处作业区域解开安全带，踩破彩钢瓦，导致从科邦公司成品库屋顶坠落地面。

（二）间接原因

天玺公司，安全教育培训不到位，现场安全管理缺位，现场作业人员分工不明确，未对作业现场进行风险辨识和隐患排查；

科邦公司，安全管理人员对厂区外包项目安全生产工作检查不力，未能及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

（一）建议免于处罚的人员

张某凤，天玺公司员工，个人安全意识淡薄，未取得高处作业证违规进入科邦公司成品库屋顶作业，在高处作业区域解开安全带，踩破彩钢瓦，导致从科邦公司成品库屋顶坠落地面。因其已死亡，建议免于处罚。

（二）建议予以行政处罚的事故责任单位和责任人员

1.天玺公司，安全生产责任制落实不到位，施工现场安全管理不到位，隐患排查不到位，未及时发现并制止作业人员违反操作规程及时消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条¹的规定对其予以行政处罚。

2.吴某，天玺公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不力，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条²的规定，对其予以行政处罚。

3.吕某迎，科邦公司主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不力，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其予以行政处罚。

4.余某彬，科邦公司安全员，对本单位厂区外包施工项目的安全生产巡视巡查不全面不彻底，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条³的规定，对其

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

² 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

予以行政处罚。

五、防范措施及整改建议

（一）天玺公司要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任，全面加强现场安全管理工作，进一步细化各岗位分工和职责，加大作业现场安全巡查力度，落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。

（二）科邦公司安全管理人员需加强对外包单位施工过程中的安全监管，督促外包从业人员严格按照安全管理规定作业，依法依规组织施工。

（三）属地当涂经济开发区要压紧压实安全生产责任制，督促指导辖区内生产经营单位积极落实安全生产主体责任，全面仔细开展事故隐患排查整治，认真开展安全生产教育培训。

当涂县人民政府

马鞍山科邦生态肥有限公司

“2·8”一般高处坠落事故调查组

2025年3月20日