

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司

凤台丁集分公司“11.1”机械伤害事故调查报告

2017 年 11 月 1 日 11 时 30 分许，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司凤台丁集分公司发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）和市政府《关于授权市安全生产监督管理局调查和批复一般事故的批复》（淮府秘〔2007〕146 号）的规定，市安监局牵头组织成立了淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司凤台丁集分公司“11.1”机械伤害事故调查组，调查组由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会和凤台县政府等单位人员组成，聘请选煤工程专家参与，并邀请市检察院派员参加。经现场勘查、查阅相关资料和找有关人员谈话取证，查明了事故的经过、原因，认定了事故的性质和责任，形成调查报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）事故单位基本情况

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司是淮南矿业（集团）有限责任公司与芬雷选煤工程技术（北京）有限公司共同出资成立的混合所有制公司，公司注册资本 5000

万元，双方股东各出资 50%，注册地北京，主营业务：煤炭深加工技术咨询服务、选煤厂生产管理总承包、选煤厂托管运营服务等。公司现下辖 4 个分公司，运营选煤厂 5 座。

公司采用独立法人治理结构，公司经理层由四人构成，设总经理一名，由芬雷方人员出任；设副总经理两人，财务总监一人。

事故发生单位淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司凤台丁集分公司（以下简称丁集分公司）隶属于该公司。

（二）事故点其他相关情况

事故发生点位于该厂 210#皮带机封闭溜槽内，在自动采样机下方。该自动采样机 2017 年 5 月初安装，8 月下旬投入使用。自动采样机和皮带机独立供电，且未相互关联。自动采样机设定工作状态是每 30 分钟自动取样一次。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过：2017 年 11 月 1 日，丁集分公司正常停车进行检修，两名机修工蔡瑞涛、芦德宏对 210#、211#、701#皮带机接头进行检查。机电副厂长康永德巡查发现 210#皮带机自动采样机下方洒煤，途遇蔡瑞涛，让其检查一下。两名机修工计划采取在采样机封闭溜槽下口增加挡煤皮方式对撒煤情况进行处理。作业前蔡瑞涛办理了 210#皮带机停电手续，但忽视了自动取样机和 210#皮带机电源不关联，自动采样机仍处于工作状态的情况。11 时左右两人到达现场开始工作，为旋紧挡煤皮固定螺栓，蔡瑞涛从皮带上方

钻入采样机封闭溜槽中，采样头位于其身体上方，芦德宏在封闭溜槽外侧配合其紧螺栓。11:30 左右，自动采样机启动，蔡瑞涛被采样机挖勺撞击头部并卡在采样机槽口。

（二）应急处置情况：发现蔡瑞涛受伤后，芦德宏立即向机修值长代乐报告，丁集分公司接报后，在拨打 120 急救电话的同时，立即组织施救，12:30 将其救出送达凤台县凤凰医院。13:35 经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者蔡瑞涛，男，41 岁，八公山区山王镇工农村人。事故造成的直接经济损失约 80 万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因：检修人员在没有切断采样机工作电源情况下，进入采样机封闭溜槽内进行作业，采样机突然启动造成蔡瑞涛头部被卡是事故发生的直接原因。

（二）间接原因：

1. 丁集分公司安全教育培训工作不到位。未对新设备使用组织相关人员进行培训，对新设备可能产生的安全风险预判不足。

2. 丁集分公司安全管理工作不到位。检修人员进入机器内部工作，没有对采样机是否停电进行安全确认，停送电执行工作存在疏漏。

3. 丁集分公司设施设备存在安全隐患。自动采样机和皮带机独立供电，且未相互关联。

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1. 蔡瑞涛，丁集分公司机修工，安全意识淡薄，忽视了自动采样机和皮带机电源未关联情况，进而进入封闭溜槽作业，导致事故发生，鉴于其已死亡，建议免于责任追究。

2. 康永德，丁集分公司机电副厂长，未按照规定对从业人员进行安全教育和培训，对新安装设备可能产生的安全风险预判不足，未对从业人员进行培训交底。未履行《安全生产法》第 22 条第 2 项、第 6 项规定的职责，对事故负领导责任。依据《安全生产法》第 94 条规定，建议对其行政处罚 1.9 万元。

3. 杨志刚，丁集分公司总经理，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未履行《安全生产法》第 18 条第 2 项、第 5 项规定的职责，对事故负领导责任。依据《安全生产法》第 92 条规定，建议对其处 2016 年年收入 30%的行政处罚。

4. 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司凤台丁集分公司，未采取技术、管理措施及时发现并消除安全隐患，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员告知作业场所存在的危险因素和防范措施。未履行《安全生产法》第 22 条第 2 项、第 6 项规定的职责，对事故负有责任。依据《安全生产法》第 109

条规定，建议对其行政处罚 34.9 万元。

六、事故防范和整改措施

（一）丁集分公司要对全公司进行一次全面检修和安全隐患排查。加强设备检修时现场停送电操作安全管理；设备检修必须执行停电挂牌制度，严禁设备未停电进行检修作业。

（二）丁集分公司要针对 210#皮带机上方安装采样机出现的事故举一反三，进行一次全面的隐患排查，确保每一条皮带机上的设备和装置实现电气联锁。

（三）丁集分公司要加强对检修人员安全培训。检修人员进入机器内部，必须设专人在外监护，对自动状态下设备是否停电闭锁进行安全确认。

附：淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司凤台丁集分公司“11.1”机械伤害事故调查组签名簿

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司
凤台丁集分公司“11.1”机械伤害事故调查组
2017 年 12 月 18 日

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 凤台丁集分公司 “11·1” 机械伤害事故 调查组调查报告审查讨论会议签到簿

地点：市安监局三号会议室

时间：2017 年 12 月 18 日

姓 名	工作单位/职务	签 名	电话
张旭东	市安监局 副调研员	张旭东	
郑 国	市纪委第四纪检监察室副主任	郑国	
刘 斌	市公安局治安支队一大队副大队长	刘斌	
花家胜	市总工会劳保部副部长	花家胜	
杨旭峰	市安监局事故调查科科长	杨旭峰	
徐 璞	市安监局煤矿监管二科科长	徐璞	
龚金善	市安监局事故调查科监察专员	龚金善	
张怀军	市安监局事故调查科科员	张怀军	
葛 昊	市安监局煤矿监管二科科员	葛昊	
童延军	凤台县安监局局长	童延军	
杨春晓	市检察院反渎局书记员（特邀）		