

索引号：	11341823MB1522695H/202305-00041	组配分类：	事故通报
发布机构：	青阳县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	青阳西华青阳县龙瑞工贸有限公司“3.17”事故调查报告	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-05-25
生效日期：		废止日期：	

青阳西华青阳县龙瑞工贸有限公司“3.17”事故调查报告

来源：青阳县应急管理局

发布时间：2023-05-25 09:17

青阳西华青阳县龙瑞工贸有限公司“3.17”一般中毒窒息事故调查报告

青阳县人民政府事故调查组
2023年4月18日

青阳西华青阳县龙瑞工贸有限公司

“3.17”一般中毒窒息事故调查报告

2023年3月17日晚19时30分许，位于青阳县西华镇的青阳县龙瑞工贸有限公司发生一起一般中毒窒息事故，造1人死亡、2人受伤，直接经济损失约165.43万元。

事故发生后，青阳县县委、县政府主要领导、分管领导，池州市应急管理局值班领导高度重视，分别作出指示批示，并就做好救援、善后等工作提出明确要求。县应急管理局主要负责人第一时间带领相关工作人员、专家赶赴现场指导处置工作，协调联系相关部门积极救治伤员。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）有关规定，3月21日县政府成立了由县应急管理局主要负责人任组长，县检察院、县科技经信局、县公安局、县人社局、县总工会、县应急管理局、西华镇人民政府

单位工作人员以及2名相关行业领域专家为成员的青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”一般事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证等方式，查明了事故发生过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建

经事故调查组调查认定，青阳西华青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”一般中毒窒息事故是一起因窑底处于正压状态导致一氧化碳倒灌以及现场作业人员未正确佩戴劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

青阳县龙瑞工贸有限公司，成立于2009年12月3日，法定代表人：张国胜；电话：13855350158；注册资本：1500万元；公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：9134172369738842X7；坐落于安徽省池州市青阳县西华镇朝华村；经营范围：非金属矿加工、销售；建筑材料、化工产品（化学危险品除外），矿山机电设耐火材料、炉料、阀门销售。

曹邦玉为青阳县龙瑞工贸有限公司厂长，负责厂区安全生产工作，事故当天，曹邦玉为作业现场负责人。

该公司建有4座砖立窑，发生事故的窑为1#窑，事故位置位于1#窑窑底出料口。

（二）事故单位安全管理情况

青阳县龙瑞工贸有限公司已建立全员安全生产责任制；已组织制定并实施《安全教育培训制度》《特种作业人员管理制度》《有限空间作业安全管理制度》等17项生产管理制度，已组织制定《控制室安全操作规程》等6项岗位操作规程；已组织编制2023年安全生产教育培训计划，事故发生前已开展3次安全教育培训；已于2年6月组织编制了生产安全事故应急预案。

事故当天，机修工崔家丰、王有斌未正确佩戴个人劳动防护用品，且未严格落实通风、检测、作业的操作流程，厂长曹邦玉未认真履行现场负责人职责，未发

现并纠正现场作业人员未正确佩戴个人劳动防护用品以及违规操作的问题。

（三）事故发生经过

3月17日晚19时00分许，青阳县龙瑞工贸有限公司1#窑窑底卸料口堵塞，出灰不畅，机修工崔家丰前往疏通，窑头工庞启祥现场监护。19时20分，疏通作业结束后正常出灰，机修工王有斌加入，3人再次进行疏通作业（3人佩戴防尘面罩，无一氧化碳防护效果）。19时35分，崔家丰、王有斌突发晕厥，庞启祥呼救，生产厂长玉、铲车工朱天意在监控室听到固定式一氧化碳报警警报声和对讲机呼救声，立即组织救援（2人佩戴防尘面罩，无一氧化碳防护效果），中控人员拨打120急救电施救过程中朱天意晕厥。

（四）事故现场情况

- 1.事故位置：事故发生点为1#窑窑底卸料口附近，现场平面布置情况如图1所示，事故发生区域及生产线设备设施情况见图2、图3。
- 2.工作环境：作业区域被彩钢瓦封隔成小的作业区，窑底部设置出料口和皮带输送机，现场通风不良，疏散不佳，现场无机械通风等设施。查阅2023年03月池州历史气象资料：小雨转阴，东风3-4级，全天气温7℃~8℃。
- 3.现场情况：窑底部捣结操作孔位于底部出料口和通道门洞上方位置，现场处于打开状态，现场地面和皮带机表面积尘严重，捣结操作孔处未见监控装置。出带输送机上方钢梁上安装有一处监控探头，通道门洞上侧边缘处安装有一个固定式一氧化碳探测器，进入事故现场需要弯腰通过皮带输送机下方进入，现场疏散通畅。




图1 事故现场平面示意图






图2 事故现场图（1#窑底部）






图3 事故发生在立窑底部出料口处现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，2人轻伤。

死者崔家丰，机修工，男，汉族，1964年5月20日出生，安徽省宿州市萧县张庄寨镇人，身份证号：3422*****。

伤者王有斌，机修工，男，汉族，1981年11月4日出生，安徽省池州市青阳县酉华镇田屋村人，身份证号：3429*****。

伤者朱天意，铲车工，男，汉族，1992年7月2日出生，安徽省池州市青阳县酉华镇乐元村人，身份证号：3429*****。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失约165.43万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月17日20时05分许，青阳县龙瑞工贸有限公司向西华镇人民政府报告事故相关情况；

3月17日20时30分许，酉华镇人民政府通过电话向县应急管理局报告事故相关情况；

3月17日20时30分许，县应急管理局以事故快报单、事故报告分别向市应急管理局、县委、县政府报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

3月17日19时30分许，现场机修工崔家丰、王有斌昏迷，监护人员庞启祥立即使用对讲机呼救，并离开现场喊人救援。厂长曹邦玉在中控室接到呼救信号后，立即人员赴现场救援，中控室人员高月梅拨打120急救电话。厂长曹邦玉、铲车工朱天意、巡检人员陈小狗先后到达现场，将崔家丰搬至1#窑外后，朱天意、陈小狗、庞祥又将王有斌搬至1#窑外，救援结束，朱天意昏迷。19时50分，副总经理郭道炎组织车辆运送3人去往医院，与120急救车辆在木镇镇境内相遇，随即3人被送至县医院救治。

3月17日20时30分许，县应急管理局接酉华镇人民政府电话报告后立即向县委、县政府主要领导和分管领导和市应急管理局值班室进行了报告。

3月17日21时20分许，县应急管理局主要负责人、分管负责人、相关工作人员到达事故现场了解情况并开展现场处置工作。一方面督促企业密切关注伤者情况，全赴救治伤员，同时及时与当事人家属取得联系并做好安抚工作。另一方面，向该企业下达暂时停产停业指令，封堵上料口，同时划定警戒区域保护现场，为事故调查做好准备。

（三）医疗救治和善后情况

3月17日20时10分许，崔家丰、王有斌、朱天意3人被送抵县人民医院救治，崔家丰抢救无效死亡，王有斌、朱天意经急救后，立即转往池州市人民医院高压氧舱治疗，经救治二人无生命危险。3月19日，企业与当事人家属就死亡人员赔付事宜达成一致，并对善后工作进行了妥善处置。3月29日，王有斌、朱天意基本康复并办理了手续。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青阳县龙瑞工贸有限公司相关工作人员积极组织抢救，酉华镇人民政府、青阳县应急管理局事故信息上报及时准确。但在施救过程中，施救人员未正确佩戴个人防护用具，导致施救人员吸入过量一氧化碳。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故发生前，青阳县龙瑞工贸有限公司1#窑底出料口处于正压状态，一氧化碳倒灌，导致未正确佩戴个人劳动防护用具的崔家丰瞬间吸入过量一氧化碳昏迷，经抢救死亡。

救援过程中施救人员王有斌、朱天意未正确佩戴个人劳动防护用具，导致其2人吸入过量一氧化碳昏迷。

（二）事故间接原因分析

- 1.青阳县龙瑞工贸有限公司对安全隐患排查治理、安全教育培训等工作落实不到位。
- 2.青阳县龙瑞工贸有限公司未严格落实作业审批制度，未严格执行岗位作业操作流程。

3.青阳县龙瑞工贸有限公司对员工进入危险作业场所作业是否正确配备个体劳动防护用品缺乏现场监管。

4.青阳县龙瑞工贸有限公司未按规定要求开展应急培训、演练工作。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

青阳县龙瑞工贸有限公司，未有效落实安全生产管理责任，全员安全生产责任制落实不到位，未严格落实作业审批制度，现场作业管理混乱，企业员工安全意识不强，在进入危险区域作业时未正确佩戴劳动防护用品，现场负责人员未及时发现并制止纠正。

（二）地方政府

近3年，西华镇窑炉企业事故多发，且存在同类型事故。西华镇人民政府未深刻吸取事故教训，未认真履行对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查的属地管理责任，日常检查不够深入细致，未发现该企业特殊作业方面及劳保用品穿戴方面的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

崔家丰，违规进入1#窑底开展清理作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议（2人，1家）

1.张国胜，青阳县龙瑞工贸有限公司法定代表人。公司安全生产第一责任人，未履行安全生产主要负责人职责，未严格落实本单位全员安全生产责任制度，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由青阳县应急管理局予以行政处罚。

2.曹邦玉，青阳县龙瑞工贸有限公司厂长（安全生产负责人），未及时发现和制止员工违章作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由青阳县应急管理局予以行政处罚。

3.青阳县龙瑞工贸有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，未能按规定要求对危险区域进行管理，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条第一款之规定，由青阳县应急管理局予以行政处罚。

（三）其他处理建议（2家）

1.西华镇人民政府，未认真履行对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查的属地监管职责，对事故负有监管责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款的规定，建议西华镇人民政府向西华镇人民政府作深刻检查。

2.西华镇安监站，日常检查不够深入细致，未发现该企业特殊作业方面及劳保用品穿戴方面的问题。对事故负有监管责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款的规定，建议西华镇安监站向西华镇人民政府作深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢。青阳县龙瑞工贸有限公司未有效落实全员安全生产责任制，安全管理混乱。属地政府日常监督检查不够深入细致，未能及时发现存在的生产安全隐患并督促企业落实整改。

（二）风险分析研判不足。现场负责人员未能正确辨识窑底存在的危险因素，未及时制止纠正作业人员的违规操作行为。

（三）安全培训教育不力。企业安全教育培训不到位，员工安全意识不够，现场作业、应急救援过程中，相关人员均未按照要求正确佩戴个人防护用品，导致事故发生并进一步扩大。

七、事故整改和防范措施

（一）事故企业要认真落实安全生产主体责任

1.青阳县龙瑞工贸有限公司要认真吸取此次事故教训，立即停产停业整顿，待生产安全事故隐患整改具备安全生产条件后，经青阳县应急管理局验收合格后方可进行生产。

2.青阳县龙瑞工贸有限公司应加强安全基础管理情况。一是进一步健全全员安全生产责任制，明确到人，严格开展年度考核，确保各项制度能有效落实；二是加强分级管控及隐患排查治理，制定安全检查表，每月认真开展安全检查并如实做好记录；三是认真开展安全教育培训，确保安全教育培训时长达标；四是加强应急演练，每年至少开展1次综合应急演练和2次专项应急演练。

3.青阳县龙瑞工贸有限公司应加强有限空间作业管理。一是要严格落实有限空间作业“七严禁”准则；二是要认真开展有限空间辨识工作，明确数、位置及危险因素，并及时更新台账做到动态管理；三是正确设置有限空间作业安全设备设施，即窑底、窑顶、引风机正压法兰口等重点有限空间区域设置固定式一氧化碳报警仪，底疏通作业平台设置机械通风和视频监控，视频监控须正对疏通作业平台（视频须留存2个月以上）、机械通风须设置红外感应自动开启、每座窑窑底独立设置应急柜，应急救援物资按要求配备；四是制定有限空间专项教育培训计划，将《青阳县石灰窑炉安全生产指导手册》和《有限空间作业安全指南》纳入教育培训内容，记录参训人员、学时、考核等情况；五是每半年开展一次有限空间专项应急演练，加强对一氧化碳报警处置流程的培训，认真做好一氧化碳报警处置记录。

（二）属地政府要认真履行监督检查职责

- 1.西华镇人民政府要深刻吸取此次事故教训，针对日常监管中存在的问题，要研究制定、完善相关监管措施，进一步加强对辖区内可能涉及中毒窒息企业的监督检查，督促有关企业严格落实安全生产主体责任，坚决杜绝违规作业行为的发生。
- 2.西华镇安监站要深刻吸取此次事故教训，要进一步加大对窑炉企业的日常检查力度，进一步细化检查内容，及时督促企业纠正在安全生产领域存在的问题。

青阳县龙瑞工贸有限公司“3·17”

一般事故调查组

2023年4月18日

附件

调查组人员名单

调查组组长：王 斌 县应急管理局 党委书记、局长

副 组 长：王启红 县应急管理局 党委委员、副局长

调查组成员：胡 鹏 县检察院 第一检察部工作人员

杨 帆 县公安局 治安大队副队长

高荣华 县科技经济信息化局 机电产业服务

中心秘书长

左祥国 县人力资源和社会保障局 养老保险股股长

王 远 县总工会 困难职工帮扶中心办事员

屠礼俊 西华镇人民政府 党委委员

张 璠 县应急管理局 安全生产基础股科员

特邀成员：方 敏 专家

鲍功民 专家

扫一扫在手机打开当前页





皖ICP备05015023号-1

 皖公网安备 34172302000005号

网站标识码：3417230025