



广西河池市宜州区人民政府

GVANGJSI HOZCIZ YIZCOUH GIH YINZNINZ CWNGFUI YANGICAN

www.hcyzq.gov.cn



请输入搜索内容

搜索

首

走进

政府信息

网上

互动

数据

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 安全生产 > 安全事故调查报告

省道S305宜州经北牙至龙头二级公路 工程二标段“7•31”生产安全事故调查报告

2020-08-27 11:00 来源：区应急管理局

☆ 分享 打印 收藏 【字体：大 中 小】

省道S305宜州经北牙至龙头二级公路

工程二标段“7•31”生产安全事故调查报告

2020年7月31日上午10时25分许，正在建设施工的省道s305宜州经北牙至龙头二级公路工程二标段K11+080处路线左幅外侧洛岩新村路口，由于压路机驾驶员操作不当，导致压路机撞上坐在摊铺机后面的摊铺工人，事故导致1名工人死亡，直接经济损失108万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施生产安全事故报告和调查处理条例》办法》有关规定，2020年8月4日，河池市宜州区人民政府依法成立省S305宜州经北牙至龙头二级公路工程二标段“7•31”事故调查组（以下简称调查组）。调查组由宜州区人

府吴兴慧常务副区长任组长，区人民政府发展研究室副主任韦海师、区应急管理局局长朱晓广为副组长，应急管理局、河池市公安局宜州分局、区交通运输局、区总工会、庆远镇人民政府等单位领导及有关业务成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组经过现场调查、调查取证、查阅有关资料、调查询问有关当事人等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施和整改建议。现将调查情况报告如下：

一、工程基本概况

省道S305宜州经北牙至龙头二级公路工程位于宜州区境内，路线起于宜州区庆远镇龙塘路与宜州区大道交叉处，终于龙头乡国道G75兰海高速河池至都安段龙头收费站出入口处。路线总体走向由东至西，约72公里，沿线途径庆远镇龙塘社区、矮山社区、北牙瑶族乡、北牙瑶族乡保民社区、龙头乡等。本项目用二级公路技术标准进行改建，路基宽度为10米，行车道宽2×3.5米，桥涵设计荷载，公路Ⅰ级，设计为V=60Km/h，路面结构类型为水泥混凝土路面。

二、事发单位基本情况

（一）云南阳光道桥股份有限公司简介

云南阳光道桥股份有限公司，国家一级企业（原为云南省公路管理局第五公路工程处，成立于1958年，2001年分离式改制为云南第五公路桥梁工程有限责任公司，2005年3月整体改制为云南阳光道桥股份有限公司）是云南省早期成立的公路修建队伍之一和支铺筑沥青路面的专业队伍，具有公路工程施工总承包一级和公路路基工程、公路路面工程、土石方工程和桥梁工程专业承包一级及预拌商品混凝土二级等资质，并拥有对外经济合作业务经营权。公司承建各种等级公路、桥梁、隧道、交通工程、水利工程、承建各类大型土石方工程；承包境外公路工程及境内国际招标工程及其设备、材料出口；提供境外劳务；建筑材料、金属材料、施工机械、普通机械、汽车配件的销售。

（二）公司各种证照办理情况

1、营业执照办理情况

云南阳光道桥股份有限公司法定代表人：荀家正；住所在云南省昆明市官渡区关上街道办事处官南路1588号；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；统一社会信用代码91530000719455946R；营业期限2001年01月03日至2021年01月03日。

2、建筑业企业资质情况

企业资质证书编号为D153092015；详细地址：云南省昆明市官渡区关上街道办事处官南大道1588号；资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路桥梁工程专业承包壹级。建筑业企业资质有效期至2021年06月22日。

3、安全生产许可证办理情况

公司安全生产许可证编号为（云）JZ安许证字〔2005〕010040；单位主要负责人：荀家正；经济类型：有限责任公司；公司经营范围：建筑施工；许可证有效期：2017年7月19日至2020年12月19日。

三、建设项目、合同签订情况

（一）建设项目基本情况

省道S305宜州经北牙至龙头二级公路工程二标段，是云南阳光道桥股份有限公司承建的在建项目，桩号为：K10+000，终点桩号为：K20+000。路线总体走向由东至西，路线全长9.853公里，沿线途经村路口、大新村、彭田屯、高楼屯、龙头江屯、洞口村等。本项目采用二级公路技术标准进行改建，路基宽度为10米，行车道宽2×3.5米，桥涵设计荷载，公路Ⅰ级，设计速度为60Km/h，路面结构类型：水泥混凝土路面。本合同段合同工期为24个月（730日历天）。

（二）合同签订情况

2018年8月28日，河池市宜州区交通运输局宜州经北牙至龙头公路工程建设办公室为实施省道S305宜州经北牙至龙头公路建设，接受云南阳光道桥股份有限公司对该项目No2标段施工的投标，双方签订了合同书。

四、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2020年7月31日上午10时25分，云南阳光道桥股份有限公司承建的省道S305宜州经北牙至龙头二级公路工程二标段K11+080处路线左幅外侧洛岩新村路口，正在进行路面水泥稳定基层摊铺施工作业，当时：摊铺机停机待料，在场施工的人员有摊铺机司机劳昂勋、压路机司机谢厚平、铺路工吴齐业、刘建业、韩升。摊铺机从洛岩新村路口往宜州方向施工，劳昂勋在摊铺机操作平台上休息，韩升在摊铺机右侧休息，铺

吴齐业和刘建业坐在摊铺机运行板下面休息，吴齐业坐在刘建业左边，背对刘建业面朝摊铺机右侧路；刘建业背靠摊铺机运行板面朝压路机，谢厚平操作压路机从右边往左边施工，当压路机施工到刘建业前面5米左右时刘建业就起身离开，压路机在距离摊铺机3米左右停下再后退，当压路机再次压过来接近吴齐业的位置时，吴看了一下压路机准备起身离开，但不知为何原因他又重新坐回原位，此时因压路机驾驶员遇到突发情况，一时操作不当，造成压路机直接撞上又坐回原位的吴齐业，把吴夹在摊铺机和压路机中间。刘建业和韩升见状急忙跑过去叫压路机司机倒车，发现吴脸色发白，嘴角流血，已经昏迷过去。

（二）事发现场基本情况



2020年7月31日，应急管理局执法人员到现场了解事故发生经过



事故现场的摊铺机和压路机



事发徐工XS262J号压路机



云南阳光道桥股份有限公司工作人员在摊铺机前讲解事发经过

五、事故应急救援、报告及善后处置情况

事故发生后，在场施工人员刘建业大声呼叫其他施工人过来帮忙救人，韩升跑去叫食堂阿姨刘承娟，10:27分左右刘到达现场后拨打“120”急救电话，并掐住吴齐业的人中进行施救，刘建业扶住吴的脚。司机劳昂勋跑去工地叫来了一部车，准备把吴送去医院，但吴伤势太重上不了车。10:50分左右矮山社区医务人员到达现场并对吴进行抢救，11:00左右宜州区第一人民医院的救护车也来到事发现场，但吴因过重，经抢救仍然没有生命迹象，宣布抢救无效临床死亡。“120”急救人员11:30左右离开事发现场。

事故发生当天下午死者家属来到现场后拨打“110”报警电话，河池市公安局宜州公安分局城南派出所报警出警并把事故发生情况电话相关部门通报，宜州区应急管理局、宜州区交通运输局等部门接到报告后到达现场了解情况，并向宜州区委、区人民政府和河池市应急管理局汇报。

事故发生后，云南阳光道桥股份有限公司立即电话通知死者家属，并找来遮阳伞在现场遮住吴齐业尸体。当天下午4：10左右死者家属来到现场，云南阳光道桥股份有限公司工作人员全力安抚家属情绪，并后处理事宜的前期洽谈工作。云南阳光道桥股份有限公司于2020年8月1日中午11：30左右与死者家属达成赔偿协议，由云南阳光道桥股份有限公司补偿死者家属108万元人民币。

六、造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：吴齐业，男，汉族，现年57岁，身份证号码：4505211963*****613，广西合浦县石康镇十字村委会黄枝塘村12号，系云南阳光道桥股份有限公司聘用的公路道路施工作业普路工人。

（二）直接经济损失

云南阳光道桥股份有限公司补偿给事故遇难者吴齐业家属108万元，事故直接经济损失计为108万元

七、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

1、当事人吴齐业安全意识淡薄，违反了云南阳光道桥股份有限公司制定的《安全规章制度》有关违反压路机和摊铺机作业安全操作规程规定的安全事项，明知在压路机作业区域停留和休息易发生碾压，当发现压路机靠近自己时已起身又坐下，是导致事故发生的直接原因。

2、压路机司机谢厚平未经过专门培训无证上岗，在发生紧急突发情况时对压路机操作不当造成压路上违规停留在摊铺机运行板后面休息的吴齐业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、云南阳光道桥股份有限公司安全生产主体责任落实不到位；未有效教育和督促从业人员严格执行生产规章制度和安全操作规程；未有效监督、教育从业人员落实特种机械操作规程所规定的条款和要求。

2、云南阳光道桥股份有限公司对省道S305宜州经北牙至龙

头二级公路工程二标段项目施工安全生产工作重视不够，安全管理人员对施工现场安全监管和隐患排查不到位，对进行现场施工的工作人员未能做到全程监护，导致吴齐业违规在压路机作业的危险区域休息、停

得到及时有效地纠正和制止。

3、云南阳光道桥股份有限公司对施工现场特种机械操作人员检查和监管不严，造成压路机司机谢厚经过专门培训，未取得相关资质证件而无证上岗，在发生紧急突发情况时由于对特种机械操作不当导致事故发生。

（三）事故性质

调查组通过综合分析后一致认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定以及对责任人、责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1. 吴齐业，云南阳光道桥股份有限公司聘请的道路路面铺路工。安全防范意识淡薄，违规在压路机危险区域休息、停留，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2. 刘建业，云南阳光道桥股份有限公司聘请的道路路面铺路工。与吴齐业同一班组作业，和吴齐业违规在压路机作业危险区域休息、停留，对吴的违规行为未能有效阻止和监护，导致事故发生，建议由云南阳光道桥股份有限公司按照企业内部有关规定进行处理。

3. 韩升，云南阳光道桥股份有限公司聘请的道路路面铺路工。与吴齐业同一班组作业，对吴违规行为未能有效阻止和监护，导致事故发生，建议由云南阳光道桥股份有限公司按照企业内部有关规定进行处理。

4. 劳昂勋，云南阳光道桥股份有限公司聘请的道路路面摊铺机司机。与吴齐业同一班组作业，对吴行为未能有效阻止和监护，导致事故发生，建议由云南阳光道桥股份有限公司按照企业内部有关规定进行处理。

5. 谢厚平，云南阳光道桥股份有限公司聘请的道路路面压路机司机。未经过专门培训而无证上岗，在发生紧急突发情况时对压路机操作不当造成事故发生。建议云南阳光道桥股份有限公司按照企业有关规定进行处罚并解聘。

6. 陈超田，云南阳光道桥股份有限公司项目副总工程师，负责施工技术和现场管理工作。擅自离开岗位，未能有效履行安全生产现场管理职责，建议由云南阳光道桥股份有限公司按照公司有关规定进行处罚。

7. 李长林，云南阳光道桥股份有限公司项目安全负责人。作为建筑施工现场安全负责人，未能有效履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。建议由云南阳光道桥股份有限公司按照公司有关规定进行处罚。

8. 黄尚海，云南阳光道桥股份有限公司项目副总经理，主管公司安全管理工作。作为建筑施工现场管理工作负责人，未能有效履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。建议由云南阳光道桥股份有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，暂停或撤销其安全生产管理人员资格。

9. 孔垂荣，云南阳光道桥股份有限公司项目总经理，省道

s305宜州经北牙至龙头二级公路工程二标段主要负责人。作为该项目工程主要负责人，未有效履行安全管理职责，落实企业安全生产主体责任不到位；未有效组织工作人员落实企业安全生产规章制度和操作并未有效督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由云南阳光道桥股份有限公司按照公司有关规定进行处理。

(二) 对事故责任单位的责任认定及处理建议

云南阳光道桥股份有限公司作为省道s305宜州经北牙至龙

头二级公路工程二标段项目施工承建单位，对安全生产主体责任落实不到位，对项目安全管理不到位。未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；对施工现场特种机械操作人员检查和不到位；造成铺路工人吴齐业违规在压路机作业危险区域休息、停留未能有效阻止和监护，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十二条之规定，对事故发生负有责任。建议由河池市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定，对云南阳光道桥股份有限公司进行行政处罚。

九、事故的防范和整改措施建议

(一) 切实加强企业安全生产主体责任落实

项目建设单位要切实加强安全生产主体责任的落实，严格执行“五落实五到位”的规定，建立健全管理机构，建立和完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任层层落实到位；引业全员责任落实，加强对从业人员的安全教育培训力度，特别是对特种作业人员的教育培训工作，达到任职要求的技术和技能水平；强化作业现场的安全生产管理，制定强有力的措施，严厉打击违章指挥、违章作业的；扎实开展安全隐患排查治理，落实“四个清单”管理制度，及时消除重大隐患，严防事故发生。

(二) 强化施工单位作业的管理

项目施工单位要认真落实责任，依法对施工现场安全生产负责，加强对施工现场的管理，确保安全生产。一是项目施工单位要认真按照合同的约定对项目发包单位负责。二是要根据承揽工程的规模和特点，依

健全安全生产责任体系，完善安全管理制度，设置安全管理机构，配备专职管理人员和工程技术人员。三、加强对承建项目及所附属项目部管理，要按照制度要求定期或不定期开展安全检查，对施工人员进行安全教育和考核工作，保证管理人员和作业人员掌握必要的安全生产知识和操作技能。四是要定期对各种车辆、机械设备进行检查、维修和保养，严禁工程车辆、机械带病作业。五是要按照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现问题及时整改，并消除事故隐患。

(三) 强化安全监管工作

有关工程建设单位和监理单位要认真吸取省道S305宜州经

北牙至龙头二级公路工程二标段“7•31”事故教训，举一反三，进一步落实中央和自治区党委、自治区人民政府关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立以人为本的安全发展理念，指导和督促施工单位文明施工、文明施工，充分保障从业人员应当享有的劳动保障权益；所在地乡镇人民政府和有关行业主管部门要履行属地安全监管与行业安全监管责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，加强对在本辖区、本行业从事相关生产经营活动企业的安全检查指导，及时督促企业整改和消除生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生。

重点网站 ▼

广西各市政府网站 ▼

河池市各部门网站 ▼



网站地图 | 联系我们

主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 | 承办单位：河池市宜州区大数据发展局

地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 | 邮编：546300 | 邮箱：yz3188584@hechi.gov.cn

桂公网安备45128102451341 | 桂ICP备18004831号-2 | 网站标识码：4512810004