

皋兰兰州鸿安矿业有限公司“9·1” 一般车辆伤害事故调查报告

皋兰县政府事故调查组

2024年9月24日

目 录

一、事故基本情况.....	- 2 -
(一) 事故发生单位基本情况.....	- 2 -
(二) 事故发生单位安全管理情况.....	- 3 -
(三) 事故发生经过.....	- 3 -
(四) 事故现场情况.....	- 4 -
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	- 5 -
二、事故应急处置及评估情况.....	- 6 -
(一) 事故信息接报及响应情况.....	- 6 -
(二) 事故现场应急处置情况.....	- 6 -
(三) 医疗救治和善后情况.....	- 7 -
(四) 事故应急处置评估.....	- 7 -
(五) 尸检检验情况.....	- 7 -

三、事故原因分析..... - 8 -

 (一) 直接原因分析..... - 8 -

 (二) 其他可能因素..... -8 -

 (三) 间接原因分析..... - 8 -

四、有关责任单位存在的主要问题..... - 9 -

 (一) 事故单位..... - 9 -

 (二) 属地镇政府..... - 9 -

 (三) 行业监管单位..... - 9 -

五、有关责任人员和责任单位的处理意见..... - 10 -

 (一) 对事故责任人的处理建议..... - 10 -

 (二) 对事故责任单位的处理建议..... - 12 -

 (三) 对地方党委政府的处理意见..... - 13 -

 (四) 对监管部门的处理意见..... - 12 -

六、事故主要教训..... - 13 -

 (一) 企业主体责任落实问题教训..... - 13 -

(二) 部门监管问题教训.....	- 13 -
(三) 属地监管问题教训.....	- 13 -
七、一案四查及两个倒查情况.....	- 14 -
(一) 一案四查情况.....	- 14 -
(二) 两个倒查情况.....	- 16 -
八、事故整改和防范措施.....	- 16 -

皋兰兰州鸿安矿业有限公司“9·1” 一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月1日20时31分，位于皋兰县什川镇的兰州鸿安矿业有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失102万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规，2024年9月4日，皋兰县人民政府依法成立由县政府常务副县长任组长，县应急局局长任副组长，县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和什川镇政府等单位有关负责同志组成的皋兰兰州鸿安矿业有限公司“9·1”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请皋兰县检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则及“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故经过、发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定：本起事故是一起由违章操作、管理缺失和人

员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地单位及相关情况

1. 事故发生单位概况

兰州鸿安矿业有限公司（以下简称鸿安矿业公司）位于什川镇河口村北叶岔，成立于2019年12月30日，统一社会信用代码：91620122MA72XY19L；注册资本5千万元整；法定代表人：陈日军；注册地址：兰州市皋兰县石洞镇庄子坪村；现有职工23人。经营范围：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 事故车辆情况

事故发生车辆为轮式装载机，生产企业为广西柳工机械股份有限公司，车辆型号CLG860H，发动机型号：QSL93，车架号：VLGL9550VK0603555，该车辆为柴油机械车，颜色为黄色，额定载荷5000Kg，工作质量21100Kg，功率180kW。最大设计车速：36KM/h，车辆生产日期为2020年3月23日。鸿安矿业公司于2020年9月26日购买了该型号车辆，用于砂石堆场装卸石料。该装载机车况良好，前后工作照明灯正常，公司内部编号为60#装载机。

3. 现场作业人员情况

1. 魏万玮，男，汉族，出生于2001年8月6日，身份证

号：620122200108XXXXXX，住址：甘肃省皋兰县什川镇河口村390号。于2024年5月份就职于鸿安矿业公司，主要岗位装载机驾驶员。取得皋兰县人事局组织的驾驶轮胎式装载机培训证和B2汽车驾驶证。

2.南真军，男，汉族，出生于1983年8月28日，身份证号：622427198308XXXXXX，住址：甘肃省临洮县中铺镇南家村一社224号。9月1日，南真军驾驶车牌号（甘AA5806）重型自卸货车在鸿安矿业公司石料堆场拉运石料时，被鸿安矿业公司60[#]装载机碾压。

（二）事故发生单位安全管理情况

鸿安矿业公司设立了安全领导小组，制定了安全生产责任制、安全规章制度和各岗位操作规程，公司主要负责人及专职安全员考取了安全管理资格证书，聘请了矿山类注册安全工程师，对员工进行了三级安全教育培训及考核。按照市县要求开展了隐患排查、整治及其他工作，但安全管理仍存在漏洞、隐患排查不细致、风险辨识不到位的问题。

（三）事故发生经过

结合监控录像及相关人员询问笔录还原事故经过如下：2024年9月1日20时11分，南真军驾驶甘AA5806重型自卸货车前往鸿安矿业公司石料堆场拉运石料。20时20分，鸿安矿业公司装载机驾驶员魏晋山驾驶50[#]装载机给南真军的货车装石料。20时27分，装满石料后魏晋山鸣笛示意石料已装满，但发

现货车未启动，随后魏晋山再次鸣笛提示，并在驾驶室室内向外观察，未发现南真军本人，随即驾驶装载机先行离开石料场。20时31分，另一货车司机魏代琪驾驶重型自卸货车来到石料场，并停车等待；同一时间，公司装载机驾驶员魏万玮驾驶60[#]装载机从停车区前往石料场装卸区域，在即将进入料场的过程中，货车驾驶员魏代琪发现装载机在行驶过程中左侧轮胎发生颠簸，发现有人被轧后立即用手电筒向魏万玮示意，魏万玮看到灯光后立即驻车并向右后方倒车，发现南真军趴在地上，嘴和鼻子有血流出。20时39分，魏万玮拨打了120，并向公司领导进行电话汇报。21时18分，县医院医务人员到达现场，现场急救后，确认南真军已无生命体征。

（四）事故现场情况

事故现场是鸿安矿业公司砂石料堆场，事故作业面平坦，场地东西长55米，南北宽30米。事故发生时间为晚上20时31分，石料场照明条件差、光线不足，南真军拉运石料的货车装满石料，车头朝东北，车尾朝西南停放，货车尾灯和小灯正常开启，车辆周围视线良好。受害人南真军尸体位于该公司石料堆场地面上，呈头南足北俯卧状，嘴和鼻子均有鲜血流出，尸体右前方5米处停放60[#]装载机。



南真军的货车
甘 AA5806 位置

肇事 60 装载机
位置

南镇军的尸体
位置

图 1 事故发生现场



图 2 拉石料货车（车牌甘 A5806）



图 3 肇事装载机（60 装载机）

机）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死者基本情况表

序	姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	身份证号码	伤亡	工种
---	----	----	----	----	----	------	-------	----	----

号								程度	
1	南真军	男	汉	41	甘肃临洮	初中	622427198308XXXXXX	死亡	重型自 卸货车 驾驶员

事故直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）规定，本次事故直接经济损失（万元）：102 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 月 1 日 20 时 39 分，魏万玮给鸿安矿业公司现场负责人报告事故，并拨打 120 急救电话；

20 时 50 分，鸿安矿业公司现场负责人向公司总经理陈日军报告事故情况，并拨打 110 报警电话；

21 时 20 分，鸿安矿业公司总经理陈日军向什川镇政府和皋兰县应急管理局报告事故情况；

21 时 30 分，什川镇政府向县应急管理局报告事故情况；

22 时 30 分，皋兰县应急管理局向县委县政府及兰州市应急管理局上报事故情况。

相关监管部门接到事故报告后，按要求上报事故符合国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，不存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等问题。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后魏万玮立即拨打“120”请求急救，并报告公司负责人。公司总经理陈日军向相关监管部门报告了事故。皋兰县公安局、应急局、什川镇等单位的相关人员立即赶赴现场救援和处置，21点18分医护急救人员到达事发现场，对伤者实施救护，县应急局下达《现场措施决定书》，要求鸿安矿业公司暂时停产，全面排查事故隐患。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治情况：20时31分事故发生后，20时35分装载机司机魏万玮立即拨打120急救电话，21时18分医护急救人员到达现场，经医生现场检查确认死亡。

善后处置情况：事故发生后，鸿安矿业公司及时联系死者家属，积极做好安抚和赔偿工作，并于9月3日与其家属签订赔偿协议，家属得到妥善安抚，未造成社会负面影响，事故善后赔偿工作已完成。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组对应急处置情况进行评估认为：事故发生后，企业能够积极组织救援；接到事故报告后，皋兰县委县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，伤员救治及时，善后处置工作有序，无衍生、次生事故发生。

（五）尸体检验情况

2024年9月1日，皋兰县公安局治安管理大队委托甘肃省皋兰县公安局司法鉴定中心对南真军进行了尸表检验和死亡原因鉴定，2024年9月4日出具了《鉴定书》（皋）公（司）鉴（病理）字〔2024〕21号）。鉴定意见：南真军损伤符合装载机碾压所致，分析应系颅脑损伤合并创伤性、失血性休克死亡。

三、事故原因

（一）直接原因分析

1. 装载机驾驶员魏万玮驾驶装载机速度过快，且进入石料堆场疏于观察，未对装载机行驶区域进行认真查看，导致装载机左侧车轮碾压南真军；

2. 货车驾驶员南真军安全意识淡薄，未按规定穿戴劳动防护用品（反光背心），违反公司规定在作业区域下车停留。

（二）其他可能因素

通过事故现场勘查、询问和县公安局尸检报告及现场视频分析，排除人为故意行为、突发灾害因素的影响。

（三）间接原因分析

1. 鸿安矿业公司安全生产事故隐患排查不到位。未对魏万玮石料场内驾驶装载机车速过快行为进行及时制止；未排查出装载机铲斗提起50公分后，行驶过程中存在较大盲区的安全隐患；

2. 鸿安矿业公司安全生产投入不足。石料堆场照明设施配

备不足，夜晚作业存在一定安全隐患；

3. 鸿安矿业公司安全管理不到位。未督促装载机驾驶员严格执行装载机操作规程；未督促拉运石料的货车驾驶员及时离开作业场所；未督促进入石料堆场的货车司机穿戴反光背心等必备劳动防护用品；

4. 鸿安矿业公司安全教育培训不到位。未对本公司装载机驾驶员进行轮式装载机专项培训；未对外来车辆驾驶员进行安全教育和风险告知。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

鸿安矿业公司存在企业安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制未正常运行等问题；公司安全隐患排查不细致，未排查出装载机铲斗提起50厘米后，行驶过程中存在较大盲区的安全隐患；未发现装载机驾驶员驾驶速度过快；安全生产投入不足，石料堆场照明设施配备全面；作业现场安全管理不到位，未将外来车辆及驾驶员纳入本公司统一安全管理中。

（二）属地镇政府

什川镇未严格履行属地安全监管责任。2024年什川镇对鸿安矿业公司仅检查了1次，未对鸿安矿业公司进行全面检查；未对检查发现的隐患进行复查；未按照2024年县安委会会议要求督促该企业落实安全生产主体责任，什川镇政府对安全生产

工作重视程度不足。

（三）行业监管单位

皋兰县应急管理局未严格履行行业监管责任。县应急局虽然按照局年度执法计划和省市要求对鸿安矿业公司安全生产工作进行了检查，对检查发现的问题闭环管理，但仍存在工作不细致，倒逼企业落实主体责任的力度不够。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1. 南真军安全意识淡薄，未严格执行鸿安矿业公司安全管理制度，未按规定穿戴劳动防护用品（反光背心），违规停留在装载机作业区域，未注意避让车辆，对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 魏万玮，鸿安矿业公司装载机驾驶员。作业时未严格遵守公司装载机操作规程，驾驶装载机进入石料堆场速度过快，且在行驶过程中疏于观察，未发现南真军直接碾轧过去，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

3. 陈日军，鸿安矿业公司法定代表人。作为企业主要负责人，履行安全生产职责不到位；安全生产投入不足，石料堆场照明设施配备不全，未能督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项^[1]和第五项

^[1][2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

第二款^[2]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项^[5]之规定，建议由县应急局对陈日军处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

4. 陈建明。鸿安矿业公司专职安全员，未认真履行安全管理职责，生产安全事故隐患排查不到位，未排查出装载机铲斗提起 50 公分后，行驶过程中存在较大盲区的安全隐患；未及时阻止装载机驾驶员场内车速过快的隐患；安全教育培训工作不力，未对外来车辆驾驶员进行安全教育和风险告知，对此次事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项和第五项^[6]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项^[4]之规定，建议由县应急局对陈建明处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

²[4] 第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3

⁴[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；第（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[8] 第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款；

（二）对事故责任单位的处理建议

1. 鸿安矿业公司。未认真履行安全生产主体责任，安全投入不足，石料堆场照明未全覆盖，光线不足；安全教育培训不到位，未对外来货车驾驶员进行安全教育和风险告知；现场作业安全管理不到位，未监督、教育外来车辆驾驶员按照使用规则佩戴劳动防护用品；未及时发现外来车辆驾驶员停留在石料堆场，对该起事故负主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第四项、第五项^[5]、第四十四条第一款^[6]之规定，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款^[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[8]之规定，对其处以人民币 50 万元罚款的行政处罚。

（三）对地方党委政府的处理意见

什川镇人民政府，作为企业属地政府，属地安全监管职责落实不到位，对辖区内企业落实安全生产主体责任督促不力，2024 年 3 月至 2024 年 9 月，先后发生 3 起生产安全事故，造成

^[5]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[6][7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[8][9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

3人死亡，充分暴露出什川镇政府对安全生产工作重视程度不够，汲取辖区内其他企业生产安全事故教训不深刻，建议什川镇政府向皋兰县政府作出深刻的书面检查。

（四）对监管部门的处理意见

县应急局，作为工贸行业主管单位，虽然按照上级业务部门和市县领导的要求做了大量工作，但仍存在对企业安全监管督促不力，对事故发生负有行业监管责任，建议县应急局向皋兰县政府作出深刻的书面检查。

序姓名性别民族年

（一）企业主体责任落实问题教训

鸿安矿业公司在本次事故中应吸取以下教训：在生产作业中要贯彻落实安全发展理念、要实打实开展风险及风险源辨识，针对风险制定切实可行的管控措施，加大隐患排查力度，对排查出来的隐患问题坚决整治到位。要进一步健全完善并严格落实安全生产规章制度，加大对从业人员的安全教育培训并进行考核，特别要高度重视外来车辆及驾驶员的安全管理，对进入厂区的车辆和人员纳入本企业一同管理；同时，要加强现场作业管理，对夜间作业要确保安全防护措施和安全管理到位，对危险性较大的作业场所要安排现场管理员。

（二）部门监管问题教训

县应急局在本次事故中应吸取以下教训：加大主管行业日常监管力度、执法检查频次，在日常检查中对各级各部门检查企

业发现的问题隐患要一并督促企业保质保量整改到位；要督促企业对已建立的双重预防机制和安全生产标准化正常运行起来，对配备的专职注册安全工程师不定期进行抽查，确保在岗在位。督促企业加大安全投入，配备充足的安全管理员和必要的设备设施，切实提高企业本质安全水平，确保企业安全有序生产。

（三）属地监管问题教训

什川镇政府在此次事故中应吸取以下教训：对辖区企业进行全面风险研判，并将风险研判结果提交镇党委会研究部署，对危险性高的企业镇政府镇长及镇党委书记要亲自抓，确保把工作部署和安全责任切实传导到企业基层，落实到生产、作业、施工一线，把责任和压力有效传导给每一名企业员工。同时，要督促企业深入开展风险研判、风险评估、源头治理，采取“人防+物防+技防”的方法，破除“认不清、想不到”和“不会管、怎么管”问题，切实推动安全生产措施管控到位、落实到位。

七、“一案四查”“两个倒查”情况

根据《甘肃省生产安全事故调查“一案四查”“两个倒查”办法（试行）》（甘安委发〔2021〕6号）要求，事故调查组就主体责任、监管责任、重大决策部署贯彻落实情况和反映出的深层次原因进行了深入调查，就培训考试、招投标进行了深入倒查。

（一）“一案四查”情况

1. 主体责任落实情况。鸿安矿业公司现场管理不到位，未及时发现并制止装载机驾驶员驾驶过快的行为、未及时发现货车装满石料离开石料堆场；安全教育培训不到位，未对外来拉石料的车辆驾驶员进行入场安全教育和危险性告知。反映出鸿安矿业公司开展安全生产大排查大整治百日攻坚和安全生产治本攻坚三年行动存在薄弱环节，在落实企业安全生产主体责任方面有漏洞，落实各级政府及行业部门制度措施清单工作有差距。

2. 行业监管责任落实情况。2024 年，县应急局印发了《全县非煤矿山安全生产大排查大整治百日攻坚行动方案》《皋兰县矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》等文件，对全县非煤矿山安全生产工作进行了全面的安排部署。对检查发现的问题隐患及时督促企业整改到位，及时消除安全隐患。截至目前，县应急局非煤矿山科室开展执法检查、联合检查、国家省市督查检查 20 家次。重点对矿山企业安全生产责任落实、安全生产管理机构、贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，推动《国务院安全生产委员会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等情况开展了检查，发现问题 85 条，已全部整改完毕。责令停产整改 1 家，立案处罚 3.5 万元，县应急局履行了安全监管职责。

3. 属地监管责任落实情况。2024 年什川镇先后组织召开全镇安委会（扩大）会议 3 次，安全生产推进会 2 次，针对重大事故隐患专项排查整治 2024 行动召开专题部署会 2 次。会上，传达学习了相关会议精神及领导批示，并针对特殊时间节点和今年什川镇重点领域安全生产工作作了具体安排部署。按照《全县重大事故隐患专项排查整治 2024 行动实施方案》文件要求，重点对辖区内危化品领域、非煤矿山领域、消防领域、工贸领域和桥梁隧道施工领域开展了安全大检查 36 轮次，燃气安全隐患专项检查 3 轮次，截至目前，共检查建筑工地 10 处，农家乐 36 家，矿山企业 3 家，加油站 1 家，燃气站 1 家，检查出各类安全隐患 84 条，现场整改 72 条，限期整改 12 条。其中对鸿安矿业公司检查 1 次，发现隐患 5 条，督促整改 5 条。

4. 重大决策部署贯彻落实情况。鸿安矿业公司按照市县要求结合企业实际情况制定了《兰州鸿安矿业有限公司安全生产大排查大整治百日攻坚行动方案》和《兰州鸿安矿业有限公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》文件，并按照文件要求开展了相关工作，重点对本公司重大事故隐患进行了排查和整改，目前鸿安矿业公司不存在重大事故隐患。

5. 事故反映出的深层次原因。鸿安矿业公司安全生产主体责任落实不力。安全管理标准化、精细化水平不高，安全管理存在盲区和漏洞。什川镇政府对辖区内企业落实安全生产主体责任督促不力，对企业监管方式单一，未综合运用警告、通报等

行政手段，对企业安全检查流于形式，对隐患长期存在监管失察。

（二）“两个倒查”情况

1. 培训考试情况。鸿安矿业公司对本单位员工严格执行了三级安全教育及培训考试制度。本公司从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，但是在工作中执行不力。鸿安矿业公司对外来拉石料的货车驾驶员未进行安全教育和风险告知。

2. 招投标情况。不存在招投标的情况。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）鸿安矿业公司要强化企业安全生产主体责任落实，全力提升企业本质安全水平：一要召开一次事故剖析会，深刻汲取事故教训，举一反三，查找安全生产工作中存在问题和薄弱环节，加强安全管理，及时消除事故隐患，避免同类事故发生；二要加强安全管理基础工作，按照《安全生产法》等法律法规规定，对已建立的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行起来，同时，进一步加大安全教育培训力度，强化各层级、各岗位人员的安全责任意识，切实牢固树立“隐患就是事故”的意识，确保安全教育入脑入心；三要强化对外来货车驾驶员的安全管理和入厂安全教育。今后对凡是进入厂区

的外来运输车辆和人员进行重点监管，确保及时发现和消除外来车辆可能存在的事故隐患及问题。

（二）县应急局要认真履行行业监管职责，贯彻落实近期各级关于安全生产工作的安排部署和要求。要针对本次事故举一反三，扎实开展辖区非煤矿山厂区车辆安全专项整治，结合正在开展的安全生产专项整治三年行动，排查一批隐患，解决一批突出问题。对检查发现的问题隐患要综合运用联合惩戒、停产整顿等措施，防止违法违规行为屡禁不止、屡罚不改。同时，要大力推进非煤矿山安全生产标准化建设，增强防范化解重大安全风险的内生动力，提升矿山本质安全水平，实现从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。

（三）什川镇政府要反思今年连续发生生产安全事故的原因，切实认真吸取事故教训。履行好属地安全监管责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，要充分发挥安全生产社会化服务机构的技术力量，彻底对辖区内的企业进行隐患排查，消除事故隐患，坚决遏制生产安全事故的发生；同时，镇综合执法队要加大安全生产违法违规处罚力度，通过执法检查，对企业安全生产主体责任落实不到位的违法违规行为，立案进行查处，形成有效震慑，有效督促企业落实安全生产主体责任，切实遏制生产安全事故的发生。

兰州市皋兰县政府事故调查组

2024 年 9 月 24 日