

沈北新区沈阳宏昕朗商贸有限公司 “6·10”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月10日14时52分，空调安装工人陈某志在位于沈北新区正良街道的汤姆的健身运动中心二楼210房间安装空调时，不慎从外窗台坠落至地面，当场死亡，直接经济损失约110万元。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、人员询问、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因沈阳宏昕朗商贸有限公司未建立健全全员安全生产责任制，高处作业人员安全意识淡薄，在未按照规定佩戴安全带等劳动防护用品的情况下，违章冒险作业造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、涉事相关单位基本情况

（一）沈阳宏昕朗商贸有限公司

沈阳宏昕朗商贸有限公司^[1]（以下简称宏昕朗公司）成立于2017年12月20日，法定代表人程某超，企业类型为有限责任

[1] 沈阳宏昕朗商贸有限公司：成立于2017年12月20日，法定代表人程某超，统一社会信用代码91210114MAOUT7XXXX，住所为辽宁省沈阳市于洪区，经营范围：家用电器、五金销售；空调制冷设备、通风设备、机电设备、中央空调系统、管道销售、安装、维修服务；空调设备技术咨询、技术服务；空调清洗服务；商务信息咨询；普通货物运输；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司，统一社会信用代码 91210114MA0UT7XXXX，住所在辽宁省沈阳市于洪区，主要经营空调制冷设备销售、安装、维修服务，现有员工 30 余人，其中取得《高处作业特种作业证》的从业人员有 24 人。

宏昕朗公司与小米品牌公司为承揽关系，2026 年 1 月 12 日双方签订了《小米终端售后服务合同》，有效期：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，宏昕朗公司负责向沈北新区购买小米品牌空调的用户提供售后服务，主要售后服务为空调安装、维修等工作。

具体经营情况如下：用户购买空调设备后，小米系统会自动生成一个服务单号，并自动派送到负责对应区域公司的派单系统，宏昕朗公司接到沈北区域的派单后，会将订单信息发布至小米服务通软件，安装工人通过该软件自行接单进行上门作业。本次事故所涉空调型号为一匹挂机，安装费用由小米系统根据空调型号进行结算给宏昕朗公司，挂式空调安装费为 128 元/台，立式空调安装费为 176 元/台。

（二）沈阳市沈北新区汤姆的健身运动中心

沈阳市沈北新区汤姆的健身运动中心（个体工商户）^[2]（以

[2] 沈阳市沈北新区汤姆的健身运动中心：成立于 2025 年 11 月 27 日，经营者张某杰，类型为个体工商户，经营场所所在沈阳市沈北新区，经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；咨询策划服务；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；休闲娱乐用品设备出租；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；保健食品（预包装）销售；露营地服务；住房租赁；停车场服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外的项

下简称汤姆健身中心），成立于2025年11月27日，经营者张某杰，类型为个体工商户，经营场所是沈阳市沈北新区，主要经营健身休闲活动、体育健康服务、体育赛事策划等，现有员工6名。2026年6月8日，汤姆健身中心通过京东APP购买2台型号为KFG-35GW/N1A1的1.5匹小米品牌空调。

二、涉事人员基本情况

（一）空调安装工陈某志（死者）

陈某志，男，50岁，住址：辽宁省昌图县三江口镇，于2024年5月入职宏昕朗公司，从事空调安装、打水钻、室外空调外机安装等工作，宏昕朗公司为其缴纳雇主责任险。

陈某志持有《特种作业操作证》，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维修、拆除作业，有效期自2024年5月24日至2030年5月23日。

陈某志的工资由宏昕朗公司结算的空调安装费以及用户安装空调附加服务费用两部分组成。每安装一台空调，宏昕朗公司支付给陈某志40-60元安装费，月底统一结算支付给陈某志。陈某志在为用户提供安装空调服务过程中，提供的打孔、销售零部件等附加服务费用由用户自行支付给陈某志个人。

（二）空调安装学徒工王某

王某，男，29岁，住址：沈阳市沈北新区蒲岸公馆，2026年5月25日，陈某志聘用王某作为自己的学徒工，每日给王某

目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

发放工资报酬人民币 200 元，王某负责协助陈某志完成空调安装工作，具体从事室内搬运机器、缠空调内外机连接管胶带、传递工具等基础工作。

三、事故现场勘验情况

（一）现场情况

事故发生地点为汤姆健身中心 210 房间。汤姆健身中心所在建筑坐北朝南，北侧临道设置出口，中部设置东西内向走廊。210 房间位于走廊北侧，面积约 24 平方米。

经现场勘验，现场留有安全绳、安全带、电钻等作业工具。安全绳、安全带功能完好，未见损坏。安装工具包放在桌面上，安全绳大部分散落在室内地面上。安全绳一端以挂钩节的捆绑方式绑在距离窗户 2.1 米处的四方桌子腿上（捆绑方式见图 1），另一端连接在安全带上，安全带放在窗台上。经现场实地勘查，210 房间北侧窗户外设有东西走向外置凹型挑檐沟（见图 2），挑檐沟总宽 1.57m、总长 50m，挑檐沟北侧设置墙基，墙基宽 0.67m、高 0.27m，整体离地高度 7m，该区域未设置临边防护设施，在此处开展作业属于高处作业。房间窗户下缘距室内地面 0.88m，距离外侧挑檐沟平面 1.2m。

事发时，空调室内机已安装在 210 房间东墙靠窗位置，室外机尚未安装，外机连接管路已通过墙体空调孔穿出室外。该空调穿墙孔距离挑檐沟地面 2.05m，水平距离窗户 0.75m。房间窗户下缘距室内地面 0.88m，距离外侧挑檐沟平面 1.2m；窗户西侧水

平距离 0.7m 位置设有长度 0.5m 的室外空调支架。

死者坠落在 210 房间窗户下方的室外柏油路面处，经 120 抢救无效死亡（坠落现场情况见图 3）。



图 1 现场的安全绳捆绑方式



图 2 窗户北侧的外置凹型挑檐沟



图 3 坠落现场情况

（二）当天天气情况

事故发生时，气温为 24℃，天气多云，未见雷雨大风等恶劣天气。

四、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

陈某志在小米服务通软件接到汤姆健身中心购买的小米空调订单后，于 2026 年 6 月 10 日和王某一同前往汤姆健身中心安装空调。

二人将一台空调搬运至二楼 210 房间后，王某开始拆解空调包装、缠绕空调内外机连接管包布等工作。陈某志则负责打孔工

作。陈某志使用水钻，在该房间北侧墙壁上打出空调安装孔（距室内地面高 2.1 米，距室外凹型挑檐沟凹型沟槽地面高 2.05m）。王某将空调内挂机固定至室内。随后，陈某志在未穿戴安全带的情况下，从窗户出去站在室外凹型挑檐沟地面上安装空调支架。空调支架安装完毕后，王某将空调内外机连接管从室内的水钻孔穿至室外。通过监控视频回看，陈某志为使空调内外机连接管长度足以连接空调外挂机，双脚踩在窗台边缘上，双手扶着窗框开始室外作业。

14 时 52 分 53 秒，陈某志（未穿戴安全带、未系安全绳）双脚踩在窗台边缘上，右手扶着上侧窗框，身体重心在室外，左手握着空调内外机连接管用力向下拽，见图 4。



图 4 14 时 52 分 53 秒监控截图

14 时 52 分 55 秒，陈某志重心回到窗台边缘，双手扶着上侧窗框，见图 5。



图 5 14 时 52 分 55 秒监控截图

14 时 52 分 57 秒，陈某志左脚向左下方探出，向着斜下方凹型挑檐沟北侧墙基方向探出，重心挪至室外，未踩到凹型挑檐沟北侧墙基时双手脱离窗框，只剩右脚一个支撑点，倒向室外，见图 6。



图 6 14 时 52 分 57 秒监控截图

14 时 52 分 59 秒，陈某志从室外凹型挑檐沟跌落至一楼柏油路面，见图 7。



图 7 14 时 52 分 59 秒监控截图

（二）事故应急救援情况

汤姆健身中心的工作人员第一时间拨打 120 电话，10 多分钟后救护车到达现场，经现场抢救无效，宣布其死亡。接到事故报告后，沈北新区应急局、沈北新区公安分局、正良街道办事处、正良派出所有关领导同志先后到达事故现场进行应急处置并成立了事故调查组开展事故调查处理工作。

五、人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者陈某志，男，50 岁，住址：辽宁省昌图县三江口镇，系宏昕朗公司空调安装工人。根据《居民死亡证明（推断）书》显示，陈某志死亡原因为高处坠落，直接经济损失约人民币 110 万元。

六、事故原因

（一）直接原因

作业人员陈某志安全意识淡薄，风险辨识不足，在明知高处作业且无临边防护的情况下，忽视高处作业中的风险，同时多次接受安全教育培训后，仍然在未按照规定佩戴安全带等劳动防护用品的情况下，违章冒险开展高处作业，造成其从 7 米高处坠落致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

宏昕朗公司，未建立健全本单位全员安全生产责任制，对事故发生负有直接管理责任。

七、事故性质

经调查认定，该起事故是一起因宏昕朗公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制，该公司高处作业人员安全意识淡薄，在未按照规定佩戴安全带等劳动防护用品的情况下，违章冒险开展高处作业造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

八、责任认定及处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

宏昕朗公司，未建立健全本单位全员安全生产责任制，对事故发生负有直接管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[3]的规定，建议由沈北新区应急管理局依据相关规定处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1. 陈某志（死者），宏昕朗公司空调安装工人，安全意识淡薄，风险辨识不足，在明知高处作业且无临边防护的情况下，忽视高处作业中的风险，同时多次接受安全教育培训后，仍然在未按照规定佩戴安全带等劳动防护用品的情况下，违章冒险开展高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 程某超，宏昕朗公司法定代表人、主要负责人，未建立健全并落实全员安全生产责任制。以上行为违反了《中华人民共和国

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

国安全生产法》第二十一条^[4]第一项，对事故发生负有领导责任。建议沈北新区应急管理局依据相关法律法规，落实对事故责任人的行政处罚。

九、事故防范和整改措施

宏昕朗公司应当深刻吸取本次高处坠落事故教训，逐项落实以下整改措施：

1. 建立健全安全生产责任体系。制定并落实全员安全生产责任制，逐级签订安全责任书，杜绝以劳动合同替代安全职责；完善高处作业、隐患排查、劳保用品管理等配套制度。

2. 加强培训及警示教育。对一线安装人员开展高处作业专项培训，强化安全教育培训工作，落实上岗考核制度，增强从业人员安全意识。同时，对全体从业人员开展警示教育，用身边事教育身边人，杜绝作业人员存在违章侥幸心理，避免类似事故再次发生。

沈北新区商务局，虽然涉事企业注册及经营地址位于沈阳市于洪区，但我区也要深刻汲取本次事故教训，举一反三。沈北新

[4] 《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- (四)保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- (七)及时、如实报告生产安全事故。

区商务局应将家电维修、安装维保等本行业部门监管领域的生产安全纳入常态化监管。一是全面摸排辖区安装维保企业，健全企业、高处作业持证人员台账，摸清行业安全底数，实施常态化动态监管。二是每年至少组织开展一次行业安全培训，重点围绕高处作业、安全防护及安全生产法规开展宣贯，督促企业落实安全生产责任制、劳保用品配发等管理制度，规范留存培训台账及相关资料，对制度落实不到位的企业及时督促整改。三是定期开展行业安全专项检查，严格督促相关行业企业全面落实安全生产主体责任，督促企业常态化开展自查自纠，对隐患问题突出、整改不力的企业严肃查处，持续压紧压实企业安全生产主体责任，坚决防范同类事故再次发生。

沈北新区沈阳宏昕朗商贸有限公司
“6·10”一般高处坠落事故调查组
2026年8月19日