

永吉西阳“8·22”一般机械伤害事故调查报告

永吉县政府事故调查组

2024 年 10 月 30 日

目 录

一、事故基本情况	
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	2
1. 事故发生岗位工艺流程	2
2. 事故发生单位安全管理情况	3
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	4
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	5
二、事故应急处置及评估情况	5
(一) 事故信息接报及响应情况	5
(二) 事故现场应急处置情况	5
(三) 事故应急处置评估	6
三、事故原因分析	6
(一) 直接原因分析	6
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况	6
(三) 其他可能因素排除	6
(四) 间接原因分析	7
四、有关责任单位存在的主要问题	7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	7
(一) 免于追究责任人员	8
(二) 对有关责任人员的行政处罚建议	8
(三) 对有关责任单位的行政处罚建议	9
(四) 对有关公职人员的处理建议	10
六、事故整改和防范措施	10
(一) 吉林大黑山铝业股份有限公司	10
(二) 永吉县应急管理局	11

永吉西“8·22”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月22日20时53分许，位于永吉县西阳镇撮落村的吉林大黑山钼业股份有限公司，碎矿车间 BNo. 05 号固定式胶带输送机进行矿粉输送时发生机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，省委、省政府、市委、市政府以及省、市级应急管理部门领导高度重视，指示要依法依规稳妥处理善后，对该起事故组织调查，严肃追责问责。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，8月23日，永吉县人民政府成立了以县应急管理局为组长单位、县公安局、县总工会、西阳镇人民政府为成员单位的永吉县“8·22”事故调查组，同时报请县纪委监委全程监督，依法对此事故进行全面调查处理。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析讨论，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施建议。

经事故调查组调查认定，永吉西阳吉林大黑山钼业股份有限公司“8·22”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业引发的

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位为吉林大黑山钼业股份有限公司，统一社会信用代码为 91220201768965424E，营业执照登记机关为吉林市市场监督管理局，注册地址为永吉县西阳镇撮落村，工商注册号为 220221000001839，营业期限自 2014 年 12 月 21 日起、无固定期限；企业参保人数 856 人，经营范围为钼矿露天开采，钼精矿、硫铁矿、铜精矿采选，钼化合物、钼合金制品生产加工，钼及钼化合物废料、钼制品及钼合金废料销售，石材加工，矿产品（除煤炭及制品、石油及制品、天然气及制品）生产加工销售。该公司始建于 1987 年，是经吉林市经贸委批准，由吉林市冶金局、吉林市前进铜矿共同组建的“吉林市钼矿”，后更名为“吉林大黑山钼矿”。2004 年 12 月 21 日，设立“吉林大黑山钼业有限公司”；2013 年 6 月整体变更发起设立股份公司，正式更名为“吉林大黑山钼业股份有限公司”；2019 年 6 月，由中泽控股集团股份有限公司重整，改制为混合所有制企业。该公司目前持有非煤矿产资源开采安全生产许可证、尾矿库运行安全生产许可证，两证均在有效期内。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 事故发生岗位工艺流程。

事故发生位置属吉林大黑山钼业股份有限公司碎矿车间，死

者王某库为该车间 BNo. 05 号胶带输送机岗位甲班工人，从事胶带输送机日常巡视、简单维护、卫生清扫工作。

2. 事故发生单位安全管理情况。

吉林大黑山钼业股份有限公司制定了包含安全生产责任制管理、生产安全应急救援处理制度、安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度在内的多项制度，开展了重大事故隐患排查治理。

公司设立了安全环保部对安全生产进行统一管理协调，配备了符合行业类别的中级注册安全工程师；事发的碎矿车间规定了负责人员的安全生产管理职责，并配备了专职安全生产管理人员。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 22 日 20 时 53 分许，吉林大黑山钼业股份有限公司工人苗某海前往碎矿车间 BNo. 05 号固定式胶带输送机岗位接班，行至 BNo. 05 号固定式胶带输送机头部前大辊处，发现工人王某库倒伏于该胶带输送机机头两个地脚之间，苗某海立即前往班组休息室将情况告知当日乙班班长车某禄，车某禄电话通知碎矿车间当日值班长、电气主管张某，张某于 21 时 7 分拨打了 120 急救电话，120 急救车于 21 时 42 分到达现场，经急救人员核实王某库已无生命体征，确认死亡。

（四）事故现场情况

吉林大黑山钼业股份有限公司位于永吉县西阳镇 202 国道

路段东侧、北侧为撮落村，事发碎矿车间 BNo. 5 号固定式胶带输送机廊桥位于厂区内北侧，廊桥西北走向东南，西北侧高、东南侧低，门在东南侧开，进门为步道台阶，台阶向西北方向，向上延伸，两侧台阶平行，中间为输送机胶带。沿台阶向上，为一平台，平台上为固定输送机头架。



图 1 王选库倒伏位置



图 2 事发输送机的改向滚筒部位



图 3 斜坡下铁锹位置



图 4 死者安全帽破损情况

如图 1-图 4 所示，死者王某库被发现时俯卧于固定式胶带输送机改向滚筒前，头东脚西，尸体南侧地面上为一黄色安全帽，安全帽上有裂痕，裂痕从顶部延至边缘。尸体头部正下方为一滩

30cm×30cm 血迹，尸体上方为固定式胶带输送机改向滚筒，滚筒直径 630mm，尸体距离滚筒垂直距离 110cm，尸体东南侧胶带下方地面上为一铁锹，尸体距离铁锹 290cm。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 该起事故造成 1 人死亡。

死亡人员王某库，男、汉族，53 岁，初中学历，1998 年进入吉林大黑山钼业股份有限公司工作。

2. 事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，该起事故造成直接经济损失约为：人民币 130 万元（系死亡赔偿金）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

吉林大黑山钼业股份有限公司总经理宋某于 21 时 30 分许通过电话将事故情况报告给永吉县应急管理局，永吉县应急管理局接到事故报告后，立即向吉林市应急管理局、永吉县委、县人民政府进行了报告，并启动应急预案。永吉县应急管理局领导带领相关同志立即赶赴事故现场会同县公安局相关人员进行应急处置，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故上报吉林市应急管理局应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

接报后吉林大黑山钼业股份有限公司立即启动事故救援应

急预案，于 21 时 7 分拨打 120 急救电话，永吉县人民医院救护车于 21 时 42 分抵达现场后核实生命体征后宣布王某库临床死亡。

（三）事故应急处置评估

县政府相关部门接到事故单位报告后，永吉县县委、县政府响应及时，处置得当。县应急局、公安局等相关部门第一时间开展应急处置，相关信息传递及时，事故单位已尽到现场救援责任，善后工作有序进行。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故调查组认定，事故直接原因是死者王某库违反操作规程，擅自进入 BNo. 05 号固定式胶带输送机头部基础下方使用铁锹清理散落矿粉，被卷入输送机 D630 改向滚筒近传动滚筒与输送胶带间，导致头部严重受创死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经永吉县公安司法鉴定中心鉴定后，出具了《鉴定文书》（（永）公（刑）鉴（法病）〔2024〕66 号），鉴定意见为：死者王某库系外伤造成颅骨多发性粉碎性骨折导致重度颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过县公安局事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏因素及刑事犯罪可能。

（四）间接原因分析

事故发生单位

1. 企业风险辨识研判不到位，未能识别出发事部位存在人员违规进入、出现伤亡的可能。

2. 岗位操作规程编制不严密，未对岗位卫生清扫明确规定清扫时间、清扫方式等内容

四、有关责任单位存在的主要问题

吉林大黑山铝业股份有限公司风险辨识研判不彻底，未能识别出发事部位存在人员违规进入、出现伤亡的可能；**安全生产教育培训制度不完善**，未明确对老员工进行再培训的内容，考试内容未体现岗位间差异性，导致员工未能入脑入心、安全意识不强、规范操作意识差、执行力低；**安全生产检查落实不到位**，隐患排查整治不深入、不细致、不全面，未排查出胶带机工岗位操作规程制定不严密、胶带机工岗位工人存在违反安全规范操作等隐患。

本次事故中，事故单位首先在风险辨识中未识别出发事部位存在人员进入的可能，操作规程编制中没有体现对存在的人员伤亡的防范措施和要求，其次在教育培训中缺乏岗位的差异性内容，在隐患排查中未及时发现存在的违章行为，暴露出的是企业贯彻安全发展理念不牢、落实主体责任不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1. 王某库，男，吉林大黑山钼业股份有限公司员工，安全意识淡薄，违章作业，未落实岗位安全责任，对本次事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

(二) 对有关责任人员的行政处罚建议

2. 宋某，男，中共党员，吉林大黑山钼业股份有限公司总经理，负责公司全面管理工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项^[1]之规定，对本次事故发生负有管理责任，建议由永吉县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[2]之规定，对其给予罚款的行政处罚。

3. 刘某飞，男，中共党员，吉林大黑山钼业股份有限公司安全环保部部长，负责企业安全生产和环境保护工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[3]之规定，对本次事故发生负有管理责任，建议由永吉县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[4]之规定，对其给予

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

罚款的行政处罚。

4. 张某，男，中共党员，吉林大黑山钼业股份有限公司碎矿车间主任，负责碎矿车间全面管理工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项^[5]之规定，对本次事故发生负有管理责任，建议由永吉县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其给予罚款的行政处罚。

5. 唐某明，男，中共党员，吉林大黑山钼业股份有限公司碎矿车间安全员，协助车间主任张杨负责车间安全生产工作。未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，建议由事故单位按照内部规定处理。

6. 陈某，男，群众，吉林大黑山钼业股份有限公司碎矿车间乙班班长，负责碎矿车间乙班。未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，建议由事故单位按照内部规定处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 吉林大黑山钼业股份有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[6]之规定，对事故发生负有责任。建议由永吉县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第一百一十四条第（一）项^[7]，给予其罚款的行政处罚。

2. 永吉县应急管理局

永吉县应急管理局作为吉林大黑山钼业股份有限公司的主管部门，督促安全生产工作存在疏漏，对企业风险辨识工作督促不力，建议由吉林市应急管理局向永吉县应急管理局下发工作建议。

（四）对有关公职人员的处理建议

由永吉县纪委监委进行批评教育。

六、事故整改和防范措施

（一）吉林大黑山钼业股份有限公司

1. 开展无死角风险辨识研判。企业要按照生产流程顺序，理清各部门、各车间的工作岗位及其作业活动，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，理清各部门、各车间的设备设施，编制清单进行风险点排查；组织相关部门、车间、班组、岗位人员对所有风险点按生产流程的阶段、设备设施的类别、岗位作业操作工序等内容开展全方位的危险源辨识与分析。

2. 全面梳理岗位操作规程。根据安全生产法律法规和相关标准要求，结合企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的岗位操作规程，突出岗位差异性内容；

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

要根据岗位不同明确差异化培训内容，加强和规范安全生产培训
工作，保证安全生产培训质量，切实提升从业人员安全素养和技能，
防止和减少生产安全事故。

3. 全面细化安全生产检查。企业是隐患排查治理的主体，要
按照安全生产检查制度高标准开展隐患排查整治，要逐级落实安全
风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治理
实行闭环管理；要根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，
结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展
安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。

（二）永吉县应急管理局

要充分汲取事故教训，高度重视安全生产工作，牢固树立红
线意识、底线思维，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、
失职追责”，层层压实责任，抓实抓细安全生产工作；**要落实类
似事故的防范措施**，紧抓直管行业，针对类似工艺特点、相近经
营业态企业开展全面排查，举一反三，要全面消除事故隐患；**要
全面推动开展“安全生产治本攻坚三年行动”**，抓好全县安全生
产综合监督管理工作，发挥安办牵头抓总作用，深入排查各行业、
各领域、各环节安全生产隐患，强化各部门安全监管职责，牢牢
守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保安全
稳定。