



当前位置：[首页](#) > [政府信息公开](#) > [法定主动公开内容](#) > [其他重点公开](#) > [安全生产](#) > [安全事故调查报告](#)

大塘镇正弈大百货店“5·10”一般 生产安全事故调查报告

2022-07-07 17:05 来源：玉州区应急管理局

2022年5月10日13时30许，玉州区大塘镇正弈大百货店发生一起死亡1人的事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，成立大塘正大百货店“5·10”一般事故调查组（以下简称事故调查组），由玉州区委常委、副区长担任组长，区应急管理局、市公安局大塘派出所、区市场监督管理局、区总工会、区城北供销社、大塘镇调查工作。

调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、原因、人员伤亡和经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，指出了强和改进工作的措施建议。

一、事故建筑物基本情况

事故发生于大塘镇圩镇综合大楼，与大塘加油站毗邻，是由砖混结构建成，该综合大楼的所有权归玉林市

2019年7月10日，玉林市玉州区城北供销合作社（甲方，法定代表人：凌**；经办人：梁*、朱**；电话0大塘加油站出入口往大理镇方向算起）临街第一、二、三、四共四间铺面（一层砖混结构），面积约400平方米道坡塘*****号人，身份证号4525*****914，电话186077*****）用于日用品超市经营使用。2019年8月世林（茂林镇*****号人，身份证号4509021*****，联系电话1510*****23）用于超市经营。

[首页](#)[本地概况](#)[政府信息公开](#)[网上办事](#)[便民利](#)

2019年12月中旬，曾世林花费12000元请张*寿为该百货店2楼仓库靠近加油站一侧加装一台升降设备，用于为此，在1楼外挑檐过道凿开一个2.5m²长方形口洞，在外墙装上了两条导轨，吊箱从地面向上运送货物，沿导装卸货物时，与大塘加油站共用同一空间区域，升降设施无配套安装任何护栏及防护装置，现场未设置任何的

二、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况：

涉事单位：玉林市玉州区大塘镇正奔大百货店

统一社会信用代码：92450902MA5PC81W(1-1)

类 型：个体工商户

组成形式：个人经营

经 营 者：曾世林

注册日期：2019年11月25日

经营范围：日用百货、针纺织品、化妆品、鞋帽箱包、五金日杂、电子产品、珠宝首饰、文体用品、生鲜果蔬品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、粮、油、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营场所：广西玉林市玉州区城北供销合作社大塘圩综合大楼（从大塘加油站出入口往大理镇方向算起）临街

（二）涉事升降设备基本情况：

该事故货物升降设备的产权系正奔大百货店所有，该店法定代表人曾世林，升降设备是由曾世林委托张*寿设备没有设计文件、安装文件，无任何报备手续，不经任何检验验收，不在《特种设备目录（2014）》范围内

（三）升降设备基本参数：

该设备由新乡市环宇起重机械有限公司生产的钢丝绳电动葫芦，型号：CD1；额定起重量：2t；起升速度：作级别：M3；起升高度：9m；出厂编号189152；出厂日期：2018年09月。

该钢丝绳电动葫芦配置有自制简易吊箱，是一台沿2条刚性导轨上下运行的自主组设备，经广西壮族自治区特种设备不属于国务院特种设备目录内的监管。



（一）事故发生过程

2022年5月10日13:26分左右，正奔大百货店店长曾**操作升降设备下降，下降前店长曾**从2楼货梯缝隙处人后启动设备开关，吊箱运行未达地面期间，2名非百货店人员从加油站入口处到升降设备吊箱下方坐下，随后离开，1人无法挣脱遭压，曾**发现情况后，拨打110、120等电话求助，大塘派出所、玉州区应急管理局、大塘会、等部门人员相继赶到现场，与现场其他人员一同予以施救。14时18分左右，120急救医护人员赶到，开展急救自主心跳，被诊断为死亡。

（二）事故应急处置情况

玉林市公安局大塘派出所、玉州区应急管理局、大塘镇政府、区总工会、区市场监督管理局、玉林市第一等单位部门派出人员相继赶到现场指挥救援、指导现场勘查及开展善后处置工作。现场勘查于17时30分许结束

经过公安部门调查，排除他杀。

（三）事故善后处理情况

玉州区大塘镇政府积极安抚死者家属并妥善处理事故善后工作，善后处置工作依法依规平稳有序，大塘镇议，经家属同意，死者遗体已经火化，事故相关赔偿工作已经完成。

（四）事故应急救援评估情况

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡、无人员受伤，死亡人员信息如下：

死亡人员：李*寿，男，74岁，19**年*月**日出生，住址：广西玉林市玉州区大塘*****号，身份证号452

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失35万元。

五、事故原因分析

[首页](#)[直接原因](#)[本地概况](#)[政府信息公开](#)[网上办事](#)[便民利](#)

员进入吊箱运行危险区域，吊箱挤压致死是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. **正奔大百货店（事故企业）**。正奔大百货店安全生产主体责任不落实，使用未经正规厂家设计、制造、设备，未经检验合格，无安全防护装置，现场未设置任何明显的安全警示标志，虽制定的相关安全生产检查、操作规程》等制度，但管理、使用过程中落实不到位，未能保障安全生产，是造成事故的管理方面的原因。

2. **玉林市玉州区城北供销合作社（出租方）**。安全生产工作统一、协调管理不到位。玉林市玉州区城北供平，虽然签订了《安全生产责任书》，但未明确承租人能否转租以及场地增装设施的安全管理，对正奔大百货一空间区域等生产安全问题，未能做到及时发现，协调处置及督促整改。

3. **玉州区供销合作联社（主管单位）**。落实安全风险分级管控和隐患排查工作不力，未能及时消除生产安

4. **大塘镇政府（属地监管）**。大塘镇政府日常安全生产监管检查不到位，履行安全生产职责不认真，对正未能及时排查发现，并督促整改。

5. **玉州区经济贸易和科学技术局（行业主管）**。玉州区经济贸易和科学技术局作为行业主管部门，对商贸导不到位。

（三）事故性质

经过事故调查组调查认定，正奔大百货店“5·10”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）事故企业处理

正奔大百货店安全生产主体责任不落实，没有按规定有效的落实百货店的安全生产教育和培训，未加强责任制和安全生产规章制度，未加大对安全生产资金、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，未构建安全风制，未能及时消除生产安全事故隐患，使用不符合国家标准或者行业标准规定的升降设备，危险作业场所未设保设备安全运行，对事故发生负有主要责任，正奔大百货违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第五条、第二十八条、第三十五条、第四十一条、第四十四条之规定。依照《中华人民共和国安全生产法》相关相应的赔偿等责任外，建议由玉林市玉州区应急管理部门进行行政处罚。

（二）相关建议

1. 玉林市玉州区城北供销合作社安全生产主体责任不落实，未对正奔大百货店安全生产工作进行统一协调期进行安全检查，对正奔大百货店使用不符合安全生产条件，且有安全隐患的升降设备投入使用，未能及时督由玉林市玉州区供销社对相关责任人员进行处理。

2. 大塘镇政府日常安全生产监管不到位，履行安全生产职责不认真，监督检查工作存在形式主义，未发现职工安全生产教育和培训不落实，没能发现升降设备未明确责任岗位，建议责令大塘镇政府向玉州区政府作出

3. 玉州区供销合作联社落实安全风险分级管控和隐患排查工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，建府作出书面检查。

[首页](#)[整改措施](#)[本地概况](#)[政府信息公开](#)[网上办事](#)[便民利](#)

产规章制度，加大对安全生产资金、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，建立并落实安全风险分级管控具备行业标准规定的升降设备，及时消除生产安全事故隐患，制定全员安全生产责任制并明确各岗位的责任人

2. 玉州区大塘镇政府按属地管理原则开展一次全面彻底的起重升降类设备专项安全大检查，排除安全隐患

3. 玉林市玉州区供销合作联社加强对本单位下属企业在租场所进行一次安全生产大检查，督促企业及承租生产统一、协调管理工作。

4. 玉州区经济贸易和科学技术局，督促超市经营企业落实生产经营单位主体责任，建立健全全员安全生产创建安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解产。

大塘镇

2022年7月7日

重点网站



玉林各县（市、区）网站



[网站地图](#) | [联系我们](#)

主办单位：玉林市玉州区人民政府办公室

承办单位：玉林市玉州区信息化工作中心



桂公网安备 45090202000078号 桂ICP备13004949号 网站标识码：4509020003