

鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”一般可 燃气体爆燃事故

调 查 报 告

余江区政府事故调查组
2026 年 7 月 28 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....	2
1. 鹰潭余江区顺用科技有限公司.....	2
2 陈某.....	2
3. 黄某金.....	2
4. 陈某亚.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	2
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
1. 秦某志.....	5
2. 王某.....	5
3. 袁某为.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）医疗救治和善后情况.....	7
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	7
（一）直接原因分析.....	7
（二）事故的间接原因.....	7
（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....	8
（四）其他可能因素排除.....	9
四、有关责任单位存在的主要问题.....	9
（一）事故单位.....	9
鹰潭余江区顺用科技有限公司.....	9

(二) 监管单位.....	10
余江区工业和信息化局.....	10
(三) 地方党委政府.....	10
余江工业园区管委会.....	10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	10
(一) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	11
1. 陈某亚.....	11
2. 鹰潭余江区顺用科技有限公司.....	11
(二) 其他处理建议.....	12
1. 余江区工业和信息化局.....	12
2. 余江工业园区管委会.....	13
六、事故主要教训.....	13
七、整改防范措施建议.....	13
(一) 持续压实企业的安全生产主体责任.....	13
(二) 从严从重开展“打非治违”行为.....	14
(三) “严之又严”做好复工复产阶段安全管理.....	15
(四) 举一反三抓好重点领域安全专项整治.....	15
八、附件	16
附件 1.....	16
附件 2.....	17
附件 3.....	18

鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”一般可燃气体爆燃事故调查报告

2026年3月15日13时45分许，位于余江工业园区潢溪循环园的鹰潭余江区顺用科技有限公司发生一起可燃气体爆燃事故，造成3人重度烧伤，直接经济损失约450万元。

事故发生后，余江区委、区政府主要领导高度重视，立即赶赴事故现场进行事故应急处置，要求全力救治受伤人员，稳妥做好善后工作，尽快查明事故原因、厘清责任、依规处理；同时要深刻吸取教训、举一反三、压实责任、加强整治，彻查彻改安全隐患，严防重特大事故发生。3月22日，经区政府批准，成立鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”一般可燃气体爆燃事故调查组，对该起事故进行调查。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过调查询问、多方取证、专家鉴定，查清了事故发生的经过、原因和性质，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”可燃气体爆燃事故是一起处于复工复产阶段，装填物料前未按操作规程进行炉膛排空，在遇机械故障时违章作业，不慎擦出火花引燃裂解炉内残存的可燃气体引发爆燃，造成3人重度烧伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 鹰潭余江区顺用科技有限公司。公司成立于2019年6月27日，地址位于江西省鹰潭市余江工业园区潢溪循环园；统一社会信用代码：91360622MA38NNN8XX，法定代表人：陈某亚，注册资本为100万元人民币，是一家从事废旧轮胎销售，橡胶塑料销售，建筑材料销售等业务的公司，企业的经营范围：废旧轮胎、橡胶塑料、回收加工利用销售，公司实际从业人员20人。

2. 陈某，男，吉林省梨树县人，公司股东，在鹰潭余江区顺用科技有限公司股份占比为40%，未实际参与公司生产和经营。

3. 黄某金，男，广东省梅州市人，公司股东，在鹰潭余江区顺用科技有限公司股份占比为40%，未实际参与公司生产和经营。

4. 陈某亚，男，吉林省梨树县人，公司法定代表人，在鹰潭余江区顺用科技有限公司股份占比为20%，公司实际生产和经营管理人。

（二）事故发生单位安全管理情况

鹰潭余江区顺用科技有限公司是利用废旧轮胎回收加工，制

成轮胎塑料颗粒，在密闭环境中经中、高温（约 240℃）加热裂解获取重油及炭黑等进行销售。主要工艺涉及：将废旧轮胎粉碎清除钢丝加工成小米粒状颗粒后，投入到裂解炉密闭，通过炉体缓慢旋转稳定加热，塑料颗粒均匀受热裂解产生油气，利用顶部负压（约-1000pa）抽取高温油气冷凝后形成重油，将其收集储存待售。不凝热解气通过管道返回燃烧供炉体加热之用，实现自给供能（多余的不凝热解气送燃烧室燃烧处理），裂解处理后的轮胎颗粒残渣以炭黑销售。

事故发生在企业复工复产阶段，在未开展安全教育培训及全面安全隐患排查的情况下上马开工。公司未设置有效的安全管理机构，未制定规范的安全管理制度，未明确安全管理人员，自 1 月 16 日放假停工以来，裂解车间裂解炉自清料封闭后，开工前未实行有效通风等措施。

（三）事故发生经过

2026 年 3 月 15 日中午 13 时许，在鹰潭余江区顺用科技有限公司废旧轮胎裂解车间，投料员张某和袁某为驾驶叉车开始对 6#裂解炉进行轮胎颗粒填充。张某在打开六号裂解炉填料口后，紧接着就和袁某为将绞轮传输机推至炉口位置对齐，将传输臂伸入填料口，目测位置合适后，张某和袁某为便将绞轮传输机架的四脚固定，随即把机架脚轮卡簧压紧。当天刚开工，铲油工秦某志没有油铲，就来帮忙投料。当叉车师傅启动叉车提升轮胎颗粒吨包至绞轮机漏斗上方约 40 厘米位置，秦某志爬到作业平台上

解开吨包底部的绑扎绳，塑料颗粒从底部开口流入到绞轮漏斗口，通过螺旋输送机将塑料颗粒投入到裂解炉膛内，随着裂解炉逆时针转运将输送臂投入的物料送至炉膛，完成投料作业。

13时41分许，张某和袁某为循环连续对6#炉进行物料投喂，在完成第七个吨包的投料后，张某驾驶叉车提升第八包吨包开始投料，秦某志用剪刀将吨包底部划开，塑料颗粒缓慢流入漏斗中。大约1分钟后，在听到皮带空转的“吱吱”声，秦某志赶忙走到绞轮机边，发现电机正常运转，螺旋传送轴不转、传送皮带打滑空转，物料无法进入裂解炉。张某在绞轮机上反复检查原因并不断尝试排除故障，仍无法恢复物料投送。这时，车间的叉车师傅王某也过来进行查看，分析螺旋输送机不运转的原因，怀疑是被异物卡住了。袁某为将绞轮机电机控制开关进行反转，发现螺旋传送轴仍未转运，皮带还是处于打滑状态；随即又正转，还是没有反应，传送轴依旧没有实现连续转运。王某说只能把传送轴拆开检查，需要去修理工那里找扳手取出螺旋输送机的传动轴，于是张某就去机修工周某传师傅那里去取扳手。



13 时 45 分许，张某转身去取工具之际，袁某为在将电机开关正反转快速切换，王某抓着传送皮带用力推动试图带动转轴转动，秦某志则在转轴正对面观察，裂解炉内瞬间发生爆燃，大火从裂解炉内喷涌而出，造成 3 人不同程度烧伤。

（四）事故现场情况

爆燃产生巨大的热量从狭小的进料口宣泄而出，气流冲击波将绞轮送料机掀翻，身处现场的工人被喷涌而出的大火包裹，除了张某去找周师傅取扳手工具刚刚走开，其余三人则完全暴露在爆燃冲击范围内。秦某志站在 6#裂解炉正对面观察，爆燃发生时被大火烧伤；王某紧临泄爆口也被大火烧伤，袁某为靠近电机开关正在操作按钮，转身迅速，躲开了正面冲击，但在爆燃冲击下也被烧伤。绞轮投料机被冲击波掀倒，泄爆冲击波冲碎正对面的窗户玻璃，高温气流将铝合金窗户炙烤变形，爆燃持续时间约 3 秒钟，高温气浪对周边设施设备造成不同程度的破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次可燃气体爆燃事故造成 3 人被烧伤，直接经济损失约 450 万元。

1. 秦某志，男，身份证号：23212*****，黑龙江省巴彦县人，鹰潭余江区顺用科技有限公司铲油工，在事故中被重度烧伤。

2. 王某，男，身份证号：22032*****，吉林省伊通满族自治县人，鹰潭余江区顺用科技有限公司叉车驾驶员，在事

故中被重度烧伤。

3. 袁某为，男，身份证号：41142*****，河南省虞城县人，鹰潭余江区顺用科技有限公司叉车驾驶员，在事故中被重度烧伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月15日中午13时50分许，119指挥中心接到陈某亚的报警电话，称自己鹰潭余江区顺用科技有限公司发生火灾，请安排警力进行紧急救援。13时52分，鹰潭120急救中心接到救援电话，位于潢溪循环园区的余江区顺用科技有限公司发生火灾，有多人被大火烧伤急需救助。

14时20分许，在接到事故报告后，余江区立即组织人员赶赴事发现场开展救援并按规定将事故案件进行了紧急报送。

接到事故报告后，余江区委、区政府主要领导，工业园区及相关部门负责同志闻讯后紧急奔赴事发现场指挥火灾扑救及人员抢救工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公司烧火工杨某彪和机修工周某传急忙赶到火灾现场进行灭火。之后，公司其他员工也纷纷赶来参与火灾扑救，很快将火势控制住。13时55分许，余江区消防大队潢溪中队赶到事发现场进行火灾扑救，并成功扑灭火灾，协助随后赶来的120急救中心一起将受伤人员进行转移至救护车上紧急移送救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，企业法定代表人陈某亚立即向 119 报了警。余江消防救援力量第一时间赶到事发现场进行火灾扑救，鹰潭 120 急救中心第一时间抵达事发地对伤者进行转移救治。抵达市人民医院后，医护人员全力抢救，后被紧急转移至省人民医院进行紧急救治。

截止 7 月底，事故相关受伤人员已全部康复，受伤人员善后事宜已基本处置完毕，未造成重大舆情和不良社会反应。

（四）事故应急处置评估

可燃气体爆燃事故发生后，相关部门和医疗救护机构在接到报警求助后，均第一时间抵达事发现场进行处置和救助，余江区委区政府领导火速抵达事发现场指挥抢救伤员，反应迅速、指挥得力、处置妥当、救治及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

鹰潭余江区顺用科技有限公司因春节放假停止生产，因故在 6#裂解炉停产后未足时抽真空清理干净炉内残存的不凝气体和轮胎粉，即关闭相关阀门和投料口，导致残存在炉内和轮胎粉中的不凝气体未及时排除干净，残存在炉内的不凝气体在复产加料过程中内空体积变小达到不凝气体的爆燃性气体极限，遇火花发生爆燃，是造成事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 顺用公司人员未能辨识作业风险，在未核实裂解炉内是否存在不凝气体的情况下进行送料作业，未制定给料作业安全规程；
2. 顺用公司人员安全意识不强，在未查出给料机故障仍强行违章操作；
3. 安全设施不齐，加料斗内的筛网拆除未复原；
4. 应急处置措施方案不齐，未对给料机卡死故障进行安全处置。（详见给料叶片磨损图）



（三）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，经调查组组织相关安全专家赴现场对绞轮机螺旋送料部位进行解剖，发现传动轴靠近向炉膛伸入部分有明显的刮擦痕迹，并从中取出部分编织袋碎片。专家组推断：物料投送过程中，因遗落的塑料编织袋碎片导致螺旋给料机卡死不能正常给料，送料机螺旋轴发生变形，螺旋叶片直接与壳体接触，现场等人在未查明原因的情况下，操作螺旋给料机正、反向开关，并同时强行手动扳动给料轴，导致螺旋叶片强行与壳体发生剧烈摩

擦，产生火花，引爆炉内不凝气体发生爆燃。（详见给料叶片磨损图、壳体残留金属碎屑图）



（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频等资料分析，基本排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

鹰潭余江区顺用科技有限公司。该公司在安全管理方面混乱，安全管理缺失，未有效履行法定的安全生产职责。法定代表人陈某亚安全意识淡薄，未依法履行安全生产主要负责人法定职责，公司未设置安全管理机构，未配备安全管理人员，相关安全生产规章制度没有有效实施，未对生产员工开展有效的安全生产教育培训，未认真制定事故应急预案并定期开展演练。公司在 2025

年2月、3月分别对设施设备进行安全设计和预评价，试生产期长达一年之，到2026年5月才完成竣工验收。

公司员工违章作业现象普遍。在事故发生前处理机械故障时，本应将故障机械移出至安全区域进行检维修，操作员工并未按要求将故障绞轮机及时移走；在绞轮机漏斗口上方，为了防止大块的物体进入绞轮机设置了网格筛进行过滤，员工嫌有网格筛进料缓慢碍事擅自将过滤网拆除，典型的违章作业、机械故障处置不当，为后续引发的爆燃事故埋下了隐患。

（二）有关监管部门

余江区工业和信息化局。作为废弃资源综合利用行业管理部门，未认真对照《废旧轮胎综合利用行业规范条件》，指导鹰潭余江区顺用科技有限公司利用废旧轮胎炼化重油的生产，未认真督促企业加强行业标准体系建设，加强企业安全管理，行业监管不到位。

自鹰潭余江区顺用科技有限公司2019年成立以来，余江区工业和信息化局未对该公司进行有效的行业监管。

（三）地方党委政府

余江工业园区管委会。作为属地，未认真督促鹰潭余江区顺用科技有限公司做好复工复产前的安全教育及重点生产岗位、设备的安全检查，压实企业安全生产主体责任，保障企业生产经营安全。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 陈某亚，男，鹰潭余江区顺用科技有限公司实际生产和营管理人，未认真履行企业主要负责人安全生产工作职责，未督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[1]之规定，建议由余江区应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条^[2]给予其处罚。

2. 鹰潭余江区顺用科技有限公司。未建立和落实全员安全生产责任制；未建立安全生产管理机构和配备安全生产管理人员；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未制定并严格落实安全生产规章制度和操作规程；未建立事故隐患排查治理制度并及时发现和消除事故隐患。在复工复产过程中，企业员工违章作业引发火灾伤人，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条^[3]、第二十八条^[4]、第四十一条^[5]第二款、第四十四条^[6]之规定，根据《安全生产法》第一百一十四条^[7]之规定，建议由余江区应急管理部门给予其行政处罚。

（二）其他处理建议。

1. 余江区工业和信息化局。未认真履行工贸领域安全监管职

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
- （二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
- （三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。

责，对以废旧轮胎炼油销售的鹰潭余江区顺用科技有限公司未进行的有效的监督和管理，安全监管留有盲区和空白，建议对其进行通报批评。

2. 余江工业园区管委会。此次可燃气体爆燃事故，造成多人受伤，企业损失惨重，责成余江工业园区向余江区委区政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、事故主要教训

此次可燃气体爆燃事故发生在企业复工复产阶段，造成多人受伤和财产损失，教训深刻，充分暴露出企业在生产过程中安全防线失守，安全管理混乱，责任体系不健全、安全管理制度不健全和操作规程制定不规范，执行不到位，安全培训不到位，员工违章作业，安全隐患排查整治工作存在漏洞和盲区的问题。

鹰潭余江区顺用科技有限公司自 2024 年 8 月新股东接手以来，公司未开展有效的安全管理，两位实际控制人均未亲自参与企业的生产经营和安全管理；公司虽然也在走安全生产“三同时”手续，但迟迟未作评价验收，试生产期长达一年之久。法定代表人陈某亚年逾七旬，没有领导企业的精力和技能，实际负责企业的运作，重生产轻安全，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）持续压实企业的安全生产主体责任。各级各部门要多措并举压实企业安全生产主体责任。要进一步推动落实企业全员

安全生产责任制。各行业主管部门要结合本行业领域特点，依法督促企业建立、健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，层层压实从企业主要负责人到管理人员到各岗位各人员的安全生产责任；要加大安全投入，按要求落实安全费用提取、安全生产责任保险等工作，根据实际购置充足的安全设备设施和劳动防护用品，为从业人员提供安全保障；要进一步加强企业内部管理，严格从业人员聘用制度，防止因工人变动而导致未经安全生产教育和培训就直接上岗作业的行为，加强生产经营现场管理，特别是高危作业等风险较大作业现场的管控，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，遵章守纪，杜绝“三违”，坚决做到不安全不开工、不安全不上岗。

（二）从严从重开展“打非治违”行为。各级政府和有关行业监管部门要本着“有法必依、违法必究、执法必严”的原则，持续保持“打非治违”高压态势，加大执法检查频次和力度，严厉查处非法生产经营和违法违规作业的行为，不断提高生产经营单位的非法违法成本，进一步强化执法惩戒和震慑作用。持续深入开展主要负责人履行安全生产法定职责专项执法行动，加大对企业主要负责人履职不到位的处罚和惩戒力度，切实解决企业安全生产第一责任人安全责任悬空等突出问题。要对重大违法行为出重拳、动真格、零容忍，倒逼企业安全生产主体责任的进一步落实，促使其更加高度重视和积极主动做好安全生产工作，提升本质安全水平。

（三）“严之又严”做好复工复产阶段安全管理。各工矿商贸企业要严格执行节后复工复产安全规范，坚决摒弃麻痹思想、松懈心态，全面拉网式开展安全隐患排查整治，做深做细生产设备检修维保工作，抓实抓牢从业人员岗前安全教育培训，从严从细把好复工复产每一道安全关口。要结合企业主要负责人“开工第一课”培训要求，进一步压实企业主要负责人安全生产第一责任人职责，清晰划定安全管理核心任务与工作标准，推动企业安全生产理念从“要我安全”向“我要安全、我会安全、我能安全”深度转变，全力防范遏制各类生产安全事故发生。

（四）举一反三抓好重点领域安全专项整治。各级、各有关部门要牢牢守住安全生产底线、红线，结合安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）深入开展，持续推动重点行业领域事故隐患大排查大整治，认真辨识管控风险、全面消除事故隐患，深入推进安全生产“一线三排”，以排查为前提、以整治为关键，以机制为保障，系统治理、标本兼治、压实责任，严而又严、实而又实、细而又细抓好安全生产各项工作，坚决防范遏制各类生产安全事故的发生。要深刻吸取此次事故教训，举一反三，对重点企业、重点部位、重点环节存在的安全风险进行研判，全面深入查摆隐患问题，扎实开展安全生产大排查大整治行动，抓实抓细抓牢安全防范各项工作，全面提升各行业领域安全生产水平。

八、附件

附件 1

事故调查外聘安全专家技术鉴定支持的情况说明

事故发生后，事故调查组按照“四不放过”原则，深挖事故原因，探究安全防范策略。“事故原因未查清不放过”，是“四不放过”原则的首要环节，要求对每起事故都必须追根溯源，彻底查明直接原因和间接原因。

为彻底查清事故原因，事故调查组于6月25日向相关安全专家致邀请函，提请帮忙对“3·15”可燃气体爆燃事故原因进行鉴定。7月6日，江西省应急管理科学研究院高级总工程师熊老师、江西省机械设计研究院高级工程师白老师、江西省化工设计院高级工程师齐老师、江西省地质局第六大队高级工程师周老师等相关资深专家应邀来余江，对鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”可燃气体爆燃事故进行现场勘验、技术分析、场景推演、综合判断，得出事故发生的原因，认定事故性质。

在此次事故原因调查中，得到专家技术力量大力支持。从专家邀约、资料审查到现场勘验、事故原因判定，历时长达10天。在此，对各位专家对事故调查提供的帮助表示衷心的感谢。

余江区“3·15”可燃气体爆燃事故调查组

2026年7月13日

附件 2

邀 请 函

尊敬的_____先生/女士:

因工作需要，诚挚邀请您于 2026 年 7 月 5 日前来我区参与事故调查，帮助分析事故发生的原因。

尽情期待您的到来，万分感谢!

余江区“3·15”可燃气体爆燃事故组（代章）

2026 年 6 月 25 日



鹰潭余江区顺用科技有限公司“3·15”一般可
燃气体爆燃事故调查专家组会议签到表

时间：2026 年 月 日

序号	单 位	签 到	联系电话
1	江西名都设计院	孙国山	1387-7721-08
2	江西省机械工业设计研究院	何成德	1527-7721-57
3	江西省化工设计院	李国山	1375-7721-88
4	江西省电力设计院	周国山	1387-7721-11
5			

附件 3

鹰潭余江区顺用科技有限公司

“3.15”爆燃事故专家组事故原因分析意见

一、事故经过

略。

二、现场救援情况

略。

三、事故原因及性质

(一) 直接原因

1. 鹰潭余江区顺用科技有限公司因春节放假停止生产，因故在 6#裂解炉停产未足时抽真空清理干净炉内残存的不凝气体和轮胎粉，即关闭相关阀门和投料口，导致残存在炉内和轮胎粉中的不凝气体未及时排除干净，残存在炉内的不凝气体在复产加料过程中内空体积变小达到不凝气体的爆炸性气体极限，是造成事故的直接原因。

2. 2026 年 3 月 15 日 13 时 45 分，张●、王●、袁●为等几人在给 6#裂解炉加料操作过程中，因第八袋轮胎块中掺杂有编制袋等杂物，导致螺旋给料机卡死不能给料，送料机螺旋轴发生变形，螺旋叶片直接与壳体接触，王●、袁●为等人在未查明原因的情况下，操作螺旋给料机正、反向开关，并同时强行手动扳动给料轴，导致螺旋叶片强行与壳体发生剧烈摩擦（详见给料叶片磨损图、壳体残留金属碎屑图），

产生火花，引爆炉内不凝气体爆炸，是造成事故的另外一个直接原因。

(二) 事故的间接原因

(1) 顺用公司人员未能辨识作业风险，在未核实裂解炉内是否存在不凝气体的情况下进行送料作业，未制定给料作业安全规程；

(2) 顺用公司人员安全意识不强，在未查出给料电机故障仍强行违章操作；

(3) 安全设施不齐，加料斗内的筛网拆除未复原；

(4) 应急处置措施方案不齐，未对电机卡死故障进行安全处置。

(三) 事故性质认定。经调查认定，鹰潭余江区顺用科技有限公司“3.15”爆燃事故是一起一般生产安全责任事故，

专家组成员（签字）：

何建 孙国

2026 年 7 月 6 日

