

宝安沙井向兴路布涌村小桔充电站路段“2·15” 一般道路交通事故调查报告

2025年2月15日，宝安区沙井街道向兴路布涌村小桔充电站路段发生一起重型自卸货车与自行车发生碰撞的一般道路交通事故，事故造成1人死亡。2025年3月6日，宝安交警大队将该起道路交通事故移送区安委办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安交警大队、宝安公安分局、市交通运输局宝安管理局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安沙井向兴路布涌村小桔充电站路段“2·15”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶重型自卸货车在道路行驶时未确保安全驾驶、涉事运输企业安全管理不到位而导致的一般生产经营性道路交通安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市粤安顺建筑工程有限公司（以下简称粤安顺公司），统一社会信用代码：91440300MA5FDT4641，成立日期：2018年11月30日，法定代表人：戴某康，股东：张某铭、戴某同、叶某珊，公司类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区燕罗街道山门社区松岗大道72号703，持有道路运输经营许可证，一般经营项目：土石方工程、土石方工程施工、建筑材料销售、建筑工程机械与设备租赁；许可经营范围：普通货运。

2. 事故相关单位概况

刘某香，男，46岁，湖南省茶陵县人，系涉事重型自卸货车（车牌：粤B31691D）实际车主。

3. 涉事货车、驾驶员及涉事自行车相关情况

（1）涉事货车为车牌粤B31691D号重型自卸货车，行驶证登记所有人为粤安顺公司，登记地址为深圳市宝安区燕罗街道山门社区松岗大道72号703，使用性质为货运，品牌型号为比亚迪牌，车辆识别号LA95CHD98K3LC0340，总质量31000kg。粤安顺公司为涉事货车购买了交强险和驾驶员责任险。

（2）赵某，男，38岁，广西壮族自治区天等县人，涉事货车驾驶员，持有《机动车驾驶证》准驾车型为B2，有效期限为2024年6月12日至长期，驾驶证档案编号为451401147096，驾驶证状态为正常；在崇左市道路运输管理处取得从业资格证，从

业资格类别：J-货运，发证日期 2021 年 2 月 5 日。

（3）涉事自行车，车身为黑色。事发时，涉事自行车骑行人为张某军（死者），男，55 岁，湖南省宁乡县人。

（二）涉事货车挂靠情况

2021 年 3 月份，张某铭、戴某同、叶某珊与粤安顺公司签订了《股权转让和车辆责任合同》，购买了粤安顺公司所有股权及其名下的纯电动自卸货车。2021 年 4 月，刘某香向粤安顺公司购买了涉事重型自卸货车（车牌：粤 B31691D），并将该货车挂靠在粤安顺公司名下从事道路运输经营活动，挂靠费用为 2 万元每年（通行证和 GPS 管理费用另行支付），并由粤安顺公司负责车辆行驶监控、隐患排查、新入职驾驶员安全教育培训、车辆档案资料管理及申请车辆路线通行证等工作，挂靠车辆、人员需遵守公司的规章制度，服从公司的管理。涉事车辆的全额营业收入均归刘某香所有，不上缴粤安顺公司，粤安顺公司不参与车辆的具体经营，运营业务承揽、驾驶员工资、车辆调度和车辆维修费用则由刘某香负责。

（三）粤安顺公司安全管理状况

1. 相关人员情况

戴某康，粤安顺公司法定代表人及主要负责人，全面负责公司的日常管理运营及车队日常安全管理、检查、整改落实等安全工作。

张某铭，粤安顺公司股东，与其他两名股东参与公司分红，

但不负责公司业务的具体管理。

张某超，粤安顺公司车队长，负责公司车辆和驾驶员的日常管理工作。

赵某，涉事货车（粤 B31691D）驾驶员，负责涉事货车的日常驾驶工作。

2. 相关安全管理情况

①粤安顺公司有对新入职驾驶员进行三级安全教育和跟车培训；

②粤安顺公司提供了《安全生产责任制度》《安全生产教育培训制度》《车辆安全管理制度》《安全生产操作规程》《货物运输车辆设施设备管理制度》《驾驶员安全管理制度》《企业安全生产隐患月度自查表》《安全管理人员安全目标责任书》等资料。

（四）事故发生经过

2025 年 2 月 15 日 20 时许，赵某驾驶涉事货车到松岗街道碧郎路与余屋南路路口一工地载砂土，并将砂土运至沙井街道向兴路步涌村内部一工地进行卸货（砂土）。21 时 10 分许，赵某驾驶涉事货车卸完货后从工地出来，在沙井街道布涌村由南往北行驶至小桔充电站路段右转驶入向兴路时，车头与从向兴路非机动车道由东往西行驶至小桔充电站路段由张某军骑行的自行车发生碰撞（见图 1），碰撞后张某军倒地，被涉事货车右前轮碾压，造成张某军当场死亡，两车部分损坏的道路交通事故。



图1 事发后现场照片

（五）事故现场情况

事故现场位于宝安区沙井街道向兴路布涌村小桔充电站路段（见图2）。向兴路呈东西走向，设有非机动车道，道路为平坦、干燥的沥青路面，交通控制方式为交通标志及交通标线，道路类型为一般城市道路，照片条件为夜间有路灯照明，视线良好。



图2 向兴路布涌村小桔充电站路段

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。张某军，男，55 岁，湖南省宁乡县人。

该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方通过民事调解或司法途径解决。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，赵某停车后立即拨打了 120 急救电话，路人帮忙拨打了 110 报警电话。120 医护人员到达现场后，现场确认张某军已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接到报警后，宝安交警大队、沙井街道办立即组织人员赶赴事故现场处置，开展事故现场救援及勘查等工作。经初步调查后，宝安交警大队、沙井街道办分别将该事故情况上报给区总值班室。

（三）事故善后情况

事故发生后，宝安交警大队积极组织协调善后工作。保险机构与张某军家属尚处于磋商阶段，协商处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过调取车辆监控录像、对人员进行询问、第三方检测鉴定，认定事故直接原因是：涉事货车驾驶员赵某安全意识淡薄，驾驶制动系、行驶系及照明信号装置不符合技术标准的涉事货车上路运营，在路口右转起步时未发现右转盲区监控被遮挡、未注意观察周边道路交通情况；张某军骑行涉事自行车横过道路时亦未注意观察周边道路交通情况，导致张某军被涉事货车撞倒后被碾压，造成本起道路交通事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事货车在卸货后右转盲区监控装置被遮挡（详见图3、图4），公司后台视频监控平台未及时发现并作出提醒，未严格落实GPS实时监控制度，涉事驾驶员行驶过程中也未发现涉事货车右转盲区监控装置被遮挡，致使涉事货车在右转过程中，盲区存在行人或车辆时未能进行蜂鸣报警。

2. 赵某安全意识淡薄，驾驶制动系、行驶系及照明信号装置不符合技术标准的涉事货车在路口右转起步行驶时，未注意观察周边道路交通状况，右转弯时未按规定提前开启右转灯，未确保安全驾驶。

3. 张某军因道路受阻，骑行涉事自行车上机动车道行驶，未实行右侧通行，未注意观察周边道路交通状况。



图3 涉事货车右转盲区摄像头未被遮挡前监控画面



图4 事发时涉事货车右转盲区摄像头已被遮挡（无画面）

（二）道路交通事故认定情况

深圳市公安局交通警察支队宝安大队出具的《道路交通事故认定书》原因分析：赵某驾驶制动系、行驶系及照明信号装置不符合技术标准的机动车上道路行驶。停车起步时未注意观察道路情况、未按操作规范安全驾驶，且右转弯时未按规定提前开启右转向灯，承担此事故的主要责任；张某军骑行非机动车上道路行驶，

未实行右侧通行，在前方受阻时绕机动车道通行，未遵守有关交通安全的规定行驶，承担此事故的次要责任。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕痕鉴字第1247号）鉴定意见：（1）张某军身体与涉事货车前侧右部接触碰撞致其倒地跌落，被涉事货车右前侧轮胎接触碾压成立。（2）涉事货车前侧右部与张某军身体接触碰撞、张某军驾驶的自行车倒地后与涉事货车底盘前部接触刮擦可以成立。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕病检字第45号）鉴定意见：张某军符合生前头面部与钝性物体（如车辆、地面等）以碰撞、碾压、刮擦等方式造成严重的开放性胸颅脑损伤，导致中枢性呼吸、循环功能衰竭死亡。

3. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕车鉴字第203号）鉴定意见：涉事货车转向系符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；涉事货车制动系（静态鉴定）、行驶系、照明信号装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）及《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T18274-2017）。

4. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕车鉴字第202号）鉴定意见：张某军驾驶的自行车转向系、制动系、行驶系符合《自行车安全要求 第2部分：城市和

旅游用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》（GB3565.2-2022）中的相关规定。

5. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕酒鉴字第 1042 号）鉴定意见：赵某的血液中未检出乙醇成分；（粤南〔2025〕毒鉴字第 747 号）鉴定意见：赵某的血液样品中未检出有关精神药品和麻醉药品及代谢物成分。

6. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕酒鉴字第 1111 号）鉴定意见：张某军的血液中未检出乙醇成分；（粤南〔2025〕毒鉴字第 854 号）鉴定意见：张某军的血液样品中未检出有关精神药品和麻醉药品及代谢物成分。

7. 广东南天司法鉴定所出具的函（粤南〔2025〕痕函字第 101 号）内容：因无法准确确定涉事货车事故发生时右转弯方向盘的转向角度，且事故现场路面无清晰参照特征点对涉事货车和涉事自行车进行定位，故对涉事货车驾驶员坐在驾驶位上能否观察到涉事自行车及驾驶人不具备鉴定条件。

（四）粤安顺公司安全管理存在的问题

1. 粤安顺公司落实安全管理制度不到位，对挂靠车辆失管失控^[1]，未实施 GPS 实时监控制度，未教育和督促驾驶员严格落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格要求驾驶员完成复工复产安全培训后再进行营运^[2]及确保车辆前后盲区

[1] 涉事司机未严格完成公司复工复产安全培训后驾驶涉事货车上路运营；公司后台视频监控平台仅安排了白天班人员在岗，未确保晚间（24 小时）有人在岗监控车辆行驶动态情况。

[2] 《驾驶员安全职责》第（九）项：服从安全管理人员的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。第（十）项：积极参加公司及车队组织的安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，

和右侧盲区中人员靠近后的智能感应系统能正常识别和车内六个摄像头监控系统画面清晰正常^[3]的规定。

2. 粤安顺公司安全监管不到位，未采取技术和管理措施，及时发现并消除涉事驾驶员驾驶制动系、行驶系及照明信号装置不符合技术标准的车辆上路行驶及涉事货车右转盲区摄像头被遮挡的事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张某军安全意识淡薄，因道路受阻，骑行涉事自行车上机动车道行驶，未注意观察周边道路交通状况，导致事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1. 驾驶员赵某安全意识淡薄，驾驶涉事货车在路口右转起步时未注意观察周边道路交通情况，未确保安全驾驶，导致张某军被涉事货车碾压死亡，应对本起事故负直接责任，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定的交通肇事罪，赵某已于2025年3月10日被采取刑事拘留强制措施，建议由深圳市公安局交通警察支队宝安大队依法对其进行处理。

增强事故预防和应急管理能力。

[3] 粤安顺公司制定的《安全生产操作规程》第三章 车辆日常安全检查操作规程 第8条：要确保前后盲区和右侧盲区中人员靠近后的智能感应系统是否正常识别，里面的六大摄像头监控系统是否清晰正常。

2. 粤安顺公司法定代表人戴某康履行安全生产管理职责不到位,未采取有效的监管措施严格要求驾驶员落实复工复产安全培训后方可营运的管理规定,未落实生产安全事故隐患排查治理制度,未及时消除涉事货车不符合安全要求上路行驶、涉事货车右转盲区摄像头被遮挡的生产安全事故隐患,应对本起事故负管理责任。戴某康的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪,戴某康已于2025年3月10日被采取刑事拘留强制措施,建议由深圳市公安局交通警察支队宝安大队依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

粤安顺公司安全管理不到位,对挂靠车辆失管失控,未教育和督促驾驶员严格落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;未采取技术和管理措施,及时发现并消除涉事驾驶员驾驶制动系、行驶系、照明信号装置不符合技术标准的涉事货车上路行驶及涉事货车右转盲区摄像头被遮挡的事故隐患,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定,应对本起事故负主要责任,建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

在本起事故中,刘某香作为涉事货车实际车主,对涉事货车和驾驶员安全管理不到位,未采取技术和管理措施,及时消除涉事驾驶员未在接受复工复产安全教育培训的情况下擅自驾驶制

动系、行驶系及照明信号装置不符合技术标准的涉事货车上路运营的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对交通运输安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

涉事企业在现有的挂靠经营模式下，公司及管理人员难以对挂靠车辆进行有效管理，存在安全管理漏洞；企业法定代表人履行安全生产职责不到位，未采取有效的监管措施严格落实复工复产安全培训工作，未及时消除涉事货车右转盲区摄像头被遮挡存在的生产安全事故隐患；涉事货车驾驶员安全意识淡薄，驾驶货车过程中疏忽大意，在路口右转起步时未注意前方道路交通情况导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）粤安顺公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强单位安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实公司安全生产规章制度和各项安全生产操作规程。

2. 督促公司管理人员认真履行岗位职责，严格落实公司各项管理制度，强化对车辆的实时监管，杜绝动态监控不到位现象发生，及时发现并制止车辆带病上路和各类交通违法行为。

3. 加强对车辆驾驶员的安全教育培训工作，避免培训漏人，驾驶员在未完成复工复产安全培训的情况下严禁驾驶车辆上路营运。

4. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，要加强对公司安全生产工作的日常监管，及时消除公司车辆存在的生产安全事故隐患。

（二）宝安交通运输部门应以此为戒，切实落实好行业监管责任。在全区范围内加强事故案例警示教育，督促车辆运输企业加强对名下营运车辆的安全管理和检查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。同时，针对发生过亡人事故的车辆运输企业，应加强日常监管，增加检查频率，加强执法力度。

（三）区公安交警部门作为道路交通安全管理部门，要加强路面执法力度，要加强对泥头车安全设备的执法检查，严禁泥头车冲禁令、冲红灯、斑马线前不停车礼让，以及不落实“右转三让”等交通违法违规行为。