



平罗县人民政府

www.pingluo.gov.cn

请输入您需要搜索的内容

返回首页

新媒体矩阵



政务微博



政务微信

返回顶部

网站首页

政府信息公开

网上办事

互动交流

首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 平罗县应急管理局 > 法定主动公开内容 > 应急管理

字号：大 中

索引号：640221035/2026-00281

主题分类：

发文机关：平罗县应急局

成文日期：2026年09月17日

标 题：宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司“7·22”一般触电伤害事故调查报告

发文字号：

有效 性：有效

宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司“7·22”一般触电伤害事故调查报告

2026年7月22日9时05分许，位于宁夏平罗工业园区太西园的宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司双二原料堆场，发生一起1人触电受伤，经抢救无效死亡事故，直接经济损失约180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（条第二款、第二十二条第二款、第二十四条之规定，经县人民政府研究批准，成立了宁夏贝利特氰胺产一般触电伤害事故案调查组（以下简称为事故调查组），指定县应急管理局局长担任调查组组长，平罗二理局、发改局、公安局、人社局、工信局、总工会组成事故调查组，邀请县纪委监委和检察院派员参力查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘分析等调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，并

任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司“7·22”一般触电伤害

经调查认定，宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司“7·22”事故是一起外来运输司机将车辆货箱升走致高压线放电致其触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位基本情况。宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司（以下简称：贝利特氰胺），位于宁夏回族自治区平罗县，注册成立于2020年12月10日，法定代表人为马某强，已取得安全生产许可证，许可范围：氰胺化钙（石灰氮）

2. 原煤供货单位基本情况。宁夏钵鑫工贸有限公司（以下简称：钵鑫公司），位于宁夏回族自治区平罗县，注册成立于2023年10月20日，法定代表人为卜某文，营业执照内容：一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2026年7月16日，贝利特氰胺与钵鑫公司签订购煤合同，钵鑫公司负责向贝利特氰胺运送无烟煤。2026年7月20日钵鑫公司寻找到拉货司机吴某龙，由钵鑫公司拉送至贝利特氰胺。

3. 电力公司基本情况。国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司（以下简称：石嘴山供电公司），位于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区，法定代表人：蒙某有，事发高压线由石嘴山供电公司建设运营。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 贝利特氰胺安全管理情况。贝利特氰胺编制了安全生产管理制度和安全生产责任制，制定了外来车辆装卸车安全管理制度。设置了安全管理部门，并配置具有资质的专职安全管理人员，对公司安全生产工作开展安全教育，定期开展了安全检查。未对承包商钵鑫公司安全生产工作进行统一协调管理，未对钵鑫公司开展安全教育培训。

2. 钵鑫公司安全管理情况。钵鑫公司设置兼职安全管理人员负责安全生产工作，对外来人员未进行安全教育。

（三）事故发生经过

2026年7月22日9时05分许，外来送煤司机吴某龙驾驶立式翻斗货车在贝利特氰胺公司双二厂区空地靠近高压线，高压线放电导致其触电昏迷。贝利特氰胺石灰窑车间主任程某兴在石灰窑东侧护栏区清理现场时发现打火声，发现卸煤司机吴某龙躺在车旁，程某兴与同行操作工用救援绳将吴某龙拖至安全区域，进行心肺复苏并拨打了120急救电话。约9时30分120急救车辆到达现场，将吴某龙送往石嘴山市第三人民医院进行抢救，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1. 事故现场勘察情况。①事故发生地位于宁夏平罗工业园区太西园的贝利特氰胺双二厂区石灰窑车间区域北侧为煤堆，西侧是石灰窑主体及仓库，东侧为空地，南侧为控制室，事发点上方为35KV高压线。

②涉事车辆停放在控制室北侧31米处，距东墙6米左右，距北墙50米左右。事发时，死者平躺在主车厢内，车高约3.5米，车厢长约8米，货箱最高举升6米，货箱升至最高点距地面高度约7.5米，事发高压线距

政务微博

政务微信

返回顶部

（五）事故造成人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：

本次事故造成1人死亡，死者：吴某龙，男，汉族，为外来运输司机。

2. 直接经济损失：

该起事故造成1人死亡，无其他人员受伤，无任何设备设施损失，根据《生产安全事故直接经济损失计算办法》（GB 6721-2002），核定该起事故直接经济损失共计180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月22日上午9时05分许，贝利特氰胺石灰窑车间主任程某兴在石灰窑东侧护栏区清理现场施工时，发现卸煤司机吴某龙躺在车旁，程某兴与同行操作工用救援绳将吴某龙拖至安全区域，并进行心肺复苏急救。程某兴在将人员拖至安全区域后向总经理雷某岗电话告知原料堆场发生事故，并拨打了120急救电话。最终，对吴某龙进行现场急救，随后送往石嘴山市第三人民医院进行抢救。9时39分许，县应急管理局接到报告后，县应急管理局立即赶往现场进行处置。

[返回首页](#)
[新媒体矩阵](#)


政务微博



（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，程某兴与同行操作工用救援绳将吴某龙拖至安全区域进行心肺复苏急救，并对事故现场进行警戒。120急救车辆到达现场，将吴某龙送往石嘴山市第三人民医院进行抢救，于7月22日11时13分经抢救无效死亡。

[政务微信](#)
[返回顶部](#)

（三）善后处置情况

在宁夏平罗工业园区管委会、县公安局太沙派出所协调下，贝利特氰胺公司与死者家属对赔偿事宜达成一致，进行一次性赔偿，签订《人民调解协议书》，赔偿死者各项费用共计180万元（包括死亡赔偿金、赡养费用等）。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，贝利特氰胺公司及时拨打了120急救电话，按照应急救援操作流程对吴某龙实施心肺复苏急救。在此期间应急响应迅速，现场应急处置及救援措施得当，整体处置较为平稳，救援过程中未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：外来送煤司机吴某龙未对现场高压线的高度进行确认，车辆货箱升起过程中因靠近高压线致其触电死亡。

（二）间接原因分析

1. 原煤堆场设置不合理。设计中，原煤堆场设置在石灰窑车间西北侧，企业未按设计要求擅自改变原煤堆场设置。

2. 吴某龙安全意识淡薄。在开展卸煤作业时，货箱升起前未确认周边环境是否安全，导致在作业过程中触电。

（三）间接原因

1. 企业主体责任落实不到位，安全管理缺位。贝利特氰胺未依法履行安全生产主体责任，未对承包方行统一协调管理，未对外来人员及车辆进行监督管理，吴某龙在驾驶车辆驶入车间过程中，未安排专人培训。钵鑫公司承接化工企业运煤业务后，未对司机开展安全教育培训，未向司机告知进入厂区需要注意
3. 安全风险隐患未有效辨识，管控措施缺失。贝利特氰胺日常安全隐患排查治理工作开展不扎实，中可能发生车辆与高压线靠近后放电的风险，未落实高压线下严禁堆放物料要求，高压线下未张贴严禁擅自在高压线下方堆放无烟煤原料。石嘴山供电公司高压线监督检查不到位，未在高压线处悬挂警示标有效措施管控风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

经事故调查组调查、查阅相关资料和询问相关人员，对有关责任单位存在的主要问题汇总如下：——

1. 贝利特氰胺：未依法履行安全生产主体责任，安全生产责任制未有效落实，未对承包商钵鑫公司管理，未对钵鑫公司入场车辆司机进行风险告知及安全教育培训。日常安全隐患排查治理工作开展不才置，未辨识出事故现场卸煤过程中可能发生车辆与高压线靠近后放电的风险，未落实高压线下严放特

2. 钵鑫公司：承接运煤业务后，未对运输司机开展安全教育培训，未向司机告知进入厂区需要放意自
3. 石嘴山供电公司：高压线监督检查不到位，未告知贝利特氰胺采取有效措施管控风险，未及时发现线下方堆放无烟煤原料的行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下外

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

吴某龙，运煤司机，安全意识淡薄，车辆货箱升起过程中因靠近高压线，导致高压线放电触电死亡，于其已死亡，建议不予责任追究。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 周某华，男，贝利特氰胺副总经理兼双氰胺二车间主任，实际履行公司主要负责人的职责，全面负责安全生产第一责任人，未履行法律法规规定的安全生产管理职责，未督促安全生产责任制有效落实，未行统一协调管理，督促、检查安全生产工作不到位，未发现并及时消除生产现场存在的安全事故隐患，在任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2. 雷某岗，男，贝利特氰胺安全总监，负责公司生产安全管理工作。未认真履行法律法规赋予的安全时进行教育培训，未督促、检查生产现场安全生产工作，未对外来车辆进行统一管理，未落实高压线下下未张贴严禁堆放、卸煤等风险告知牌，在此次事故中负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全处罚。

[返回首页](#)

新媒体矩阵



政务微博



政务微信

返回顶部

3.程某兴，男，贝利特氰胺石灰窑车间主任，负责车间安全生产工作，未认真履行安全生产管理职责，未落实高压线下严禁堆放物料要求，高压线下未张贴严禁堆放、卸煤等风险告知牌，在此次事故中负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

4. 张某，男，钵鑫公司实际负责人，承接运煤业务后，未对运输司机开展安全教育培训，未向司机告知进入厂区需要注意的事项，对事故发生负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

1. 贝利特氰胺，未依法履行安全生产主体责任，安全生产责任制未有效落实。日常安全隐患排查治理不到位，未将原煤堆场位置，未辨识出事故现场卸煤过程中可能发生车辆与高压线靠近后放电的风险，未落实高压线下未张贴严禁堆放、卸煤等风险告知牌，未对外来司机进行入厂安全告知及安全教育培训。建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2. 钵鑫公司，未对运输司机开展安全教育培训，未向司机告知进入厂区需要注意的事项，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

3. 石嘴山供电公司，事发高压线为石嘴山供电公司批准建设，高压线监督检查不到位，未告知贝利特氰胺高压线下风险，未及时发现并制止贝利特氰胺在高压线下方堆放无烟煤原料的行为，建议将问题线索移交至石嘴山供电公司处理。

六、事故整改和防范措施

贝利特氰胺公司要深刻汲取“7·22”一般触电伤害生产安全事故教训，认真落实安全生产主体责任，举一反三，全面排查整治安全隐患，进行整改：

一、严格落实车辆进厂、卸车全过程现场监护管控。运输车辆进入厂区、停靠、卸车、离场全过程落实监护措施，运输车辆进入厂区前，现场监护人员必须进行风险辨识，经确认后方可卸车；并制定《外来车辆风险告知单》，由监护人员签字确认，未签字、不掌握厂区风险的严禁进厂、严禁卸车。

二、严格承包商安全管理及专项培训管控措施。立即修订与承包商的合同及安全管理协议，明确约定承包商必须接受厂内安全教育培训，由厂内培训人员承接厂区运输业务。贝利特氰胺每季度组织承包公司负责人、安全管理人员、随车人员开展安全培训，培训合格后方可进入厂区作业，培训不合格禁止开展厂区作业。

三、全面开展电力危险源排查整治工作。贝利特氰胺尽快协调供电公司将本厂区内的架空高压线移至厂区外，对高压线下方及两侧设置刚性限高杆，设置高压危险警示牌、“高压线下严禁作业”等警示标志，配备、电气等人员对全厂包括办公区域电路开展摸排，消除线路老化、漏电等问题隐患。同时平罗县供电公司要对穿越厂区情况进行摸排，对存在的风险隐患采取有效管控措施，及时消除事故隐患。

四、全面加强变更管理。贝利特氰胺公司加强变更管理，建立完善变更管理制度，对厂区设备设施、工艺参数变更等，必须与设计图纸保持一致，对不相符的地方参照《化工过程安全管理导则》AQ3034-2022及时开展变更风险评估，对变更后的安全风险进行辨识，确保变更程序合法合规。

[返回首页](#)

[新媒体矩阵](#)



[政务微博](#)



[政务微信](#)

[返回顶部](#)



扫一扫在手机上查看当前页面

中国政府及部门网站

各省区市政府网站

自治区各部门网站

网站地图

主办：平罗县人民政府 承办：平罗县人民政府办公室 技术支持：中共平罗县委网络安全和信息化委员会办公室

地址：平罗县玉皇阁大道218号

宁公网安备 64022102000001号 宁ICP备18001054号-1 政府网站标识码：6402210003



返回首页

新媒体矩阵



政务微博



政务微信

返回顶部