

**贵州建工攀宇建设工程有限公司
织金“5·10”物体打击一般生产安全事故
调查报告**

织金县人民政府事故调查组

2026年8月31日

目 录

一、事故概述.....	1
二、事故单位及相关单位和其他基本情况.....	2
(一) 事故发生单位概况.....	2
(二) 相关单位概况.....	3
(三) 涉事设备、车辆及相关人员信息.....	4
(四) 合同及安全责任约定.....	6
(五) 事故发生经过.....	6
(六) 事故现场情况.....	7
(七) 人员伤亡和直接经济损失.....	9
三、事故应急处置及评估.....	9
(一) 现场应急救援处置过程.....	9
(二) 医疗救治和善后处置.....	9
(三) 事故应急处置评估.....	10
四、事故原因分析.....	10
(一) 直接原因.....	10
(二) 间接原因.....	11
五、有关责任单位存在主要问题.....	11
(一) 事故发生单位.....	11
(二) 车辆挂靠单位.....	11
(三) 监管部门.....	12
(四) 地方党委、政府.....	12
六、有关单位及人员处理建议.....	12

(一) 责任单位处理建议.....	12
(二) 事故责任人处理建议.....	14
七、事故防范及整改建议.....	15
(一) 强化企业安全生产主体责任落实.....	15
(二) 加强从业人员安全教育培训.....	16
(三) 完善应急预案并定期组织演练.....	16
(四) 加强对外包单位和外来人员的安全管理.....	16
(五) 强化属地和行业部门监管.....	16

贵州建工攀宇建设工程有限公司 织金“5·10”物体打击一般生产安全事故 调查报告

2026年5月10日9时50分许，贵州建工攀宇建设工程有限公司承建的织金经开区排污管网工程项目发生一起物体打击事故，造成1人死亡，造成直接经济损失为人民币163万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《事故调查报告编制指南（试行）》等法规文件，经织金县人民政府批复同意，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会等多部门组成的织金县“5·10”事故调查组（以下简称：调查组）。调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”工作原则，通过现场勘验、视频调取、资料查阅、人员询问、综合研判等方式，全面查清事故经过、伤亡损失、事故原因，认定事故性质与事故责任，提出责任处理、整改防范措施，形成本调查报告，现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

2026年5月10日9时50分许，贵州建工攀宇建设工程有限公司承建的织金经开区排污管网工程项目，在织金县茶店乡聋龙桥牌坊往洞口村路口管材卸车作业现场发生一起物体打击事

故，造成1人死亡，直接经济损失为人民币163万元。**经调查认定：**贵州建工攀宇建设工程有限公司承建的织金经开区排污管网工程项目部“5·10”卸管事故，是一起从业人员安全意识淡薄、违章冒险作业、施工企业安全生产主体责任落实不到位、现场安全管控措施缺失、物流挂靠单位车辆人员管理失察造成的一起一般生产安全责任事故。

二、事故单位及相关单位和其他基本情况

（一）事故发生单位概况

贵州建工攀宇建设工程有限公司（以下简称攀宇公司），**《营业执照》**统一社会信用代码：91520100073882067G；类型：其他有限责任公司；法定代表人：张*森；成立日期：2013年7月29日；登记日期：2025年7月11日；注册资本4000万元人民币；登记机关：贵阳市市场监督管理局；住所：贵州省贵阳市白云区大山洞街道环中路***号楼***室；经营范围：许可项目：建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：对外承包工程、工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。**《建筑业企业资质证书》**证书编号：D252205519；统一社会信用代码：91520100073882067G；经济性质：其他有限责任公司；法定代表人：张*森；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅；详细地址：贵州省贵阳市白云区大山洞街道环中路***号楼***室；发证日期：2026年2月11日；有效期：2028年

12月31日；注册资本4000万元人民币资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级等。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字〔2017〕013797；统一社会信用代码：91520100073882067G；法定代表人：张*森；单位地址：贵州省贵阳市白云区大山洞街道环中路***号楼***室；经济类型：其他有限责任公司；许可范围：建筑施工；有效期：2026年4月3日至2029年4月2日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅；发证日期：2026年4月3日。

攀宇公司中标织金经开区排污管网工程项目勘察设计施工总承包工程，下设织金经开区排污管网工程项目部，负责工程具体实施。2026年3月6日，攀宇公司聘任李*峰为攀宇公司“织金经开区排污管网工程勘察、设计、施工总承包”项目负责人；2026年3月19日，明确李*雄为专职安全生产管理人员，全面负责“织金经开区排污管网工程勘察、设计、施工总承包”项目施工期间安全生产管理工作。

（二）相关单位概况

1.山东东宏管业股份有限公司（以下简称：东宏公司，为管材供应单位）

《营业执照》统一社会信用代码：913708006722078217；类型：股份有限公司（上市）；住所：曲阜市东宏路*号；法人代表：倪*尧；成立日期：2008年1月21日；住所：曲阜市东宏路*号；经营范围：金属材料制造、金属制品销售等（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；登记机关：济宁市行政审批服务局；登记日期：2025年6月23日。2026年4月17日与攀宇公司签订管材采购合同，负责管材生产、装车发运。

2.沛县扬程物流有限公司（以下简称：物流公司，为车辆挂靠单位）

《营业执照》统一社会信用代码：91320322MABP6T2C26；类型：有限责任公司；法定代表人：独*环；成立日期：2022年6月8日；登记日期：2025年6月13日；注册资本500万元人民币；登记机关：沛县政务服务管理办公室；住所：江苏省徐州市沛县沛城汉城国际二期**楼***室；经营范围：道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。**《道路运输经营许可证》**苏交运管许可徐字320322509764号；业户名称：沛县扬程物流有限公司；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大件物件运输；证件有效期：2023年2月14日至2027年2月12日；核发机关：沛县交通运输局。物流公司提供营运手续代办、车辆年检、保险、安全教育等服务，不参与车辆实际经营、不收取挂靠费用

（三）涉事设备、车辆及相关人员信息

1.车辆、设备信息

（1）重型半挂运输车辆（苏CR**）**

持有《道路运输证》：苏交运管徐字 3203225531861 号；经营许可证号：徐 32032209764；经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输；车辆类型：重型半挂牵引车；车辆运行模式：挂靠在沛县扬程物流有限公司，注册日期 2023 年 9 月 26 日；车辆尺寸 7525mm×2520mm×3980mm；发证日期：2023 年 10 月 10 日；有效期至：2027 年 10 月 9 日；核发机关：沛县交通运输局；审验有效期至：2026 年 9 月；技术等级评定：一级。

(2) 流动式起重吊车 (闽 DJ**)**

攀宇公司临时调配用于管材卸车；车辆类型：重型非载货专项作业；使用性质：非营运；车辆识别代码：LSE6H4D32MA*****；发动机号：3621A*****；注册日期：2021 年 7 月 20 日；发生日期：2025 年 7 月 29 日；外廓尺寸：14100×2650×3800mm。高*林：吊车驾驶员，持有 B2 驾驶证和《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》项目代号：Q2（限流动式起重机械）；证件编号：522127199810*****；发证机关：遵义市红花岗区市场监督管理局；有效期：2023 年 8 月至 2027 年 7 月，持证合规上岗。

2. 相关人员信息

(1) 邱*亮：重型半挂运输车辆（苏 CR****）挂靠登记人（实际所有人），持有机动车驾驶证准驾车型 A2 和《道路运输从业资格证》，事故发生时证照处于有效期内。

(2) 马*栋：重型半挂运输车辆（苏 CR****）实际驾驶员，

2026年4月1日至事故发生时，由邱*亮自行聘请马*栋作为该涉事车辆驾驶员，聘请期间邱*亮未向沛县扬程物流报备；马*栋持有B2驾驶证、道路货物运输从业资格证。

(3) 李*雄：攀宇公司明确为“织金经开区排污管网工程勘察、设计、施工总承包”项目专职安全生产管理人员，全面负责项目施工期间安全生产管理工作。

(4) 李*峰：攀宇公司明确为“织金经开区排污管网工程勘察、设计、施工总承包”项目负责人。

(四) 合同及安全责任约定

1.攀宇公司与东宏公司合同约定

2026年4月17日，双方签订了《织金经开区排污管网工程项目勘察设计施工总承包材料采购合同》，合同第十三条安全管理责任和要求中第13.4现场管理要求的13.4.2明确：卸货作业施工现场由攀宇公司负责，须设置安全警戒区域，安排专人指挥。

2.物流公司与邱*亮挂靠协议

物流公司负责为挂靠车辆提供：办理合法营运手续、办理车辆年度审车、办理车辆投保、事故理赔手续、交通事故处理或咨询、车辆上线检测、定期对登记驾驶员开展安全教育培训等业务，不收取挂靠费用和营业提取费。邱*亮负责挂靠车辆的自主经营、自负盈亏、自行承担运输安全风险。

3.邱*亮与马*栋用工关系

双方未签订书面劳务或用工协议，马*栋为临时雇佣驾驶员，无报备、无统一安全培训，邱*亮每次在马*栋驾驶车辆期间，通过电话或当面提醒方式进行安全提醒。

（五）事故发生经过

2026年5月6日8时35分，马*栋驾驶苏CR****运输车辆抵达东宏公司厂区，现场管理人员核验了车辆行驶证、道路运输证、驾驶证、从业资格证等全部证件，确认无误后签订货物运输托运单，明确双方安全责任划分及风险处置预案，并当面进行了安全交底。装车由持证专职人员实施，装车前对车辆安全防护设施逐项检查，确认无破损、失效问题后开展管道装载。装载过程严格按照规范分层码放、均匀配重，全程落实加固捆绑措施。装车完成后，再次对整车进行安全复检，检查合规后车辆驶离厂区。

2026年5月10日9时许，车辆抵达攀宇公司指定的作业现场（织金县茶店乡聋龙桥牌坊往洞口村路口处），随即马*栋通知攀宇公司组织卸管，攀宇公司项目部的安全员李*雄现场组织人员和吊车进行卸管作业。作业期间，现场人员未采取强制清场、隔离管控等措施，马*栋两次进入吊装危险区域，提前解开第一排第三层管材承重捆绑绳，吊车吊完上层两根管道后，操作手旋转吊臂至运输车辆上方调整吊装中心点时（未触碰管道），管材失去束缚、自身失稳滚落，砸中停留在危险区域的马*栋，致使马*栋受伤，经送往织金县人民医院抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

经现场勘查，事故当日天气晴朗，路面干燥；作业场地为带坡度乡村道路，车辆紧靠路沿停放，外侧存在路坎；运输车辆装载三排管材，第一排驾驶室侧挡杆受挤压向前弯曲变形；吊车停放在车尾平整填方区域；管材滚落撞击位置与驾驶员停留区域高度重合，现场无隔离围挡、无安全警示标牌。



主题：事故现场图片

拍摄时间：2026年5月10日



主题：事故现场吊车卸管图片

拍摄时间：2026 年 5 月 10 日



主题：红色箭头指示为管子滑落截图画面

拍摄时间：2026 年 5 月 10 日运输车行车记录仪剪切照片

(七) 人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成 1 人死亡，死者：马*栋，性别：男，年龄：40 岁，身份证号：370827*****3216，送织金县人民医院抢救，于 2026 年 5 月 10 日 11 时经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失为人民币 163 万元。

三、事故应急处置及评估

(一) 现场应急救援处置过程

事故发生后，现场安全员第一时间指挥吊车移开滚落压在马*栋身上的管材，对伤者实施心肺复苏，现场人员官*林 9 时 50 分拨打 120 急救电话，9 时 55 分茶店乡卫生院救护车抵达现场，立即转运伤者至织金县人民医院抢救。

(二) 医疗救治和善后处置

1. 医疗救治

救护车将受伤人员马*栋送往织金县人民医院进行抢救，经织金县人民医院抢救无效于 5 月 10 日 11 时死亡。

2. 善后维稳

马*栋经抢救无效死亡后，县公安局、茶店乡人民政府等单位积极组织攀宇公司开展善后安抚、家属联络等事宜；5 月 13 日经攀宇公司与死者家属协商一致，双方签订赔偿协议，5 月 16 日攀宇公司一次性支付死者赔偿金为人民币 163 万元，死者家属在织金县殡仪馆完成遗体火化后返回原籍办理后事，善后处理结束。

(三) 事故应急处置评估

本次事故应急响应及时、现场救援措施得当，伤员转运流程顺畅；善后赔偿协商高效，风险管控到位，未引发次生舆情与群体性事件，整体应急处置效果良好。存在短板：项目未定期开展吊装、物体打击专项应急演练，作业人员自救互救能力有待提升。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.马*栋（死者）安全风险辨识能力不足，擅自进入吊装作业高危区域，提前拆除管材承重捆绑绳，管材失去约束后失稳滚落，直接将其砸伤致死。

2.攀宇公司织金经开区排污管网工程项目作业现场风险管控不到位，马*栋违规进入吊装作业危险区。

以上是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.攀宇公司安全生产主体责任落实不到位，安全管控不严不实。攀宇公司织金经开区排污管网工程项目部负责人李*峰对项目安全管理重视不够，未督促项目部作业现场落实安全生产风险管控，安全生产责任制落实不到位；织金经开区排污管网工程项目部安全员李*雄在现场监督失职，未严格落实安全操作规程，未制止违章作业行为，风险未得到有效管控。

2.物流公司对挂靠车辆管理有漏洞，对挂靠车主私自更换驾驶员情况不知情、未报备；未对实际驾驶员马*栋开展岗前安全

培训、日常安全警示教育，从业人员安全管理链条脱节。

五、有关责任单位存在主要问题

（一）事故发生单位

攀宇公司未能有效履行安全生产主体责任，安全管理制度落实不到位，主要表现为：**一是**未严格落实安全操作规程，卸货作业前未进行技术交底，未向参与作业人员详细说明安全施工的技术要求；**二是**事故发生前运输车辆驾驶员马*栋曾进入吊卸区域，安全员对高风险吊装作业危险区域闭环管控不到位；**三是**项目负责人、专职安全员对作业环节的风险识别和研判不足。

（二）车辆挂靠单位

物流公司对挂靠车辆驾驶员变更情况失管，未掌握马*栋上岗信息，未对马*栋开展岗前安全教育培训。

（三）监管部门

1.织金经开区企业发展服务管理局

织金经开区企业发展服务管理局对项目吊装卸管等高风险作业监督检查不够深入，对施工企业危险作业现场管控、专项作业操作规程编制落实情况监督指导不足，隐患闭环管理存在短板，存在监管履职不到位问题。

（四）地方党委、政府

1.织金县茶店乡人民政府

织金县茶店乡人民政府属地现场巡查不深不细，对吊装卸管高危作业风险研判不足，属地安全巡查监管存在薄弱环节。

六、有关单位及人员处理建议

（一）责任单位处理建议

1.攀宇公司

安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全操作规程，卸货作业前未进行技术交底；未向参与作业人员详细说明安全施工的技术要求；作业现场风险管控不到位，未制止违章作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条^①、第二十八条^②、第四十三条^③、第四十四条^④的相关规定，建议由织金县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^⑤的规定，给予行政处罚。

2.物流公司

作为挂靠车辆管理单位，对挂靠车辆驾驶员变更失察，对实际从业人员安全教育培训缺失，建议由织金县交通运输部门移交沛县交通运输部门，依据《中华人民共和国道路运输条例》

① 《中华人民共和国安全生产法》：

第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

②**第二十八条：**生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

③**第四十三条：**生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

④**第四十四条：**生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑤**第一百一十四条：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

第二十八条^⑥及《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条^②等规定予以处理。

3. 织金经开区企业发展服务管理局

对项目吊装卸管等高风险作业监督检查不够深入，对企业落实安全生产主体责任不到位监督不力。建议由织金县人民政府对织金经开区企业发展服务管理局予以约谈提醒，责令其向织金经开区管理委员会作出书面检查，压实在建项目安全监管责任。

4. 织金县茶店乡人民政府

属地现场巡查不深不细，对吊装卸管高危作业风险研判不足，属地安全巡查监管存在薄弱环节。建议由织金县人民政府对织金县茶店乡人民政府进行约谈提醒，并向织金县人民政府作出书面检查，强化属地在建项目实地巡查。

（二）事故责任人处理建议

1. 马*栋

违章进入吊装危险区、私自拆除管道捆绑固定绳，对事故发生负直接责任；鉴于在本次事故中已死亡，不再追究责任。

2. 李*峰

^① 《中华人民共和国道路运输条例》：

第二十八条：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过4个小时。

^② 《道路货物运输及站场管理规定》：

第二十一条：道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

作为织金经开区排污管网工程项目部负责人^{①②}，对安全管理重视不够，未督促项目部作业现场落实安全生产风险管控，安全生产责任制落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定^③，建议织金县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^④的规定，给予行政处罚。构成犯罪的，由织金县公安部门依法处理。

3.李*雄

现场监督失职，未严格落实安全操作规程，未制止违章作业行为^⑤，风险未得到有效管控。其行为违反了《中华人民共和国

①《中华人民共和国公司法》：

第十三条：公司可以设立子公司。子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。公司可以设立分公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

②《建设工程安全生产管理条例》：

第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

③《中华人民共和国安全生产法》：

第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

④《中华人民共和国安全生产法》：

第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑤《建设工程安全生产管理条例》：

第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

《中华人民共和国安全生产法》：

安全生产法》第二十五条第（五）和（六）项^①规定，建议由织金县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^②规定，给予行政处罚。构成犯罪的，由织金县公安部门依法处理。

4.邱*亮

私自聘用马*栋驾驶营运车辆，未向挂靠物流公司报备驾驶员变更信息。建议由织金县交通运输部门移交沛县交通运输部门依据道路运输行业相关规定予以处理。

七、事故防范及整改建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实

一是要全面完善全员安全生产责任制，修订吊装、管材装卸等高风险作业专项安全操作规程，做到一作业一规程；**二**是要立即开展全项目拉网式隐患排查，重点整治吊装作业无警戒、无专人监护、外来人员失管等突出问题；**三**是要严格执行作业前书面安全技术交底制度，所有参与作业人员签字确认后方可开工；**四**是吊装、卸管作业必须硬质围挡隔离危险区域，设置醒目警示标牌，专职安全员全程旁站管控。

（二）加强从业人员安全教育培训

一是对所有从业人员进行系统的安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗作业；**二**是针对卸货作业、吊装作业等高风险

^①**第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^②**第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

险作业，开展专项安全培训和警示教育，增强从业人员安全意识和风险辨识能力；**三是**加强对作业现场外来人员（如运输车辆驾驶员）的安全告知和管控，严禁无关人员进入危险作业区域。

（三）完善应急预案并定期组织演练

一是针对卸货作业、物体打击等常见事故类型，制定针对性的现场处置方案；**二是**每半年至少组织一次生产安全事故应急救援演练，提高从业人员应急处置能力；**三是**确保事故发生后能够迅速、有效地开展救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

（四）加强对外包单位和外来人员的安全管理

一是与相关单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；**二是**对外来作业人员（包括运输车辆驾驶员）进行安全告知和入场管理，严禁未经安全告知的人员进入作业区域；**三是**建立外来人员进入作业现场的登记和管控制度，确保外来人员行为处于有效监督之下。

（五）强化属地和行业部门监管

织金经济开发区企业发展服务管理局要强化辖区在建工程监管，重点检查吊装等高风险作业的规程编制、现场防护、安全教育、应急演练落实；加大执法检查，严格隐患闭环复查，督促企业吸取事故教训。**茶店乡**要充实属地安全巡查力量，聚焦在建项目施工、吊装作业风险，加大实地巡查力度；健全隐患排查、跟踪督办闭环机制，压紧压实属地安全生产巡查责任。

织金“5·10”事故调查组

2026年8月31日