

铁法煤业（集团）有限责任公司 大隆矿“1·18”一般顶板事故调查报告

铁法煤业（集团）有限责任公司大隆矿“1·18”事故调查组

2026 年 2 月 10 日

目 录

一、事故单位基本情况	- 1 -
(一) 事故发生单位概况	- 1 -
(二) 安全管理情况	- 3 -
(三) 事故发生经过	- 4 -
(四) 事故现场情况	- 5 -
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	- 5 -
(六) 事故类别、等级、性质	- 5 -
二、事故应急处置及评估情况	- 6 -
(一) 事故信息接报及响应情况	- 6 -
(二) 事故现场应急处置情况	- 6 -
(三) 医疗救治和善后情况	- 6 -
(四) 应急处置评估	- 7 -
三、事故原因分析	- 7 -
(一) 直接原因分析	- 7 -
(二) 事故相关检测检验和鉴定情况	- 7 -
(三) 其他可能因素排除	- 7 -
四、有关责任单位存在的主要问题	- 8 -
(一) 事故单位	- 8 -
(二) 上级企业	- 8 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	- 9 -
六、事故防范和整改措施	- 9 -

2026 年 1 月 18 日 8 时 9 分，铁法煤业（集团）有限责任公司大隆矿（以下简称大隆矿）东二 1506 综采工作面发生一起一般顶板事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 132.4 万元。

2026 年 1 月 18 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》等有关规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省地方矿山安全监督管理局、铁岭市应急管理局、铁岭市公安局、铁岭市总工会成立大隆矿“1·18”事故联合调查组（以下简称事故调查组），辽宁省监委驻辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称省能源产业集团）监察专员办公室应邀派员参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录，查明了事故发生时间、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的主要问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

调查认定，大隆矿“1·18”一般顶板事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 上级企业概况

辽宁铁法能源有限责任公司（以下简称铁法能源公司）隶属于省能源产业集团，注册资本 30.2 亿元，资产总额 340.2 亿元，

员工总数 2.59 万人。企业以煤炭生产为主，涉及电力、建筑、煤机制造、煤层气开发利用等产业。铁法煤业（集团）有限责任公司（以下简称铁煤集团）是铁法能源公司控股子公司，其前身铁法矿务局于 1958 年成立，1999 年 4 月改制为铁煤集团，管理铁法能源所属 14 处（本埠 8 处、域外 4 处、托管 2 处）煤矿，煤炭核定生产能力为 4395 万 t/a。

2025 年以来，铁煤集团对所属各矿井单位开展安全生产标准化检查，安全大排查大整治专项检查和二夜班重点抽查检查及各系统的专项检查，并对各矿井单位开展安全包保检查和特殊时期驻矿盯守检查。

2025 年 1 月份至 2026 年 1 月份，铁煤集团对大隆矿共计检查 209 次，查出各类隐患问题 2540 条。

2. 大隆矿概况

（1）基本情况

大隆矿位于铁岭市调兵山市晓明镇，隶属于铁煤集团，省属国有煤矿。矿井始建于 1966 年 9 月，1972 年 12 月投产，现核定生产能力 210 万 t/a。采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内。矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

（2）开采条件

大隆矿井田面积 13.55km²，含煤地层为白垩系阜新组，可采煤层为 12、13、14、15、16 煤层，其中 15、16 煤层为主要可采煤层，煤种为长焰煤和不粘煤。

该矿为煤与瓦斯突出矿井，矿井绝对瓦斯涌出量 $53.23\text{m}^3/\text{min}$ ，相对瓦斯涌出量 $12.07\text{m}^3/\text{t}$ ；煤层自燃倾向性为Ⅱ类自燃煤层，自然发火期为 1-3 个月；煤尘具有爆炸性；水文地质类型中等，最大涌水量 $153.2\text{m}^3/\text{h}$ ，正常涌水量 $76.6\text{m}^3/\text{h}$ ；该矿为冲击地压矿井，15、16 煤层具有弱冲击倾向性。

（3）开拓部署及生产现状

矿井采用立井双水平分区式开拓，共有 4 条立井，即：主井、副井、中央风井、北风井。主井主要担负矿井煤炭提升任务，兼作入风井，副井主要担负矿井辅助提升任务，负责材料、设备、人员运输，兼作入风井，中央风井与北风井为专用回风井兼做安全出口。矿井通风方式为中央并列与中央边界混合式，通风方法为抽出式。采用走向长壁后退式综合机械化采煤法，全部垮落法管理顶板。矿井建立了井下安全避险“六大系统”。

井下共有 10 个采掘工作面，即：东二 1506 综采工作面、南一西 1510 综采工作面、北一 1602 预备安装工作面、东二 16 层 1 号探水道掘进工作面、东二 16 层 2 号探水道掘进工作面、东二 1510 二切眼掘进工作面、东二 1510 入风顺槽（里段）掘进工作面、南一东 2 号探水道掘进工作面、南一东 3 号探水道掘进工作面（岩巷）、南一东 15 层材料下山回风联络道掘进工作面（岩巷）。

（二）安全管理情况

1. 安全管理机构和人员配备情况

大隆矿现有职工 2656 人，其中：安全管理人员 133 人，技

术岗位人员 127 人，特种作业人员 1010 人。配备矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全副矿长、掘进副矿长和分管生产、机电运输、通风、地测防治水、防治冲击地压的副总工程师。设置生产办、机电办、调度室、两防办 4 个职能部室和安全管理部、采煤队、掘进队、综维队、运输队、运转队、皮带队、防冲大队、机电修配厂、保安区等 27 个基层单位。

2. 劳动组织形式

矿井劳动组织形式为三班制，综采队、掘进队及二线辅助单位作业时间：零点班（0 时至 8 时）、白班（8 时至 16 时）、四点班（16 时至 24 时）。

3. 安全规章制度及培训情况

大隆矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。矿井主要负责人和安全生产管理人员进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育和培训，取得了相应安全培训合格证明。

（三）事故发生经过

事故调查组根据调查询问、现场勘查和查阅相关资料，并经综合分析，事故发生经过如下：

2026 年 1 月 17 日 22 时 40 分，综采一队副队长张某组织召开班前会，当班出勤 13 人，安排东二 1506 综采工作面当班正常

生产。作业人员 23 时 30 分陆续入井，18 日 0 时 20 分左右到达工作面开始进行采煤作业，7 时 40 分结束采煤，张某安排采煤机司机李某、工人王某某和邱某某 3 人在采煤机检修处（18[#]-26[#] 液压支架前）支护帮顶，李某负责挖柱窝、安设单体液压支柱（以下简称单体），王某某和邱某某配合作业并负责现场安全监护。8 时 9 分，李某在 24[#] 液压支架前空顶区域下挖柱窝时，被顶板掉落的岩石砸倒。

（四）事故现场情况

事故地点为大隆矿东二 1506 综采工作面的 24[#] 液压支架前方煤壁处，距运输顺槽 33m。东二 1506 综采工作面运输顺槽、回风顺槽、切眼均沿 15 煤层布置，支护方式为锚网与锚索联合支护。工作面长 207m，采高 2.1m，运输顺槽长 991.6m，回风顺槽长 1074m，至事故发生时，已回采 472m。工作面共布置液压支架 144 组，其中 ZY6800/15/35 型端头支架 2 组，ZYG6400/15/32 型过渡支架 4 组，ZY6400/13/29D 型中间支架 138 组。

东二 1506 综采工作面事故现场有一根已完成支护的单体，周边有单体和木枋等物料，空顶距约为 1.21m，工作面最大空顶距为 1.67m。现场有冒落的岩石和碎块，其中 24[#] 液压支架前有一块 1.6m×0.5m×0.3m 左右的大块岩石。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人遇难，直接经济损失 132.4 万元。

（六）事故类别、等级、性质

经调查分析认定，该起事故为顶板事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，王某某、邱某某和在附近闻声赶到的班长张某某三人将伤者抬至液压支架下方，张某某通过载波电话喊跟班副队长张某某过来，同时告诉操作台电工李某甲“碰人了，赶快联系调度”，8时18分李某甲向矿值班调度刘某报告“综一有人磕到了，赶紧联系救护车、猴车（架空乘人装置）”，刘某立即联系驻矿医生徐某某、调兵山市医院救护车，并向安全副矿长李某乙、矿长董某某等矿领导报告。9时7分，大隆矿依次向国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方矿山安全监督管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人邱某某和王某某将李某身上的岩石挪开，张某某等人将李某用担架抬出。8时51分，运送伤者到达一部猴车底车场，驻矿医生徐某某对伤者进行人工呼吸、心肺复苏抢救。9时27分，伤者被运送至地面。

（三）医疗救治和善后情况

刘某接到现场事故报告后，立即联系驻矿医生徐某某、调兵山市医院救护车。升井后，急救医护人员立即对伤者实施抢救，并送往辽宁省健康产业集团铁煤总医院，10时40分，伤者经抢救无效死亡。大隆矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导

安抚及善后处置。

（四）应急处置评估

大隆矿在事故发生后及时启动应急预案，现场应急救援处置及时，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

经分析认定，事故直接原因为：工人在东二 1506 综采工作面支护帮顶时，违章进入空顶区域内作业，被掉落的岩石砸伤，经抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

1. 大隆矿东二 1506 综采工作面煤层上方有约 300mm 厚的泥岩，无层理，团块状，易碎，工作面回采后易冒落。

2. 工人违反《东二 1506 综采工作面作业规程》规定，在煤壁前作业期间未采取临时支护措施。

3. 工人违章进入空顶区域内作业，被掉落的岩石砸伤致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

辽宁省健康产业集团铁煤总医院出具的《门诊初诊病历》记载：李某送诊时处于濒死状态，血压脉搏测不出，无呼吸运动，双瞳孔散大固定，双侧胸壁触及骨擦感，局部塌陷。10 时 40 分，经抢救无效死亡。

（三）其他可能因素排除

1 月 18 日大隆矿微震监测系统未监测到微震事件，工作面

液压支架和管路无破坏，工作面及运输顺槽、回风顺槽巷道无异常，故排除冲击地压事故。1月18日7时至9时，东二1506综采工作面及回风甲烷传感器监测浓度在0.00%~0.29%浮动，无超限报警，视频监控未见工作面煤体喷出、抛出，故排除煤与瓦斯突出事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 安全管理有漏洞。对东二1506综采工作面煤壁前高风险作业重视程度不够，安全管理人员和安检员未在现场指挥和监督；现场监护人员未及时制止工人违章空顶作业行为；东二1506综采工作面液压支架选型不合理，缺乏工人煤壁前作业时对煤层顶板的有效支护。

2. 风险隐患排查不严格。风险研判不精准，未研判出东二1506综采工作面煤层上方泥岩冒落的安全风险。隐患排查有盲区，对东二1506综采工作面最大空顶距超过《东二1506综采工作面作业规程》规定及工人习惯性违章空顶作业失察。

3. 安全教育培训不到位。安全思想教育流于形式，工人安全意识淡薄，自保意识不强，对违章进入空顶区内作业造成的严重后果认识不足。

（二）上级企业

铁煤集团对大隆矿顶板管理重视不足，没有从技防、物防上采取管控措施，未从根本上消除事故风险；履行安全生产监督管

理职责不严格，对大隆矿安全生产工作指导不力，对工人习惯性违章空顶作业失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组对 16 名相关责任人员提出处理建议，给予党纪处分、组织处理、行政罚款、暂停或吊销其安全生产有关资格。对大隆矿罚款 84 万元，责成大隆矿、铁煤集团作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）树牢安全发展理念。铁煤集团要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取事故教训，在全公司范围内开展顶板管理专项整治，综合采用物防、技防等手段，防范同类事故再次发生。组织大隆矿开展事故大反思、大讨论活动，从思想认识、风险研判、措施制定、责任落实、现场管控、制度执行等多个方面进行深入反思，切实堵塞工作漏洞。

（二）加强矿井安全管理。强化顶板管理，结合东二 1506 综采工作面实际，检修采煤机时，在原液压支架上增设临时护顶设施，源头上防范工人煤壁前空顶作业；采煤过程中要严格控制空顶距离，严禁超最大空顶距作业。狠抓作业现场管理，紧盯煤壁前作业等关键环节，严厉打击“三违”行为。全面实施“无视频不作业”，利用视频监控全过程、无死角管控现场作业行为，充分发挥视频监控的震慑作用。

（三）强化风险隐患排查。加强风险分析研判，重点研判灾

害治理、采掘接续、生产组织等关键环节存在的系统性、区域性安全风险，制定针对性的管控措施。提高隐患排查质效，深挖隐患产生根源，源头化解各类安全风险。加强高风险作业管控，带班矿领导、跟班队长、安检员要对高风险作业实施现场指挥和安全盯守，确保各项管控措施落实到位。

（四）加强安全教育培训。要结合不同的工作岗位特点，开展针对性安全思想教育和培训，教育工人“上标准岗、干标准活”，切实提升自我保安意识和按章操作意识。强化班组建设，选优配强班组长。加强事故警示教育，集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。

（五）加强上级公司监督指导。铁煤集团要加强对所属煤矿的监督检查，建立责任倒查机制，推动煤矿安全检查部门提升履职能力。加强所属煤矿顶板管理，结合大隆矿“1·18”顶板事故暴露出的问题，修订完善采、掘工作面顶板管理制度。加强煤矿采煤机检修作业期间的安全管理，强化日常的抽查、检查，督促所属煤矿检修采煤机时在液压支架上增设可靠、便捷的临时护顶设施，防范顶板冒落伤人。