



索引号:	768689394/2025-110156	发布机构:	缙云县应急管理局
成文日期:	2025-09-23		

缙云新碧黔康运动器材有限公司“7·17”一般起重伤害事故调查报告

时间：2025-09-23 16:36 来源：缙云县应急管理局 浏览次数：530

2025年7月17日12时39分许，位于缙云县新碧街道碧辉路1号的浙江黔康运动器材有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，缙云县委、县政府高度重视，立即组织开展应急处置，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，成立了缙云新碧黔康运动器材有限公司“7·17”事故调查组，事故调查组由县应急管理局任组长单位，县公安局、县人社局、县总工会、县经济商务局、县市场监管局、新碧街道为邀请单位，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的事故调查原则，深入开展现场勘察、调查取证、分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并对事故暴露出的问题提出加强和改进工作的建议意见。

调查认定，缙云新碧黔康运动器材有限公司“7·17”一般起重伤害事故是一起因企业安全生产管理制度不健全、教育培训不到位、作业人员违章作业造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位基本情况

浙江黔康运动器材有限公司（以下简称“黔康公司”），统一社会信用代码：91331122MA****JB2U），法定代表人：王**，类型：自然人投资或控股），注册资本：500万元人民币，成立日期：2024年3月18日，营业期限：2024年3月18日至无固定期限，注册地址：缙云县新碧街道碧辉路1号的1号厂房一楼、四楼及2号厂房四楼，经营范围：体育用品及器材制造；家用电器制造；五金产品制造；塑料、橡胶、金属智能设备制造；金属加工机械制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；五金产品销售等。

（二）事故相关单位安全管理情况

黔康公司主要负责人、总经理王**，负责公司的全面管理工作。现有企业员工226人。未配备专职或兼职的安全生产管理人员。公司制定了安全生产责任制、安全培训教育制度和安全检查与隐患排查整改制度等安全生产规章制度，未制定操作规程；制定了行车等安全操作规程，未制定激光切割等安全操作规程。黔康公司未设置专门的行车操作人员，管材切割工需要自行

（三）事故相关人员

- 1.卢**（死者），男，身份证号：5224221987****，住址：贵州省大方县猫场镇联合村煤冲组，为黔康公司管材切割工。
- 2.吴**，女，身份证号：3325251982****，住址：缙云县新建镇红锦村17号，为黔康公司管材切割工。
- 3.侯**，男，身份证号：5224221979****，住址：贵州省大方县猫场镇联合村煤冲组，为黔康公司金工车间主管。
- 4.王**，男，身份证号：5221221989****，住址：贵州省桐梓县风水镇江岩村六组1号，为黔康公司金工车间主管。
- 5.余**，男，身份证号：4203221991****，住址：湖北省郧西县涧池乡泥河口村5组，为黔康公司装配车间主管。
- 6.邓**，男，身份证号：5221221986****，住址：贵州省桐梓县风水镇街上路159号，为黔康公司激光切割主管。
- 7.王**，男，身份证号：5221221997****，住址：缙云县西桥世家西区4幢302，为黔康公司主要负责人、总经理。
- 8.王**，男，身份证号：5221221973****，住址：缙云县西桥世家西区4幢302，为黔康公司股东、技术开发。
- 9.曾**，女，身份证号：5221221976****，住址：贵州省桐梓县风水乡江岩村六组，为黔康公司执行董事。
- 10.曾*，男，身份证号：5221221973****，住址：浙江省缙云县东方镇靖东37-2号，为黔康公司厂长。
- 11.汤**，女，身份证号：4306261987****，住址：浙江省永康市三马路32幢，为黔康公司行政。

（四）现场勘验情况

- 1.发生事故的金工车间呈东西走向，金工车间东北角为钢材放置区，该区域有两堆钢管。钢管成捆，每捆钢管型号重量数量不牌（写有尺寸、重量、数量等），每捆的重量0.284t~1.18t。



图1 车间现场图

- 2.钢管长度均为6m，西侧钢管堆宽度5.2m，最高处距地面2.3m，左、右两侧有固定杆，堆垛内部有2处固定杆，固定杆均高1度10m，最高处距地面2.98m，左侧无固定杆，堆垛内部有5处固定杆，右侧有固定杆，固定杆均高1.62m。



图2 钢管堆平面图（左图：西侧钢管堆；右图：东侧钢管堆）

- 3.吊运钢管使用的行车限重2t，配有2.8t电动葫芦。行车因事故救援时被移动，停于钢管放置区西侧激光割作业区上方，行车处，行车吊钩防脱钩装置缺失。



图3 行车、电动葫芦和吊钩图

4.事故发生点位留有死者遗留的安全帽1个、手套1副、打火机1支，掩盖尸体用的红布2块。



图4 事故现场遗留物图

（五）桥式起重机情况

事故设备为桥式起重机；设备品种：电动单梁起重机；设备制造单位：河南创远防爆起重机械有限公司；特种设备生产许可编号：2026；许可参数级别：B级；型号规格：LD2t-9.9m；产品编号：240400176；设备代码：417041256202100176；整机工作级别：20年；制造完成日期：2024年4月；型式试验证书编号：TX4000-24-11-0868。

二、事故发生经过、事故救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

经分析事故现场监控录像，结合证人证言等其他证据，查明：2025年7月17日12时36分，管材切割工卢**到达金工车间东北角车对钢管进行吊运。

12时39分，卢**站在钢管堆垛中部较低位置，操作行车准备将一捆钢管吊出，在向上提升时，此捆钢管上方的数捆钢管失去支撑。由于作业现场未设置监护人员且车间环境嘈杂，未有人注意到事故发生。

（二）事故应急救援情况

13时8分，车间现场另一名管材切割工吴**发现钢管放置区的行车长时间处于静止状态，与金工车间主管侯**一起前往查看情况。侯**立即将事故情况电话通知主要负责人王**、行政汤**、厂长曾*，汤**到达现场后拨打了120和119。

13时24分，医生到达现场，确认卢**已无生命体征。

13时27分，消防救援人员到达现场。经现场分析，由曾*指挥、操作工栗**操作行车对现场的4捆钢管开展吊运。

13时46分至13时53分，高处的两捆钢管被吊运；

13时56分至14时2分，压在卢**身上的两捆钢管被吊运。

接到事故报告后，县应急管理局、县公安局、县人社保局、县总工会、县经济商务局、新碧街道办事处立即组织相关人员赶赴现场秩序，组织安抚死者亲属，并向县委、县政府、市应急管理局报告事故情况。

（三）善后处理情况

事故发生以后，黔康公司已就赔偿款项事宜与死者家属达成协议，完成善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者：卢**，身份证号：5224221987****，住址：贵州省大方县猫场镇联合村煤冲组。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的计算方法得出，目前本次事故造成直接经济损失约为116万。

四、事故直接原因

人的不安全行为：卢**违反起重作业安全规定[]，冒险在桥式起重机下对固定状态[]的吊物开展吊装作业。

物的不安全状态：黔康公司钢管物料堆垛超过固定杆高度，存在倾塌风险[]。

五、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.黔康公司。一是安全生产规章制度和操作规程不健全。公司未按照《起重机械安全规程 第1部分：总则》的要求制定吊装作业制定的《行车安全操作规程》缺少作业注意事项、行车操作方法和技术要求等管理内容。二是教育培训不到位。未对卢**开展三级具备必要的安全知识和应急处置能力。未对作业人员开展吊装作业专项教育培训，作业人员忽视吊装作业安全风险。三是隐患排查期存在作业人员在起重机下开展吊装的违规行为，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员在起重机下吊装作业的事故隐患排查危险作业现场监护。公司开展吊装作业时未安排专门人员进行作业现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。五是生产管理人员。黔康公司自2024年5月份投产后，未任命安全生产管理人员，安全管理职责难以落实。

2.王**。未严格履行主要负责人的安全生产法定职责。未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

六、责任认定和处理意见

（一）建议免予追究责任的人员

卢**，黔康公司管材切割工。违反起重作业安全规定，冒险在桥式起重机下对固定状态的吊物开展吊装作业，对事故发生负有故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.黔康公司。未建立健全安全生产规章制度和安全操作规程[]；未对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，未保证从业人员知识[]；隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患[]；未依法依规开展危险作业[]；未依法配备专职安事故发生负有责任。建议缙云县应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.王**，黔康公司主要负责人、总经理。未严格履行主要负责人的安全生产法定职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，事故隐患[]；对事故发生负有责任。建议缙云县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）建议由相关单位进行内部处理的人员

1.侯**，黔康公司金工车间主管。对作业现场的安全监管未督促落实到位，事故当日未及时发现和制止作业人员的违章行为。[]关规定，对其进行责任追究。

2.曾*，黔康公司厂长，负责公司的培训工作。未对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全公司依照相关规定，对其进行责任追究。

七、事故防范和整改措施

（一）压实主体责任，筑牢安全防线。黔康公司必须深刻汲取事故教训，切实履行安全生产第一责任人职责。建立健全全员安危险作业的现场监护责任，完善安全生产管理制度和各岗位安全生产操作规程，督促从业人员严格执行安全生产相关管理规定，加育培训。开展一次全厂的安全检查，建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、时限和验收标准，实现隐患整改闭环管理，坚决

（二）强化属地监管，推动共治共享。建议新碧街道要严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求。结合县安委会印机械安全专项整治方案》，在辖区内开展一次全面排查，重点排查事故同类型起重设备、工艺流程，消除同类型事故隐患，对高风险实施重点盯防，督促企业落实起重设备的检测和备案工作，防范各类事故的发生。对拒不整改或整改不到位的企业及时上报并采取共管合力。

（三）加强行业监管，夯实安全基础。建议经济商务局按照“三管三必须”的责任体系要求，落实行业主管部门监管责任，进一强产业项目准入安全管理和部门协调联动，推动企业淘汰更新不符合安全条件的老旧装置，提升本质安全水平。建议市场监管局要责，加强对特种设备目录内起重机械的监督检查，开展起重机械安全管理指导服务，严肃查处违章指挥、违规作业行为，对事故易环节加大监管力度，加强起重机械使用人员的教育培训。建议应急管理局要加强企业安全生产监管，督促企业完善安全生产管理机查，管控作业安全风险。同时，做好事故警示教育，举一反三，以事故督促相关企业认真吸取教训，提升企业安全生产基础条件。

缙云新碧黔康运z

—f

联系我们 政务服务便民热线：12345
主办：缙云县人民政府办公室 地址：缙云县行政中心三楼（黄龙路38号）
网站问题反馈电话：0578-3016345（仅受理网站事宜） 邮编：321400



政务

网站地图

浙ICP备09055164号-1 网站标识码：3311220003 浙公网安备33112202000129号