



请输入要检索的信息



您当前所在的位置：首页 > 事故快报与处理

安庆市凯瑞建材有限公司“2020·11·18” 其他伤害事故调查报告

发布日期：2022-04-08 14:59 来源：市应急管理局 阅读：1128 次 字号：大中小

安庆市凯瑞建材有限公司“2020·11·18” 其他伤害事故调查报告

接群众举报反映：2020年11月18日9时50分许，安庆市凯瑞建材有限公司厂区道路上发生一起货车保料盖因泄压不当冲击亡人事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，下同）《生产安全事故报告和调查处理条例》《关于实行一般安全生产事故查处挂牌督办和提级调查的通知》（庆安全〔2015〕13号）要求，经市政府同意，2022年2月24日，成立了由市纪委监委、市应急局、市公安局、市总工会、市人社局、怀宁县政府等部门单位人员组成的安庆市凯瑞建材有限公司“2020·11·18”其他伤害事故调查组。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、和综合分析，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故责任单位情况

安庆市凯瑞建材有限公司¹，安徽省境内法人企业，注册地

¹ 安庆市凯瑞建材有限公司，成立于2009年12月3日，法定代表人：李心进，注册资本2000万元，注册地址：安徽省安庆市怀宁县月山镇工业小区，企业类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：无机改性不燃保温板、匀质改性防火保温板、保温装饰一体化板、轻质墙材及其他建筑保温材料、装饰材料（不含危

为安徽省安庆市怀宁县。2009年12月3日，该公司注册成立，股东名录：储茂德（30%）、王正根（30%）、刘中前（40%）。2015年10月16日，该公司注册资本和股份占比作出变更，注册资本由200万增加到2000万，刘中前退出股东，变更后股东名录：储茂德（40%）、王正根（60%）。2021年7月，该公司股份占比作出变更，王正根退出股东，变更后股东名录：储茂德（40%）、李心进（60%），法定代表人变更为李心进。

（二）涉事车辆情况及相关操作流程

车辆类型：重型罐式货车；车牌号：皖H33836；制造单位：南京天印专用汽车有限公司；车辆型号：NJZ5251GFLA；整车重量：25000kg，核定载质量：10870kg；外廓尺寸：长5.7米，高2.5米，宽3.86米；车辆出厂日期：2014年8月27日。2014年12月17日，安庆市凯瑞建材有限公司与南京天印专用汽车有限公司签订买卖合同购入此车，用于装运砂浆。

该车事发时主要用于装卸砂浆。其载有一个可以手动瞬时加压罐体，罐体顶部中间位置设有两个装料口及铁质保料盖（事发主要部位），保料盖可通过金属旋转杆手动操作；罐体右边顶部装有手动排气阀，用于罐体内气体排放；罐体靠车辆尾部中间装有蝶阀（卸料口）、二次送风阀；车体与罐体连接处同时装有手动排气阀和罐体实时压力表。经查阅相关资料²，并与市场监管部门进行沟通，认定该车辆及其装载的移动压力容器

险化学品）研发、制造、销售；防水防腐保温工程专业承包施工；建筑装修装饰工程、建筑工程、消防工作、园林绿化工程、河道清理工程设计及施工。

² 《特种设备目录》（原质检总局2014年第114号）、《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005—2011，于2021年修订）。

不纳入特种设备管理。

装卸操作警示规定明确：货车司机在确认罐体无压力情况下，登上罐体顶部手动打开保料盖，再将车辆开入厂内通过装料机装载砂浆，然后手动关闭保料盖。货车司机将车辆开到需要砂浆的工地，手动对罐体进行打气加压卸货³。完成卸货后，货车司机再手动打开罐体右边顶部手动排气阀进行排气⁴。货车司机再将车辆开回厂内，重复以上工作。

二、事故发生经过、应急救援、善后处置及信息上报等情况

（一）事故发生经过

由于事故发生后，事故责任单位对现场进行了全面清理，并将涉事车辆进行挂牌拍卖，事故调查组通过问询、资料检索、调看监控、现场勘查等方式对事故发生经过进行了还原：2020年11月18日上午9时49分07秒，张旺友（死者）驾驶牌号为皖H33836的罐式货车到达安庆市凯瑞建材有限公司；9时49分35秒，张旺友下车；9时49分57秒，张旺友通过罐体手登梯登上罐顶；9时50分04秒，张旺友开始手动操作保料盖上的旋转杆，试图打开保料盖（靠近车头处）；9时50分19秒，该装料口发生冲击泄压，致使张旺友从车顶坠落到地面。

（二）现场勘查和气象情况

1. 事故现场勘查情况。经过事故现场勘查，事发地点具体位于园区西侧道路上（东北走向）靠近工厂装料处。

³ 装卸操作警示规定（由涉事单位提供及运输班长询问佐证）：打气前，要关闭保料盖、蝶阀、二次送风阀及排气阀；打气时，要调整手油门，保证转速达到900r/min；当气压升到0.2MPa时，方可打开蝶阀卸料；卸料初期，要打开二次送风阀，当气压低于0.1MPa，关闭二次送风阀。

⁴ 装卸操作警示规定（由涉事单位提供及运输班长询问佐证）：排气时，必须使用罐体上方的排气阀，严禁通过其他方式排气。



2. 涉事车辆勘查情况。事发后，该车辆被安庆市凯瑞建材有限公司挂牌出售。经调查取证，未见该车辆保养维护资料。

3. 事发现场天气情况。根据《怀宁县历史天气记录》查询，2020年11月18日事发当天，怀宁县月山镇最高气温17℃，最低温度13℃，西南风3级。

(三) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死者情况。张旺友，男，38岁，身份证号：340826*****5639，家住安徽省安庆市宿松县河塌乡兴岭村红旗组237号。

2. 直接经济损失。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约180万元。

(四) 事故救援处置及善后处理情况

2020年11月18日上午9时50分左右事故发生后，正在厂区门口等待装货的另一辆货车（牌照号：皖H33943）司机汪庆

洲在听到“嘭”的一声响后，下车查看情况，发现张旺友脸朝下，趴在地上，头部全部是血。于是汪庆洲立即拨打了120急救电话，并通知了公司领导。9点54分左右，公司领导相继赶到事发现场查看情况，并派人去接120急救车。10点05分左右，安庆市急救中心120急救车达到事故现场开展抢救。后将伤者送到安庆市第一人民医院龙山院区救治，经抢救无效死亡。期间，现场有人拨打了122交通事故报警，被告知不属于交警部门管辖。随之报告至月山派出所，接警后到现场勘查，排除刑事案件可能。

2020年11月25日左右，公司与死者家属达成赔偿协议，共计赔偿金额人民币180万元，其中工伤意外伤亡赔偿人民币115万元。

（五）事故信息上报情况

2020年11月18日上午9时50分左右安庆市凯瑞建材有限公司发生罐体泄压冲击事故后，现场有人拨打了122交通事故报警，随后报告至月山派出所，月山派出所接警到现场勘查，排除刑事案件可能。18日下午14:00左右凯瑞公司股东王正根来到月山镇分管安全生产的副镇长徐文彬办公室，报告说公司发生了一起意外事故，一名罐车司机在园区道路上从车顶摔落地面后送医院抢救无效死亡，已经报警处置。徐文彬由于任职时间不长，安全生产业务不熟悉，对安全生产事故性质认定把握不准，认为该起事故是一起意外事故，没有安排人员到现场核查情况，也没有向镇党政主要负责人和相关县级部门报告，

只是告知王正根要配合公安机关调查，做好善后处置工作。直至2021年12月份市应急局接到事故举报，前往怀宁县进行核查，市、县两级应急部门才获知事故信息。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

货车司机张旺友安全意识淡薄，自我安全防护能力不强，在未确认车载罐体内压力是否完成排放的情况下，违反装卸操作警示规定进行操作，导致罐体发生冲击泄压，致使自己从车顶坠落至地面受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1. 作业现场安全管理不到位。安庆市凯瑞建材有限公司重生产轻安全，对砂浆装卸作业缺乏有效的安全管理，未及时发现并消除员工违反装卸操作警示规定等“三违现象”。

2. 安全生产教育培训不到位。安庆市凯瑞建材有限公司未组织相关从业人员进行相应的安全教育培训和安全技术交底，仅依靠老师傅“传、帮、带”，致使作业人员安全意识淡薄、安全技能缺乏、习惯性违章操作。

3. 属地党委政府安全监管不到位。月山镇党委、政府未安排党委班子成员分管安全生产工作，对企业的安全监管力度不够。分管负责同志对业务不熟悉，也没有按要求报送事故信息。

（三）事故性质

事故调查组认定，该起事故是一起因企业安全管理不到位、操作人员违章作业、属地政府监管力度不够导致的一般生产安

全责任及漏报事故。

四、事故责任分析及处理建议

(一) 对有关责任单位的处理建议

1. 安庆市凯瑞建材有限公司，作业现场安全管理不到位，未及时发现并消除员工违反装卸操作警示规定等“三违现象”，对员工的安全教育培训流于形式，员工没有熟练掌握本岗位的安全操作技能，违反了《安全生产法》第二十五条、第三十八条的规定，对事故负有直接管理责任。建议由安庆市应急局依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，对其给予三十五万元罚款的行政处罚。

2. 月山镇党委、政府。履行属地监管职责不到位，未根据《安庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定安排党委班子成员分管安全生产工作，对企业的安全监管力度不够，事故信息上报不规范。建议月山镇党委、政府分别向怀宁县委、县政府作出深刻的书面检查。

(二) 对有关责任人的处理建议

1. 张旺友，安庆市凯瑞建材有限公司货车司机。安全意识淡薄，进行装卸操作时，在未进行有效安全防护的情况下，违章作业，冒险蛮干，导致发生冲击泄压事故，致使其受伤死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 储茂德，安庆市凯瑞建材有限公司股东，事发时任公司总经理。作为企业主要负责人，未督促落实企业全员安全生产

责任制，未督促分管领导及生产安全科及时消除生产环节中的安全隐患，未有效组织实施本企业安全生产教育培训，违反了《安全生产法》第十八条第二、五、六项的规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由安庆市应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定，对其给予上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

3. 李心进，安庆市凯瑞建材有限公司总经理，事发时任公司副总经理，分管安全生产工作。组织开展本单位安全生产教育培训未取得实效，未及时发现和纠正作业人员违章操作行为，违反了《安全生产法》第二十二条第二、五、六项的规定，对事故发生负有重要领导责任。建议由安庆市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，对其给予警告并处九千元罚款的行政处罚。

4. 储恒，安庆市凯瑞建材有限公司砂浆厂厂长，事发时任公司安全管理员。履行本岗位职责不力，致使现场安全管理缺位，未及时发现和纠正作业人员违章操作行为，违反了《安全生产法》第二十二条第五、六项的规定，对事故发生负有重要管理责任。建议由怀宁县应急管理局依据《安全生产法》第九十三条之规定撤销其与安全生产有关的资格。

5. 徐文彬，安庆市经信局经济运行办副主任，事发时任月山镇政府副镇长（分管安全生产）。履行安全生产监管职责不到位，对分管的安全生产工作业务不熟悉，对安全生产事故性质认定把握不准，没有按要求报送事故信息，对事故发生及漏

报负有监管责任。考虑其到岗时间不足一个月，建议按照干部管理权限对其进行提醒谈话。

五、事故防范和整改措施建议

这起事故教训深刻，暴露出企业安全生产主体责任和属地政府监管责任落实不到位，对相关安全生产法律法规掌握不全面。为深刻吸取事故教训，有效遏制类似事故发生，提出以下建议：

（一）全面反思事故原因，补齐安全生产短板。安庆市凯瑞建材有限公司要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的安全管理短板，举一反三全面整改。要建立健全安全管理机构和安全管理制度，落实风险评估与隐患排查机制，加大安全管理方面人力物力投入，堵塞安全管理各项漏洞；要明确岗位职责和管理流程，配备现场安全监管人员，切实做好装卸现场安全旁站监护，确保各项安全措施真执行、真落实；要落实培训教育、技术交底制度，坚决杜绝违章作业。

（二）严格落实属地监管责任，准确上报事故信息。月山镇党委政府要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示及《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，牢固树立安全发展理念，不断提高法律意识，加强对企业事故信息报送工作的法律宣传力度，督促企业牢固树立瞒报事故就是违法的理念，不断提升从业人员主动上报事故信息的法律意识。要严格落实《安庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定，安排党委班子成员分管安全生产工

作。要高度重视对各类生产安全事故举报线索的核查工作，确保事故信息及时准确上报。

（三）深刻吸取事故教训，筑牢安全生产防线。怀宁县政府和相关行业主管部门要深刻吸取事故教训，坚决贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，落实“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，采取有力措施确保本地区本行业领域安全稳定。要深入开展安全生产专项整治三年行动，严查重处安全生产领域各类非法违法行为，铁腕、铁心、铁面抓安全，确保安全生产形势持续平稳。

安庆市凯瑞建材有限公司“2020·11·18”
其他伤害事故调查组

主办：安庆市应急管理局 地址：安庆市东部新城综合写字楼一楼A区 网站地图 违法和不良信息举报中心

安全生产举报电话：12350 安全生产举报邮箱：aqsaqscjb@163.com

政务服务中心应急窗口电话：0556-5349701 联系电话：0556-5701105

网站标识码：3408000030 皖ICP备19013465号

 皖公网安备 34081102000317号 本站已支持IPV6访问

