

中国政府网

新疆政府网

昌吉州人民政府网

智能机器人

繁体版

登录 | 注册

无障碍 | 长者版



奇台县人民政府

www.xjq.gov.cn

请输入搜索内容

搜索

首页

要闻动

走进奇

政务公

政务服

互动交

数据开

当前页面：首页 » 政务公开 » 乡镇部门 » 应急管理局 » 法定主动公开内容 » 安全生产 » 安全生产

【安全生产事故】奇台县XX项目“7·15”一般车辆伤害事故调查报告

索引号：QT024/2026-000029 发布时间：2026-04-30 12:34:21

来源：奇台县应急管理局 浏览次数：752 次 文章字号：大 中 小

分享至 微信 微博

2025年7月15日21时10分许，奇台县XX项目发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失260万余元。

2025年7月16日，奇台县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规的有关规定，成立事故调查组，依法对事故进行调查。

一、基本情况

(一) 事故相关单位情况

1.建设单位基本情况

XX交通发展有限公司，成立于2024年1月30日，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人薛XX，经营范围主要包括建设工程施工，公路管理与养护，建设工程勘察等内容与其它一般项目。单位地址为昌吉回族自治州吉木萨尔县企业总部基地XX号楼。

2.施工单位基本情况

XX交通股份有限公司，成立于1999年1月27日，法定代表人王XX，经营范围主要包括建筑工程施工，建设工程设计，路基路面养护作业等内容及其它一般项目。取得公路工程施工总承包特级建筑业企业资质证书和安全生产许可证。单位地址为新疆乌鲁木齐市XX号。

3.分包单位基本情况

XX建筑安装工程有限责任公司，成立于2004年9月17日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业法定代表人尚XX，经营范围主要包括房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利专业承包、起重设备安装专业承包等。取得安全生产许可证，注册地位于伊犁哈萨克自治州新源县城卡普河路XX号。

(二) 合同签订情况

2024年7月1日，项目发包人XX交通发展有限公司与承包人XX交通股份有限公司签订项目建设施工合同，该项目于2025年3月1日开工建设。同年6月11日，XX交通股份有限公司XX项目总承包部与XX建筑安装工程有限责任公司签订路面工程机械服务合同。

(三) 涉事人员基本情况

1.白XX，男，XX岁，汉族，户籍住址：陕西省XX县XX镇XX村XX组，身份证号码：51XXXX12，XX建筑安装工程有限责任公司胶轮压路机驾驶员，取得胶轮压路机

操作证，证书编号：HNXXXX46。

2.吉XX，男，XX岁，彝族，户籍住址：四川省XX县烟峰乡XX村XX组XX号，身份证号码：51XXXX13，XX建筑安装工程有限责任公司普工。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

7月15日7时15分：XX建筑安装工程有限责任公司施工现场负责人张XX对24名作业人员开展班前教育；

7时30分：24名作业人员到施工现场开展摊铺作业，作业时间持续到13时30分；

14时左右：继续开展摊铺作业；

21时10分左右：白XX驾驶型号为厦工XG6301P的胶轮压路机开展路面摊铺作业，压路机由南向北倒车开展路面水泥稳定砂砾压路作业，旁边停车休息的单钢轮压路机驾驶员陈XX发现吉XX卧倒在胶轮压路机前轮前方，打喇叭提示驾驶员白XX，二人遂下车查看，发现吉XX、鼻、耳流血，呼叫后无反应。

（二）事故现场应急救援情况

21时15分：事故发生后，现场作业人员陈XX向现场负责人XX电话汇报事故情况；

21时18分：张XX赶赴事故现场查看情况后拨打120急救电话；

21时20分：项目部技术部长肖XX、吉XX亲属和派出所民警赶赴事故现场，观察吉XX生命体征并维护现场秩序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时报告事故情况，相关负责人员赶往现场，及时拨打120、110，对事故现场隐患进行排查处理，现场处置得当。

（四）事故信息接报情况

2025年7月15日21时15分，事故发生后，现场作业人员陈XX立即向张XX电话报告事故情况；

21时20分：张XX向项目部副总经理刘XX电话报告事故情况；

21时30分：刘XX向项目部经理李XX和公司安全总监徐XX电话报告事故情况；

21时50分：项目部经理李XX向县交通运输局电话报告事故情况；

22时02分：张XX向XX建筑安装工程有限责任公司法定代表人尚XX电话报告事故情况；

22时12分：交通运输局接三个庄子镇电话报告事故情况，交通运输局、县应急管理局立即赶赴事故现场。

（五）善后处置情况

事故发生后，项目部和XX建筑安装工程有限责任公司立即联系吉XX家属，积极安抚家属情绪，安排专人专车做好家属的后勤保障工作，积极协商赔付事项，7月22日达成共计赔付260万余元的赔偿协议，家属善后工作已全部完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

本起事故造成1人死亡：吉XX，男，彝族，XX岁，四川省XX县人，身份证号码：5111XXXX2213，住址：四川省XX县XX乡XX村XX组XX号。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），调查组核定事故直接经济损失为人民币260万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

(1) 吉XX安全生产意识淡薄，未遵守安全生产管理规定和操作规程，在胶轮压路机未停止路面水泥稳定砂砾压路作业时进入摊铺作业区开展清理工作。

(2) 白XX安全生产意识淡薄，驾驶胶轮压路机开展路面水泥稳定砂砾压路作业时未注意周边环境，交叉作业途中未确认车后安全即倒车作业，导致碾压处于视野盲区的吉XX。

2.间接原因

(1) 风险辨识不完善。XX建筑安装工程有限责任公司企业安全生产主体责任落实不到位，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求，未对施工现场交叉作业存在的风险进行辨识并采取有效管控措施。

(2) 隐患整改不彻底。XX建筑安装工程有限责任公司未严格落实XX交通股份有限公司《2025年安全生产工作要点》中十二项措施的安全生产管理规定要求，未严格落实项目部下发的车辆设备安全隐患整改工作，未按要求安装倒车高音喇叭和倒车影像，未能及时整改事故隐患。

(3) 安全监管缺失，施工现场管理混乱。XX建筑安装工程有限责任公司开展路面摊铺作业时安全员和项目施工负责人均不在现场，未对施工现场进行有效监管，未能及时消除生产安全事故隐患。

(4) 隐患整改过程安全监管不严。XX交通股份有限公司虽对XX建筑安装工程有限责任公司下发隐患整改通知，但对该公司隐患整改期间的安全监管不严，隐患治理跟踪督办不力。

(二)其他可能因素排查

奇台县公安部门通过现场勘察、调查询问等工作，排除刑事案件。

(三)事故性质认定

经调查组认定，奇台县XX项目“7·15”一般车辆伤害事故是一起因隐患整改不及时、现场管理不健全、工人违反操作规程而造成的一般生产安全责任事故。

五、监管部门履职情况

自XX项目开工以来，奇台县交通运输局组织召开专题安全生产部署会议3次，开展安全检查9次，下发隐患整改文书9份，排查整改事故隐患26条，但未督促施工单位落实隐患治理工作，隐患整改跟踪不彻底，未严格落实属地安全监管责任。

六、对有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下建议：

（一）建议免于追究责任人员

吉XX，XX建筑安装工程有限责任公司员工，违反路面摊铺作业操作规程和安全管理规定，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，安全意识淡薄，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员

白XX，XX建筑安装工程有限责任公司胶轮压路机驾驶员，安全生产意识淡薄，未落实岗位安全生产职责，违反路面摊铺作业操作规程和安全管理规定，对本起事故负直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法立案调查。

（三）对相关责任人员的处理建议

张XX,XX建筑安装工程有限责任公司施工现场负责人，负责施工现场管理和人员机械调配工作，未全面落实岗位安全生产职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格落实施工现场监管责任，事故发生前未及时督促、检查本单位的安全生产工作，对本起事故负重要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项的规定，建议由奇台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.XX建筑安装工程有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对项目疏于管理，未严格落实监督职责。未严格落实安全教育培训责任，员工违反操作规程开展作业。未及时整改XX交通

股份有限公司项目部7月4日通报的机械车辆安全隐患问题，对本起事故负主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条的规定，建议由奇台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定依法给予行政处罚。

2.XX建设集团股份有限公司虽于7月4日和7月11日两次向分包单位反馈机械车辆安全隐患问题，并发函约谈分包单位法定代表人，但对XX建筑安装工程有限责任公司隐患整改期间的安全监管不严。建议由奇台县交通运输局对该公司进行约谈。

（五）建议企业内部处理人员

1.尚XX，XX建筑安装工程有限责任公司法定代表人、副总经理，未认真履行本岗位安全生产责任，未督促、检查XX项目的安全生产工作，对事故发生负有管理责任，建议企业按照内部管理制度给予严肃处理，并将处理结果报奇台县交通运输局。

2.刘XX，XX建设集团股份有限公司XX项目部副经理，对施工项目开工前的安全施工条件检查不彻底，未及时发现并消除现场安全隐患，对事故发生负有责任，建议企业按照内部管理制度给予严肃处理，并将处理结果报奇台县交通运输局。

3.高XX，XX强建筑安装工程有限责任公司施工现场安全员，未认真履行本岗位安全生产责任，未严格履行施工现场管理职责，未及时制止违规作业，对事故发生负有责任。建议企业按照内部管理制度给予严肃处理，并将处理结果报奇台县交通运输局。

（六）对相关监管部门的处理建议

奇台县交通运输局，未认真落实属地安全监督管理责任，对

项目施工现场安全监督检查不到位，建议向县人民政府做出深刻书面检讨，并建议由县分管领导对奇台县交通运输局进行约谈。

七、事故防范措施及整改建议

（一）XX建设集团股份有限公司

1.深刻汲取事故教训，强化教育培训。要深刻汲取事故教训，强化思想认识，认真分析发生事故的深层次原因，进一步加强安全教育培训工作，分层级、分专业、分岗位

全面组织开展学习培训。重点突出机械设备与辅助作业人员交叉作业、高处作业、涉路施工等危险性较大作业人员的安全操作技能培训，强化对新员工的教育培训考核把关，提升作业人员安全生产意识和事故防范能力。

2.加大安全生产投入，强化隐患排查治理。要进一步发挥科学技术在事故防范中的保障作用，督促参建单位工程机械安装防护栏、雷达、倒车高音喇叭、倒车影像和防撞系统，提升技防能力，未安装防护装置不得施工作业。全面排查整治各类风险隐患，重点排查施工现场安全防护设施、路面摊铺施工作业、高处作业等方面存在的问题，全方位、清单式治理各类事故隐患。

3.强化风险研判辨识，完善技术交底内容。要组织专业力量对项目进行精准、全面的风险识别和评估，从制度、技术、应急等方面制定详细防范措施。强化安全技术交底告知和落实情况监督，确保作业人员熟知存在风险和应急处置措施。

（二）XX建筑安装工程有限公司

1.强化责任落实。要严格落实全员安全生产责任制，强化现场管理人员配置，加大对施工现场的组织领导和巡查检查，完善安全生产管理制度，及时发现和消除事故隐患，坚决杜绝“三违”行为。

2.强化现场管理。要加强操作规程执行情况的监督检查，督促员工按照安全技术标准要求开展作业，及时纠正“三违”行为，加强对全体员工的安全教育培训，提高员工安全意识和自我管理能力。

3.强化设备管理。要切实发挥机械设备安全责任人的监管职责，严把人员资质和机械设备入场审核关，加强对项目施工机械设备的维修保养，保障机械设备状况满足现场施工的安全生产条件，防止机械设备“带病运行”。

（三）奇台县交通运输局

1.强化监管责任。要深刻汲取事故教训，分析事故发生原因，总结项目现场施工监管过程中存在的不足和弱项，强化监管手段，加强对项目的监督检查，重点聚焦施工现场安全防护设施、机械设备的安全防护装置及操作规程执行、高风险作业等环节，督促各参建单位履行安全生产主体责任。

3.加强服务指导。在项目施工期间要靠前服务，上下联动，邀请专业技术人员对施工现场开展全方位的安全生产服务指导，在隐患治理和安全管理方面提出相关建议，促进参建单位提高安全管理水平。

下一篇：奇台县煤矿包保

[【返回顶部】](#) [【打印本页】](#) [【关闭本页】](#)

国

▼

省

▼

各

▼

各

▼

工

▼

各

▼

务

级

地

县

作

乡

网站

隐私

地图

保护

部

联系

负责

我们

声明

移动

关于

端

我们

主办：奇台县人民政府

办公室

承办：奇台县人民政府

电子政务中心

地址：奇台县奇台镇民

主路111号

政

府

政

府

政

府



政府网站

找错

كەنجىڭ ئالاقە تورىنى پائىل قىلىش

新疆网络举报

电话: 0991-2384777

http://www.xjwljb.com/



政府网站标识码：
6523250001

新公网安备：
65232502000001
号

新ICP备：
13003649
号-12

*建议使用1366×768分辨率
Chrome浏览器访问