

宝安石岩玉和山庄 11 栋改造项目“3·25” 一般高处坠落事故调查报告

2026 年 3 月 25 日，宝安区石岩街道罗租社区玉和山庄 11 栋改造项目发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8 号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区城管和综合执法局、区总工会等部门参与组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安石岩玉和山庄 11 栋改造项目“3·25”一般高处坠落事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

汪某何，男，广东茂名人，系玉和山庄 11 栋承租者及装修活动的组织者，未取得建筑装修装饰工程专业承包资质。

2. 事故相关单位概况

深圳市麦都德投资集团有限公司（以下简称麦都德公司），法定代表人：赖某彪，统一社会信用代码：914403003429266473，成立日期：2015年7月3日，企业类型为有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头大道22号森海诺装饰建材市场，经营范围：投资兴办实业、企业管理咨询、物业管理、自有物业租赁等。

（二）涉事建筑物情况

1. 涉事建筑物基本情况

玉和山庄11栋位于深圳市宝安区石岩街道罗租社区玉和山庄17号，由原玉和山庄11栋、16栋改建而成，属历史遗留违法建筑，物业单位为方便管理统一称为11栋。该建筑物为一层钢架结构，东高西低，面积约878平方米。

2. 租赁情况

2022年6月，玉和山庄业主与赖某彪签订了租赁合同，将玉和山庄内所有建筑物租赁给赖某彪，租赁期限为2022年6月1日至2034年5月1日。2022年6月，赖某彪将所租赁的玉和山庄转租给麦都德公司，签有租赁合同。

2026年3月5日，汪某何通过叶某军租用麦都德公司的玉和山庄11栋等区域用于经营羊台山庄农家菜，以叶某军名义签订《租赁意向表》，叶某军代付了押金和一个月的租金，实际由汪某何支付。

3. 施工情况

2026年3月8日，在未办理安全生产有关信息申报登记的情况下，汪某何组织人员入场对玉和山庄11栋进行装修，施工内容主要为进行内部实体墙分隔、外围新建实体墙并粉刷、间隔出一间厨房等。

（三）事故有关单位安全管理情况

1. 汪某何的安全管理情况

（1）相关人员情况

汪某何，涉事建筑物承租者及装修活动的组织者，负责装修施工的全面管理工作。

陈某发，临时雇请的工人，负责安装玉和山庄11栋羊台山庄农家菜厨房吊顶，持有有效特种作业操作证，作业类别为焊接与热切割作业。

宋某胜（事故死者），临时雇请的工人，负责安装玉和山庄11栋羊台山庄农家菜厨房吊顶。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，宋某胜未取得高处作业类别特种作业操作证。

（2）安全管理状况

汪某何给工人提供有安全带、安全帽等劳动防护用品，口头交代工人注意安全。

2. 麦都德公司安全管理情况

（1）相关人员情况

赖某彪，法定代表人，负责公司的全面管理工作。

王某华，物业主任，负责公司承租玉和山庄范围内的日常管理工作。

（2）安全管理状况

制定了《园区生产安全管理制度》《园区生产安全隐患排查制度》；与汪某何签订了《施工安全责任协议书》，对施工现场开展了安全巡查，提供有巡查照片。

（四）事故发生经过

2026年3月22日，汪某何电话联系陈某发帮忙找工人安装羊台山庄农家菜厨房位置的钢结构吊顶（纵横间距约0.5X0.6米的龙骨骨架），并在吊顶龙骨骨架上铺设水泥板。3月23日，陈某发、陈某辉、宋某胜入场进行安装吊顶作业。

3月25日，陈某发在羊台山庄农家菜厨房顶部焊接钢结构的吊顶龙骨骨架，宋某胜在厨房地面制作通往吊顶的楼梯。14时45分许，陈某发将靠近厨房门口位置的钢结构吊顶龙骨骨架焊好后，建议把水泥板放置到吊顶龙骨骨架上试一下承重情况。由于水泥板过重，现场工人联系汪某何安排人员在厨房外面通过吊顶上的缝隙把水泥板搬到吊顶龙骨骨架上，陈某发和宋某胜站在吊顶龙骨骨架上接水泥板。在放置好第四块水泥板在龙骨骨架上后，宋某胜不慎踏空，从龙骨骨架间隙中掉落至地面。

（五）事故现场情况

事故地点在玉和山庄11栋羊台山庄农家菜，事发位置位于厨房处，厨房外放有铁方通、水泥板、脚手架等作业材料（见图1、图2）；厨房内部铁凳上放有安全带及安全帽，测得厨房吊顶位置距离地面的高度约为3.9米（见图3）；厨房顶部焊接有钢结构框架吊顶龙骨骨架和放有四块水泥板（见图4）。



图 1 玉和山庄 11 栋羊台山庄农家菜



图 2 羊台山庄农家菜厨房处



图3 铁凳上放有安全带及安全帽



图4 厨房顶部焊接有钢结构龙骨骨架和放有四块水泥板

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者宋某胜，男，59岁，广东五华人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)，事故造成的直接经济损失约为人民币150万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了 120 急救电话，经救护人员到场抢救无效后确认宋某胜已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，石岩街道办事处、区住房建设局、石岩派出所等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

石岩街道办积极组织协调善后工作。汪某何与宋某胜家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、司法鉴定，认定事故直接原因是：宋某胜安全意识淡薄，在未采取防高坠措施的情况下，违章冒险站在厨房吊顶龙骨骨架上搬运水泥板时不慎踩空坠落至地面。

（一）直接原因分析

1. 涉事厨房吊顶钢结构龙骨骨架纵横间距约 0.5X0.6 米，距

离地面的高度约为 3.9 米，存在高处坠落的风险。

2. 宋某胜安全意识淡薄，高处作业时未佩戴安全带^[1]和安全帽。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》鉴定意见：被鉴定人宋某胜符合高坠致重型颅脑损伤引发创伤、失血性休克死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 汪某何安全管理存在的问题

汪某何在未取得装修装饰施工资质的情况下，自行组织人员对涉事建筑物进行装修；安排未取得相应资格的人员从事高处作业；未及时消除工人高处作业时未采取防高处坠落措施的生产安全事故隐患。

2. 麦都德公司安全管理存在的问题

麦都德公司对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，在日常管理中发现承租单位违规组织装修施工的问题，未及时制止并督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

[1] 《个体防护装备安全管理规范》(AQ 6111-2023)表 A.1 常用个体防护装备防护性能、性能状态和使用方法-安全带：在距坠落高度基准面 2 米及 2 米以上，有发生坠落危险的场所作业，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

宋某胜安全意识淡薄，在未采取防高坠措施的情况下，违章冒险站在厨房吊顶龙骨骨架上搬运水泥板时不慎踩空坠落至地面，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

汪某何在未持有装修装饰施工资质的情况下，自行组织人员对涉事建筑物进行装修；安排未取得相应资格的人员从事高处作业；未及时消除工人高处作业时未采取防高处坠落措施的生产安全事故隐患，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪^[2]，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

麦都德公司（物业主任王某华）在日常管理中发现承租单位违规组织装修施工的问题，未及时制止并督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

调查发现涉事历史遗留建筑物涉及改建问题，建议由区城管和综合执法局依法处理。

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

五、政府安全监管部门监督管理情况

该事故区纪委监委已同步介入调查，事故调查组将调查中发现的履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

六、事故主要教训

本次事故中，施工单位未持有装修装饰施工资质、施工作业前未申报登记安全生产有关信息和材料，未核实施工人员是否取得相关的作业操作证；涉物业单位发现施工单位违规组织装修施工的问题，未及时制止并督促整改；涉事工人未采取防高处坠落措施违章冒险进行高处作业，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）汪某何应认真汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 需取得装修装饰施工资质或委托具有相应资质的企业承担施工活动；施工作业前需申报登记安全生产有关信息和材料。

2. 对特种作业施工人员确保其持证上岗，对施工人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，全面加强施工现场安全管理工作。

（二）麦都德公司应吸取本次事故的深刻教训，认真落实对承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任，发现问题，应及时制止并督促整改。

（三）石岩街道办应以此为戒，进一步加强限额以下小型工程、零星作业的安全监管，严格督促建设单位或业主在施工作业前申报登记安全生产有关信息和材料，加大对作业人员的监管力

度，防范此类事故再次发生。