

发布时间：2022-10-10 10:00 来源：泾县应急管理局 浏览：4741 次

二、事故经过、救援情况及技术分析

（一）事故发生经过及救援情况

8月20日早上6时50分技术科长桂有根在井口派班，安排扒渣工檀辅国、刘当明、陶本武到+118m中段西南部探矿掘进工作面工作，当班带明、绞车工吴世进、把钩工王化眉等5人乘罐笼下到+158m井底车场。7时5分，檀辅国、刘大明、陶本武三人从盲斜井+158m上部车场向下步行去到达盲斜井+158m上部车场。7时10分，檀辅国、刘大明已行走到+118m井底运输巷10m处，陶本武行走至盲斜井下部距井底约3.6m位置时，王化眉估计时间差不多了，打开阻车器和安全门就把矿车推下去了，矿车沿轨道快速滑行至距井底约6m处脱轨，并撞击到正在人行道行走的陶本武，陶本武受伤。事故发生后，檀辅国立即联系主提升工阮宜宏，告诉其+118m出了大事了，要求在矿所有领导全部下井。正在井口的技术科长桂有根、俊立即安排机电副矿长吴代志向安全副矿长邵从和报告，随后刘俊下井，行至盲斜井中段碰见桂有根，简单问了一下现场情况，桂有根讲，“动，需要气割和葫芦等工具”。随后刘俊和桂有根回到井上，立即组织矿山选矿厂的职工张旭携带气割和葫芦等工具，由桂有根再次带领下井救援，并要求安全副矿长邵从和打电话给120。7时17分邵从和电话报告矿长雷志超，7时28分打电话给120。7时34分雷志超到现场后立即向泾县应急管理局左右张旭到达井下事发现场，发现一部矿车脱轨，轨道插入矿车底部，陶本武俯卧在轨道下面，认为只需要切割轨道就可以将人救出，张旭开始进行切割，大概10分钟左右切割完成。其他工人用葫芦将矿车斗移到旁边，再用葫芦将矿车吊起10公分，将陶本武移出放到担架上。8时许矿导、相关股室负责人、茂林镇主要领导等先后到达现场，组织指导矿山及救护队实施救援，矿山救护队下井将陶本武运出，经120急救人员施救

（二）技术分析

据当事工人王化眉反映，事发前他去拉矿车，然后看了一下盲斜井，没看到人，估计时间差不多了，打开阻车器和安全门，就把矿车推下子就下去了，速度非常快，声音很大。然后他就下去了，看看有没有损坏轨道或矿车，下去后看到矿车脱了轨，翻掉了，走近后才看见一个人不行车，行车不行人”的规定和信号管理制度，直接造成了机械伤害事故的发生。

据现场勘查，专家组初步分析，该起事故主要因未执行盲斜井“行人不行车、行车不行人”的规定和信号管理制度，把钩工王化眉违章在盲斜井井筒内有人员行走的情况下，未将矿车与钢丝绳钩头连接，打开安全门后，直接将矿车推至盲斜井上口变坡点，致使矿车迅速下滑，行走的职工陶本武，致其死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者：陶本武，男，1970年3月16日出生，身份证号：340702*****4554，住址：铜陵市义安区东埂村，泾县银山岭元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

把钩工王化眉在盲斜井井筒内有人员行走的情况下，未将矿车与钢丝绳钩头连接，打开阻车器和安全门后，将矿车推入盲斜井撞击到即

（二）间接原因

1. 安全教育培训不到位。职工教育培训针对性不强，培训内容中无盲斜井提升运输“行人不行车，行车不行人”的规定和信号管理制度等工操作时安全确认不到位。

2. 安全生产规章制度、技术操作规程执行及监督不到位。把钩工王化眉未执行“行人不行车，行车不行人”的规定；带班领导、安全管理人员无人监督。

3. 班前会召开不正常。班前会时开时不开，安全技术交底、安全提醒不到位，不能做到安全生产警钟长鸣。

（三）事故性质

经事故调查组认定：该事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章操作、现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

1. 王化眉，群众，泾县银山岭矿业有限公司把钩工。未执行盲斜井提升运输“行人不行车，行车不行人”的规定和提升信号管理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，应负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议对其涉嫌构成重大安全责

2. 刘俊，群众，泾县银山岭矿业有限公司生产副矿长，当班带班下井领导。应当认真组织召开班前会进行安全教育和安全提醒，未按排当《属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，应负重要领导责任。依：规定，建议由泾县应急管理局对刘俊暂停三个月其与安全生产有关的资格，并处罚款。

3. 吴代志，中共党员，泾县银山岭矿业有限公司机电副矿长。未认真开展风险辨识、隐患排查和分级管理，未进行安全技术交底和安全教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由泾县应急管理局对吴代志暂停三个月其安全生产资格。

4. 邵从和，中共党员，泾县银山岭矿业有限公司安全副矿长。未认真履行职责，未认真开展安全管理和教育培训，教育培训针对性不强，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由泾县应急管理局对邵从和给予记过处分。

5. 雷志超，群众，泾县银山岭矿业有限公司法定代表人、矿长。对矿山安全生产全面负责，未认真履行矿山主要负责人职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议给予雷志超撤除矿长职务处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由泾县应急管理局对雷志超依法给予行政处罚。

6. 泾县银山岭矿业有限公司。对员工安全教育流于形式，安全管理松散，制度执行不到位，不及时召开班前会，跟班安全管理人员不能及时发现安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，应负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议对泾县银山岭矿业有限公司给予罚款。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，避免类似事故再次发生，特提出以下防范和整改措施：

（一）泾县银山岭矿业有限公司必须深刻汲取事故教训。深层次研究事故发生的根本原因，配齐配足安全管理人员和工程技术人员，梳理机构安全生产责任制和安全目标责任考核机制，认真履行安全生产法定职责，严格考核、兑现奖惩。

（二）泾县银山岭矿业有限公司要严格落实安全生产主体责任。进一步完善安全生产责任制、规章制度和各工种的技术操作规程，特别是要严格执行操作规程。

（三）泾县银山岭矿业有限公司要加强职工安全教育。提高班前会质量，紧密结合当班工作重点，有针对性地开展作业规程、操作规程的学习，强化作业规程和安全提示、提醒。

（四）泾县银山岭矿业有限公司要加强现场安全管理。注重把安全生产责任落实到每一个生产环节、每一个工作岗位；每班下井前必须进行安全确认，确保现场管理不留漏洞。

（五）泾县银山岭矿业有限公司要严把入井作业员工的准入关。严格落实《国务院关于工人退休退职的暂行办法》《生产经营单位安全培训规定》，未经培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗作业。

（六）泾县茂林镇政府作为属地乡镇人民政府，要加大对属地辖区内企业安全生产的监督管理。

（七）泾县应急管理局作为行业主管部门，要督促企业牢固树立安全发展理念，压实矿山企业安全生产主体责任。

泾县银山岭矿业有限公司“8.20”事故调查组

2022年10月8日