



仪征市人民政府

www.yizheng.gov.cn

请输入搜索内容

搜索

大家都在搜： 垃圾分类 | 优化营商环境 | 支持中小微企业发展新举措

首页

政府信息公开

政务服务

互动交流

数据发布

走进仪征

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 部门、园区、乡镇 > 政府部门 > 市应急管理局 > 法定主动公开内容 > 事故通报

扬州新创船舶工程有限公司“9•8”生产安全事故调查 报告

发布时间：2021-11-18 10:59 访问量：1645

字号： 大 中 小

2021年9月8日下午16时15分左右，扬州新创船舶工程有限公司二期工程3#船台GY908#船111分段平台发生一起亡人事故，造成1名作业人员死亡。

事故发生后，仪征市应急管理局负责人立即赶赴事故现场，组织调查人员开展调查核实、勘察现场工作，并向仪征市人民政府及上级有关部门进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经仪征市人民政府批准，成立了由仪征市应急管理局负责人任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市工信局、特种设备专家参加的扬州新创船舶工程有限公司“9•8”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组同时邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位（人员）基本情况

1、扬州新创船舶工程有限公司（以下简称：新创船舶）基本情况

新创船舶注册于2018年3月12日；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：孙*；住所：仪征市经济开发区国裕大道西侧8幢；注册资本：500万元整；经营范围：船舶防腐涂装工程、船舶室内外装饰工程施工；船舶产品及配件、钢结构件及配件的制造、修理、加工；船舶代理；船舶机电设备、舾装件、船舶管系安装；金属材料、建筑材料、汽车零部件、船舶配套设备及配件销售。新创船舶现有员工50人左右，施工单位员工400多人，共计500人左右。

2、事故发生单位新创船舶组织架构：法定代表人：孙*。孙*不负责新创船舶具体工作，具体工作由总经理高*全权负责，公司设置两个副总经理：吴*帅和葛*江。吴*帅负责安全生产、商务、综合管理等工作；葛*江负责设备、采购等工作。公司下设船体、机电两大车间，以及安环部、财务部、设备部、办公室等部门。

公司设有安全生产委员会，高*任主任，吴*帅任副主任。具体安全生产工作由安环部负责，安环部部长缪*红，安全主管李*林。安环部配备了专职安全员8名，按照生产进度的安排，划区域进行分工，由专人负责某一块区域。事故发生所在二期工程安全员为：陶*印、邬*龙。

3、事故发生船体工程概况：2020年6月22日甲方杜*贵委托乙方扬州新创船舶工程有限公司建造一艘钢制甲板货船（乙方编号XC908，新创船舶与施工队合同中约定编号为GY908），即事故发生地所在船体。船总长153.8米，型宽42米，型深8.8米，双机，入级船检局ZC，双方未约定交付日期。

2020年10月12日，甲方新创船舶与乙方仪征市真州镇金旺钢结构加工服务部（以下简称“金旺施工队”）签订造船合同，由乙方金旺施工队负责编号GY908号船的分段建造工程以及分段搭载及舾件完整性施工。双方约定于2021年9月15日前完成分段建造和合拢作业。

4、仪征市真州镇金旺钢结构加工服务部（以下简称：金旺施工队）基本情况

金旺施工队注册于2015年5月29日；公司类型：个体工商户；经营者：潘*燕（该起事故的死者）；住所：仪征市真州镇解放西路158号-93；经营范围：钢结构加工服务。

（二）现场勘验情况

事故现场位于新创船舶3#船台GY908#船111分段平台处，死者仰面平躺于GY908#船111分段船头处，头朝东北，脚朝西南，尸体西北侧有一滩血迹，在尸体头部西侧有一安全帽内衬，事故发生地（死者作业点）南侧约10.6米处有一白色安全帽壳。血迹北侧有一东西朝向银白色钢管。尸体正上方停有一架800吨行车（行车设备代码：4210466013620**5087），行车轨道跨度152米；行车吊索钢丝绳悬挂马蹄式卸扣，马蹄式卸扣上留有半个被切割的销轴，另一半销轴位于距事发地（死者作业处）船西北方向29.6米地面处。马蹄式卸扣旁有一吊耳，吊耳位于船头北侧靠东的位置。距事发地约10米的西边甲板上有一割刀；整个吊耳与船甲板相连，重约200吨。

(三) 事故现场示意图



图一：新创船舶整体平面示意图



图二：事故发生地所在二期工程平面布局图



图三：事故发生位置平面示意图

二、事故发生经过、救援情况和善后情况

（一）事故发生经过

9月8日下午15点50分许，潘*燕于3#船台GY908号船111分段东北角，利用对讲机与800吨行车司机陆*祥联络，通知陆*祥利用行吊对GY908号船111分段进行分段调平工作。随后，陆*祥将800吨行车由南向北行驶至111分段上方，将钩头下降至分段平台挂耳位置。在800吨行车索具排上共三组钢丝绳(钢丝绳直径65cm)，其中有两组钢丝绳末端分别连接了个卸扣(卸扣自重约32.5公斤)。潘*燕在现场起吊时仅使用中间一组钢丝绳三根中一根，利用钢丝绳末端卸扣的销轴固定勾住钢制船舶分段上的吊耳。固定好后潘*燕在现场无人监护以及协助的情况下，私自无证指挥行车司机陆*祥进行吊运，分段上升后潘*燕进行垫高工作，一次未能调平，又指挥陆*祥进行第二次吊运，第二次调平完成后，潘*燕通知陆*祥下降钩头高度来拆卸销轴与卸扣。在小幅提升钢制船舶分段过程中，因受力不均，中间一组钢丝绳发生顺时针旋转6-7圈，在钢制船舶分段小幅提升作业完成后，因为钢丝绳旋转产生的扭转力作用于卸扣和吊耳，致使卸扣的销轴无法从分段吊耳孔取出，潘*燕决定采取气割的方式割下销轴。16时15分左右，潘*燕在卸扣内侧对销轴两端进行切割(此时潘*燕焊接与热切割作业证已于2021年7月29日过期，属于违章作业)，在销轴切割断开的瞬间，钢丝绳的扭转力瞬间释放，扭转力作用下钢丝绳快速逆时针旋转，带动卸扣旋转甩出，砸中潘*燕头部右侧前额。工友王*兵立即发现了倒在平台上的潘*燕，当即通知了现场工人黄*生，由黄*生通知公司领导进行救援。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人拨打了110和120电话，110及120赶往现场，经120确认潘*燕已当场死亡。仪征市人民医院2021年9月17日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，潘*燕的死亡原因为“重度头颅外伤”。

（三）造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况：死者潘*燕，男，重庆市万州区人，身份证号:5001011987****9059，生前系仪征市真州镇金旺钢结构加工服务部负责人。

2、直接经济损失：潘*燕死亡后，新创船舶与潘*燕的亲属签订了《工伤死亡赔偿协议书》，赔偿其亲属共计80万元人民币。

三、事故发生的原因及事故性质

事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料，并经特种设备专家综合分析认定：

（一）直接原因

1、潘*燕在切割销轴过程中，未按照国家法律规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，违章暴力拆卸销轴；

2、潘*燕在使用钢丝绳和卸扣进行吊装作业过程中未正确使用钢丝绳、卸扣等起重索具、吊具，致使钢丝绳在吊运过程中发生旋转；

3、潘*燕在未取得行车指挥证的情况下，违规指挥吊装作业，未能对缠绕在一起的钢丝绳作出正确处置措施，未能将钢丝绳下放至安全位置，致使钢丝绳在头部位置发生快速旋转，导致事故发生。

（二）间接原因

1、新创船舶行车司机陆*祥，作为行车司机，在没有接到行车指挥工的命令，且作业现场没有相关安全员参与监护的情况下，接受无行车指挥证的死者潘*燕的指挥，擅自使用行车起吊设备；

2、新创船舶总经理高*，对公司的管理存在不足,未能详尽细致地督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未能全面的组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程并严格执行；

3、新创船舶行车指挥工王*洲，未尽到行车指挥工的职责，在明确知道新创船舶存在小型吊装作业无审批、无方案的情况下，未进行上报和制止，同时放任无行车指挥证人员*军违章指挥吊装作业，致使死者潘*燕在未经审批的情况下，违规指挥行车司机进行吊装作业。

4、新创船舶安全生产责任落实不到位，是造成事故发生的间接原因之一：

（1）风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位，新创船舶未对设备吊装作业操作过程可能发生的事故风险进行辨识，未做好安全防范措施；

（2）未建立健全安全生产规章制度，对于小型吊装作业未建立审批制度，致使小型吊装作业管理混乱；

（3）未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程的规定。对于2020年9月7日发生的起重伤害事故，未吸取事故教训，做到举一反三；

（4）特种作业人员未经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业；

（5）未根据吊装作业危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为物体打击事故，事故等级为一般事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

通过对以上事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，一致形成对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）不追究责任人员

潘*燕，死者，男，34周岁，金旺施工队负责人，违章指挥吊装作业，违规暴力拆卸销轴。对事故发生负有直接责任，因本人在事故中死亡，故不予追究。

（二）建议移送公安机关处理人员

陆*祥，男，54周岁，新创船舶行车司机，法治观念和安全生产意识淡薄，违法开展生产活动，听从无指挥操作证人员潘*燕的指挥。根据《船厂起重作业安全要求》（CB3660-2012）5.2（c）：起重指挥的作业要求：具有担负该项工作的资格证书。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，生产经营单位的从业人员未落实岗位安全

责任，违反安全生产规章制度与操作规程，导致事故发生，造成1人死亡的严重后果，是造成这起事故的责任人之一，对事故发生负有责任，已由公安机关立案查处，并采取强制措施。

（三）其他处理建议

1、高*，男，35岁，中共党员，新创船舶总经理，新创船舶实际负责人，疏于履行法定安全生产职责，对这起事故负有领导责任，建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

2、王*洲，男，56周岁，新创船舶行车指挥工，未依法履行行车指挥工的法定安全生产管理职责，对这起事故负有间接责任，建议按照公司内部管理规定对其作出处理，并将处理结果上报事故调查组牵头单位备案。

3、对事故责任单位的处理

新创船舶未严格落实安全生产工作职责，风险辨识管控和隐患排查治理工作开展不到位；规章制度和操作规程不健全；对特种作业人员的安全培训教育不到位；未认真督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任。建议由仪征市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予行政处罚。

五、事故防范措施

1、新创船舶，应按照事故处理“四不放过”的原则，组织开展全员安全生产再宣传、再教育活动，认真分析和查找企业自身安全管理工作中的薄弱环节；加强各生产部门的内部管理和安全检查的力度与频次；强化事故风险辨识、认真研究安全防范管控措施；完善各项规章制度和操作规程并督促员工严格执行，全面落实企业安全生产主体责任。

2、市工信局，应坚持“管行业必须管安全”的原则，切实履行船舶行业主管部门的安全生产工作职责。充分发挥船舶专治办的牵头作用，强化工作职责，压紧压实监管责任、强化监管手段、细化监管措施，加大企业员工的安全教育培训力度，强化安全生产主体责任，开展生产作业全过程风险辨识管控，完善各项规章制度和操作规程。

3、经济开发区管委会，应坚持“守土有责”，强化底线思维，牢牢坚守“红线”意识，切实履行安全生产属地管理职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查；应切实采取措施，依法督促辖区内企业深刻吸取此次事故的教训，切实保护人民群众生命财产安全，维护社会的稳定。

“9•8”生产安全事故调查组

2021年11月5日

