

首页

藤县概况

政府信息公开

网上办事

办事



广西梧州·藤县  
人民政府门户网站

Gvangjsih Vuzcouh Dwngz Yen  
Yinzminz Cwngfuj  
www.tengxian.gov.cn

请输入

热门搜

您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

## 藤县工业集中区“3·18”事故调查报告

2017-12-19 09:35 来源：县安监局 作者：藤县人民政府门户

2017年3月18日12时许，位于藤县工业集中区由何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所，一名工人被硫酸烧伤的事故。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，县人民政府成立了由县工业集中区开发建设管理委员会办公室、工信局、总工会、人社局、法制办有关负责同志等组成的藤县工业集中区“3·18”事故调查组。事故调查组邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了以下建议：

### 一、事故的现场情况

（一）天气：雨

（二）事故现场

藤县工业集中区由何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所硫酸池。

### 二、事故相关各方的基本情况

#### （一）相关单位情况

1、何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所原是藤县创润铝材表面加工厂，藤县创业风险—其他类型，注册号：450422600221988，企业类型：个体工商户，经营场所：藤县工业集中区藤县高旺铝材加工点，经营范围为：铝材加工销售。车间的生产作业是来料铝材表面加工，即给铝材表面抛光、拉丝、上色等工作。该场所为县合力铝材表面加工厂，直至事故发生时未向工商行政管理部门提交申请材料。

#### （二）相关人员情况

1.何国添，男，汉族，1969年11月5日出生，身份证号码：44062219691105\*\*\*\*，身份证住址：广东佛山市南海区。

2.林景敏，男，汉族，1968年3月29日出生，身份证号码：44062219680329\*\*\*\*，身份证住址：广东佛山市  
3.麦敬枝，男，汉族，1975年3月5日出生，身份证号码：44200019750305\*\*\*\*，身份证住址：广东中山市小  
4.郑金尚，男，汉族，1974年6月15日出生，身份证号码：45262619740615\*\*\*\*，身份证住址：广西靖西县渠  
5.孔祥锦，男，汉族，1990年1月7日出生，身份证号码：45042219900107\*\*\*\*，身份证住址：广西藤县和  
的伤者。

6.黎炯生，男，汉族，1975年8月13日出生，身份证号码：45042119750813\*\*\*\*，身份证住址：广西梧州市龙  
的伤者。

7.李文林，男，汉族，1971年7月20日出生，身份证号码：45242319710720\*\*\*\*，身份证住址：藤县埌南镇汇  
三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

2017年3月18日12时许，孔祥锦、黎炯生、李文林三人在硫酸池处安装电泵，要把硫酸抽到三酸车间供生产使  
间内一台空气压缩机，从闸刀出线处引线到箱外安装有一个小开关，孔祥锦为了调试电泵，就将电源通过窗户接到  
再去切断电源，由于小开关不好操作，孔祥锦图方便就切断电源箱内的闸刀开关，然后回到硫酸池处安装电泵接管。  
源箱前在不知情的情况下，将闸刀合上，由于小开关电源从闸刀出线引出，形成串联，电泵电源被同时接通，电泵  
的孔祥锦和黎炯生的身上，李文林站得较远只被溅几滴到衣服上。孔祥锦和黎炯生立即跑到办公室旁的水龙头处冲  
祥锦和黎炯生送到藤县人民医院医治，当日送梧州市红十字会医院治疗，目前尚未出院。

#### 四、事故造成的伤亡情况

藤县工业集中区“3·18”事故，造成两人受伤。根据广西梧州市红十字会医院入院记录初步诊断：伤者孔祥锦全  
者黎炯生面部、双上肢皮肤浓硫酸烧伤（TBSA35% 深Ⅱ°）。目前伤者还在医院进一步治疗之中，伤残等级尚未进行

#### 五、事故原因分析

（一）经调查组深入细致调查，查明以下事实：

1.2011年，广东佛山人何国添与藤县高旺铝型材厂邝国伦合作成立铝材表面加工车间。从事铝材表面  
月10日以独资的形式向藤县工商行政管理部门注册成立藤县创润铝材表面加工厂，到2016年1月份，广东  
经何国添、林景敏和麦敬枝三人商定，何国添出资30万元占40%股份，林景敏出资20万元占30%股份，  
份，何国添、林景敏和麦敬枝三人商定注销藤县创润铝材表面加工厂名称，重新注册成立藤县合力铝材表  
核准注销了藤县创润铝材表面加工厂。但至事故发生时，何国添、林景敏和麦敬枝三人没有向工商行政  
材料。

2.经调查，何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所安全生产的主体责任不落实，  
制度，没有制定相关的安全生产工作岗位职责和操作规程，没有危险作业审批制度，没有安全生产事故报送制度，  
法人代表（负责人）没有安全考核合格证书，生产车间和硫酸池没有张挂相关的安全生产警示标语，没有制定硫酸  
发生后制定了一些安全生产管理制度并提供给调查组，但仍不完善。

3.孔祥锦于2012年开始到此经营场所工作，是机电工，电工证号：T450422\*\*\*\*\*3370，作业类别：  
效期限：2015.01.29至2020.12.16，复审日期：2017.12。2017年3月18日中午12时许，孔祥锦、黎炯生和李  
工作状态牌，没有临时用电审批手续，没有现场安全管理人员。

4.经查2016年以来，藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室开展了元旦、春节、全国两会等重大节假日的  
组织园区企业开展了每个季度安全生产工作会议，部署了相关的安全生产工作。

5.事故发生后，何国添、林景敏和麦敬枝三人没有向相关部门报告事故相关情况，由于伤者家属多次催促其交  
报告了事故情况，县安监局立即通知藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室派出工作人员到事故现场调查核实  
故情况。

（二）根据以上的事实，调查组认定事故发生的原因如下：

##### 1.直接原因

经查该事故的直接原因是：

- （1）孔祥锦作为机电工，临时用电线路及开关安装不规范。在临时用电时没有在电源控制闸刀处挂设工作状态
- （2）郑金尚作为该车间主任，没有认真履行安全生产管理职责，作业现场安全管理不到位，临时用电不实行

##### 2.间接原因

何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所安全生产的主体责任不落实，没有成立安  
制定相关的安全生产工作岗位职责和操作规程，没有危险作业审批制度，安全管理人员、法人代表（负责人）没有  
生产警示标语，没有制定安全生产事故应急预案。没有对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必  
作规程，掌握本岗位的安全操作技能。是造成事故的间接原因。

#### 六、事故的性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

七、对事故责任的认定

- 1.孔祥锦作为机电工，临时用电没有挂设工作状态牌，不规范安装临时用电线路及开关，安全意识不强，在此起事故中负有管理责任。
- 2.郑金尚没有认真履行车间安全管理职责，对临时用电不实行审批，不落实现场安全管理，在此起事故中负有管理责任。
- 3. 何国添、林景敏和麦敬枝三人共同出资经营的铝材表面加工作业场所，没有成立安全生产管理机构，没有建立工作岗位职责和操作规程，没有危险作业审批制度，没有制定安全生产事故应急预案，安全管理人员、法人代表（均挂相关的安全生产警示标语。没有对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉的安全操作技能，企业的安全生产主体责任不落实。在此起事故中负有管理责任。
- 4.何国添、林景敏、麦敬枝三人共同出资经营的铝材加工作业场所没有及时向相关部门报告事故情况，在此起事故中负有管理责任。
- 5.黎炯生、李文林在此起事故中无责任。

八、对事故责任处理意见

何国添、林景敏和麦敬枝三人在此事故中负有管理责任。负有安全生产事故迟报的法律责任，建议县安监局依法处理。

九、事故整改和防范措施

- 1 .建议县安委会将此起事故发生的情况通报全县的工矿企业，要求各企业认真吸取此起事故的教训，认真落实规程，落实危险作业审批制度，加强对员工的安全教育和培训工作；开展安全生产自查自纠，及时发现并消除事故隐患。
- 2 .建议藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室责令何国添、林景敏和麦敬枝申领相关证照，合法经营，落实安全生产规章制度和操作规程，加强生产安全事故隐患排查治理和对员工的安全生产教育培训工作；建立事故信息报告制度。
- 3 .建议藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室加强对园区内企业安全生产工作的管理，确保生产安全。

附件：藤县工业集中区“3·18”事故调查组成员名单

藤县工业集中区“3·18”事故  
调查组（代章）  
2017年5月5日

中央部门网站

省（区市）政府网站

自治区各部门网站

自治区



网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护）



桂公网安备 45042202000020号

桂ICP备12000189号-1

网站标识码 4504220003