

宝安西乡臣田社区臣田旧村东区 48 号 “9·3” 一般高处坠落事故调查报告

2023 年 9 月 3 日，宝安区西乡街道臣田社区臣田旧村东区 48 号楼房发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6 号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡臣田社区臣田旧村东区 48 号 “9·3” 一般高处坠落事故是一起因工人违章冒险作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

韦琳棠（男，31 岁，广东茂名市人），系空调安装拆卸维修

工人，西乡街道臣田社区臣田旧村东区 48 号 701 号房租户。

2. 事故相关单位概况

晏资恒（男，31 岁，湖南浏阳市人），系西乡街道臣田社区臣田旧村东区 48 号 403 号房租户。

3. 事故项目概况

因租户晏资恒住房需要，其从涉事楼栋 403 号房搬至 201 号房，于是打算将 403 号房内的空调拆卸下来，安装至 201 号房内。2023 年 9 月 3 日 14 时许，晏资恒在楼道遇到同栋租户韦琳棠，便请韦琳棠拆卸空调并重新安装，双方口头约定拆卸和安装空调费用为人民币 300 元，清洗费用 100 元。后韦琳棠找来同学韦祥盛协助其作业。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 相关人员情况

韦琳棠（事故死者），空调安装、维修及拆卸工人，负责涉事房屋的空调拆卸工作，经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，韦琳棠已取得制冷与空调作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证、电工作业证。

韦祥盛，协助韦琳棠进行空调拆卸作业。

2. 安全管理状况

①韦琳棠准备了安全带、安全绳等劳动防护用品。

②韦琳棠在高处作业前穿戴了安全带。

③韦琳棠为主要施工人员，负责组织空调拆卸工作，提供作业及安全保护工具等，韦祥盛为在旁协助人员，听从韦琳棠安排。

3. 安全管理存在问题

韦琳棠安全意识淡薄，在未做好佩戴安全帽、使用安全绳及将安全带系挂在牢固点等安全防护措施的情况下冒险踩在不能承重的窗扇上进行空调外机拆卸作业。

（三）事故发生经过

2023年9月3日14时50分许，韦琳棠与韦祥盛携带工具一同到403房间准备进行空调拆卸安装作业。韦琳棠穿戴好安全带，并在房间内寻找可系挂安全绳的系挂点，因房间内无可系挂的牢固点，韦琳棠未使用安全绳，直接将安全带上的挂钩系挂在窗外的不锈钢支架的柱子上。后韦琳棠爬出窗外，脚踩窗沿，先骑坐在窗扇上，因高度不足，便踩在窗户的窗扇上方向上攀爬，在攀爬过程中，因窗扇无法支撑其身体重量，窗扇被踩断，同时由于安全带系挂点承重力不足，不锈钢支架柱子被拉断，致使韦琳棠随同窗扇一同从四楼摔落至一楼地面。

（四）事故现场情况

事故发生在西乡街道臣田社区臣田旧村东区48号403房卧室窗户上方（见图1），需要拆卸的空调外机位于涉事楼房的五楼空调外机放置平台（见图2）。涉事窗户窗扇已掉落，仅遗留有折断痕迹的一条铝合金窗扇边框（见图3），涉事窗户外面仅有一个不锈钢支架可供系挂，其中一根不锈钢柱子下端脱裂，脱痕较新（见图4）。作业时所处位置距离地面高度约为12.2米。



图 1：事发位置为臣田旧村东区 48 号 403 房卧室窗户上方



图 2：空调外机位于涉事楼房的五楼空调外机放置平台



图 3：窗户遗留有折断痕迹的一条铝合金窗扇边框



图 4：不锈钢柱子下端脱裂，脱痕较新

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者韦琳棠，男，31 岁，广东茂名市人。该起事故尚未达成赔偿协议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，韦祥盛赶紧下到一楼查看韦琳棠情况，并拨打110与120急救电话，此时韦琳棠上半身躺在一楼地面上，头部裂开，大量出血，下半身压倒楼下停放的电动车，失去意识。后医护人员赶到事故现场，将韦琳棠送往宝安区中心医院抢救，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办事处、流塘派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报亡人事故后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

西乡街道办积极组织协调善后工作。该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循司法途径解决。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托司法鉴定机构鉴定，认定事故直接原因是：韦琳棠安全意识淡薄，在未做好佩戴安全帽、使用安全绳及将安全带系挂在牢固点等安全防护措施的情况下冒险踩在不能承重的窗扇上进行空调外机拆卸作业，作业时不慎踩断窗扇，从四楼摔落至一楼地面，导致高坠事

故发生。

（一）直接原因分析

1. 空调外机位于该栋楼房五楼空调外机放置平台上，韦琳棠从四楼窗户爬出，沿窗户向上攀爬，需双脚踩在窗扇上进行作业，该窗扇无法支撑成人重量，存在踩断坠落风险。

2. 韦琳棠将安全带挂钩系挂在窗户右上方不锈钢支架的柱子上，系挂处为不锈钢焊接处，易折断，无法作为牢固点系挂。

3. 韦琳棠准备了安全绳，但在作业过程中未使用安全绳，未确保做好安全防护措施的情况下冒险作业。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2023〕病鉴定第45号）鉴定意见：韦琳棠符合因高坠造成严重的颅脑损伤，导致中枢性呼吸、循环功能衰竭而死亡。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

韦琳棠安全意识淡薄，在未做好佩戴安全帽、使用安全绳及将安全带系挂在牢固点等安全防护措施的情况下冒险踩在不能承重的窗扇上进行空调外机拆卸作业，作业时不慎踩断窗扇，从四楼摔落至一楼地面，直接导致事故发生，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区西乡街道办事处（以下

简称西乡街道办)。

1. 西乡街道安委办组织编制并印发《西乡街道实施党政领导干部安全生产“一岗双责”实施办法》，街道党工委、办事处，街道各部门（单位），各社区工作站对安全生产实行“一岗双责”制度，明确了各单位“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全工作要求。

2. 网格综合管理中心：2022年至今，网格员累计巡查涉事小区“小散工程”类事件14宗、“违法建设”类事件5宗、“违法用地行为”类事件1宗。

3. 臣田社区工作站：臣田旧村小散工程在2022年-2023年9月份截止巡查小散工程105次（砌墙、隔断、刷漆、铺地砖、水电安装、防水补漏、抹灰、吊顶、门窗等）、零星作业32次（招牌、换灯、换拆空调）。

4. 综合执法队：截至事故发生前，街道综合执法队收到街道城建办移交问题函38宗，已完成查处38宗；收到街道应急办移交问题函44宗，已完成查处44宗；收到社区移交问题函54宗，完成查处54宗；日常执法中发现小散工程相关隐患37宗，现场查处37宗。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人虽已取得作业相关证书，但安全意识淡薄，在未做好佩戴安全帽、使用安全绳及将安全带系挂在牢固点等安全防护措施的情况下违章冒险高处作业，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

西乡街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。加强对小散工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。