



江阴市人民政府

www.jiangyin.gov.cn

请输入搜索关键字

搜索

首页

江阴概况

政府信息公开

政务服务

政民互动

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 安全生产

信息索引号	01404053X/2019-03944	生成日期	2019-07-22	公开日期	2019-07-2
公开时限	长期公开	发布机构	江阴应急管理局		
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	通报
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,通报,3

文件下载

内容概述 2019年5月2日凌晨2时许，江阴达诺新型建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法

江阴达诺新型建材有限公司“5·2”一般机械伤害事故调查报告

2019年5月2日凌晨2时许，江阴达诺新型建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请市监委派员调查组，迅速展开事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查下：

一、事故相关情况

（一）事故发生单位概况

江阴达诺新型建材有限公司（以下简称“达诺建材公司”），成立日期：2006年02月16日；注册地址：江阴市华士镇澄鹿路；公司责任公司；法定代表人、总经理：朱亚杰；注册资本：1080万元人民币；经营范围：防水、隔音、隔热建筑材料的制造、加工、销售、安装织品、建材的销售。公司现有员工30人，2018年度开票销售额约1000万元人民币，公司日常工作由朱亚杰全面负责。

（二）事故发生地点及事故设备情况

事故发生地点位于达诺建材公司车间造粒工段，事故设备为一台塑料造粒机，位于车间东南角。造粒机上方为56厘米*77厘米大小的料口内有一搅拌螺杆，造粒机北侧5米处为塑料切粒机。废料投入造粒机投料口经搅拌、电加热后塑化成均匀的溶体，被挤出造粒机机头，进入冷却定型，然后至北侧切粒机处进行切粒。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2019年5月1日19时，达诺建材公司车间开始上夜班，周训朝负责操作车间东南角的塑料造粒机，将旁边堆放的废料投入投料口内进造粒。

5月2日凌晨2时左右，周训朝将包装袋内的废料用手取出后投入投料口内，由于包装袋内部分废料难以取出，周训朝就举着包装袋（米），上半身钻入包装袋内，双手将包装袋撑开后将废料倒入投料口时，包装袋被卷入投料口内转动的搅拌螺杆内（20转/分钟）。由于包装朝上半身上，导致其左手、上半身连着包装袋一起被卷入造粒机内。（以上事故经过有视频监控）

（二）应急救援处置情况

事故发生后，达诺建材公司现场员工立即切断造粒机电源，并拨打了110、120，抢救人员拆解下投料口将周训朝救出，医生现场确认死亡。市应急管理局接报事故后，立即会同市公安局、监委、总工会等有关部门人员、华士镇相关负责人赶赴事故现场，开展应急处置和救援。5月6日，达诺建材公司与死者周训朝家属达成赔偿协议，至5月7日，善后处理工作结束，死者家属得到相应赔偿，社会舆情平稳。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

死者情况：周训朝，男，51岁，贵州省赫章县人，1967年3月11日生，身份证号码：5224*****1436，生前系达诺建材公司投

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约130万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

投料工周训朝安全意识淡薄，冒险作业，上半身套在包装袋内进行投料作业，包装袋被投料口内转动的搅拌螺杆卷入，将周训朝身体内，被搅拌螺杆挤压致死，这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、达诺建材公司未认真开展危险因素辨识和隐患排查治理工作，对造粒机投料作业存在的事故风险辨识不足，未制定相应事故防范本起事故发生的主要原因。

2、达诺建材公司安全管理存在严重漏洞，未健全安全生产责任制，未建立投料工安全生产岗位职责和造粒机安全操作规程，这是本的重要原因。

3、达诺建材公司未认真开展安全教育培训，未如实告知工人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急处置措施，全意识淡薄，缺乏辨识和防范危险的基本能力，这是本起事故发生的又一重要原因。

（三）事故性质

经调查认定，江阴达诺新型建材有限公司“5.2”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）行政处罚建议

1、朱亚杰，达诺建材公司法定代表人，公司安全生产第一责任人

存在问题及责任认定：未有效履行法定安全生产职责，未健全本单位的安全生产责任制和安全操作规程，对本单位的安全生产工作不力，组织开展安全教育培训工作不力，应对本起事故发生负有领导责任。

处理建议：由应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、达诺建材公司

存在问题及责任认定：企业安全生产主体责任不落实，安全管理存在严重漏洞，未认真开展有害因素辨识和隐患排查治理工作，未安全教育培训，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、达诺建材公司必须全面落实安全生产双控预防机制，完善企业风险分级管控体系和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安险，落实企业风险管控主体责任，强化企业安全行为监管，对风险状况实现动态、精准监管。

2、达诺建材公司必须强化安全生产法律法规意识，建立健全并严格执行各项安全生产责任制度和操作规程，扎实开展各项安全教育，有效提升全员的安全生产责任意识。

3、达诺建材公司必须深刻吸取该起事故教训，深入开展隐患排查治理，举一反三，全方位开展安全生产检查和事故隐患排查治理，消除事故隐患，防止事故发生。

4、华士镇政府要组织同类企业召开事故现场会，认真吸取事故教训，举一反三，针对造粒机及其操作组织专项整治，督促企业消除安全。

民政府江阴达诺新型建材有限公司

“5.2” 一般机械伤害事故调查组



收藏 打印

