

西固陈坪甘肃桃元顺建筑工程有限公司“6·18” 一般高处坠落事故调查报告

2023年6月19日15时50分，我局接到陈坪街道报告：6月18日14时许，在鸿安物流园内一名工作人员在仓库屋顶作业时失足从高空坠落受伤，伤者被送往甘肃省中心医院救治于23时许经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经西固区政府批准，6月20日成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，西固公安分局、区纪委监委、区商务局、区司法局、区总工会、陈坪街道有关负责同志为成员的西固陈坪甘肃桃园顺建筑工程有限公司“6·18”一般高处坠落死亡事故调查组，对事故依法开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，西固陈坪甘肃桃元顺建筑工程有限公司“6·18”一般高处坠落死亡事故是一起因高处作业时未采取有效的安全防护措施而导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本概况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：甘肃桃元顺建筑工程有限公司，法定代表人：唐某文，统一社会信用代码：91620104MA72PB****，成立于2021年9月29日，注册资本为500万元，注册地址位于甘肃省兰州市西固区环行东路308号鸿安装饰建材批发市场F106-8，经营范围许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属材料销售(不含贵金属)；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售(不含贵金属)；钢压延加工；金属材料制造(不含贵金属)；金属结构制造(不含贵金属)；建筑装饰材料销售；建筑材料销售等。

2.项目发包单位：甘肃鸿安物流园管理有限公司，法定代表人：肖某霞，统一社会信用代码：91620104053145****，成立于2012年10月16日，注册资本为200万元。地址位于甘肃省兰州市西固区环形东路308号。经营范围：停车场管理；场地房屋出租；汽车销售；建材(不含木材)、汽车配件、五金交电、水暖器材的批发零售。

(二)合同签订情况

2023年5月18日，甘肃鸿安物流园管理有限公司与甘肃桃元顺建筑工程有限公司签订了《钢结构合同》，甘肃鸿安物流园管理有限公司将鸿安装饰建材市场C109 110号场地880平方米的

钢结构工程项目承包给甘肃桃元顺建筑工程有限公司，合同款为44000元。甘肃桃元顺建筑工程有限公司于2023年5月10日安排作业人员进场作业，该公司法定代表人唐某文为现场负责人。(据唐某文笔录陈述，其在5月10日已经开始安排作业人员进行施工，合同是5月18日补签的。)

(三)事故发生经过

2023年5月10日甘肃桃元顺建筑工程有限公司法定代表人唐某文对入场作业人员王某旺、李某义(死者)安排了高处作业任务，并口头提醒王某旺、李某义(死者)注意安全。

6月18日，唐某文待在鸿安物流园内其公司的仓库中，未去作业现场，王某旺和李某义(死者)根据作业任务自行开始施工，14时许王某旺和李某义(死者)爬上钢结构屋顶进行铺设阳光瓦作业，14时10分许王某旺听到一声响，转头发现李某义(死者)掉落到地面上，然后王某旺立即下到地面，向甘肃桃元顺建筑工程有限公司法定代表人唐某文电话告知李某义(死者)从房顶坠落，唐某文安排王某旺拨打120急救电话，14时15分王某旺拨打了120急救电话并按照120的指示对李某义(死者)进行简单救治，14时30分许120救护车到达事故现场，将伤者送往甘肃省中心医院救治。当日23时许，李某义(死者)于甘肃省中心医院经抢救无效死亡。王某旺和李某义(死者)进行高处作业期间因天气炎热未佩戴安全帽，因屋顶无安全带挂设点未系安全带。

(四)事故现场情况



图1 框处为事故发生位置



图2 框处为死者坠落位置



图3 为人员掉落处的破损波形采光瓦



图4 破损边承不规则断裂痕迹

钢结构商铺屋顶采用人字顶形式，南北方向6跨，东西方向5跨，相邻跨度约6.2米，屋顶高约7.2米，屋檐高约6米，屋顶钢

檩条间距约1米，事故发生在北侧第一跨屋顶处，屋顶悬挂一块约1米左右的断裂采光瓦，该块破损波形采光瓦剩余总长约5.2米左右，破损边承不规则断裂痕迹。事故发生时钢结构商铺主框架已施工完成，西侧坡屋顶已铺装完成，东侧坡屋顶第一跨已铺装完成。

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
李某义	男	50	甘南州 舟曲人	623023*****0711	死亡	高处坠落

2.事故损失工作日：6000工作日

3.直接经济损失：97万

二、事故应急处置概况

(一)事故现场应急处置情况

2023年6月18日14时10分许，王某旺听到一声响，转头发现李某义(死者)掉落到地面上，王某旺立即下到地面，向甘肃桃元顺建筑工程有限公司法定代表人唐某文电话告知李某义(死者)从房顶坠落，随后唐某文安排王某旺拨打120急救电话，14时15分王某旺拨打了120急救电话并按照120的指示对李某义(死者)进行简单救治，14时30分许，120救护车到达事故现场，将伤者送往甘肃省中心医院救治。

(二)事故信息接报情况

2023年6月19日15时50分，区应急管理局接到陈坪街道报

告：6月18日14时许，在鸿安物流园内一名施工人员在钢结构商铺屋顶安装采光瓦作业时失足从高空坠落受伤，14时30分许，伤者被送往甘肃省中心医院，23时许经抢救无效死亡。区应急管理局接到事故报告后立即赶赴事发现场进行勘查并询问了解事故情况，同时将事故情况及时上报市应急管理局和区政府。

(三)医疗救治及善后情况

李某义(死者)2023年6月18日14时30分许被送往甘肃省中心医院救治。6月18日23时许，李某义(死者)于甘肃省中心医院经抢救无效死亡。

6月21日，甘肃桃元顺建筑工程有限公司向李某义(死者)直系亲属签订了人民调解协议书。

(四)事故应急处置评估

现场作业人员在事故发生后及时向相关负责人上报事故；甘肃桃元顺建筑工程有限公司负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》及时向西固区应急管理局报告事故；现场处置人员在120的指示下进行了简单救治。

三、事故原因分析

(一)直接原因

1.钢结构屋顶上未设置牢固的安全带挂设点，施工人员高处作业时安全带无挂点。

2.施工人员李某义(死者)，未经专门的安全作业培训取得高处作业的特种作业人员资格，不具备高处作业的安全操作技能和安全防范知识；同时安全意识淡薄，高处作业过程中未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)要求佩戴安全

帽，未采取系挂安全带等安全防护措施。

(二)间接原因

1.甘肃桃元顺建筑工程有限公司未建立全员安全生产责任制，安全生产管理制度缺失，现场安全生产管理混乱；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工的安全教育培训仅采取口头教育形式，施工前未对作业人员进行安全技术交底；聘用无特种作业操作资格的人员进行特种作业；未及时发现并消除高处作业现场未设置牢固的安全带挂设点等安全隐患；未监督从业人员按照规范要求佩戴和使用劳动防护用品。

2.甘肃鸿安物流园管理有限公司作为发包单位，未与承包单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，同时未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，未对施工单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理，安全检查不深入；未及时发现并消除甘肃桃元顺建筑工程有限公司在钢结构屋顶未设置牢固的安全带挂设点，高处作业人员未佩戴安全帽及安全带等安全隐患，对园区内的危险作业管理存在缺陷。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)甘肃桃元顺建筑工程有限公司

甘肃桃元顺建筑工程有限公司作为事故发生单位，存在以下问题：一是未严格落实安全生产主体责任，未认真组织开展作业人员安全生产教育和培训工作，对员工的安全教育培训仅采取口头教育形式；二是聘用无特种作业操作资格的人员(李某义(死者)、王某旺)进行特种作业；三是未及时发现并消除高处

作业现场未设置牢固的安全带挂设点等事故隐患；四是施工前未对作业人员进行安全技术交底；五是未监督作业人员正确佩戴使用劳动防护用品。

(二)甘肃鸿安物流园管理有限公司

甘肃鸿安物流园管理有限公司作为施工项目发包单位，存在以下问题：一是未与承包单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，同时未在合同中明确各自的安全生产管理职责，未对施工单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理；二是组织开展安全检查不认真、不深入，未及时发现并消除高处作业现场未设置牢固的安全带挂设点、高处作业人员未使用劳动防护用品等事故隐患。

(三)西固区商务局

根据《兰州市西固区安全生产委员会及成员单位安全生产工作职责清单》(区委办发文〔2022〕19号)，明确商务部门负有指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防护措施的安全管理职责，事故调查发现，西固区商务局对甘肃鸿安物流园管理有限公司的安全生产工作监督检查不力，未及时指导督促甘肃鸿安物流园管理有限公司依法加强园区安全管理。

(四)陈坪街道

陈坪街道作为属地监管单位，巡查检查工作未能深入到甘肃鸿安物流园管理有限公司内部的各施工项目，未能有效督促相关单位安全生产主体责任全面落实。

五、对事故有关责任人员及单位的责任认定以及处理建议

(一)因在事故中死亡免于追究责任人员

李某义(死者)，甘肃桃元顺建筑工程有限公司临时聘用的工人，其安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证进行高处作业，在约7.2米高的钢结构屋顶进行铺设采光瓦作业时未系挂安全带、佩戴安全帽，违章冒险作业，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

(二)事故有关责任单位处理建议

1.甘肃桃元顺建筑工程有限公司，鸿安装饰建材市场C109、110号场地880平方米的钢结构商铺作业承包单位。未严格落实安全生产主体责任，未认真组织开展作业人员的安全教育培训工作；聘用无特种作业操作资格的人员进行特种作业；未及时发现并消除高处作业现场未设置牢固的安全带挂设点等事故隐患；施工前未对作业人员进行安全技术交底；未监督教育作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定处以罚款。

2.甘肃鸿安物流园管理有限公司，作为发包单位，未与承包单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议或在合同中明确各自的安全生产管理职责；组织开展安全检查不认真、不深入，对高处作业现场未设置牢固的安全带挂设点、高处作业人员未使用劳动防护用品等隐患未及时发现并督

促整改，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定处以罚款。

(三)事故有关责任人员处理建议

1.唐某文，甘肃桃元顺建筑工程有限公司法定代表人，对本单位的安全生产工作全面负责。未能有效履行主要负责人对本单位安全生产工作的有关职责：未建立健全全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工的安全教育培训仅采取口头教育形式，未组织建立并落实安全风险分级和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未及时报告生产安全事故，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项的规定，对本起事故的发生负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定处以罚款。

2.芦某，甘肃鸿安物流园管理有限公司总经理，作为鸿安装饰建材市场C109 110号场地880平方米的钢结构商铺发包项目的主要负责人，对施工单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司安全生产工作疏于监督管理，未与承包单位甘肃桃元顺建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议或在合同中明确各自的安全生产管理职责，对甘肃桃元顺建筑工程有限公司高处施工作业

安全检查不认真、不深入，对该公司作业人员违章冒险作业的行为未及时发现并纠正，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故发生负有管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定处以罚款。

(四)其他处理建议

1.西固区商务局，西固区商务局对甘肃鸿安物流园管理有限公司的安全生产工作监督检查不力，未能有效指导督促甘肃鸿安物流园管理有限公司依法加强园区安全管理，建议由西固区商务局向区政府作出书面检查。

2.陈坪街道，作为属地监管单位，巡查检查工作不深不细，未能将检查深入到甘肃鸿安物流园管理有限公司内部的各施工项目，未能有效督促相关单位安全生产主体责任全面落实，建议由陈坪街道向区政府作出书面检查。

六、事故主要教训

(一)安全生产规章制度不健全。甘肃桃元顺建筑工程有限公司的全员安全生产责任制、安全生产责任考核机制、安全操作规程等安全生产有关规章制度的缺失，反映出企业对安全生产管理的不重视，以至于企业主要负责人对自身的法定职责不熟悉，现场作业人员对自己的操作行为没有安全意识，安全管理从源头上缺失，最终酿成惨痛事故。

(二)从业人员培训教育不到位。作业人员自身专业素养不高、缺乏足够的安全意识，作业内容未进行安全技术交底，缺

少足够的专业的有针对性的安全培训教育，导致作业人员对规范的操作流程不了解，对现场存在的安全风险隐患认识不清晰，没有按安全规章进行作业，也没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

(三)隐患排查治理不到位。企业对作业现场管理不到位，现场监管缺失，导致对作业人员未按规定佩戴安全防护用品、作业现场未设置牢固的安全带挂设点、聘用无特种作业操作资质的人员进行特种作业等事故隐患，看不见、抓不住、消不除，安全隐患越积越多，安全风险越来越大，最终发展成为无法挽回的伤亡事故。

七、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出企业在作业过程中存在的不足，相关单位要严格按照相关法律法规的要求，强化安全管理工作。

(一)事故责任单位要落实好安全生产主体责任：

1.甘肃桃元顺建筑工程有限公司，应严格落实企业安全生产主体责任，汲取事故教训。一要建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程，确保施工作业人员掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；二要强化安全教育和培训，切实增强作业人员安全意识，具备必要的安全知识，如实告知工作场所和岗位存在的安全风险；三要聘请具有特种作业操作资质的人员进行特种作业，为特种作业人员配备劳动防护用品，并督促特种作业人员佩戴使用；四要加强施工全过程管理和监督检查，加大安

全隐患排查力度，对于违章行为及时制止、及时整改，消除施工现场施工隐患。

2.甘肃鸿安物流园管理有限公司，把好作业人员“入场关”，严格审核特种作业人员操作资格，加强对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时制止和纠正违反操作规程的行为，防止类似事故的再发生。

(二)切实落实各行业监管部门安全生产监管主体责任。区商务局要加强对甘肃鸿安物流园管理有限公司的安全检查，督促其依法加强园区安全管理，落实园区内经营各方的安全生产主体责任，严格执行安全生产法律法规，积极排查治理事故隐患，做到警钟长鸣。区应急管理局要加强对危险作业和特种作业人员培训持证情况的执法检查，进一步强化安全监管力度，坚决防范化解各类安全风险，促进重点行业领域本质安全水平持续提升。

(三)各乡镇、街道要按照属地监管原则，深刻吸取事故教训，举一反三，组织本辖区各类生产经营单位的警示教育工作，同时对辖区内的各类生产经营单位要实现全覆盖的检查，对发现的问题隐患及时督促整改，并将相关情况反映至相关行业主管部门。