

吴中区胥口镇苏州国宇碳纤维科技有限公司

“8•10” 触电事故调查报告

2019年8月10日17点50分左右，位于吴中区胥口镇时进路599号的苏州国宇碳纤维科技有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失172万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《江苏省安全生产条例》、苏州市落实《生产安全事故报告和调查处理条例》实施办法（苏府办〔2015〕220号）、《关于印发吴中区生产安全事故调查组工作规则（试行）的通知》（吴政办〔2016〕142号）等相关规定，受区政府委托，成立了由区应急局、区监察委、苏州市公安局吴中分局、区总工会、胥口镇等组成的吴中区胥口镇苏州国宇碳纤维科技有限公司“8•10”触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区检察院派员参加对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘察和调查取证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施，对事故责任者提出了处理建议，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

(一)事故发生单位及相关单位基本情况

单位名称：苏州国宇碳纤维科技有限公司

单位住所：苏州市吴中区胥口镇时进路 559 号

法定代表人：吴国栋

《营业执照》统一社会信用代码：9132050669938721XD

注册资本： 7000 万元整

经营范围：研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要负责人：吴晓清

(二)企业安全管理情况

苏州国宇碳纤维科技有限公司有《营业执照》，建立安全生产规章制度，有安全检查记录和会议记录，生产安全事故应急救援预案制定不完善，安全操作规程不完善，未落实设备检修安全管理制度的生产设施安全管理制度，安全生产培训和教育不到位，事故隐患排查治理不到位，未督促员工佩戴劳动防护用品，现场安全监督检查不力，企业安全生产主体责任落实不到位。

(三)事故现场基本情况

事故发生地点在吴中区胥口镇时进路 599 号的苏州国宇碳纤维科技有限公司 PVC 电缆保护管道生产车间。车间南部陈列着 5

台 PVC 挤出机，事发的是西南第二台 PVC 挤出机（4 号机）。事发的 PVC 挤出机管道口模上的电源线插头那端掉落在地，电源线的另一端连接在 PVC 挤出机上。电源线插头外壳是铝合金制品，插头内电线部分脱落，接触铝合金外壳。事发后，电工现场检查时发现电源插头铝合金外壳处于带电状态。电源线旁有一个待需更换的管道口模。

二、事故发生经过

2019 年 8 月 10 日上午，苏州国宇碳纤维科技有限公司停电，机器全部停止作业。15 点左右，苏州国宇碳纤维科技有限公司通电，机器可以开始运作生产。张宝璜（男，27 岁，山西浮山县人）打开 PVC 挤出机开关对机器管道进行加热。16 点左右，张宝璜吃完晚饭在 PVC 办公室休息，上身没穿衣服，下身穿着大裤衩，脚上穿着拖鞋。17 点 50 分左右，张宝璜到 4 号 PVC 挤出机查看管道口模的温度有没有升高，由于管道口模温度没有升高，张宝璜开始更换管道口模（按规定应先关闭电源），在拔管道口模上的电源插头时，张宝璜喊了一声，王同跑过去看到张宝璜头朝西仰面躺在地上。王同马上去关闭电源总闸，并喊了其他工友，打了 120。工友把张宝璜抬到车间门口，对张宝璜进行急救。18 点 05 分左右，120 救护车到了，把张宝璜送到了木渎人民医院进行抢救，张宝璜经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 伤亡人员情况

序号	伤亡者姓名	性别	工种	身份证号码	伤势情况	受伤部位	受伤类别	家庭住址
1	张宝璜	男	挤出机操作工	142629XXXXXXXX 3915	死亡	手部	触电	山西省浮山县

2. 事故直接经济损失：172 万元

四、事故原因和性质

(一) 事故发生的原因

1. 直接原因

张宝璜未佩戴劳动防护用品，未关闭电源的情况下，更换 PVC 挤出机管道口模，由于管道口模上的电源插头内部电线部分脱落，接触电源插头铝合金外壳，导致电源插头铝合金外壳带电，张宝璜在拔管道口模上的电源插头时不慎触电。

2. 间接原因

苏州国宇碳纤维科技有限公司未落实设备检维修安全管理制度和生产设施安全管理制度，安全生产培训和教育不到位，事故隐患排查治理不到位，现场安全监督检查不力。

(二) 事故性质

经事故调查组认定，该起事故为生产安全责任事故。

五、监管部门履职情况

2019 年，胥口镇签订“安全生产目标责任书”和“企业落实安全生产主体责任承诺书”1512 份，1-8 月检查企业 3022 家次，发现隐患 9380 处，整改闭环 8001 处。

专职安全员朱道恩对苏州国宇碳纤维科技有限公司的日常监管：2019年4月，与该企业签订《安全生产目标责任书》，开具日常检查单12张，发现隐患15条，均按期复查整改闭环到位。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、张宝璜，苏州国宇碳纤维科技有限公司挤出机操作工，安全意识淡薄，带电更换PVC挤出机管道口模，对该起事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再进行责任追究。

2、吴晓清，苏州国宇碳纤维科技有限公司主要负责人，安全生产管理不到位，对该起事故负有责任。建议吴中区胥口镇人民政府对吴晓清进行约谈。

3、严建民，苏州国宇碳纤维科技有限公司安全生产管理员，对公司日常安全生产管理不到位，对该起事故负有责任。建议苏州国宇碳纤维科技有限公司根据企业相关制度对其进行处理，处理意见形成书面决定，执行后报苏州市吴中区应急管理局备案。

（二）对有关责任单位的处理建议

苏州国宇碳纤维科技有限公司未落实设备检维修安全管理制度和生产设施安全管理制度，事故隐患排查治理不到位，现场安全监督检查不力，对该起事故负有责任。建议苏州市吴中区

应急管理局依法对苏州国宇碳纤维科技有限公司给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1、严格落实企业安全生产主体责任。苏州国宇碳纤维科技有限公司要严格落实设备检维修安全管理制度和生产设施安全管理制度，记录设备检维修情况和设备维护保养情况。要加大对电力线路的安全检查工作，成立安全检查小组，全面开展安全大检查，消除存在的各类安全隐患。

2、严格落实属地安全监管责任。建议胥口镇通报该起事故，属地要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，要严格安全监管措施，加大监督检查力度，督促企业落实各项安全规章制度、加强隐患排查治理力度，扎实推进安全生产网格化监管，杜绝类似事故的发生。

吴中区胥口镇苏州国宇碳纤维科技有限公司

“8•10” 触电事故调查组

二〇一九年九月六日