



宝清县人民政府

BAOQING COUNTY PEOPLE'S GOVERNMENT

政府信息公开

请输入关键字



政策文件 +



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容 —

机构职能

规划信息



统计信息

行政许可



处罚/强制



预算/决算



宝清县XX工程有限责任公司材料 害事故调查报

2026-03-11 16:08 来源: 宝清县/

宝清县XX工程有限责任公司材料厂 调查报告

2025年6月2日，宝清县XX工程有限责任公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人重伤。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》
民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县检察院、人力资源和社会保障局等部门组成的宝清县X
般机械伤害事故联合调查组，并邀请安全生产专家

行政事业性收费	
政府采购	
重大项目	
重大民生信息	+
应急管理	+
公务员招录	
基层政务公开标准目录	+
其他政府信息	+

 政府信息公开年报 +

 依申请公开 +

 信息公开阅读场所

事故联合调查组坚持“科学严谨、依法依规、过现场勘验、调查询问、查阅资料、专家论证等方定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位防范和整改措施建议。

经联合事故调查组认定，宝清县XX工程有限事事故是因企业安全生产管理混乱，员工违规操作、的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 有关单位概况

1. 宝清县XX工程有限责任公司（以下简称：一社会信用代码：91230523772614XXXX；地址：民路XXX号；性质：国有独资；法定代表人：甄某范围包括：建设工程施工一般项目；市政设施管理

XX工程公司下设有一材料厂，为XX工程公司地，厂址在宝清县XXX，厂区内主要设备有混凝土一条，有沥青混凝土搅拌站生产线2条，年生产混

2. 宝清县XX建筑工程有限公司（以下简称：年3月6日；统一社会信用代码：91230523MADD6T清县宝清镇XXX；性质：有限公司；法定代表人：等。

(二) 合同签订及用工情况

2025年3月23日，XX工程公司与XX建筑公司签程公司提供所承接工程项目2025年度用工人员，提供用工人员多达30余人（随工作量适当增减人后勤供应。

(三) 事故相关单位安全管理情况

XX工程公司于2021年5月制定了混凝土搅拌站度、操作规程。安全生产工作实行公司领导统一安全管理机构设总经理（甄某）一人，甄某是安全（白某）1人，白某负责材料厂的生产、安全管理站操作员1人，统计员1人，混凝土清理人员2人。

（四）有关人员情况

1. 马某，XX建筑公司作业人员，被安排至XX。发时在材料厂从事搅拌筒仓清理作业。

2. 董某，XX建筑公司作业人员，被安排至XX。故当天为马某传递工具。

3. 王某，XX工程公司工作人员，负责在XX工机，事发当天是混凝土搅拌机的操作人员。

4. 夏某、姜某，外雇维修工，事故当天受XX。拌机轴承，发现搅拌筒仓残渣堵塞问题。

（五）涉事搅拌机情况

经事故调查组人员现场勘查，事故地点位于侧，涉事设备为1套混凝土搅拌站生产线，该生产设立。混凝土搅拌站东侧立有两个水泥储罐，西部有一个搅拌筒仓，筒仓底部距地面5.35米，混凝土搅拌筒仓外形尺寸为（长×宽×高）1840mm仓底部有一长方形仓门（长×宽）1510mm×45mm。

二、事故发生经过、应急处置及事故报告情况

（一）事故发生经过

2025年6月2日10时30分，两名维修工人夏某、搅拌机时，发现混凝土搅拌筒仓内的水泥残渣堆积无法运转。两人将现场情况告知混凝土搅拌站操作

作业人员马某进入混凝土搅拌筒仓内清理水泥残渣。在清理时，一辆装卸混凝土车进入厂区混凝土搅拌站。王某通知马某停止清理作业，出仓撤到安全区域。王某开始进行混凝土砂浆搅拌。装卸混凝土的车辆离开后，王某进入混凝土搅拌筒仓内作业了，马某进入混凝土搅拌站控制了混凝土搅拌站的电源总闸，混凝土搅拌筒仓出料口仓门铁板回弹，将马某左侧脚掌大脚趾夹伤。马某大声喊赶紧开门，王某迅速将仓门打开，马某从

（二）应急处置情况

王某看到马某受伤后，马上打电话报告给材料厂厂长甄某。甄某赶到事故现场，驾车与王某一同把马某送到宝清县医院。宝清县医院诊断为左足第5跖骨骨折。经治疗后，转至佳木斯骨科医院住院治疗。

（三）事故报告情况

马某受伤后，材料厂厂长白某将马某脚部受伤情况向厂领导进行了汇报，甄某知晓后，认为马某左脚伤情不严重，未向相关部门报告。该起事故的伤残程度存在错误认识，未向相关部门报告。

三、事故原因分析

经事故调查组调查认定原因如下：

（一）直接原因

1.人的不安全行为：混凝土搅拌站操作员王某在混凝土搅拌仓内的情况下，擅自关闭电源总闸，导致磁阀断电而回弹，夹住马某的脚趾。

2.物的不安全状态：混凝土搅拌筒仓出料口仓门未设置有效的安全防护或联锁装置，未能防止在人员未撤离时仓门回弹。

（二）间接原因

1.XX工程公司和材料厂风险辨识管控和隐患排查治理作业存在的安全风险认识不足，未认真落实预防责任；安全管理规章制度和安全操作规程缺乏责任制度和搅拌筒仓清理作业安全操作规程；未仓内实施清理作业时，有关人员严禁操作电源开关。

2.XX工程公司和材料厂未能按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）8.2混凝土搅拌机-8.2.8的要求，在现场设置安全警示标志，安全员王某关闭仓门时，没有人提示或告知其搅拌筒仓内有人。

3.XX工程公司和材料厂未对搅拌站从业人员进行安全培训考核记录，安全教育仅口头强调，导致搅拌筒仓作业人员未经过安全培训教育的情况下违规上岗作业。

4.宝清县XX建筑工程有限公司作为提供人工的劳务分包单位，未对劳务人员进行必要的安全生产教育和培训，也未与劳务人员签订安全生产协议。

5.白某，作为XX工程公司材料厂的安全生产管理人员，未能及时发现安全隐患，提出改进安全生产管理的建议，在实施隐患排查治理过程中，未能及时制止和纠正违章操作等行为的发

四、人员受伤和直接经济损失情况

（一）人员受伤情况

伤者：马某，男，56岁，身份证号码：23082

伤情：依据《佳木斯骨科医院出院诊断证明书》显示，马某于2023年10月10日入院检查诊断为左拇趾离断毁损伤；左足第二趾开放性骨折；左足挤压伤，其后在佳木斯骨科医院接受住院治疗，病情平稳，办理出院手续。

（二）伤情评定情况。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB6441-1995）表1第4.1项“脚-拇趾-远节趾骨”对应150个损失工作日，“脚-二趾-远节趾骨”对应20个损失工作日，按照《

（GB6441-86）伤害程度分类，重伤指表定损失工105日的失能伤害，故该事故可定为一起重伤事故

（三）直接经济损失。根据《企业职工伤亡事（GB/T6721）核定，这起事故造成直接经济损失1日造成的经济损失）。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王某，XX工程公司材料厂搅拌站操作在未确认马某已经进入搅拌筒仓内进行清理作业的搅拌筒仓出料口仓门铁板瞬间关闭，将马某左大任。建议XX工程公司依据本单位相关管理制度给

（二）甄某，XX工程公司总经理，该单位安对于该起事故的伤残程度存在错误认识，主观认关部门报告，其行为违反了《生产安全事故报告和号）第四条第一款[]规定。依据《生产安全事故14号）第十一条第二项[]规定，建议县应急管理局

（三）白某，XX工程公司材料厂厂长，材料产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，在现场进行安全监护，未能制止和纠正违章操作全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生

（六）[]项的规定，依据《中华人民共和国安全生定，建议县应急管理局对其给予行政处罚。

（四）XX工程公司，作为发生事故的主体责全员安全生产责任制，未结合本单位工作实际组织制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分作机制，未能及时消除本单位生产安全事故隐患，

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第
局给予其行政处罚。

（五）XX建筑公司，作为提供人工作业人员的
的安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民
第一款[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产
定，建议县应急管理局给予行政处罚。

XX建筑公司未与作业人员签订书面劳动合同
理。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，认真贯彻“安全第一、
止同类事故发生，提出以下建议：

（一）住建部门要切实提高行业企业对安全生
本、安全发展、生命至上的理念，举一反三，防微
训，认真开展事故警示教育，认真研究落实本单位
本行业领域企业各生产经营环节的安全生产责任制
检查等各项工作措施落实，认真开展风险辨识管
设，有效预防各类事故发生。

（二）XX工程公司和材料厂要严格执行《建
（JGJ33-2012），认真组织制定本单位混凝土搅拌
提升、搅拌、清理等生产各环节安全操作规程。要
或维修作业等有关人员进入搅拌仓前，必须切断电
挂上“禁止合闸”标牌，设置专人进行监护。坚决防
筒仓出料口仓门的违章作业行为。

（三）XX工程公司和材料厂应当高度重视并
培训教育，要把被派遣的劳务人员与本单位从业人

劳动技能的培训教育对象范围，坚决禁止未经培训上岗作业问题发生，不断促进全员安全意识和劳动安

（四）人力资源和社会保障部门要强化用工涉工单位劳动合同签订情况的常态化监督检查，加强监管，厘清用工主体责任。加大劳动用工法律法规人、安全管理人员、劳务人员开展普法教育。健全事故后，第一时间介入核查劳动关系、合同签订实待遇，同步倒查用工违法违规问题并依法处置。

附件： 事故现场示意图

[法律声明](#)

[关于我们](#)

[网站地图](#)



主办：宝清县人民政府 承办：宝清县人民政府办公室 联系方式：0469

ICP备案号：黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号：2305230200