

建华区齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司 “7·16”一般火灾事故调查报告

建华区政府事故调查组

2024 年 11 月 27 日

目 录

一、事故基本情况.....	4
（一）事故发生单位基本情况.....	4
（二）起火建筑基本情况.....	4
（三）事故涉及相关人员的 情况	..5
二、事故发生经过及救援情 况.....	6
（一）事故发生经过	6
（二）事故现场情 况	7
三、事故原因分析.....	8
（一）事故发生的直接原因.....	8
（二）事故发生的间接原因.....	9
（三）其他可能因素排除.....	9

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议……………
10
 （一）有关单位……………
10
 （二）有关个人……………
10
五、事故防范和整改措施……………
11

**建华区齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司
“7·16”一般火灾事故调查报告**

2024年07月16日20时2分许，黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路与通源路交叉口东一库房发生火灾，火灾造成经济损失人民币8131315.75元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和齐齐哈尔市建华区政府的授权，由

建华区消防救援局、建华区应急管理局、建华区住房和城乡建设局、市公安局建华分局、建华区司法局，建华区人民法院，建华区人民检察院等组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出了整改和防范措施。

经调查认定，齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司，未经依法批准，擅自储存危险化学品¹（稀料），并利用电泵自行灌装，因在灌装危险化学品过程中电泵电机产生的高温或电火花将可能溢出的或挥发的气体引燃，进而导致的一起一般生产安全火灾责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司，统一社会信用代码：91230203MA1BP0005A，注册时间：2019年07月23日，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区明海公路金茂府5号商服103号，法定代表人：杜梦。

营业执照经营范围：日用杂品销售；五金产品批发零

¹ 《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。本案中的稀料经鉴定主要成分为：甲醇、甲醇乙酯、乙腈和乙酸甲酯等成分，其闪点（闭口）为-14℃。

售；建筑材料销售；建筑装饰材料、防水卷材产品销售；电线、电缆经营；机械、电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品（不含许可类化工产品）；金属材料、五金产品、包装材料及制品销售；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务。

危险化学品经营许可证，登记编号：齐建应（乙）字[2022]000007号，许可经营范围：易燃液体、丙烯酸酯胶黏剂、醇酸类：醇酸树脂漆、清漆。聚氨酯类漆：聚氨酯树脂漆、绝缘漆。丙烯酸类漆：丙烯酸树脂漆。环氧树脂类：环氧树脂类。硝基类漆：硝基漆、底漆。稀释剂：硝基漆类稀释剂、醇酸漆类稀释剂、聚氨酯漆类稀释剂。

（无储存经营、直购直销）

（二）起火建筑基本情况

起火建筑位于建华乡曙光村齐齐哈尔鑫宝隆钢结构院内，系2014年由徐宝仓租用新农村农机批发市场有限公司原用地并同期建设，未办理消防设计备案、验收备案等相关手续。

该起火建筑（仓库）为一钢结构建筑，长138米，宽24米，房顶距地面10米，房檐架高3，墙高7米，占地面积为3312平方米，使用面积约3120平方米，屋顶为方管钢架支撑，外墙为彩钢板，水泥地面。建筑内由彩钢板分隔成6个面积不等区域，作为的库房，自西向东分别租给：

- 1.肖国发，用于存放电焊机、切割机等机器设备；
- 2.闫文怀，文怀农业机械经销处负责人，于2019年6月

租用至今，用于存放农机配件；

3.杨帆，明达铝塑门窗厂负责人，于2017年初租用至今，用于存放塑窗及配件，租用面积约300平方米；

4.杜双印，齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司法定代表人杜梦的父亲，于2021年4月15日租用至今，用于存放稀料、油漆等，租用面积约450平方米；

5.任洪涛，汇晟建材商店负责人，于2019年12月31日租用至今，用于存放铁丝网等，租用面积约450平方米；

6.赵丹，金宝地皮革商店负责人，于2016年7月5日租用至今，用于存放地板革，租用面积约1050平方米；

（三）事故涉及相关人员的情况

1.杜梦，齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司法定代表人，公司主要负责人。

2.杜双印，齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司法定代表人杜梦的父亲，平时负责帮助搬运货物，帮助倒运稀料等。

3.杜志刚，齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司法定代表人杜梦的二伯，杜双印的二哥，平时负责联系租借车辆，搬运货物、帮助倒运稀料等。

4.于天贺，安达市环宇物流有限公司危险品油罐车司机，车牌号：MD5623，相关危险化学品运输资质合格。

5.刘斌，危险品油罐车（车牌号：黑MD5623）押运员，相关危险化学品押运资质合格。

8.徐宝仓，起火建筑归属人。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

经视频分析和相关人员笔录描述：

2024年7月16日19时许，油罐车司机于天贺与押运人员刘斌，将载有约29吨稀料的危险化学品油罐车（车牌号：黑MD5623），从辽宁省营口营新化工科技有限公司驾驶至与杜志刚（杜总）约定的位置，将车辆停在租用库房约30米处，等待一辆绿色的货车卸铁桶装货物。

20时许，绿色货车开走后，于天贺将危险化学品油罐车驾驶至起火库房的门前，由于天贺从罐车自带一根塑料管，靠液体重力自流的方式仓库内的大门西侧的向一长约1.2米，高为1米，口径为3寸，塑料桶中卸导稀料，起火前已卸倒约8桶。与此同时，杜双印与杜志刚使用自家的另一根约6米长的塑料管和电泵，将一层塑料桶内的稀料导入至二层塑料容器。

20时18分许，杜志刚正在塑料桶导装稀料时，发现有溢出的稀料在电泵附近燃烧，便立即呼唤杜双印关闭电闸。

20时23分，于天贺发现电泵附近产生蓝光，当观察杜双印和杜志刚使用灭火器、铲运燃烧物等灭火方式无果、火势扩大向两侧蔓延后，喊刘斌拔掉传输管扔在现场，两人驾车离开。

20时30分，杜志刚见火势迅猛，快速向两侧蔓延已无法自救时，拨打了119报警。

20时40分，消防救援力量到达现场；

20时50分，应急、公安、属地街道等部门迅速响应，到达现场全力开展应急救援，

21时40分，现场明火被扑灭。

接报事故后，建华区委、区政府高度重视，紧急召开现场会议，要求事故应急处置工作坚持“实事求是、依法依规、公开透明、上下一致、高效快速、敢于担当”的原则，迅速成立事故调查组，明确相关负责人。同时要求消防救援大队、属地街道开展专项检查，排查风险隐患，及时整改治理。应急救援过程中，相关职能部门行动迅速、协调配合，有序开展相关处置等工作。

（二）事故现场情况



库房的钢结构过火变色，变形严重。自西向东，文怀农业机械仓库基本完好，明达铝塑门窗的仓库部分过火烧损（烧损痕迹的迎火面对应齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司库房），齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司的库房，汇晟建材商店的仓库，金宝地皮革商店的库房全部烧损，地面处残留过火后的金属制品和部分未烧损的地板革。

在齐齐哈尔市靓彩经贸有限责任公司的库房西侧，有一层方形容器，内有一电机，电机烧损严重，电机连接的电源线烧损后呈现多处断裂，同时电机周围还有移动插排残骸及烧损的用来卸稀料的油管。（详见《火灾现场勘验笔录》）。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

通过视频分析、现场勘验、检测鉴定，认定事故直接原因是：**一是**齐齐哈尔靓彩经贸有限责任公司，未经许可、在不符合危险化学品仓库建设及储存标准的库房内储存稀料（危险化学品）。**二是**在库房内在擅自用电泵（是否防爆无法判断）连接移动插排抽导稀料（危险化学品），在操作过程中发生溢出和易燃易爆成分挥发，聚集在电泵电机或移动插排附近。**三是**电泵的电机运转或移动插排接触不良，在使用过程中内部产生火花，导致与溢出的稀料（危险化学品）或其挥发的气体瞬间起火，并进一步引燃

附近可燃物。

1.起火部位情况和起火点分析

起火点位于杜双印（齐齐哈尔靓彩经贸有限责任公司）租用仓库的西南侧方形塑料桶区域，经分析认定为一层方形桶的上部，电泵的放置处。（《关于齐齐哈尔鑫宝隆钢结构有限公司北侧徐宝仓家自建库房“7.16”火灾起火原因分析意见》摘要）。

2.起火物（稀料）的成分分析

经应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对送检物的鉴定（鉴定书编号：20241061），该起火物（稀料）的主要成分为甲醇、甲酸甲酯、乙腈和乙酸甲酯等，属易燃易爆危险化学品。

（二）事故发生的间接原因

建筑（起火仓库）不符合相关防火标准，未取得相关验收资质，不符合租赁条件，库房与库房之前分隔的彩钢板在火灾中未发挥防火作用，致使损失进一步扩大，是造成事故的直接原因。

（三）其他可能因素排除

经消防部门对现场视频和起火原因的分析：排除人为放火、遗留火种、物品自燃以及库房内电气故障引发起火的可能（详见《火灾现场勘验笔录》）。

四、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）有关单位

齐齐哈尔靓彩经贸有限责任公司

(1) 未经依法批准取得储存危险化学品行政许可²。

(2) 对危险化学品作业场所的设置³，不符合相关法规的规定。

(3) 未履行生产经营单位的安全生产职责，违规铺设供电设备，对现场作业和作业人员的管理缺位。

建议由建华区应急管理等部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定，依法处罚。

(二) 有关个人

1.杜梦，齐齐哈尔靓彩经贸有限责任公司法定代表人，公司主要负责人，对事故负有主要责任，建议移送司法机关处理。

2.杜双印，灌装危险化学品（稀料）操作人员，对事故负有主要责任，建议移送司法机关处理。

3.杜志刚，灌装危险化学品（稀料）操作人员，对事故负有主要责任，建议移送司法机关处理。

以上人员待司法机关依法作出处理后，如不构成犯罪的，按照有关规定实施行政处罚。

² 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：（一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定；

³ 《危险化学品安全管理条例》第二十条 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

4.徐宝仓，起火建筑的归属人、租赁人，建议由住建部门对其进行调查处理，拆除违章建筑，并由司法机关追究相关事故责任⁴。

五、事故防范和整改措施建议

（一）应急、住建、消防等部门要切实提高风险隐患排查整改质量，抓细抓实安全生产和消防安全生产工作切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，深刻汲取事故教训，进一步压紧压实生产经营单位主体责任、部门监管责任建立安全风险防范长效机制，坚决守牢安全红线底线，杜绝此类事故发生。

（二）推动街道、社区、网格等群防群治力量，切实加强对相关建筑的排查治理。深入推行单位风险隐患自知、自查、自改和公示承诺机制，严格督促落实安全主体责任。依法督促单位主动对照标准进行申请和备案。

⁴ 《中华人民共和国消防法》第二十三条生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。
进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。
储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。