

# 恩阳明阳小微企业园配套道路建设项目11·18 一般物体打击事故调查报告

2025年11月18日11时30分许，恩阳区明阳镇小微企业园配套道路工程建设项目部在开展边坡防护网安装施工作业时发生一起物体打击事故，致1人受伤，伤者经恩阳区人民医院救治无效于11月28日凌晨4时许死亡。直接经济损失约126万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《巴中市恩阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头调查处理全区一般生产安全事故的批复》（恩府函〔2022〕4号）等有关规定，2025年11月20日，经区人民政府批复同意，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区交通运输局和明阳镇人民政府组成的恩阳区明阳镇“11·18”道路施工事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参与，区纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施。

经调查认定：恩阳明阳小微企业园配套道路建设项目“11·18”一般物体打击事故是一起因边坡防护网安装施工作业过程中山体上方落石砸中山体下方作业人员头部，企业安全生产主体责任落实不到位导致的物体打击生产安全责任事故。

## 一、事故发生经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2025年11月18日7时许，四川钰飞劳务有限公司5名工人一起参加了明阳镇小微企业园配套道路工程建设项目部组织的班前会议，会议结束后5名工人便开展边坡防护网安装施工作业。文\*\*是小工，负责在边坡防护网安装作业中给另外4名工人递材料、打下手，5人

一起把事故现场边坡处的防护网平铺到了边坡上，但未用螺丝固定牢固。

11时30分许，其中工人朱\*\*站在边坡对面挡墙上指挥，文\*\*在靠近边坡下沿的地面给另外3个工人递螺丝，加固边坡上的防护网。突然，文\*\*被边坡防护网上沿山体上方掉落的石头砸中头部后倒地，所戴的安全帽也被砸落在他身旁1米远处。随即在场的工人就拨打了120，救护车立即将文\*\*送到巴中市恩阳区人民医院救治。2025年11月28日4时许，伤者文\*\*经恩阳区人民医院救治无效死亡。

## （二）事故报告及应急处置情况

2025年11月18日11时30分许事故发生后，工地工人王\*\*按住伤者文\*\*头部受伤部位帮助止血，旁边工人拨打了120急救电话，救护车约10分钟后到达事故现场将文\*\*送到了巴中市恩阳区人民医院ICU救治。恩阳明阳小微企业园配套道路建设项目施工单位向区交通运输局电话报告，随后区交通运输局和明阳镇人民政府向区应急管理局书面报告。区应急管理局向区人民政府及巴中市应急管理局书面报告，并按规定牵头成立了事故调查组同步开展事故调查相关工作。11月28日4时许，伤者文\*\*经恩阳区人民医院救治无效死亡。目前，死者善后处置工作已结束。

## （三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序有效开展，属地政府和各级各部门响应及时，救援过程协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生。

## 二、基本情况

### （一）事故发生单位基本情况

四川钰飞劳务有限公司，成立时间：2016年4月5日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91510107MA61U4EJ87，住所：成都市武侯区-环路西一段130号1栋10层1028号，法定代表人：李栋成，经营范围：建筑劳务分包；工程机械设备租赁，工程机械设备、建筑材料、五金交电销售，房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、化工石油设备管道安装工程、建筑装饰装饰工程、体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、电力工程、土石方工程等。

《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字（2016）001124，许可范围：建筑施工，有效期：2025年1月15日—2028年1月15日。

## （二）事故现场情况

巴中市恩阳区明阳镇小微企业园配套道路工程建设项目部建设的道路施工路段起于小微企业园内巴中市创兴新型建材有限公司商混搅拌站处，经张家湾、石庙、郁家咀，止于明阳镇团结社区胡家碛，全长785.6m。该路线采用四级公路技术标准，设计时速20km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，路面设计轴载BZZ-100，设计汽车荷载等级公路 - II级，涵洞、路基设计洪水频率1/25。

事故现场位于巴中市恩阳区明阳镇小微企业园配套道路工程建设项目部边坡防护网安装施工作业现场，事故点位上方已铺设的防护网上沿离地高约18.5m，下沿离地高约2m。伤者文\*\*被落石砸中头部后平行于边坡下方施工道路靠近山体旁的排水沟仰卧躺于地面，头部有明显伤口，有血流出。其身旁约1m远位置有一顶伤者被砸后掉落的安全帽和一块跟安全帽大小相当的落石。

## （三）死亡原因及物证勘察

### 1.死亡医学证明书

巴中市恩阳区人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示文\*\*死亡原因为“特重型颅脑损伤”。

### 2.物证勘察情况

砸中死者的落石质量为6.29kg，外形不规则，长宽高约22cm、14cm、15cm，部分外表面有绿色苔藓类植物。

死者所戴安全帽是其自己带到工地的，该安全帽为玻璃钢型P类（普通型），帽壳为红色，帽衬为灰色，帽箍已断裂，下颏带陈旧有破损，帽壳边沿有磨损、磕碰痕迹。安全帽制造商为揭阳市榕城区润宝塑料制品厂，执行标准为GB2811-2007（该标准已废止），生产许可证编号为（粤）XK02-001-00181，生产日期为2020年5月，强制报废日期为自生产日期起30个月，截止事发当时已超过强制报废日期36个月。

## （四）专家论证意见

区应急管理局组织安全专家对恩阳明阳小微企业园配套道路建设项目“11·18”一般物体打击事故涉及现场受伤人员所佩戴安全帽的安全性能进行分析论证，经会商后形成如下意见。

现行强制性国家标准《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）于2019年12月31日发布，自2020年7月1日实施，原标准GB2811-2007已废止。结合该安全帽存在的以下情况：1.帽壳显示制造执行标准为GB2811-2007，而帽内粘贴出厂标准为GB2811-2019，相互矛盾；2.截至事发当时该安全帽使用时间已超过强制报废日期36个月；3.该安全帽帽箍断裂，下颏带陈旧有破损，帽壳边沿有磨损磕碰痕迹。经综合分析，上述原因是降低该安全帽帽衬缓冲冲击性能的主要原因，致使安全帽受冲击时帽箍断裂并掉落。该安全帽不符合国家标准或行业标准。

#### （五）人员伤亡及直接经济损失情况

##### 1.死亡人员情况

文\*\*，男，\*\*岁，身份证号：513027\*\*\*\*\*12，巴中市恩阳区\*\*镇人，系四川钰飞劳务有限公司工人。

##### 2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约126万元。

### 三、事故原因分析

#### （一）直接原因

边坡上方孤石松动，从高处坠落砸中在边坡下方开展辅助防护网施工作业的工人文\*\*；文\*\*安全意识淡薄，未留意边坡上方存在的落石风险且未佩戴符合国家标准或行业标准的安全帽，导致文\*\*被落石砸中头部致特重型颅脑损伤死亡。

#### （二）间接原因

四川钰飞劳务有限公司安全生产主体责任未落实，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未对边坡防护网安装作业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全

操作技能，未采取措施及时发现并消除边坡上方孤石松动的事故隐患，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽。

#### 四、调查发现的主要问题

##### （一）事故发生单位

四川钰飞劳务有限公司安全生产主体责任未落实，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未对边坡防护网安装作业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，未采取措施及时发现并消除边坡上方孤石松动的事故隐患，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽。

##### （二）行业管理部门

区交通运输局落实安全生产“三管三必须”要求不到位，对道路施工项目存在的安全隐患检查和督促整改不力，未督促施工单位按规定为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，未督促施工单位采取措施及时发现并消除边坡上方孤石松动的事故隐患。

##### （三）属地党委政府

明阳镇人民政府按规定负责村道、乡道的道路安全监管，该道路属工业园区连接道路，虽不属于村道、乡道，但因其其在明阳镇范围内，明阳镇人民政府也将其纳入日常管理，对该项目开展日常安全监管，并纳入货运源头单位管理。但未督促施工单位按规定为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽。

#### 五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）四川钰飞劳务有限公司安全生产主体责任未落实，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未对边坡防护网安装作业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，未采取措施及时发现并消除边坡上方孤石松动的事故隐患，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，是此次事故的间接原因，应负此次事故管理责任，建议由巴中市恩阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予相应的行政处罚。

（二）四川钰飞劳务有限公司法定代表人李栋成未按规定履行安全生产管理职责，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，在此次事故中应负管理责任，建议由巴中市恩阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予相应的行政处罚。

（三）对在事故调查过程中发现的地方党委政府及行业部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料移送区纪委监委机关。对有关人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由区纪委监委机关提出。

## 六、事故防范和整改措施建议

（一）责令四川钰飞劳务有限公司按规定履行安全生产管理职责，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，对边坡防护网安装作业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，切实开展生产安全事故隐患排查治理工作，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，对可能发生生产安全事故的重大施工项目要强化施工现场监督管理，确保生产安全。

（二）责令巴中市恩阳区交通运输局按照“三管三必须”的原则加强对辖区道路交通施工企业的安全监管，督促企业将安全生产责任落实到位，督促企业切实开展隐患排查治理，对全区重点建设项目，特别是高边坡防护网安装作业、高空作业、特种作业等事故易发多发施工现场进行严格安全检查，排查治理事故隐患，举一反三，坚决杜绝类似事故发生。