



桂林 · 灵川
广西桂林市灵川县人民政府门户网站
GUANGXISHI GUILINZHUANGZUOZHUYI ZHONGGUO RENMIN JIANGUO
LINCHUANXIAN RENMINZHENG FU WENZHANG WANGZHANG

请输入搜索内容

首页

醉美灵川

灵川视角

政府信息公开

网上办事

公共服务

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

桂林桂山腊坊有限公司“7·10”一般触电事故调查报告

2026-09-10 09:05 来源：三街镇人民政府

☆ 分享 微信 抖音 快手 + 【字体：大 中 小】

2026年7月10日16时15分左右,位于三街镇白果农场的桂林桂山腊坊食品有限公司发生一起事故,在厂房用电线路修作业中,1名施工人员不慎触电死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定,2026年7月14日,灵川县人民政府批准成立了由县政府办副主任苏超任组长,三街镇党委副书记、镇长唐舟任常长,县科技工信和商贸局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县应急管理局、县市场监督管理总工会、桂林灵川供电局、三街镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林桂山腊坊食品有限公司“7·10”一般触电事故调查组(以下简称事故调查组),全面负责事故调查工作,并邀请县纪委监委机关、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、调阅资料、分析、人员问询等方式,查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及事故单位和相关的责任,评估应急处置工作,提出事故责任单位和人员的处理意见,提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定桂林桂山腊坊食品有限公司“7·10”一般触电事故是一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)工程概况

工程名称:桂林桂山腊坊食品有限公司厂房用电线路安装维修工程

建设单位:桂林桂山腊坊食品有限公司

施工单位:桂林桂山腊坊食品有限公司

监理单位:无

施工内容:厂房用电线路安装维修

(二)事故发生单位及相关单位概况

1.工程建设单位:桂林桂山腊坊食品有限公司,成立于2026年5月9日,类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地:桂林市灵川县三街镇狮象村委石象角村(地号:5赵胜华、赵玉华宅);公司法定代表人邓爱辉,统一社会信用代码:91450323MAKC2F401A(1-1)。经营范围:许可经营项目:食品生产;食品小作坊经营;食品销售;食品互联网销售;食品管理;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)。一般经营项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副业;企业形象策划;品牌管理;包装服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.施工承包单位:桂林桂山腊坊食品有限公司,无施工资质,涉事的厂房用电线路安装维修工程实际负责人为吴洪洪(证号码:450327*****1252)。

3.行政许可资质办理情况:事故发生时该企业正处于

装修筹建阶段,未达到申请食品生产经营的许可条件,事发时没有开展任何食品生产经营行为。

(三)事故发生单位安全管理情况

桂林桂山腊坊食品有限公司法定代表人为邓爱辉,厂房用电接线安装工程实际负责人为吴洪涛,邓爱辉、吴洪涛亦股东。两人均未经过与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力培训。

(四)事故发生经过

死者唐涛因在家待业,于2026年7月5日联系到吴洪涛,问吴洪涛这边有没有事情给他做。吴洪涛说公司厂内需要关、插座,然后唐涛7月9日开始到公司做事。7月10日上午,吴洪涛发现办公室日光灯需要更换,就安排唐涛当天下午在更换灯泡。14时30分左右唐涛开始在办公室更换灯泡的,16时左右,吴洪涛巡视厂内各项装修工作时,发现唐涛人不见话给唐涛发现无人接听。此时吴洪涛发现有一个梯子搭在办公室侧边,梯子旁地上有未完工的线缆以及工具。吴洪涛爬上办公室铁皮屋顶,就发现唐涛人卡在横梁中间、两条腿蹬直向上,两只手大拇指和食指捏着供电线路,吴洪涛看到触电部位是烧焦的,散发着烧焦的味道。然后,吴洪涛就拿扫把将唐涛的脚从铁架顶开,并呼叫厂内泥瓦工吴四军、伍国洪涛表弟时勇赶过来救人。众人赶到后,拿着绳子,将唐涛固定好,相互配合把唐涛转移到地面上。16时18分,时勇拨打120救护人员告诉吴洪涛说因为事发地比较偏远、过去的时间比较久,大概一分钟后,三街镇卫生院同时也接到了120话,打电话给吴洪涛,说镇卫生院车子都派出去了,目前没有车,建议吴洪涛自行把唐涛送到镇卫生院。16时30分,吴洪涛一起把唐涛用皮卡车送到三街镇卫生院,此时县医院120救护车也到达三街镇卫生院。120救护人员在皮卡车上对唐涛救,17时00分左右,急救人员宣告抢救无效,停止抢救。

(五)事故现场情况

经调查,事故发生地点是桂林桂山腊坊食品有限公司正在装修的办公室处,事故所处位置当时只有死者唐涛一人在经现场勘察,该处配电点位为220V低压配电,存在多处电气安全隐患:

1. 黑色塑壳断路器存在异常,断路器合闸、分闸状态下,进线侧出线侧均带电,存在断电后仍带电的安全风险。
2. 白色微型断路器合闸状态下出线侧线路带电;该微型断路器后端4根绿色出线电缆在屋顶处汇接合并,分两路接电负载。
3. 现场部分电缆外皮存在多处机械损伤,绝缘层破损,易发生漏电故障,存在人员触电伤亡事故风险。

经法医检验,发现死者左手、左臂、左胸部等部位有明显的电灼伤痕迹。

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡,根据灵川县人民医院出具的《居民死亡医学证明》,认定死亡原因为心脏停搏。死者:唐涛,男,3份证号:450327*****1237,住址:广西桂林灌阳县水车镇江塘村委大屋屯163号。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡,因尚未达成赔偿协议,直接经济损失无法具体确定,参考《中华人民共和国民法典》等相关法律法规估计约135万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

7月10日16时18分,吴洪涛的表弟时勇拨打120电话。

16时22分,吴洪涛拨打110电话。

16时30分左右,110三街派出所接到事故报告后赶到事故现场。

16时30分,吴洪涛跟工友一起把唐涛用皮卡车送到三街镇卫生院,此时县医院120救护车也到达三街镇卫生院。120救护人员在皮卡车上对唐涛进行抢救,17时00分左右,急救人员宣告抢救无效,停止抢救。

16时40分左右,三街镇人民政府接到事故报告后赶到事故现场。

17时左右,灵川县委办接到县人民医院报告,通知县应急管理局到事故现场处置;18时10分向向桂林市委办报告事故

17时30分左右,县应急管理局赶到事故现场处置,并于18时50分向市局报告事故。

(二)事故现场应急处置情况

现场工人伍国祥在事故发生后,立即把白色微型断路器断开,伍国祥等几人将唐涛从铁皮屋顶抬下放在地面上,立即110及120,随后用皮卡车把唐涛送到三街镇卫生院,县人民医院120救护车也到达了三街镇卫生院。120救护人员在皮卡唐涛进行抢救,17时00分左右,急救人员宣告抢救无效,停止抢救。

收到事故消息后,三街镇人民政府、县公安局、县应急管理局等部门先后赶到现场进行善后协调处置。桂林桂山品有限公司法人及厂长赶到现场,安抚死者家属,协商善后事宜。

(三)事故应急处置评估

调查组认为,现场施工人员和120医护人员急救措施得当;灵川县公安局和灵川县应急管理局现场勘察及时;三街镇政府指导善后措施得当。

三、事故原因分析

(一)事故直接原因分析

死者唐涛安全意识淡薄,未经专业安全技术培训,缺乏电气设备维修作业的基本安全知识和安全防护技能,不具备低作业资质,在未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等必要的个人防护用品的情况下,违规从事电气线路作业,未能充分辨识和规避现风险,未按规定在作业前切断作业点的供电电源,在作业过程中接触到带电部位,电流经人体与厂房导体形成回路,导致身亡。

(二)事故间接原因分析

1.工程施工作业组织模式违规。该公司承租集体土地原有厂棚后,未将施工作业发包给具备相应施工资质的单位,购材料、直接雇佣社会零散点工开展施工作业,以“点工雇工”方式替代规范的工程发包管理,施工现场缺乏具备相应管的施工主体进行统筹管控。

2.施工现场安全管理体系缺失。公司未建立用电管理制度,未落实施工现场用电规范,未对用电作业风险进行辨识、未及时制止不安全作业行为,直接埋下触电事故隐患。厂房用电线路安装维修作业未配备专职施工现场管理人员,无工人、安全员到岗履职;未编制相应施工作业方案,未落实安全技术交底;对施工人员未开展入场安全教育培训,未对特种位人员资格进行核查,在不具备安全条件的情况下即组织现场施工。

3.制度建设主体责任不落实,安全管理体系不完善。该公司未严格履行安全生产法定主体责任,未建立、健全并有全员安全生产责任制,岗位职责划分不清、责任传导层层弱化。同时,未结合企业实际完善安全生产规章制度和岗位安规程,日常安全管理、施工作业开展无制度依据、无规范标准,安全管理约束机制形同虚设。

4.从业人员安全保障责任落实不到位,个体防护管理存在短板。该公司未依法履行从业人员安全保障主体责任,未施工人员配备符合国家标准的劳动防护用品。

5.公司法定代表人、厂房用电接线安装工程实际负责人未具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识能力。

四、有关责任单位存在的主要问题

该起事故的发生,暴露出桂林桂山腊坊食品有限公司在组织施工作业方面存在工程施工作业组织模式违规、施工全管理体系缺失、制度建设主体责任不落实,安全管理体系不完善、从业人员安全保障责任落实不到位,个体防护管理板等突出问题。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为,桂林桂山腊坊食品有限公司对“7·10”一般触电事故的发生负有责任。为吸取事故教训,教育和惩罚责任人和责任单位,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,对该事关责任人、责任单位提出以下处理建议:

(一)建议不再追究责任的人员

唐涛,现场施工人员,安全意识淡薄,在未经专业安全技术培训,未取得低压电工作业资质,且未穿戴绝缘手套、绝缘人防护用品的情况下,违规从事厂房用电线路安装维修作业,其在作业过程中接触到带电部位,导致电流经人体与厂房导回路,造成触电,对本次事故负有直接责任,鉴于其在本次事故中死亡,免于追究其责任。

(二)事故责任人员的处理建议

邓爱辉,桂林桂山腊坊食品有限公司法定代表人,未依

法建立并落实本单位全员安全生产责任制,未建立并未落实本单位安全生产规章制度和操作规程,未组织建立并未全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规有关规定对其进行行政处罚;涉嫌构成犯罪行为,建议由公安部门立案侦查。

吴洪涛,桂林桂山腊坊食品有限公司厂房用电线路安

装维修工程实际负责人,未组织本单位安全生产教育和培训,未检查本单位的安全生产状况,未及时排查生产安全隐患,未制止和纠正违反操作规程的行为,对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规有关规定对其进行行政处罚;涉嫌构成犯罪行为,建议由公安部门立案侦查。

(三)对事故责任单位处理建议

桂林桂山腊坊食品有限公司,工程施工作业组织模式违

规,未将施工作业发包给具备相应施工资质的单位;未编制施工作业方案,未落实安全技术交底;公司未对用电作业行辨识、管控,未及时制止不安全作业行为;未安排专门人员进行现场安全管理;未对施工人员开展作业前教育培训。公格履行安全生产主体责任,未建立健全并有效落实全员安全生产责任制,未结合公司实际完善安全生产规章制度和岗位作规程;公司安全保障不到位,未为现场施工人员配备符合国家标准劳动防护用品;对事故的发生负有责任,除依法承担赔偿责任外,建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规给予该公司行政处罚;建议由住房城乡建设局督促该公司立即完善内部施工作业管理制度,对该公司进行约谈;建议由三街镇人民政府将本起事故纳入辖区业、厂棚改建类小散工程警示教育素材,向辖区工贸企业、村集体、经营主体宣贯。

六、事故主要教训

(一)公司未落实安全生产主体责任,未建立并未落实安全生产责任制,未结合企业实际完善安全生产规章制度和岗操作规程。

(二)公司未建立并未落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度,未安排专门人员进行现场安全管理;时未发现并消除施工现场事故隐患。

(三)公司未为施工人员提供符合国家标准劳动防护用品,并未监督、教育施工人员按照使用规定佩戴、使用。

(四)公司未对施工人员进行安全生产教育和培训,无法保证施工人员具备必要的安全生产知识。

(五)公司未审核电气线路作业人员持有低压电工等特种作业证情况,未安排专人进行电气线路作业安全监督。

(六)公司法定代表人和厂房用电线路安装维修作业负责人未经过与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产管理能力培训并未考核合格。

(七)公司未将施工作业发包给具备相应资质的单位。

(八)公司未编制相应施工作业方案,未落实安全技术交底。

七、事故整改和防范措施

(一)公司要落实安全生产主体责任,要建立并落实安全生产责任制,要健全安全生产规章制度,要建立本单位安全操并严格执行。

(二)公司要建立并落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度,要及时发现并消除事故隐患。

(三)公司要为从业人员提供符合国家标准劳动防护用品,并要监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

(四)公司要对施工人员进行安全生产教育和培训,保证施工人员具备必要的安全生产知识和作业技能。

(五)公司要审核电气线路作业人员持有低压电工等特种作业证件情况,要安排专人进行电气线路作业检查和监督。

(六)公司法定代表人和厂房用电线路安装维修作业负责人要具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知理能力并取得资格证书。

(七)公司要将施工作业发包给具备相应资质的单位,并要将该工程信息在智桂通上进行登记。

(八)公司要编制相应施工作业方案,要落实安全技术交底。



网站地图

主办单位：灵川县人民政府办公室 承办单位：灵川县政务服务管理办公室 联系方式：07736865861 2010-2021 © All Rights Re

 桂公网备编号为：45032302000055 桂ICP备2026012613号 网站标识码：4503230003

地址：灵川县银渠路48号