

宝安福海华凯丰工业园2栋“6·5”一般其他伤害事故调查报告

2026年6月5日,宝安福海街道塘尾社区永和路96号华凯丰工业园2栋发生一起其他伤害事故,造成1人受伤,伤者于6月18日经抢救无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》(深宝规〔2025〕8号)的规定,由区应急管理局牵头,宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组,开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查询问,查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定,宝安福海华凯丰工业园2栋“6·5”一般其他伤害事故是一起因工人违章作业、现场安全管理不足而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

东莞市湘宁自动化设备有限公司(以下简称湘宁设备公司),法定代表人:李某荣,统一社会信用代码:91441900MA577WW44X,

成立日期：2021 年 9 月 29 日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：100 万元，注册地址：广东省东莞市大朗镇佛子凹祥和路一巷 27 号 101 室，经营范围：机械设备研发、机械设备销售、普通机械设备安装服务、机械设备租赁、通用设备修理等。

2. 事故相关单位概况

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称铂纳特斯公司），法定代表人：袁某，统一社会信用代码：91440300574794006M，成立日期：2011 年 5 月 19 日，企业类型：其他股份有限公司（非上市），注册资本：2336.8205 万元，注册地址：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 5 号 201，经营范围：自动化设备研发、设计、生产及销售、锂电池的销售等。

（二）事故相关概况

铂纳特斯公司因组装产能饱和，客户订单紧急，于 2026 年 5 月 23 日将 6 台注液机组装项目发包给湘宁设备公司，约定组装费用 180 万元，双方签有合同。合同约定由湘宁设备公司派人到场开展组装作业并自行管理；铂纳特斯公司提供设备配件、场地并派人对接湘宁设备公司的工作进行指导、检查，对质量进行监督。

5 月 25 日，湘宁设备公司安排 56 名人员入场开始进行注液机组装作业。后因湘宁设备公司人力不足，无法满足铂纳特斯公司安装进度需求，双方协议改为组装 3 台注液机，费用 90 万元。

（三）事故有关单位安全管理情况

1. 湘宁设备公司的安全管理情况

（1）相关人员情况

李某荣，法定代表人，负责公司的财务工作。

龚某（李某荣丈夫），总经理兼项目负责人，负责公司的全面管理工作。

蓝某新（死者），临时雇请工人，负责涉事注液机的组装工作。

（2）安全管理状况

制定了《设备组装安全管理条例》；给工人提供有安全带、安全帽、防撞帽、反光衣等劳动防护用品；口头交代工人注意安全，每日召开班前会。

2. 铂纳特斯公司安全管理情况

（1）相关人员情况

袁某，法定代表人，负责公司的全面管理工作。

吴某龙，人力行政中心行政副经理，负责公司后勤、安全管理、发包项目的安全管理等工作。

（2）安全管理状况

制定了《安全生产管理制度》《相关方安全管理制度》《员工安全基本行为规范管理制度》；与湘宁设备公司签订了《安全及环境管理协议书》，约定了双方各自的安全管理职责；对湘宁设备公司入场的人员进行了安全教育培训，对施工现场开展了安全巡查，提供有培训记录、巡查照片。

（四）事故发生经过

2026年6月5日下午，湘宁设备公司蓝某新等工人在铂纳特斯公司车间内进行注液机安装工作。蓝某新负责进行线槽安装作

业，作业过程中借助注液机转盘进行登高作业。15 时 51 分许，安装至机台外围机架拐角处时，蓝某新右脚踩在机台转盘上（高度约为 0.95 米），左脚跨步踩在第二层机架方通上进行线槽安装作业。15 时 52 分许，蓝某新左脚离开机架转身去拿手持电钻，拿到手持电钻后左脚回踩到第一层机架方通位置时未踩稳（高度约为 1.05 米），从机台转盘上跌落至地面受伤（见图 1）。



图 1 涉事工人跌落时监控视频截图

（五）事故现场情况

事故发生位置位于铂纳特斯公司组装车间注液机处(见图 2); 事发时涉事人员右脚踩在注液机转盘上，左脚在机架方通上未踩稳(见图 3); 注液机转盘的位置距离底盘的高度约为 0.75 米，底盘距离地面的高度约为 0.2 米，第一层机架方通上的位置距离地面的高度约为 1.05 米(见图 4)。



图 2 涉事注液机



图 3 涉事人员站立位置



图 4 涉事人员站立位置距地高度

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者蓝某新，男，50 岁，广西马山人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 19 万元（为医院治疗费用）。

广州医科大学附属第一医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证明：蓝某新直接死亡原因为闭合性颅脑损伤特重型。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了 120 急救电话，医护人员到场后将蓝某新送往深圳市中西医结合医院进行救治。2026 年 6 月 16 日，应家属要求转院至广州医科大学附属第一医院继续救治。6 月 18 日，蓝某新经救治无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办事处、辖区派出所等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。鉴于该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循司法途径解决。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应

程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问，认定事故直接原因是：蓝某新安全意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下，双脚跨立在注液机转盘和第二层机架方通上作业，在转身拿手持电钻机后，左脚踩在第一层机架方通上时未踩稳，身体失稳跌落至地面，后脑着地受伤。

（一）直接原因分析

1. 注液机转盘的位置距离地面的高度约为 0.95 米，机架方通上的位置距离地面的高度约为 1.05 米，工人跨立在上方作业并移动时存在跌落的风险。

2. 蓝某新安全意识淡薄，站在有跌落风险的位置作业时未佩戴安全帽^[1]，导致发生跌落事故时伤及头部。

（二）安全管理存在的问题

1. 湘宁设备公司安全管理存在的问题

（1）湘宁设备公司落实安全生产主体责任不到位，工人进入机架内并跨立在有跌落风险的位置作业时，未监督、教育其佩戴安全帽；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除工人在有跌落风险的位置作业时未佩戴安全帽的事故隐患。

[1] 《个体防护装备安全管理规范》（AQ 6111-2023）表 A.1 常用个体防护装备防护性能、性能状态和使用方法-安全帽：1.在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所时，应佩戴普通型安全帽。

(2) 总经理兼项目负责人龚某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人在有跌落风险的位置作业时未佩戴安全帽的生产安全事故隐患。

2. 铂纳特斯公司安全管理存在的问题

铂纳特斯公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现承包单位工人进入生产区域未佩戴劳动防护用品的安全问题^[2]并及时督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

(一) 因在事故中死亡免予追究责任人员

蓝某新安全意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下，双脚跨立在注液机转盘和第二层机架方通上，在转身拿手持电钻机后，左脚踩在第一层机架方通上时未踩稳，身体失稳跌落至地面，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

(二) 对事故责任人员的行政处罚建议

湘宁设备公司总经理兼项目负责人龚某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人在有跌落风险的位置作业时未佩戴安全帽的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

[2] 《员工安全基本行为规范管理》6.2 条(2)：进入生产区域，应当按要求规范佩戴好个体劳动防护用品。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 湘宁设备公司落实安全生产主体责任不到位，工人进入机架内并跨立在有跌落风险的位置作业时未监督、教育其佩戴劳动防护用品；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除工人在有跌落风险的位置作业时未佩戴安全帽的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 铂纳特斯公司（吴某龙）对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，在日常检查中发现承包单位工人进入生产区域未佩戴劳动防护用品的问题，未及时制止并督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识淡薄，未按要求佩戴个体劳动防护用品；作业单位未监督工人佩戴劳动防护用品，未及时发现并消除工人在有跌落风险的位置作业时未佩戴劳动防护用品的事故隐患；发包单位对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）湘宁设备公司应认真汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对临时聘用人员的安全教育培训，增强其安全意识，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

2. 全面加强作业现场安全管理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）铂纳特斯公司应吸取本次事故的深刻教训，认真落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理责任，加大对承包单位的巡查检查力度，发现问题，应及时制止并督促整改。

（三）福海街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加大对工贸企业的安全监管力度，督促企业严格执行安全管理规定，落实安全措施，防范此类事故再次发生。