

东莞塘厦荣众塑胶技术有限公司“6·7”一般 其他伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 1 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及人员概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	3
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	3
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	4
(六) 其他情况	4
二、事故应急处置及评估情况	4
(一) 事故信息接报及响应情况	4
(二) 事故现场应急处置情况	5
(三) 医疗救治和善后情况	5
(四) 事故应急处置评估	5
三、事故原因分析	6
(一) 直接原因分析	6
(二) 间接原因分析	6
(三) 其他可能因素排除	6
四、有关监管单位履职情况	6
(一) 东莞市塘厦镇石马社区居委会	6
(二) 东莞市应急管理局塘厦分局	7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	7
(一) 因在事故中受伤免于追究责任人员	7
(二) 对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议	7
(三) 其他处理建议	9
六、事故主要教训	9
七、事故整改和防范措施	9
(一) 荣众公司要深刻吸取事故教训	9
(二) 应急管理部门要进一步强化落实监管职责	10
(三) 各行业监管部门应加大执法和宣传力度	10

2024 年 10 月 23 日，塘厦应急管理分局接到投诉信反映:2023 年 6 月 7 日 11 时 30 分许，信访人王玉华的丈夫赵善发，在东莞塘厦荣众塑胶技术有限公司工作时，在搬运物料过程中，从一个约 1.75 米高没有设置安全栏杆的上料平台通道摔下至水泥地面，造成 1 人重伤。

为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，在进行核查后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）等有关法律法规要求，2024 年 12 月 13 日，东莞市人民政府依法成立了由塘厦镇党委副书记李耀文为组长，塘厦镇应急管理分局、公安分局、人社分局、司法分局、总工会等单位有关人员组成的东莞塘厦荣众塑胶技术有限公司“6·7”一般其他伤害事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞塘厦荣众塑胶技术有限公司“6·7”一般其他伤害事故是一起因从业人员安全意识不足，涉事板材机器上料平台

通道未设置护栏，企业未落实安全生产主体责任，未及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

1.东莞市荣众塑胶技术有限公司属于规模以下企业（以下简称“荣众公司”），成立时间：2014年10月28日，统一社会信用代码：914419003151242787，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：张希^[1]，住所：东莞市塘厦镇石马莲塘角工业区1号厂房B，经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属制日用品制造等。

2.唐朗春，男，汉族，1982年3月19日出生，住址：四川省绵竹市，系事故发生时荣众公司主要负责人，其于2021年8月16日入职荣众公司，2024年6月12日离职。

3.王飞，男，汉族，1989年5月28日出生，住址：湖北省洪湖市，系现任荣众公司主要负责人。

4.任成涛，男，汉族，1978年1月25日出生，住址：河南省鹿邑县，系荣众公司安全生产管理人员。

5.赵善发（伤者），男，汉族，1975年2月25日出生，住址：山西省侯马市，于2023年2月13日入职荣众公司板材部操作员，日常工作职责是负责搬运输送物料。

[1] 张希，女，汉族，1988年9月30日出生，系荣众公司法定代表人，不参与公司日常管理。

（二）事故发生单位安全管理情况

荣众公司有设置安全管理机构并配备安全生产管理人员，有建立单位安全生产责任制并签订责任书，有制定安全生产规章制度和操作规程，有制定安全生产资金投入记录，有制定生产安全事故应急救援预案，有建立生产安全事故隐患排查治理制度，有对伤者进行安全生产教育培训，但荣众公司对伤者安全培训教育不到位，未按规定对伤者进行三级安全培训教育^[2]，安全培训时长不足^[3]。涉事板材机器上料平台（上料平台于2022年11月搭设）通道未设置安全防护栏杆。

（三）事故发生经过

2023年6月7日11时30分许，赵善发在荣众公司C栋一楼车间的板材机器岗位作业，在上料过程中不慎从通道处摔倒到地面（上料平台总高度约1.7米，坠落高度约1.2米），导致其受伤。

（四）事故现场情况

经调查组现场勘察，现涉事板材机器上料平台及通道已安装防护栏杆（如图1）。

[2] 《生产经营单位安全培训规定（2015年修正）》第十二条第一款：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

[3] 《生产经营单位安全培训规定（2015年修正）》第十三条第一款：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。



图 1 现涉事板材机器上料平台及通道

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成赵善发 1 人受伤^[4]，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），其伤情构成重伤。截至目前，伤者工伤赔偿纠纷案件正在进行法律程序，直接经济损失约 74 万元^[5]。

（六）其他情况

2024 年 3 月 11 日，经东莞市劳动能力鉴定委员会鉴定赵善发劳动功能障碍等级为伍级、生活自理障碍等级为未达级。赵善发对伤残等级鉴定不服申请再次鉴定，2024 年 8 月 20 日经广东省劳动能力鉴定委员会再次鉴定赵善发伤残等级为伍级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

[4] 2023 年 6 月 8 日，广东医科大学附属东莞第一医院出具《入院诊断证明书》显示，伤者赵善发被诊断为：1. 头皮裂伤；2. 开放性颅脑损伤重型。2023 年 11 月 20 日，广东医科大学附属东莞第一医院出具《出院诊断证明书》显示，伤者赵善发被诊断为：1. 开放性颅脑损伤特重型；左侧额颞顶部硬膜下血肿；外伤性脑肿胀伴脑疝形成；创伤性蛛网膜下腔出血；颅内积气；左侧颞骨骨折；左侧人字缝分离；右侧顶骨骨折；右侧顶部头皮挫裂伤；2. 肺部感染；3. 左侧额颞顶颅骨修补术后，伤情构成重伤。

[5] 伤者住院总费用 273847.64 元；2024 年 4 月，东莞市人力资源和社会保障局工伤保险基金已向赵善发支付一次性伤残补助金 114231.6 元和一次性伙食费 8300 元；2024 年 12 月 27 日，东莞市劳动人事争议仲裁院塘厦仲裁庭东劳人仲院塘厦庭案字[2024]3850 号《仲裁裁决书》，荣众公司须在本裁决书发生法律效力之日起 5 天内一次性支付给赵善发合计 336950 元（包含：（1）2023 年 6 月 7 日至 2023 年 11 月 20 日住院护理费差额 3320 元；（2）一次性伤残就业补助金 333630 元。）

2024 年 10 月 23 日，东莞市应急管理局塘厦分局接报事故投诉反映后，立即赶赴涉事单位了解情况，对涉事单位相关人员进行询问，及时启动事故核查程序，依法对事故开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，荣众公司主要负责人唐朗春（已于 2024 年 6 月离职）立刻组织车间主管及员工进行救援工作，随后由安全管理员任成涛及员工，将赵善发送往广东医科大学附属东莞第一医院治疗。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，荣众公司积极配合支付伤者医疗费用，2023 年 6 月 7 日赵善发进行开颅手术，2023 年 11 月 20 日出院。目前，赵善发在康复阶段。荣众公司积极与赵善发和其家属进行协商沟通。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，荣众公司主要负责人及现场人员第一时间将伤者送往医院救治；荣众公司协助伤者办理工伤认定；荣众公司积极跟进伤者治疗事宜，垫付医疗费用。虽然本起事故发生时间较远，但调查中未发现有关单位及人员故意毁灭、伪造、隐匿与事故有关记录等资料及其他证据；未发现有关单位及人员刻意伪造、破坏事故现场或转移、藏匿受伤人员，事故有关信息清晰可见；未发现有关单位及人员瞒报事故或指使、串通有关人员瞒报事故，不存在瞒报

事故的主观故意和隐瞒事故的客观行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.涉事板材机器上料平台通道未设置护栏^[6]。

2.赵善发安全意识淡薄，在送料过程中，不慎从上料平台通道摔下地面。

（二）间接原因分析

荣众公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未能及时消除涉事板材机器上料平台未设置护栏的事故隐患；对伤者安全培训教育不到位，未按规定对伤者进行三级安全培训教育，安全培训时长不足。

（三）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场勘察，调查询问等，排除人为故意等因素影响。

四、有关监管单位履职情况

（一）东莞市塘厦镇石马社区居委会

东莞市塘厦镇石马社区居委会，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传以及规模以下企业全覆盖检查等工作。2023年至事故发生前检查辖区内企业 132 家次，排查隐患 61 项，已整

[5] 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）4.1.1 规定：距下方相邻地板或地面 1.2m 及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

改隐患 61 项，组织人员对荣众公司开展检查 2 次，排查整改隐患 3 项^[7]。

（二）东莞市应急管理局塘厦分局

东莞市应急管理局塘厦分局，负责塘厦镇辖区工贸行业安全监管工作。执法检查方面：2023 年 1 月至 5 月，塘厦应急管理分局共检查企业 149 家，出动人次 306 家次，发现安全生产隐患 82 项。同时，塘厦应急分局每季度对石马社区安全生产工作进行督导，将石马社区日常安全生产巡查检查工作情况纳入季度安全生产考核。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免于追究责任人员

赵善发，对事故发生负有责任，鉴于赵善发本人在事故中受重伤，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1. 荣众公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[8]、第四十一条第二款^[9]的相关规定，对事故发生负有责任，鉴于本起事故造成 1 人重伤，事故造成的直接经济损失未超过 300

[7] 2023 年 7 月 8 日和 2024 年 1 月 25 日，塘厦镇石马社区居委会对荣众公司开展检查发现了隐患有 3 项：1. 消防通道阻塞；2. 消防灭火器材处有杂物堆放；3. 电箱处有堆放杂物。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

万元，根据《中华人民共和国安全生产法》以及事故发生时实施的《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年修正）第十四条^[10]等规定，建议不对荣众公司给予事故责任罚款处罚，但荣众公司对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。建议由应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

2.唐朗春，事故发生时荣众公司主要负责人，实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能及时消除生产安全事故隐患，隐患排查落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项^[11]的相关规定，建议由应急管理部门依法对其违法行为进行处罚。

3.任成涛，荣众公司安全生产管理人员，组织安全生产教育和培训不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项^[12]的相关规定，建议由应急管理部门依法对其违法行为进行处罚。

[10] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年修正）第十四条：事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（三）其他处理建议

1.建议东莞市应急管理局塘厦分局约谈塘厦镇石马社区居委会分管安全生产主要负责人，督促其加强对辖区内的企业日常安全监管，加强培训工作人员的检查安全知识和巡查力度与频次，严格落实监管责任。

2.建议东莞市应急管理局塘厦分局约谈荣众公司主要负责人，督促其作出深刻的反思和检讨，吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，切实落实企业安全生产主体责任。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故的发生暴露出荣众公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制有待加强，安全教育培训和隐患排查治理不到位。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故中暴露出来的问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，提出如下整改措施：

（一）荣众公司要深刻吸取事故教训。强化安全生产主体责任落实，举一反三、查缺补漏。一是要加强从业人员的安全教育培训，制定年度安全教育培训计划，开展事故专题警示教育培训。二是要实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对排查

出的隐患要制定切实可行的管理措施，及时消除事故隐患，坚决防止类似事故再次发生。

（二）应急管理部门要进一步强化落实监管职责。按照省市关于安全生产大检查的工作部署开展全覆盖安全生产大检查，加大安全生产违法行为打击力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）各行业监管部门应加大执法和宣传力度。督促指导企业及从业人员提高安全生产意识，增加安全生产知识，加强对员工安全生产知识和安全操作规程的教育培训，不断增强全民安全意识。