



通海县人民政府

www.tonghai.gov.cn

首页 | 网站无障碍 |

长者模式

首页

走进通海

政府信息公开

政务服务

招商引资

互动交流

输入关键字

搜索

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 通海县政府下属单位 > 通海县应急管理局 > 安全生产信息公开

通海云南穆光工贸有限公司“2022·11·30”一般机械伤害事故调查报告

来源：通海县人民政府网 时间：2026-02-24 00:00 点击率：36 【打印】 【关闭】

2022年11月30日8时53分，云南穆光工贸有限公司镀锌厂酸轧车间酸洗槽13号挤干辊处，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约120万元人民币。2025年10月云南省工伤生育保险审计调查组核查工伤保险赔付资金时，发现事故未按规定报告，经查证属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，为彻查事故原因和责任，开展好事故调查处理工作，经县人民政府决定，成立由县应急管理局牵头，会同县公安局、县总工会、云南通海产业园区管理委员会、县工业商贸和科技信息局，邀请县人民检察院2名人员参与的云南穆光工贸有限公司“2022·11·30”一般机械伤害事故调查组，对事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、座谈交流、现场勘验、实地调查、询问谈话等多种方式，查明了事故发生的经过、原因，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议及对事故的防范、整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，云南穆光工贸有限公司“2022·11·30”生产安全事故是一起因作业人员违反公司管理规定独自进入危险区域进行带钢纠偏操作，被卷入传动轴致死的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南穆光工贸有限公司，有限责任公司，成立于2012年06月01日，注册地位于云南省玉溪市通海产业园区，统一社会信用代码，91530423597xxxx。经营范围包括一般项目：钢、铁冶炼；铁合金冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；道路货物运输（不含危险货物）。

（二）镀锌厂概况

云南穆光工贸有限公司镀锌厂建设项目，为公司技术升级改造而成的改建项目，项目于2021年12月1日经通海县发展和改革局备案，并取得《通海县发展和改革局投资项目备案证》（通发改企备(2021)110号），项目代码2112-530423-04-02-577550。项目名称：年产45万吨循环再生智能镀锌项目。新建厂房18000平方米，钢结构，层数1层；安装850毫米带钢酸连轧生产线1条，0.6-2.0X850毫米智能镀锌生产线2条，2.5立方米/小时环保型能源再生机组1套，20立方米/小时水处理系统1套、14立方米液氨罐氨分解系统1套；配套建设厂区道路、供电、供水设施等。项目建设安全生产“三同时”手续齐全。

（三）酸洗槽挤干辊基本情况与现场勘验情况

带钢通过酸洗槽酸洗，清除表面氧化层和锈蚀后，进入挤干辊区域，挤干辊区域由多组挤干辊组成，每组挤干辊由上下两个辊子构成，带钢通过上下两个辊子的挤压，将表面的酸液和残留物挤出。



附图：1

事故发生于酸洗槽第13号挤干辊传动轴上（见附图1），挤干辊密封于轴承座之内，轴承座与酸洗槽连接，挤干辊轴承座两侧底部，各有两颗带钢纠偏螺栓，挤干辊传动轴一侧与电机连接，由电机直接驱动，轴上设有拱形网状防护罩，防护罩长66cm，高46cm，宽31cm，防护罩下方敞开，边沿离地90cm，靠酸洗槽的边沿与酸洗槽外壁距离为6cm，防护罩拱顶离电机转轴24cm，挤干辊电机铭牌已模糊不清。

（四）事故发生经过

通过座谈与问询相关人员，还原了事故发生经过：

2022年11月30日7时40分镀锌厂酸轧车间甲班按厂部要求，在1号门处由班长组织召开了当天的班前安全生产会议。由于疫情原因，酸洗开卷焊机工与轧机入口观察工两名员工被居家隔离，酸洗工艺操作工凌x被安排在轧机入口替岗，进行轧机入口处相关操作。会议完毕进行了交接班后，开始进行正常生产。9时7分左右，轧机出口处杨xx发现酸洗平台工艺段漂洗管道向外喷水并形成大量雾气，遂用对讲机告知班长杨xx，杨xx立即赶往酸洗工艺平台处检查管道喷水的原因，随行的还有车间员工彭xx，杨xx将管道的水闸关闭后，喷水也跟着停止，随即杨xx看见喷水处的挤干辊传动轴上缠绕着破碎的衣服，挤干辊下方的地上爬着一个人，一动不动，身上的衣物及两只小腿已经不见了，旁边散落着衣服碎布，杨xx感觉不对，立刻叫随行的彭xx去把机器设备关停，机器设备停下后，杨xx凑近一看发现是凌x，喊了几声后，凌x没有回应，杨xx赶紧用电话将事故情况向厂里领导和安全员作了汇报，随后拨打120急救电话，9时22分通海秀山医院120急救中心赶到现场进行诊断，凌x已经死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

凌x，男，26岁，汉族，身份证号码：3426221999xxx，

户籍所在地：安徽省庐江县郭河镇龙庙村。凌x于2022年2月份至云南穆光工贸有限公司镀锌厂上班，工作岗位：酸洗（控制酸洗槽内酸液浓度、温度及处理时间，确保带钢完全清除表面氧化层、锈蚀等），2022年11月30日8时50分许，在酸洗槽13号挤干辊传动轴一侧，纠正带钢跑偏的过程中被卷入挤干辊传动轴致死。

2.直接经济损失：死亡人员一次性伤亡赔偿金94.824万元，丧葬费4.66万元，其他补助费约20.5万元，共计人民币120万元（不含行政处罚）。

二、事故应急处置情况

（一）事故报告情况

经核查，2022年11月30日事故发生后，云南穆光工贸有限公司负责安全生产工作的行政经理马xx，打电话向云南通海产业园区管理委员会如实上报了事故的情况，云南通海产业园区管理委员会派出工作人员，指导、协助云南穆光工贸有限公司处理事故善后的各项事宜，但云南通海产业园区管理委员会未将该起事故的情况通报通海县应急管理局，造成通海县应急管理局未通过生产安全事故统计信息直报系统进行报送。

（二）事故现场应急处置情况

2022年11月30日8时53分51秒事故发生后，9时7分轧机出口处作业人员发现设备异常，将情况报告给当班班长杨xx，杨xx便立即赶往现场，当杨xx发现发生了生产安全事故，马上将事故情况报告公司领导，并拨打了120急救电话。9时22分120急救车赶到现场，经诊断凌x已经死亡。事故调查组未发现此次事故应急处置过程中存在问题。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故的直接原因是：**机械伤害**。带钢跑偏后，操作人员违反公司管理规定，独自到挤干辊传动轴一侧调整挤干辊轴承座底部的纠偏螺栓，被卷入旋转的传动轴造成机械伤害事故。具体情况如下：

1.操作人员违反公司带钢跑偏的处理规定，独自进行带钢跑偏的纠偏操作。带钢跑偏会导致产品质量下降和设备损坏，按公司规定作业人员发现带钢跑偏后，须立即报告当班班长，由班长组织人员到现场，根据带钢跑偏的方向、角度，先确定需调整哪号挤干辊的轴承底座进行纠偏，然后进行相应的纠偏操作。凌X发现带钢跑偏后没有向班长报告，独自去调节挤干辊轴承底座的调节螺栓进行纠偏，违反公司的管理规定。

2.操作人员违反操作规程。操作人员调整挤干辊轴承底座进行纠偏时，公司规定只能在挤干辊非传动轴一侧的底座上进行调节，禁止到传动轴一侧进行操作。如需到传动轴一侧进行纠偏操作，必须在停机、断电、锁定能量源后进行，并设置专人监护。凌x违反操作规程，在机械正常运转的情况下到传动轴一侧进行纠偏，导致了事故的发生。

（二）间接原因

1.公司落实本单位全员安全生产责任制度不力、实施本单位安全生产规章制度不到位。云南穆光工贸有限公司建立有全员安全生产责任制，但没有建立相应的机制对全员安全生产责任制的落实情况进行监督

考核，致使公司全员安全生产责任制度停留在纸面上，未能切实发挥应有的作用，使操作人员违反单位安全生产规章制度、操作规程，从而造成了事故的发生。

2.安全培训不到位。操作人员从一个岗位调整至另一个岗位时必需进行相应的培训，在其掌握本岗位的安全操作技能，熟悉自身在安全生产方面的责任和义务后方可上岗作业。事故当天凌X从酸洗工艺工被调整为轧机入口的观察操作工，工作内容及性质皆发生了改变，其发现带钢跑偏后，独自进入危险区域纠偏，缺乏对旋转机械危险性的认知，图省事忽视安全步骤，最终被旋转轴卷入致死。

3.落实生产安全事故隐患排查治理制度、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度不力。公司没有采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。此起事故中，人的不安全行为是导致事故发生的主要原因，公司对作业人员违反安全生产管理制度、操作规程的行为（人的不安全行为）监督、制止不力。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1. 凌X，男，身份证号码：342622199XX，云南穆光工贸有限公司镀锌厂酸洗工艺操作工，在作业过程中未严格落实岗位安全责任，未遵守单位的安全生产规章制度的和操作规程，发现带钢跑偏后，违规进入危险区域进行纠偏，导致自己被卷入传动轴致死，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中已经身亡，故不再对其进行相应处罚。

2. 马XX，男，云南穆光工贸有限公司行政经理，安全生产管理负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由通海县应急管理局给予行政处罚。

（二）对有关责任单位处理建议

1. 云南穆光工贸有限公司，未建立相应的机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；对从业人员安全生产教育和培训不到位；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款，第二十八条第一款，第四十一条第二款，第四十四条第一款的相关规定，对事故的发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由通海县应急管理局给予行政处罚。

2. 云南通海产业园区管理委员会，对本管理区域内的生产经营单位负有安全生产监督管理的职责，未将该起事故的情况报告相关部门，建议由通海县纪委监委进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）云南穆光工贸有限公司要全面落实安全生产主体责任；要按照管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的要求，要建立相应的监督、考核机制，落实全员安全生产责任制，切实做到“纵向到底、横向到边”；要认真分析事故原因、总结并吸取事故教训；要加强教育培训的针对性，包括作业人员安全管理知识、操作技能、事故案例，增强从业人员防范事故的意识 and 能力；要加强生产作业区域的安全管理，对检查中发现的安全问题，应当立即整改，对各工作岗位存在的危险源、危险因素要按要求告知作业人员；要督促作业人员遵守安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝违规作业，杜绝此类事故再次发生。

(二) 云南通海产业园区管理委员会要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第九条的规定，对管理区域内的生产经营单位安全生产状况进行监督检查，依照安全监管的法定职责着力促进安全生产检查常态化、制度化、规范化。

(三) 通海县工业商贸和科技信息局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”规定认真履行行业安全生产监管职责，切实谋划好、部署好、落实好安全监管和业务工作，把安全生产作为行业管理重要内容，与业务工作同安排、同实施、同检查，督促企业严格遵守安全生产法律法规，落实现场安全管理责任，树立隐患就是事故的理念，把除隐患压事故工作常态化。

(四) 通海县应急管理局作为安全生产的综合监管部门要认真履行安全生产监督管理工作职权，加大安全检查力度，督促生产经营单位履行安全生产管理工作的主体责任，督促生产经营单位落实隐患整治工作，消除事故隐患，督促生产经营单位遵守有关安全生产法律法规和标准，并落实生产经营单位全员安全生产责任制。要督促全县各生产经营单位和其他负有安全生产监督管理职责的部门，做好生产安全事故的报告工作。

(五) 全县各单位、各部门要认真汲取事故教训，举一反三，在全县深入开展专项整治，及时整治和消除各类事故隐患。必须层层压实责任，坚决做到安全责任不落空，要落实好属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任，要切实担起促一方发展、保一方平安的政治责任，铸牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安全。

通海云南穆光工贸有限公司“2022·11·30”一般机械伤害事故调查组

2026年1月20日



中共通海县委 通海县人民政府 版权所有

主办：通海县人民政府办公室

地址：云南省玉溪市通海县新城区秀麓写字楼五楼 电话：0877-3011521

网上有害信息举报电话：0877-2077670



滇公网安备 53042302000005号

网站标识码：5304230001 备案编号：滇ICP备05000622号 网站地图

网站支持IPv6

