

浙江恒大网络工程有限公司“6·30” 一般触电事故调查报告

编制单位：紫云自治县人民政府事故调查组

编制时间：2024 年 8 月 29 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	2
(二) 事故发生相关单位及相关单位安全管理情况	4
(三) 事故发生经过	6
(四) 事故现场情况	7
(五) 人员伤亡及直接经济损失	10
(六) 其他情况	10
二、事故应急处置及评估情况	11
(一) 事故信息接报及响应情况	11
(二) 事故现场应急处置情况	11
(三) 医疗救治及善后情况	11
(四) 事故应急处置评估	12
三、事故原因分析	12
(一) 直接原因分析	12
(二) 事故相关检测检验和鉴定情况	12
(三) 其他可能因素排除	12
四、有关责任单位存在的主要问题	12
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见	15
(一) 有关责任人员处理建议	15
(二) 有关责任单位处理建议	17
(三) 有关部门处理建议	17
六、事故整改及防范措施	18
(一) 健全并落实通讯行业安全责任制	18
(二) 严格落实企业安全生产主体责任	18
(三) 扎实开展通信行业安全风险隐患排查整治	19

浙江恒大网络工程有限公司“6·30” 一般触电事故调查报告

2024年6月30日17时04分许，浙江恒大网络工程有限公司在紫云自治县格凸河镇银山村进行家客代维网络服务作业时，发生触电事故，造成1人死亡。直接经济损失148.8万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县政府有关领导作出批示，要求迅速查清原因，积极稳妥做好善后处置工作，举一反三，吸取教训。按照县委县政府安排，县应急局、县公安局、消防救援大队、紫云供电局、格凸河镇人民政府主要负责同志立即赶赴现场开展处置工作。市安委办有关领导带队到现场指导事故处置工作，市安委办对该起事故进行挂牌督办。

2024年7月2日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府成立了由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局为成员单位的浙江恒大网络工程有限公司“6·30”触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故进行调查，并邀请县纪委监委派员参与事故调查。同时，事故调查组聘请安全管理、电气工程等方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过开展现场勘验、专家

论证、查阅资料、调查询问等工作，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，浙江恒大网络工程有限公司“6·30”触电事故是因作业人员违章作业安全防护不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

浙江恒大网络工程有限公司贵州分公司，成立于2017年9月30日，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人：汪**，统一社会信用代码：*****，经营场所：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道黔灵山路357号德福中心A2栋1单元9层2号，主要经营：为总公司承接相关业务（许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输；劳务派遣服务等）。登记机关：贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局。持有《建筑业企业资质证书》3份，证书编号：*****，资质类别及等级：通信工程施工总承包特级；证书编号：*****，资质类别及等级：施工劳务不分等级；证书编号：*****，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级。持有《安全生产许

可证》，编号：（浙）JZ 安许证字〔2014〕****，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 10 月 07 日至 2026 年 11 月 24 日。

2. 事故相关单位

（1）建设单位：中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司，成立于 2003 年 11 月 26 日，类型：有限责任公司分公司（外资投资企业法人独资），负责人：焦*，统一社会信用代码：*****，经营场所：贵州省安顺市紫云自治县松山镇新城区紫兴大道，主要经营：基础电信业务（按照《基础电信业务经营许可证》许可经营）；增值电信业务（按照《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传输业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维护等。登记机关：安顺市市场监督管理局。持有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；经营许可证编号：A1. A2-*****；有效期限：2022 年 12 月 26 日至 2029 年 01 月 16 日。

（2）承包单位：中移铁通有限公司安顺分公司，成立于 2016 年 09 月 18 日，类型：有限责任公司分公司（外商投资企业法人独资），负责人：张**，统一社会信用代码：*****，经营场所：贵州省安顺市西秀区南街街道南华路 135 号；主要经营：市场主体自主选择经营，经营电信业务；出版物零售；零售食品；零售烟草；通信技术、信息系统和计算机软硬件的技术开发；计

算机系统服务；通信设备维修；技术检测等。登记机关：西秀区市场监督管理局。持有《信息安全管理体系认证证书》，证书编号：*****/1100, 认证范围：与通信网络维护服务、通信网络优化服务、数据中心基础设施维护服务、软件设计和开发服务相关的信息安全管理体系活动。持有通信网络服务能力评定书 7 份，铁塔能力等级甲级，证书编号：*****；网络优化能力等级甲级，证书编号：*****；线路专业能力等级甲级，证书编号：*****；综合代维能力等级甲级，证书编号：*****；装维一体化能力等级甲级，证书编号：*****；基站【主设备，配套设备，附属设备，室内分布系统】能力等级甲级，证书编号：*****；数据中心基础设施维护能力等级甲级，证书编号：*****。

（二）事故发生相关单位及相关单位安全管理情况

1. 浙江恒大网络工程有限公司贵州分公司：公司项目负责人 1 人（持有建筑施工项目主要负责人安全生产考核合格证书、通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），副经理 1 人，专职安全管理人员 1 人（持有通信工程企业专职安全管理人员安全生产考核合格证书），下设人力资源部、工程服务部，在市州设立项目部、县区设有项目组，成立公司安全生产机构，明确机构人员和主要职责。编制《安全管理实施细则》《安全教育培训计划》《安全管理考核办法》《应急预案》，编制《安全生产责任制》《安全生产培训制度》《安全技术措施管理制度》《安

全生产检查制度》等 15 项制度和安全技术操作规程，编制《安全事故应急处置方法》《安全作业指导书》，与代维人员王启仲签订《家客代维技术服务合同协议》及安全生产责任书。但未认真抓好制度机制贯彻落实工作；未认真组织开展安全教育培训；未组织开展安全技术交底，以每天晨会代替安全技术交底；代维人员未持证上岗作业；代维人员对现场作业环境的安全风险辨识不足，未佩戴劳动防护用品；入户光缆在下穿 10 千伏电力线路时，预留安全距离仅有 1.2 米左右。

2. 中移铁通有限公司安顺分公司：公司配备 1 名总经理、1 名副经理，设置网运部、维护部、工程建设部、拓展部、综合部、市场部，在各区县设有支撑服务中心。制定《中移铁通安全分公司安全生产检查管理及考核办法》《中移铁通安全分公司安全生产责任制》。紫云支撑中心每月组织开展安全教育培训和考试，每天组织晨会对代维作业情况进行调度，通过智慧装维系统对网络维护进行派单，通过微信工作群对工作情况进行调度、传达有关工作要求。但未配备紫云支撑服务中心管理人员和安全管理人員；未对制定的制度机制抓好贯彻落实；未制定生产安全事故隐患排查治理制度；2024 年对格凸河片区开展的 4 次检查，均未对现场作业开展安全检查，安全隐患排查流于形式；未组织开展安全技术交底；未组织制定安全生产事故应急预案并组织演练工作。

3. 中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司：公司配备总

经理 1 人、副总经理 2 人，下设综合部、建维部、网格营运部、政企部、松山网格、板当网格、猴场网格。制定《2024 年紫云县公司通信工程安全生产事故应急预案》《紫云分公司 2024 年度安全生产工作计划》，执行《中国移动贵州分公司安全生产与安全保卫管理办法（V1.0）》《安顺分公司各级安全生产重点防范区域安全管理实施细则》等制度。组织合作单位开展安全教育培训，督促指导合作单位安全生产工作。但未建立健全安全生产责任体系，明确各部门安全管理职责；未认真组织开展安全教育培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度；未组织开展应急演练工作；对合作单位督导检查安全生产工作不力。

4. 紫云自治县工业和信息化局：成立县工信局安全生产领导小组，由局长任组长、班子成员任副组长、各股室负责人任成员，由安全股负责统筹做好全局安全生产工作，各股室按照“三管三必须”原则抓好工信系统安全生产工作，日常通信领域安全生产工作由信息化股负责。通过党组会、例会传达学习安全生产有关会议文件精神，并组织召开调度会、部署会安排通信领域安全生产工作。组建微信工作群，及时传达有关安全生产工作要求，强化协调调度，督促各通信企业建立通信抢险应急救援队伍。但未认真抓牢抓实通信行业安全生产工作，深入开展通信行业安全督导检查，落实行业安全监管职责有差距。

（三）事故发生经过

2024 年 6 月 30 日下午，浙江恒大网络工程有限公司合作代

维人员王**到紫云自治县格凸河镇银山村开展家客代维服务工作。16时56分许，合作代维人员王**到达格凸河镇银山村安泰组坟山（小地名），准备对搭靠在坟山变220伏2号电线杆上的入户光缆进行检查维修。17时01分许，王**开始爬上220伏2号电线杆进行登高作业，当登高至距离地面约5米处并系好安全带后，王**对搭靠220伏2号电线杆上的入户光缆（220伏2号电线杆至220伏3号电线杆一侧的入户光缆）进行收紧作业，光缆呈两头高中间低的弧形状态。17时04分22秒时，在收紧过程中，搭靠在坟山变220伏2号电线杆到3号电线杆之间的入户光缆（距离坟山变220伏2号电线杆上43米处）与距离正上方约1.2米的10千伏水羊线坟山支线高压电缆（裸线）接触导电，导致王**触电身亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于紫云自治县格凸河镇银山村安泰组坟山，维护作业的入户光缆由吴*学房屋的二级分光箱接出，搭靠在坟山变220伏2号杆上，下穿10千伏水羊线坟山支线高压电缆（裸线）后，搭靠在坟山变220伏3号上，最后从吴*虎房屋顶部接入家中（如图1）。

事故发生时，合作代维人员王**在坟山变220伏2号电线杆上离地面约5米（如图2），系有安全带，未佩戴绝缘手套和安全帽，双手紧握入户光缆。入户光缆搭靠在坟山变220伏2号上，距离地面7.08米，距离上方220伏电力线路0.6米。入户光缆

在距离 220 伏 2 号电线杆 43 米处，下穿 10KV 高压电缆（裸线），延伸 10 米后搭靠在 220 伏 3 电线杆上。

事故发生后，组织对入户光缆进行排查，发现入户光缆在下穿 10 千伏水羊线坟山支线高压电缆（裸线）处的垂直距离约 1.2 米（如图 3），且有明显被电流击穿痕迹（如图 4）。



图 1 事故现场勘验图（入户光缆敷设情况）



图 2 事故现场勘验图（现场作业的坟山变 2 号杆）



图 3 事故现场勘验图（入户光缆下穿 10 千伏水羊线坟山支线高压电缆（裸线）情况）



图 4 事故现场勘验图（入户光缆被高压电缆击穿痕迹）

（五）人员伤亡及直接经济损失

1. 人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，具体信息为：王**，男，身份证号码：*****，贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇*****人。

2. 直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，核算本次事故造成的直接经济损失壹佰肆拾捌万捌仟元整（¥: 1488000.00 元）。

（六）其他情况

2024 年 6 月 30 日，事故发生的紫云自治县格凸河镇银山村境内天气为小雨转阴，气温 20℃-29℃，事故发生的银山村坟山

处无降雨。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月30日下午17时04分许，事故发生后，代维合作人员王**的工友罗**立即采取救援措施组织施救，并找来当地村民帮助救援。17时25分，当地村民拨打了120、110报警电话。17时28分，县应急局指挥中心接县公安局指挥中心报告，随后立即调度格凸河镇人民政府、紫云供电局、县工信局核实处置，同时，县应急局立即派人赶赴现场参与处置，并将事故信息分别报送至县委总值班室、县政府总值班室、市应急局指挥中心。18时13分，县公安局、120急救先后抵达现场，并采取工作措施。19时00分，格凸河镇人民政府、县应急局及有关单位陆续抵达现场参与处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，代维合作人员王**的工友罗**立即采取措施进行救援，并先后找来当地村民和过路人员帮忙扶着梯子，罗**爬上梯子把王**放下来，17时24分，经过救援王**被救下来，当地村民立即拨打了110、120，罗**立即对王**进行心肺复苏，120急救抵达现场后，交由医务人员进行现场抢救。

（三）医疗救治及善后情况

2024年6月30日18时15分许，经格凸河镇卫生院120急救现场抢救，现场确认王**无生命体征。家属到达现场后，有关

事宜处置结束后，当晚由家属将死者遗体运回家中办理丧事。

2024年7月2日，浙江恒大网络工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

此次事故救援过程行动迅速、效果明显，参与救援的人员无一人伤亡，未发生次生事故。善后处置工作迅速有效，科学专业，未引发社会舆论和其他不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故直接原因是：网络代维人员王**在坟山变220伏2号电线杆上检修入户光缆时，对作业现场安全风险隐患进行辨识不足，进行入户光缆收紧作业过程中，导致在距离坟山变220伏2号电线杆43米处的入户光缆与上方的10千伏水羊线坟山支线高压电缆（裸线）接触带电，造成网络代维人员王**被高压电电击致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

经现场调查、检测检验，排除雷电、故意伤害、突发疾病等造成事故的因素。

（三）其他可能因素排除

通过对事故现场勘查、有关人员询问和事故现场视频资料的分析，排除人为故意伤害、突发疾病致王**死亡的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）浙江恒大网络工程有限公司。一是在入户光缆与电力线路安全距离不足（现场实测仅 0.6 米）的情况下，代维作业人员王**未按照操作规程开展入户光缆维护作业，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项的规定^[1]；二是代维作业人员王**在开展网络维护时未佩戴安全帽、绝缘手套等安全防护用品，违反《通信建设工程安全生产操作规范》6.2.1 的规定^[2]；三是代维作业人员王**仅参与登高证作业考试，未持有登高证、电工证，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第五项的规定^[3]；四是未认真组织开展安全技术交底，以晨会视频调度方式代替安全技术交底，违反《通信建设工程安全生产操作规范》3.1.1 的规定^[4]；五是入户光缆敷设不规范，在下穿 10 千伏电力线路时，预留安全距离不足，仅有 1.2 米左右，违反《通信线路工程设计规范》7.4.10 的规定^[5]；六是未认真贯彻落实制定的安全生产管理制度，违反《安全生产法》第二十条第二项的规定^[6]。

（二）中移铁通有限公司安顺分公司。一是未认真落实安全生产主体责任，虽然制定了《安全生产监督管理检查及考核办法》

^[1] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项 严格按照工程建设强制性标准和安全生产操作规范进行施工作业。

^[2] 《通信建设工程安全生产操作规范》6.2.1 在供电线路附近架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

^[3] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第五项，……登高架设作业人员、电工作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

^[4] 《通信建设工程安全生产操作规范》3.1.1 工程项目施工应实行安全技术交底制度，接受交底的人员应覆盖全体作业人员。安全技术交底应包括以下主要内容：1.工程项目的施工作业特点和危险因素；2.针对危险因素制定的具体预防措施；3.相应的安全生产操作规程和标准；4.在施工生产中应注意的安全事项；5.发生事故后应采取的应急措施。

^[5] 《通信线路工程设计规范》7.4.10 架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时，可和 10kV 以下的电力线路合杆架设，但应采取相应的技术防护措施，此时电力线与通信电缆间净距不应小于 25m，且电缆应架设在电力线路的下方。

^[6] 《安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

和《全员安全生产责任制》等制度，但未认真抓好贯彻落实，违反《安全生产法》第二十一条第二项的规定^[7]；二是未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第九项^[8]，且安全隐患排查流于形式，2024年以来虽对格凸河片区开展安全检查4次，但未对作业现场开展安全检查；三是未配备紫云支撑中心项目负责人及安全管理人员，由合作单位（浙江恒大网络工程有限公司）人员卢*负责，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项规定^[9]；四是未组织对施工班组和代维作业人员进行安全技术交底，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项的规定^[10]；五是未组织制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第一项^[11]；六是未认真督促合作单位加强安全生产工作，公司有关负责人和安全管理机构未组织开展对合作单位安全督导检查，违反《安全生产法》第四十九条第二款的规定^[12]。

（三）中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司。一是未

^[7] 《安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

^[8] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第九项 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

^[9] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项按照国家规定配备安全生产管理人员，施工现场应由安全生产考核合格的人员对安全生产进行监督。

^[10] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第三项工程施工前，项目负责人应组织施工安全技术交底，对施工安全重点部位和环节以及安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并形成交底记录，由双方签字确认。

^[11] 《通信建设工程安全生产管理规定》第八条第一项 施工单位应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和各通信专业操作规程，建立生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

^[12] 《安全生产法》第四十九条第二款生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

建立健全安全生产责任体系，明确各部门安全管理职责，违反《中国移动安全生产与安全保卫工作管理办法》第十条的规定^[13]；未认真组织安全教育培训，虽然制定了《紫云分公司 2024 年度安全生产工作计划》，但未认真抓好贯彻落实；二是未认真开展生产安全事故隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，隐患排查流于形式，未对检查发现隐患进行记录管理，违反《安全生产法》第四十条第二款的规定^[14]；三是虽然制定了《2024 年紫云县公司通信工程安全生产事故应急预案》，但未组织开展应急演练工作，违反《通信建设工程安全生产管理规定》第六条第一项的规定^[15]；四是对合作单位进行安全生产督导检查不力，公司主要领导及分管领导未组织对合作单位进行安全督导检查^[16]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）有关责任人员处理建议

1. 王**，浙江恒大网络工程有限公司合作代维人员；未按照操作规程开展入户光缆维护作业；未佩戴安全防护用品；在电力杆上作业时对入户光缆收紧过程中导致入户光缆触碰到 10 千伏高压线后造成触电事故，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中

^[13] 《中国移动安全生产与安全保卫工作管理办法》第十条 各单位应按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，逐级建立健全安全生产责任制。(一)安全生产责任制应覆盖本单位全体员工和岗位、全部生产经营和管理过程。(二)单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责。(三)单位各级负责人应按照“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，在履行本岗位管理职责的同时，履行相应的安全生产工作职责。(四)明确各职能部门的安全生产工作职责；各职能部门应将安全生产工作职责具体分解到相应岗位。

^[14] 《安全生产法》第四十条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

^[15] 《通信建设工程安全生产管理规定》第六条 建设单位的安全生产责任：（一）建立健全通信工程安全生产管理制度，制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

^[16] 《安全生产法》第四十九条第二款生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

死亡，免予追究其相应责任。

2. **包****，浙江恒大网络工程有限公司贵州分公司总经理，对合作代维人员、施工现场安全管理缺位；未及时督促、检查本单位的安全生产工作；未认真组织开展本单位安全生产教育培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，由紫云自治县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

3. **张****，中移铁通有限公司安顺分公司负责人，未认真督促指导合作单位（浙江恒大网络工程有限公司贵州分公司）履行安全生产职责；未配备紫云支撑中心管理人员及安全管理人员，安全管理工作缺失；未督促合作单位（浙江恒大网络工程有限公司贵州分公司）代维人员持证上岗，对事故发生负有责任，由紫云自治县工业和信息化局对其进行约谈处理。

4. **焦***，中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司负责人，督促指导合作单位（中移铁通有限公司安顺分公司）落实安全生产工作不力，未认真组织实施本单位安全教育培训计划，由紫云自治县工业和信息化局对其进行约谈处理。

5. **李***，中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司副经理，未认真抓好分管领域安全生产工作，对本单位安全管理监督检查不够，对合作单位开展隐患排查和风险辨识指导不力，由中国移动通信集团贵州有限公司安顺分公司按照内部管理规定对其作

出相应处理。

（二）有关责任单位处理建议

1. 浙江恒大网络工程有限公司，未认真开展生产安全事故隐患排查治理工作，对作业现场安全风险隐患识别不足；未认真组织开展安全技术交底；未落实安全生产管理制度；入户光缆敷设不规范，在下穿 10 千伏电力线路时，预留安全距离不足；现场作业人员未持证进行登高作业，且未佩戴安全防护用具，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项规定，由紫云自治县应急管理局对其进行行政处罚。

2. 中移铁通有限公司安顺分公司，未认真落实安全生产主体责任；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未配备紫云支撑中心项目负责人及安全管理人员；未认真组织开展安全教育培训；未组织开展应急演练工作；未认真督促合作单位履行安全生产职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项规定，由紫云自治县应急管理局对其进行行政处罚。

3. 中国移动通信集团贵州有限公司紫云分公司，未建立健全安全生产管理机制，明确各部门安全管理职责；未认真组织安全教育培训；未认真开展生产安全事故隐患排查治理工作，安全隐患排查流于形式；未组织开展应急演练工作；未组织对合作单位进行安全生产督导检查，责成向县人民政府作出深刻检讨。

（三）有关部门处理建议

紫云自治县工业和信息化局，履行行业安全监管职责有差距；未认真安排部署通信行业安全生产工作；对通信行业督促指导检查不够，责成向县人民政府作出深刻检讨。

六、事故整改及防范措施

（一）健全并落实通信行业安全责任制

紫云自治县工业和信息化局要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，切实提高政治站位，高度重视通信行业安全生产工作。**一是**建立健全通信行业安全管理体系，进一步强化行业监管责任，夯实企业安全生产主体责任，层层压紧压实安全管理责任，筑牢安全生产防线。**二是**深刻汲取事故教训，举一反三，全面开展通信行业警示教育，扎实开展治本攻坚三年行动和常态化“打非治违”行动，全面抓好通信行业领域的安全生产工作，切实维护人民群众生命财产安全。**三是**切实分析通信行业安全风险，督促企业履行安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制，认真排查工作短板漏洞和弱项，深入开展安全隐患排查治理工作。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

各通信企业要严格落实《中华人民共和国安全生产法》和《通信建设工程安全生产管理规定》等有关法律法规要求。**一是**建立、健全安全生产责任制，压紧压实各岗位人员安全生产责任，建立健全隐患排查治理制度，全面开展安全风险隐患排查整治工作。**二是**加强现场安全管理工作，配齐配足项目管理人员和安全生产

管理人员，加大对作业人员现场管理力度，严格持证上岗作业，施工过程中佩戴相应的安全防护用品。三是强化安全宣传教育培训，认真开展安全技术交底，加强对现场作业人员、合作单位人员的安全技能、操作规范等安全教育培训，增强现场作业人员安全风险辨识和隐患排查能力。

（三）扎实开展通信行业安全风险隐患排查整治

各有关单位要严格按照安全生产治本攻坚三年行动和常态化“打非治违”工作为抓手，全面开展通信行业安全专项整治，紧盯通信行业短板和薄弱环节，采取强有力措施，全面加强安全管理工作，立即开展通信行业安全风险隐患大排查大整治工作，对排查的问题隐患，建立问题整改责任清单，严格按照整改时限、整改措施、整改责任等要求，逐条抓好整改落实。同时，要建立健全督导检查机制，定期开展安全生产形势分析研判，加大安全管理和现场检查力度，采取随机检查、定期巡查等方式，加强安全风险隐患管控和排查，坚决防范生产安全事故发生。