



江阴市人民政府

www.jiangyin.gov.cn

请输入搜索关键字

搜索

首页

江阴概况

政府信息公开

政务服务

政民互动

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 安全生产

信息索引号	01404053X/2019-03939	生成日期	2019-06-18	公开日期	2019-06-1
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市应急管理局		
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	其他
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,通报,3

文件下载

内容概述 2019年4月8日8时15分许，江阴市翥达化纤有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法

江阴市翥达化纤有限公司“4·8”一般机械伤害事故调查报告

2019年4月8日8时15分许，江阴市翥达化纤有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请纪委监委派员调查组，迅速展开事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查

下：

一、事故发生单位概况

江阴市翥达化纤有限公司，成立日期：2001年07月27日，注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘环南路金凤工业园区；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈松；注册资本：805万元人民币；经营范围：涤纶短纤维、化纤制品的制造、加工；化工产品（不含危险品）的销售。公司现有52018年度开票销售额约7000万元人民币，公司全面工作由总经理陈闽负责。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2019年4月8日上午7时45分，江阴市翥达化纤有限公司牵伸工张爱娟、王芳和丁士荣3人开始上班，丁士荣在集束工段负责看筒接丝，辊绕辊时帮忙勾丝，张爱娟负责牵伸三道牵伸辊电机控制，王芳负责牵伸辊的勾丝。

8时12分，张爱娟发现牵伸辊筒上有丝粘辊，于是立即停机，丁士荣和王芳使用长柄勾刀分别在牵伸辊东西两侧进行勾丝。王芳勾丝对丁士荣右手拿丝站在牵伸辊西侧，准备引丝。8时15分，丁士荣在牵伸辊东侧勾丝结束，右手拿丝准备引丝，然后用左手向张爱娟做了开机，娟看见丁士荣手势后就操作牵伸辊慢速启动（30转/分钟），牵伸辊启动数秒后，张爱娟发现丁士荣已被卷入东侧牵伸辊之间，于是立即停

事故调查组经现场勘察：牵伸辊三道共有9根辊筒呈梯形分布，上面4根，下面5根，辊筒间水平间距25厘米，上下辊筒间距12厘米。经法医尸检鉴定：丁士荣头部有明显挤压痕迹，颈部、胸部骨折。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员立即组织抢救并拨打110和120急救电话，救护车赶到后将丁士荣送往江阴市徐霞客镇医院抢救，丁士荣经抢救死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

死者情况：丁士荣，女，53岁，江苏省灌云县人，1965年12月24日生，身份证号码：3207*****2869，生前系江阴市翥达化纤牵伸工。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

丁士荣安全意识淡薄，自我保护及预防事故能力不强，右手拿丝进行引丝作业时过于靠近转动的牵伸辊，身体被卷入牵伸辊之间，导致死亡，这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、江阴市翥达化纤有限公司未建立事故隐患排查治理制度，未开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除引丝作业存在的安全隐患，这是本起事故发生的主要原因。

2、江阴市翥达化纤有限公司安全管理存在严重漏洞，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，导致事故发生的重要原因。

3、江阴市翥达化纤有限公司未组织开展员工安全教育培训，未向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致员工安全意识淡薄，缺乏辨识和防范危险的基本能力，这是本起事故发生的又一重要原因。

（三）事故性质

经调查认定，江阴市翥达化纤有限公司“4.8”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）行政处罚建议

1、陈闽，江阴市翥达化纤有限公司总经理，是经法定代表人陈松授权的公司主要负责人，对公司的日常生产经营有决策权。

存在问题及责任认定：未有效履行法定安全生产职责，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未组织开展员工安全教育培训，应对本起事故的发生负有领导责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、江阴市翥达化纤有限公司

存在问题及责任认定：安全管理存在严重漏洞，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除引丝作业时存在的安全事故隐患，未组织开展员工安全教育培训，未向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、江阴市翥达化纤有限公司必须加强引丝作业现场的安全管理，确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实。

2、江阴市翥达化纤有限公司必须强化安全生产法律法规意识，建立健全并严格执行安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，开展各项安全教育和培训，提升员工安全意识，加强对生产作业现场各类危险有害因素的辨识。

3、江阴市翥达化纤有限公司必须深刻吸取事故教训，深入开展安全检查和隐患排查治理，及时消除事故隐患，举一反三，杜绝事故

人民政府江阴市翥达化纤有限公司

“4.8” 一般机械伤害事故调查组



收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379395
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016

