

新巴尔虎左旗阿木古郎镇个人违建房“9·25” 一般高处坠落事故调查报告

新巴尔虎左旗人民政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、报告开篇和事故性质认定	1
（一）事故概述	1
（二）事故处置情况	1
（三）事故性质认定	2
二、事故基本情况	2
（一）涉事房屋基本情况	2
（二）涉事违建房屋亮化施工基本情况	3
（三）事故有关人员情况	3
（四）事故发生经过	4
（五）事故现场情况	5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	5
三、事故应急处置和评估情况	5
（一）事故信息接报和响应情况	5
（二）医疗救治和善后情况	6
（三）事故应急处置评估	6
四、事故原因分析	7
（一）直接原因分析	7
（二）间接原因分析	7

(三) 事故相关技术分析情况	8
(四) 其他可能因素排除	8
五、有关责任单位存在的主要问题	9
六、对有关责任单位和责任人的处理建议	10
(一) 对有关责任人的处理建议	10
(二) 对有关责任单位的处理建议	10
七、事故主要教训	11
八、事故整改和防范措施	11
(一) 深刻汲取事故教训, 全面落实监管责任	11
(二) 扎实开展教育培训, 提升全民安全素养	12
(三) 全面强化安全监管, 全力消除风险隐患	12

一、报告开篇和事故性质认定

（一）事故概述

事故发生时间：2025 年 9 月 25 日 9 时 45 分许。

事故发生单位：姜长喜、玉花夫妇（自然人）。

事故发生地点：新巴尔虎左旗阿木古郎镇乌尔逊路南，原东云阁饭店旧址。

事故类型：高处坠落事故。

伤亡人数：死亡 1 人。

事故等级：一般事故。

直接经济损失：截至目前直接经济损失约为人民币 11 万元（主要为死者医疗费用、家属差旅费用）。

善后赔偿情况：责任方与遇难者家属尚未启动正式协商程序，因此相关赔偿费用未纳入本次直接经济损失统计。

（二）事故处置情况

事故发生后，新巴尔虎左旗委、政府高度重视，责成相关部门赶赴现场安抚家属情绪，查明事故原因，做好舆论引导，积极开展各项工作。2025 年 9 月 28 日，新巴尔虎左旗人民政府成立由旗委常委、旗政府常务副旗长担任组长，旗应急管理局、旗住房和城乡建设交通运输局、旗自然资源局、旗纪委监委、旗政府办公室有关负责人为副组长，旗公安局、旗司法局、旗总工会、旗城市管理综合行政执法大队、旗人力资源和社会保障局、阿木古郎镇人民政府等相关部门为成员的新巴尔虎左旗“9·25”一般高

处坠落事故调查组，迅速开展工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘查、询问有关人员、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

（三）事故性质认定

经调查认定，新巴尔虎左旗阿木古郎镇个人违建房“9·25”一般高处坠落事故是一起造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）涉事房屋基本情况

涉事房屋位于新巴尔虎左旗阿木古郎镇乌尔逊路南，原东云阁饭店旧址。涉事房屋所属人姜长喜、玉花夫妇在2024年通过新巴尔虎左旗农村信用合作联社拍卖取得该处房产（成交价38.12万元），同年12月取得《不动产权登记证》，登记面积324 m²。2025年5月，姜长喜、玉花夫妇将原房屋全部拆除，在未取得建设工程规划许可证等相关手续的情况下违规建设。该房屋的砌筑施工由田有民承包，2025年5月开始施工，同年7月完成房屋主体建设，新建房屋两层面积共788.12 m²，其中一层面积627.12 m²，二层面积161 m²。

经调查，该房屋在施工建设时无设计图纸，屋面为方钢梁上铺设双层钢夹苯板结构。该房屋顶棚存在多种安全隐患：一是双层钢夹苯板的对接位置存在偏差，未置于方钢梁之上，而是落在方钢梁之间，导致板材无法获得有效支撑，未能实现充分受力。二是部分方钢梁在支座间互相对接，没有与墙体进行刚性连接，且方钢梁尺寸不一致。因此，该房屋顶棚结构无法满足施工人员在顶棚开展作业的要求。

（二）涉事违建房屋亮化施工基本情况

胡希良经田有民介绍结识姜长喜，双方口头约定由胡希良、胡永伍、胡喜春、靳军四人承揽该房屋的外墙亮化施工，施工价格为人民币 3 万元（其中材料款 2 万元、人工费 1 万元）。2025 年 9 月 24 日，姜长喜通过微信向胡希良转账材料款人民币 2 万元。综上，根据《中华人民共和国民法典》第七百七十条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同”的规定，事故调查组通过对相关人员调查询问、对有关证据进行分析，并经集体研究后认定，姜长喜与胡希良等四人之间构成事实上的口头承揽合同关系；胡希良等四人内部构成个人合伙关系。

（三）事故有关人员情况

1. **姜长喜**：涉事违建房屋所属人、亮化施工定作人，男，53 岁，居民身份证号码 1522211973110****，兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇人（常驻新巴尔虎左旗阿木古郎镇）。

2. **玉花**：涉事违建房屋所属人，女，50岁，居民身份证号码 1521301975031****，新巴尔虎左旗阿木古郎镇居民（与姜长喜属夫妻关系）。

3. **胡希良**：涉事违建房屋亮化施工承揽人之一、施工联系人，男，39岁，居民身份证号码 2306211986101****，黑龙江省肇州县朝阳乡共和村栾家屯人。

4. **胡永伍**：涉事违建房屋亮化施工承揽人之一，男，61岁，居民身份证号码 23062119640727****，黑龙江省肇州县朝阳乡共和村栾家屯人（与胡希良属父子关系，听障、语言障碍人士）。

5. **胡喜春**：涉事违建房屋亮化施工承揽人之一，男，36岁，公民身份证号码 230621198902****，黑龙江省肇州县朝阳乡共和村栾家屯人（胡希良堂弟，死者）。

6. **靳 军**：涉事违建房屋亮化施工承揽人之一，男，44岁，居民身份证号码 2323261981050****，黑龙江省青冈县柞岗乡拥政村四屯人。

7. **田有民**：涉事违建房屋砌筑施工承包人，男，58岁，居民身份证号码 2306211967041****，黑龙江省肇州县朝阳乡共和村田家屯人（常驻新巴尔虎左旗阿木古郎镇）。

（四）事故发生经过

2025年9月25日7时许，胡希良与堂弟胡喜春到达涉事违建房屋准备施工。因亮化施工需在顶棚进行穿管作业，但顶棚预留观察口距离地面较高（实测4.05米，见图1），胡希良与胡

喜春利用现场存放的废弃钢管临时制作了一架梯具。随后胡喜春借助该梯具通过观察口进入顶棚内部，行至距观察口 8.7 米处（见图 2）时，因双层钢夹苯板断裂坠落到地面。

（五）事故现场情况

1. 事故地点气象条件

事故发生时，事故地点天气晴朗，日最高气温 13.4℃，风向为西南风，日最大风速 6.4m/s。按照现场勘查情况和气象部门数据，事故发生时现场不存在任何可能诱发事故的极端或不利天气等情况。

2. 事故现场描述

事发地点位于新巴尔虎左旗阿木古郎镇乌尔逊路南一处违建房屋内，其顶棚结构为方钢梁上铺设双层钢夹苯板屋面，内部满填岩棉，内部空间可供成年人直立行走，顶棚距地面 4.05 米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成胡喜春 1 人死亡，截至目前直接经济损失约为人民币 11 万元（初步估算数据，主要为死者医疗费用、家属差旅费等）。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

25 日 09 时 45 分许，事故发生后胡希良、姜长喜、田有民立即开展救援。

25 日 09 时 51 分，胡希良拨打了 120 急救电话。

25日17时46分和17时48分拨打了110报警电话。呼伦贝尔市110报警台接警后，向胡希良提供了新巴尔虎左旗阿木古郎派出所报警电话。

26日8时许，胡希良拨打新巴尔虎左旗阿木古郎派出所报警电话报警。接警后，新巴尔虎左旗阿木古郎派出所确认事故发生地点，民警立即到达事故现场进行初步勘察，并向施工人员了解情况。

28日9时34分，事故调查组通过电话得知胡喜春经抢救无效于27日21时35分死亡。

28日11时16分，新巴尔虎左旗应急指挥部报告呼伦贝尔市应急指挥中心。

（二）医疗救治和善后情况

25日9时57分，胡希良在姜长喜、田有民的协助下驱车将胡喜春送往新巴尔虎左旗人民医院。医院进行救治后通知胡希良伤者伤情严重，需转至上级医疗机构。11时26分，新巴尔虎左旗人民医院派出急救车辆转送伤者，12时56分到达呼伦贝尔市人民医院，并转至重症监护室。9月27日21时35分，胡喜春因脑疝救治无效死亡。

9月28日，旗人民政府成立事故善后处理工作组积极组织协调善后工作，但截至报告出具日，责任方与遇难者家属尚未就善后赔偿事宜进行任何形式的接触、磋商或谈判。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，涉事违建房屋施工现场因未配备基本急救设备，无法实施有效的医疗急救措施，现场应急处置能力不足以应对该起突发事件。胡希良、姜长喜、田有民第一时间驱车将胡喜春送往新巴尔虎左旗人民医院寻求救治，进行社会级应急响应。

四、事故原因分析

事故调查组通过勘查事故现场、调阅资料、询问相关人员，综合分析认定如下：

（一）直接原因分析

1. 死者胡喜春缺乏安全意识，作业前未能预判顶棚存在断裂的安全风险。在未佩戴安全帽、未系挂安全绳、也未采取任何其他有效安全防护措施的情况下，冒险使用自行加工制作的简易梯具，攀爬至距地面约 4.05 米高的顶棚区域进行穿管作业，由于双层钢夹苯板突然发生断裂，导致胡喜春从高处坠落，是该起事故发生的直接原因。

2. 涉事违建房屋所属人姜长喜，在明知胡希良等人不具备相应施工资质的情况下，仍违规将外墙亮化施工承揽给对方。同时，作为房屋管理责任人，既未向施工人员履行屋面结构承载力的告知义务，也未组织开展施工前的安全风险辨识与评估。上述行为直接导致施工场所存在重大结构性安全隐患，不具备保障施工安全的基本场地条件，是该起事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因分析

1. 涉事违建房屋所属人姜长喜，在未取得建设工程规划许可

证等相关手续的情况下违规建设，该建设行为本身已构成违法。在此前提下又将亮化施工承揽给不具备相应资质的人员，且未配备必要的安全防护和应急救援设施，对施工现场的协调管理存在严重缺失。

2. 胡希良、胡喜春不具备承揽亮化施工所必需的安全生产条件与相应资质，作业前未对作业现场进行安全辨识与评估，未能提前预判潜在的安全风险，在不安全的条件下盲目施工。

（三）事故相关技术分析情况

2025年9月30日，事故调查组聘请具有相应资格的行业领域专家针对涉事违建房屋开展事故原因分析，结论为：

1. 涉事违建房屋屋面为方钢梁上铺设双层钢夹苯板结构，在没有设计施工图的情况下进行施工。

2. 顶棚施工人员不了解屋面结构受力情况，在方钢梁之间对接双层钢夹苯板，未能保证双层钢夹苯板充分受力，导致人员在顶棚施工时从对接处坠落。

3. 部分方钢梁在支座间对接，且没有进行刚性连接，方钢梁尺寸不一，也存在安全隐患。

最终结论：该房屋顶棚结构不满足上人承重要求。

（四）其他可能因素排除

通过对事故现场调查勘验，排除人为故意破坏、极端天气灾害等因素。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）姜长喜

在没有设计施工图的情况下进行施工，在未取得建设工程规划许可证等相关手续的情况下违规组织建设，并将房屋亮化施工承揽给不具备相应资质的人员进行施工，提供的施工场所无法满足基本安全生产条件，不具备保障施工安全所需的场地环境和设施条件，对施工现场协调管理严重缺失。

（二）新巴尔虎左旗自然资源局

2025年7月，城乡规划行政执法职能划转至旗自然资源局后，该局委托旗城市管理综合行政执法大队行使对阿木古郎镇区内违法建筑的行政处罚权。9月17日，旗城市管理综合行政执法大队受旗自然资源局委托对涉事违建房屋所属人玉花下达《责令改正通知书》，责令其立即停止违法建设行为，于9月22日之前拆除全部违法建筑并清理恢复原貌，但当事人收到相关文书后仍未停止施工。

旗自然资源局虽对违建行为履行了立案查处程序，但对涉事房屋没有采取果断措施，未能制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，对无规划手续建设行为疏于监管，未发挥规划引领和刚性约束作用，致使违法建设行为持续存在。

（三）新巴尔虎左旗阿木古郎镇人民政府

阿木古郎镇人民政府履行“属地管理”责任不到位，对辖区内安全形势分析研判不深不细，未能识别潜在的风险隐患。同时，

未依法依规对辖区内生产经营单位安全状况进行监督检查，导致安全监管存在盲区。

六、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

姜长喜、玉花作为涉事违建房屋的所属人，在未取得建设工程规划许可证等合法手续的情况下擅自组织建设，并将存在重大安全风险的房屋亮化施工违规承揽给不具备相应资质的施工人员。同时，未履行施工现场安全管理职责，对作业活动协调监督严重缺失，对该起事故的发生负有主要管理责任。经事故调查组初步认定，姜长喜涉嫌安全生产犯罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）规定，建议将该案件移送公安机关。同时建议由新巴尔虎左旗自然资源局依法依规对姜长喜、玉花的违法行为作进一步处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

旗自然资源局作为行业管理部门、监管部门，承担着全旗国土空间规划编制、实施和监督管理职能，在城镇规划建设管理体系中居于核心枢纽地位，但其未能切实履行牵头职责、未按要求抓实全链条监管。建议责成旗自然资源局党组向新巴尔虎左旗人民政府党组作出深刻书面检查，并由新巴尔虎左旗安全生产委员会对其进行约谈。

阿木古郎镇人民政府履行属地监管职责不到位。建议责成阿木古郎镇人民政府向旗人民政府作出深刻书面检查，并由新巴尔

虎左旗安全生产委员会对其进行约谈。

七、事故主要教训

（一）行业管理部门在源头审批、动态巡查与末端执法之间的信息共享与协同监管机制有待进一步健全。对违法建设、违规施工等行为的早期发现、及时干预和有效查处的全链条闭环管理仍需加强。

（二）本次事故以生命为代价警示所有作业人员必须将自我保护作为最高职责。任何作业都必须以具备安全条件为前提，必须正确使用合格防护用品，必须拒绝无证、无防护冒险作业，绝不能以牺牲安全为代价进行任何施工作业。

八、事故整改和防范措施

为深刻汲取此次事故教训，防范和杜绝此类事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范措施建议。

（一）深刻汲取事故教训，全面落实监管责任

新巴尔虎左旗自然资源局、阿木古郎镇人民政府及房屋建筑领域各相关部门要深刻汲取本次事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》以及《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关规定，认真履行自身安全监管职责，积极开展自查自纠，全面排查整改安全隐患，从源头把控准入及审批程序，进一步完善部门协调机制，对违规用地、未批先建等情况严格履行行业监督管理职责。同时，要建立健全事故应急处置预案，确保在紧急情况发生时能够迅速启动、高效处

置，最大限度降低事故危害。对于违反安全生产相关法律法规的行为，要依法依规严肃处理，绝不姑息纵容。

（二）扎实开展教育培训，提升全民安全素养

新巴尔虎左旗自然资源局、阿木古郎镇人民政府及各相关部门要将房屋建设施工安全教育与日常监管、现场检查紧密结合，通过定期组织安全教育培训，着力提升施工人员的风险辨识能力、安全防范意识和自我保护能力，引导其自觉采取安全防护措施，做到“四不伤害”。同时，要全方位、多角度开展安全生产法律法规的宣传普及工作，全面提升全民安全意识和防范意识，营造人人重视安全、人人遵守安全的良好氛围。

（三）全面强化安全监管，全力消除风险隐患

各相关部门要切实贯彻安全生产“三管三必须”要求，以此次事故为鉴，举一反三开展自查自纠，切实发挥行业主管部门安全管理作用，严格落实国家法律法规。尤其要对照各行业事故隐患判定标准，深挖细查本行业安全生产问题短板，做好靶向整治，真正以实打实的举措，切实提升行业安全管理水平。

全旗各苏木镇、各部门要始终牢记“人民至上、生命至上”的根本理念，以“时时放心不下”的责任感持续深化安全生产与应急管理各项工作。同时，要深刻吸取此次事故教训，全面梳理日常监管中存在的盲区与漏洞，进一步加大监督检查力度，全力守住各行业领域安全生产底线，真正做到“人人讲安全，个个会应急”，为全旗经济社会高质量发展筑牢安全屏障。



(图1) 顶棚预留观察口距地面高度 4.05 米



(图2) 观察口地面距坠落地点 8.7 米