

宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井) “7·30”一般运输事故调查报告

2023年7月30日1时20分许,宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井)110404回风顺槽发生1起运输事故,造成1人遇难,直接经济损失220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》等法律法规,国家矿山安全监察局宁夏局于2023年8月2日组织同心县应急管理局、公安局、总工会等部门成立宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井)“7·30”事故调查组(以下简称事故调查组),并邀请同心县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过调查取证及综合分析,查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对事故责任人员、责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

一、事故发生单位概况

(一)上级公司概况

宁夏庆华煤化集团有限公司成立于2006年9月,位于宁夏吴忠市太阳山开发区,以煤炭开采、加工、煤焦化、焦炉尾气制甲醇、煤制甲醇联产烯(芳)烃、煤矸石发电、电石、

电石炉气制甲醇、PVC、金属镁、镁合金、物流中心为一体的民营企业。拥有 1 家煤化工企业，1 家选煤公司，1 处生产煤矿（韦二南井），1 处建设煤矿（韦二北井，目前停建）。

（二）矿井概况

宁夏庆华韦二矿业有限公司是宁夏庆华煤化集团有限公司子公司，2018 年 12 月注册成立。

2009 年 8 月，宁夏庆华韦二矿业有限公司煤矿开工建设。2016 年 1 月停建。2020 年 4 月 1 日，经自治区发展改革委批准同意，矿井建设模式由“一矿一井”调整为“一矿两井”，分南、北井建设，建设规模为 150 万吨/年，其中韦二南井设计生产能力 90 万吨/年，韦二北井设计生产能力 60 万吨/年。2020 年 9 月 17 日，原宁夏煤矿安全监察局批复韦二南井安全设施设计（宁煤安发〔2020〕106 号）。2020 年 9 月 27 日，自治区发展改革委批复韦二南井初步设计（宁发改能源（管理）审发〔2020〕98 号）。2022 年 8 月 16 日，韦二南井取得安全生产许可证。证照齐全有效。

（三）托管情况

2018 年 11 月 20 日，宁夏庆华煤化集团有限公司将煤矿总承包给淮北永旭矿山工程有限公司（2019 年 12 月 20 日名称变更为安徽中掘建设工程有限公司）进行复工续建。2019 年 2 月 1 日，安徽中掘建设工程有限公司（以下简称安徽中掘）成立韦二煤矿项目部，设置了安全管理机构。2022 年 8 月 30 日，宁夏庆华煤化集团有限公司将韦二南井整体托管

给安徽中掘，托管期限十年。安徽中掘设置了安全管理机构，配备“五职矿长”，矿长陈国洋全面负责矿井安全生产工作；总工程师蒋建设负责矿井技术管理工作；生产副矿长和战国负责矿井生产系统管理工作；安全副矿长王俭负责矿井安全管理工作；机电副矿长朱仕军负责矿井机电运输管理工作。

安徽中掘位于安徽省合肥市滨湖新区，统一社会信用代码 91340621051469**** (2-3)，法定代表人：匡某某，拥有矿山工程施工总承包一级资质等。经营范围是：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程监理；煤炭开采等。

（四）主要系统情况

韦二南井设计生产能力 90 万吨/年，可采煤层 9 层，划分为三个组：2、3、4 煤层为上组煤，12、14、15 煤层为中组煤，16、17、20 煤层为下组煤，主要煤种为焦煤，高瓦斯矿井，煤尘有爆炸危险性，属不易自燃煤层，水文地质类型为简单。

1.开拓系统：采用斜井开拓，布置有主斜井、副斜井、回风斜井 3 条井筒。

2.提升系统：主斜井安装型号 DTL120/100/3×710 强力带式输送机一台，带宽 1.2m，运量为 1000t/h，带速 3.15m/s，斜长 1114m。副斜井安装 JK-3.5/20 型单滚筒缠绕式提升机一台，采用轨道运输，轨距 600mm。

3.通风系统：通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，主、副斜井进风、回风斜井回风。装备两台 FBCDZ No8-31 型对旋防爆轴流式通风机，一台工作，一台备用。

4.排水系统：中央水泵房安装三台 MD155-67×8 型耐磨多级离心式水泵，单台水泵额定流量 155m³/h，额定扬程 536m，共安装二趟主排水管路。

5.供电系统：建有一座 35kV 变电站，双回路供电，一回 35kV 电源线路引自汪家河 110kV 变电站，另一回 35kV 电源线路引自太阳山 110kV 变电站。中央变电所由两回路电源线路引自地面 10kV 变电站采用分列运行方式，经副斜井下井引至井下中央变电所。

6.瓦斯抽采系统：地面建有瓦斯抽采泵站一座，分为高、低压抽采系统。高负压抽采泵选择设备型号为 2BEC-72 型水环式真空泵各二台，一用一备；低负压抽采泵选择设备型号为 2BEC-80 型水环式真空泵各二台，一用一备。

7.安全避险“六大系统”

监测监控系统：安装 1 套 KJ90X 型安全监测监控系统。

人员定位系统：安装 1 套 KJ251 人员定位系统。

通讯联络系统：设置有调度电话系统，KT106R 型矿用无线通信系统和 KT175 型应急通信广播系统。

压风自救系统：地面安装 3 台螺杆式空冷空气压缩机，2 台工作，1 台备用，压风经主管和支管送至各用风地。

供水施救系统：供水施救水源取自工业广场 1000m³水池，供水管路自主斜井安装至井下。

紧急避险系统：+1050m 水平井底车场布置一个永久避难硐室，可容纳 100 人。

（五）目前采掘布置情况

韦二南井共布置有：1 个综采工作面（110403 综采工作面）、1 个备采工作面（110205 综采工作面）、1 个回撤工作面（110302 回撤工作面）；7 个掘进工作面（其中：煤巷 4 个，岩巷 3 个。煤巷分别为：110402 回风顺槽里段、110210 回风顺槽、110402 回风顺槽外段、110403 综采工作面改造巷；岩巷分别为：12 采区回风下山、21 采区带式石门、21 采区轨道联巷）；1 个刷扩地点：2#煤仓刷扩。

二、事故发生单位安全管理情况

（一）宁夏庆华韦二矿业有限公司安全管理情况

1.安全管理机构

宁夏庆华韦二矿业有限公司配备了经理负责全面工作，总工程师负责技术管理工作，机电副经理负责机电运输管理工作，生产副经理负责生产管理工作，安全总监负责安全环保管理工作，下设安全管理科、生产技术科、机电运输科、地测科、通风科等 6 个职能部门，负责安排部署和指导协调安全生产。对韦二南井安全生产负有主体责任。

2.安全检查、隐患排查情况

宁夏庆华韦二矿业有限公司对韦二南井每周开展一次安全隐患排查，不定期开展顶板、瓦斯、一通三防、地测防治水、机电运输等专项检查。2023 年 1-7 月，共检查 23 次，查处各类隐患问题 777 条，已整改 749 条，申请延期 28 条。

（二）韦二南井安全管理情况

1.安全管理机构

韦二南井（安徽中掘）配备了矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、通防副矿长各 1 名。设置有调度室、安全科、生产技术科、机运科、通防科、地测科、供应科等 12 个生产、辅助职能科室；设有掘进、综采、开拓、修护、机电、管路安装、运输、综采安装、通风、瓦斯抽采等 10 个队组。相关安全生产管理人员经过培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。

2.安全检查、隐患排查情况

韦二南井按照事故隐患排查治理管理及标准化动态达标方案要求，每周组织一次综合安全大检查。2023 年 1-7 月，共组织检查 17 次，重大事故隐患排查 6 次，查出各类隐患问题 579 条，已按“五定”原则整改闭环。

（三）地方安全监管情况

按照《宁夏回族自治区煤矿企业分级分类安全监管办法》规定，同心县应急管理局对宁夏庆华韦二矿业有限公司履行日常安全监管职责。2023 年 1-7 月，共组织检查 5 次，查出各类隐患问题 136 条，已完成整改 118 条。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

7月29日22时30分许，掘进一组副队长陈某平主持召开夜班班前会，对当班工作进行安排，安排李某科等人通过矿车将+1095车场的1台刮板输送机减速器运送至110402工作面切眼更换。当班安排李某科开绞车（持有绞车操作证）、奉某元更换刮板机减速器。李某科另带本班组李某林、龙某成2人协助，当班共计4人。

23时40分许，李某科、李某林、龙某成、奉某元将装有刮板输送机减速器的矿车由1095车场运输至110404回风顺槽联巷口。当班班长李某科负责开绞车，李某林、龙某成负责操作挡车栏，奉某元为信号把钩工，负责操作110404回风顺槽迎头与110402工作面切眼交汇处信号打点器。分工完成后，开始用该处安装的第一部调度绞车（JD-2.5型）下放矿车作业，下放至110404回风顺槽370m处。未使用第二部调度绞车（JD-1.6型）牵引对拉，由龙某成、李某林、奉某元推车至110404回风顺槽475m处。由该处安装的第三部调度绞车（JD-2.5型）继续接续下放至110404回风顺槽迎头。李某科操作第三部调度绞车，李某林、龙某成2人共同将第一道安全门提起，随后李某科安排李某林负责操作607m处挡车栏，龙某成负责操作861m处挡车栏；奉某元负责操作110404回风顺槽迎头与110402工作面切眼交汇处信号打点器。

绞车司机视角:7月30日1时05分许,李某科听到信号操作绞车开始下放矿车,运行至865m位置时,发现绞车滚筒上钢丝绳松弛,松弛的钢丝绳绕过驱动滚筒外沿卡在绞车离合器制动盘与刹车闸(司机站立方向右下部)之间,此时驱动滚筒还在转动。当李某科拉动左侧刹车手柄时,钢丝绳突然断开,矿车带着断开的钢丝绳下溜,随后李某科赶往现场查看。

挡车栏操作人员视角:1时15分许,矿车到达580m位置时,李某林开启607m处挡车栏,当矿车通过此处挡车栏后,李某林跟随在矿车后方往下走,行至750m位置时,看到前方龙某成提起861m处挡车栏,继续行走与龙某成汇合,矿车通过挡车栏下方4m(此处距110404回风顺槽迎头25m)后,2人发现矿车速度突然加快,矿车沿轨道下溜,龙某成呼喊奉某元,未回话;李某林、龙某成随后听到响声,再次呼喊奉某元,仍未回话。李某林、龙某成两人随即赶到110404回风顺槽迎头,发现矿车在110404回风顺槽迎头处向带式输送机机尾侧倾倒,奉某元躺在110404回风顺槽内带式输送机尾处,额头部有1处流血的磕痕伤口,左腿大腿以下被刮板机减速器压住,右脚被矿车边缘压住,呼吸微弱,眼球有转动,呼喊无回应。李某林和龙某成先把奉某元被矿车压住的脚取出,两人随后试图搬动减速器取出被压住的另一条腿,发现搬不动,随后龙某成扶着奉某元,李某林去叫李某

科快点下来帮忙。李某科到达现场后，龙某成、李某林和李某科合力搬开减速器，把奉某元平放在倾倒的矿车车斗中。

（二）事故报告情况

7月30日1时27分，李某科向调度室汇报110404回风顺槽作业人员奉某元被矿车挤伤，现场查看伤情比较严重。1时27分，调度员分别向朱某军（机电副矿长）、王某（安全副矿长）、吴某平（安全副总）、陈某洋（矿长）汇报事故情况。2时18分，矿长陈某洋向同心县应急管理局报告事故情况。2时27分，矿长陈某洋向国家矿山安全监察局宁夏局报告事故情况。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，3名现场作业人员组织抢救，制作临时担架转运伤员。1时27分，煤矿启动应急救援预案，调度室联系井下带班矿领导和某国到现场查看并组织救援，安排人员联系运输矿车并通知120急救中心。2时30分，医疗救护人员到达副井井口等待救援。3时26分，奉某元被运送到副井井口。4时49分，奉某元转运至吴忠市人民医院。5时16分，奉某元经抢救无效后死亡。

事故发生后，自治区党委、政府和国家矿山安监局领导高度重视，相继作出批示，国家矿山安全监察局宁夏局、自治区应急管理厅有关负责同志，吴忠市、同心县人民政府主要负责同志及有关部门负责同志第一时间赶赴事故现场指导处置工作。

四、事故现场情况

（一）事故发生区域情况

110404 回风顺槽在 110402 综采工作面回采时进行沿空留巷，以后作为 110404 回风顺槽，事故发生在 110404 回风顺槽下部平车场 890m 巷道右侧带式输送机机头处。110404 回风顺槽设计长度 890m，掘进宽度 4.8m，掘进高度 2.8m，矩形断面，断面积 13.44 m^2 ，采用锚网索联合支护，沿 4 煤层顶板掘进，平均坡度 -6° ，最大坡度 -14° 。在采帮侧布置 DSJ80/60/2*75 带式输送机 1 部，轨道布置在非采帮侧。

1095 车场和 110404 回风顺槽内共安设 4 部绞车，具体情况如下：

1095 车场：安设 1 部双速绞车（JSDB-16 型），用于 110404 回风顺槽材料下放和空车提升，钢丝绳静张力 160KN，电机功率 37KW，容绳量 300m，钢丝绳型号 1670Mpa， $6 \times 19\text{S} + \text{FC}$ 21.5mm。“一坡三挡”设置：安全门在变坡点位置，上变坡点往下 5m 处安装第一道挡车栏，下变坡点往上安装第二道挡车栏。

110404 回风顺槽：

第一部调度绞车（JD-2.5 型）安设在回风顺槽开口处，用于物料提升与下放，钢丝绳静张力 25KN，电机功率 40KW，容绳量 650m，钢丝绳型号：1770Mpa， $6 \times 19\text{M} + \text{FC}$ 18.5mm。

“一坡三挡”设置：安全门位于绞车前方 5m 处，第一道挡

车栏位于绞车前方 15m 处,第二道挡车栏位于绞车前方 70m 处。

第二部调度绞车 (JD-1.6 型) 安设在回风顺槽 380m 处,作为平巷牵引使用,钢丝绳静张力为 16KN,电机功率 25KW,容绳量 450m,钢丝绳型号: 1770Mpa, $6 \times 19M+FC18.5mm$ 。

“一坡三挡”设置: 平巷牵引未设置挡车栏。

第三部调度绞车 (JD-2.5 型) 安设在回风顺槽 475m 处,用于矿车平巷牵引物料提升、下放,钢丝绳静张力 25KN,电机功率 40KW,钢丝绳型号: 1770Mpa, $6 \times 9M+FC18.5mm$,容绳量 650m。“一坡三挡”设置: 安全门距绞车 15m,第一道挡车栏距安全门 5m,第二道挡车栏位于回风顺槽 607m 处,第三道挡车栏位于回风顺槽 861m 处。

(二) 事故现场勘查情况

7 月 30 日至 8 月 4 日,专家组经过现场勘查,查阅相关资料、图纸,询问现场作业人员,综合分析判断: 在矿车下放过程中,奉某元违规进入绞车运行区域,在发生矿车跑车时被撞伤。绞车司机李某科操作不当,出现问题处理不及时,造成跑车,并提交了专家报告。

五、事故原因和性质

(一) 事故原因

1. 直接原因

(1) 信号把钩工奉某元,在绞车运行当中违规进入矿车运行区域,被发生跑车的矿车撞伤致死。

(2) 绞车司机李某科操作不当，出现问题处理不及时，造成跑车。

2.间接原因

(1) 调度绞车接力运输方式不合理。110404 回风顺槽巷道起伏不平，现场采用 3 部调度绞车接力运输。

(2) 设置的挡车栏操作不安全。110404 回风顺槽设置的 3 部常闭式挡车栏，下放矿车时，只能人工抬起，存在行车行人的安全隐患。

(3) 安全教育培训不到位。从业人员对绞车运输存在的安全风险辨识不清，绞车司机操作技能不熟练，信号把钩工安全意识淡薄。

(4) 安全管理和现场检查不到位。宁夏庆华韦二矿业有限公司安全主体责任落实不到位，对日常检查发现的隐患未能及时整改，未认真督促、检查韦二南井安全生产工作，安全管理“两张皮”现象长期存在；韦二南井未及时排查提升运输方面存在的安全隐患，纠治“三违”不力，安排非岗位人员操作绞车、信号把钩。

(二) 事故性质

经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故。

(三) 事故类别

根据煤矿伤亡事故分类规定，本起事故为运输事故。

六、事故责任划分及处理建议

(一) 建议不再追究责任人员（1 人）

奉某元，男，掘进检修工。奉某元自我安全意识淡薄，未能辨识斜巷运输断绳跑车伤人风险，未严格执行“行车不行人，行人不行车”规定，在绞车运行过程中，违规进入矿车运行区域，被发生跑车的矿车撞伤致死，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议移送司法机关人员（1人）

李某科，男，掘进一组班长，负责当班的现场安全生产工作，且当班兼职绞车司机。李进科未正确履行现场岗位职责，操作不当，出现问题处理不及时，造成跑车，对事故发生负有主要责任。建议移送司法机关依法处理。

（三）建议给予行政处罚或其他处理人员（8人）

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对矿井主要负责人等8名有关责任人员分别提出了给予行政处罚的处理建议。

（四）责令宁夏庆华韦二矿业有限公司向同心县人民政府作出书面检查，对其他相关人员，建议由宁夏庆华韦二矿业有限公司依据企业内部规定进行处理，并将处理结果报同心县应急管理局。

（五）对单位行政处罚建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对事故发生单位提出了给予行政罚款的处理建议。

七、防范和整改措施及建议

（一）强化企业主体责任落实。宁夏庆华韦二矿业有限公司及韦二南井要建立健全从主要负责人到一线员工的全员安全生产责任制，对安全生产责任制落实情况进行监督考核，确保责任落实。要严格按照《煤矿整体托管管理办法》明确的双方权责范围履行义务，做好安全投入保障、隐患排查治理、风险防控、技术管理、灾害防治，发现问题及时督促整改，坚决杜绝安全投入保障、隐患排查治理、技术管理缺失等推诿扯皮问题发生。

（二）加强提升运输管理。对全矿辅助提升进行升级改造，积极引进推广更为先进可靠的运输设备，加快煤矿在用小绞车淘汰力度，优化运输系统，减少运输环节。加强对提升运输系统各地点巡视检查，定期组织开展机电运输风险辨识和隐患专项排查治理，加大对运输轨道、提升钢丝绳及其连接装置、声光信号等安全设施的日常维护和安全检查，确保斜井井巷中防跑车与跑车防护装置等安全设施齐全，确保机电运输设备处于完好状态，确保各种保险装置动作灵敏、性能可靠，明确专人管理操作机电运输设备。

（三）强化安全生产培训实效。要强化对从业人员安全防范知识的教育和培训，制定科学的培训计划，突出重点培训内容，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的风险及防范措施，具备必要的事故应急处置能力。新工人入井作业前必

须保证足够的安全培训时间并经合格考核通过，自觉抵制违章冒险作业。

（四）狠抓各项安全管理制度和安全技术操作规程落实。建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，健全完善提升运输管理制度，强化井下运输和行人管理，严格执行“行车不行人、行人不行车”规定，特别是针对提升运输薄弱环节，查各类保护设施是否齐全有效，查现场措施是否编制完善，查操作人员对设备性能及操作规程的掌握情况，切实提高运输系统的可靠性、安全性。

（五）持续深化矿山综合整治和重大事故隐患排查整治。聚焦井工煤矿 13 个方面、465 项内容，再次集中开展全系统、各环节自查自改，扎实开展开展好重大灾害治理等 8 个专项整治，坚持由公司主要负责人组织每月开展 1 次重大事故隐患排查治理，结合灾害特点组织开展 1 次重大灾害治理专项整治。发现存在隐蔽致灾因素普查不清、治理措施落实不到位、风险防控不托底不放心的，要主动采取停产、限产等安全防范措施，严防演变成生产安全事故。