



萧县人民政府

www.ahxx.gov.cn

请输入需要搜索的关键词



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 萧县应急管理局 > 重点领域 > 安全生产 > 事故通报

索引号：764758786/202605-00003

信息分类：事故通报

内容分类：其他,其他

发布机构：萧县应急管理局

成文日期：2025-01-13

发布时间：2025-01-13 09:29

文号：

有效性：有效

废止时间：暂无

关键词：

名称：安徽省和泰新型建材有限公司“8·26”一般高处坠落瞒报事故调查报告

审核人：初审：汪晓婵 复审：邹书琪 终审：胡波

安徽省和泰新型建材有限公司“8·26”一般高处坠落瞒报事故调查报告

发表时间：2025-01-13 09:29 信息来源：萧县应急管理局 阅读人次：140

2023年8月26日14时10分许，萧县开发区安徽省和泰新型建材有限公司发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失约270万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，县政府成立了由县应急管理局局长任组长，县公安局、县应急管理局、县消防救援局、县总工会有关负责同志为成员的萧县开发区安徽省和泰新型建材有限公司“8·26”一般高处坠落瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组同时邀请县纪委监委和县人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过查阅资料、调查取证，基本查明了事故的起因、经过、人员伤亡、应急处置、直接经济损失、瞒报过程等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训，并针对事故发生的原因及暴露出的问题提出了整改建议。

经调查认定，该事故是一起因公司安全管理、安全教育培训、风险辨识管理和隐患排查治理不到位，工人违规进入作业区域造成的一般生产安全责任事故，且存在瞒报情节。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.安徽省和泰新型建材有限公司

安徽省和泰新型建材有限公司（以下简称“和泰公司”），成立于2015年07月10日，位于宿州市萧县经济开发区，法定代表人闵*元，经营范围：陶瓷产品及配件生产、销售；岩棉生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限为长期。和泰公司琉璃瓦生产（经营）能力600万平方米/年，2023年实际生产200万平方米/年，年销售收入3500万

元。因产品滞销原因，公司每年生产约7个月，事发前处于停产状态。和泰公司现有员工285人，闵*元为法定代表人，负责公司全面工作；陆*军为经营经理，负责公司经营；游*生为厂长，负责公司安全生产工作；钱*为公司后勤、财务部长。公司设立财务部、安环办2个职能部门，煤气站、原料车间、干燥塔车间等10个车间。

2.事故相关人员情况

(1) 陈*田，死者一，男，汉族，和泰公司煤气站班长，2023年2月签订劳动合同。

(2) 张*，死者二，男，汉族，和泰公司压机车间工人，2023年2月签订劳动合同。

(3) 牛*卫，男，46岁，山东省淄博市人，和泰公司煤气站主任，负责煤气站工作。

(4) 郑*存，男，62岁，安徽省萧县人，和泰公司安环办主任，负责安全环保管理工作。

(5) 游*生，男，51岁，福建省顺昌县人，和泰公司厂长，负责公司安全生产工作。

(6) 闵*元，男，75岁，江苏省江阴市人，和泰公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。

(二) 事故发生单位安全管理情况

涉事煤气发生炉工艺流程：块煤经过筛选后输送到煤仓进入两段式煤气发生炉，煤气经过上下两段、上段煤气利用电捕焦、下段煤气利用旋风除尘后，经过风冷器降低部分温度后，再和上段煤气再经过间冷器使煤气温度降低。电捕轻（静电捕轻油）除去煤气中的焦油，捕焦后的煤气进入脱硫塔后直接进入烧成窑内燃烧。

安全管理机构：和泰公司成立了安全管理机构，法定代表人闵*元为组长，厂长游*生为副组长，设立了安环办，任命郑*存为安环办主任。其中厂长游*生未取得安全生产知识和管理能力培训合格证。

规章制度：和泰公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产目标管理制度、安全教育培训管理制度、安全检查及隐患排查治理制度、生产现场巡查管理制度等32项安全生产管理制度，制定了干燥塔除尘器、机电工、煤气发生炉等13岗位的操作规程，编制了生产安全事故应急预案，并进行了演练。

事故防范措施和法规标准的贯彻执行情况：和泰公司未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；执行公司级、车间级、班组级安全生产例会制度不到位，未按规定要求对从业人员进行安全生产教育和培训；未有效落实事故隐患排查治理制度，公司主要负责人、各部门负责人、各班组未认真执行公司安全生产管理制度，隐患排查停留在“口头”上，日常安全检查缺少检查记录；事故暴露出安全管理不到位，未发现工人违规进入作业区域的事故隐患。

公司开展了安全生产标准化建设，2020年12月21日通过了建材建筑卫生陶瓷行业安全生产标准化三级企业评审，未履行建设项目安全设施“三同时”相关手续，已委托第三方安全评价机构编制安全现状评价。

（三）事故发生经过

根据事故现场相关人员调查询问情况，还原事发经过如下：

2023年8月26日，和泰公司煤气站班长陈*田和压机车间工人张*按照厂长游*生的工作安排，开展复工前的日常巡查工作。14时许，陈*田、张*两人来到煤气站，在三楼平台进行巡查，之后不慎坠落至煤气发生炉内。煤气站主任牛*卫在办公室听到陈*田呼喊出事了，第一时间来到煤气站三楼平台进行查看，发现张*被安全带缠吊在煤气发生炉口内，陈*田躺卧在煤气发生炉底部。牛*卫随即向公司安环办主任郑*存、厂长游*生电话报告事故相关情况。郑*存赶到事故现场后先后拨打120、119救援电话。14时39分，县消防救援大队接警后，立即赶赴现场开展救援。陈*田、张*两人被救出后，送医院抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况

事故发生现场在和泰公司煤气站2号煤气发生炉三楼平台，该位置位于公司西北角，距北侧围墙约18.5米，2号煤气发生炉长8米、宽8米、高19米，主要设备有煤仓、酚水蒸发器、风机、净化区域、焦油房、配电房，北侧1号煤气发生炉停用。经调查询问，该起事故无目击整个事故经过相关证人，现场无视频监控，部分证人供述存在出入，事故发生与事故调查间隔时间较长。事发时，目击者煤气站主任牛*卫发现张*被安全带缠吊在煤气发生炉口内，陈*田躺卧在煤气发生炉底部。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故共造成2人死亡，死者情况如下：

陈*田，死者一，男，50岁，山东省淄博市人，和泰公司煤气站班长。

张*，死者二，男，40岁，安徽省萧县人，和泰公司工人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)有关规定统计，事故共造成直接经济损失270余万元。

(六) 事故发生时的天气情况

根据萧县气象局提供资料：2023年8月26日事故发生时，当地最高气温31~33℃，预报显示下午至次日白天阴天有暴雨，部分地区大暴雨，偏东风4级左右；白土和永堍区域站未监测到雨量，不排除出现毛毛雨的可能。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

事故瞒报情况

2023年8月26日，事故发生后，和泰公司负责人认为事故发生在企业停产停工期间，工人日常巡检时不慎发生意外坠落导致死亡，属意外事故，因此未向萧县人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，私自与死者家属协商处理。

2023年10月初，省安全生产举报平台接到群众匿名举报，反映“8月26日安徽省和泰新型建材有限公司煤气中毒死亡2人事件”。11月中旬，经省应急厅组织有关单位核查，基本属实，涉事企业存在瞒报情形。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，煤气站主任牛*卫随即向公司安环办主任郑*存、厂长游*生电话报告事故相关情况。郑*存赶到事故现场后先后拨打医疗救护120、火警119救援电话。14时39分，医疗救护120和火警119接警后，2家单位迅速派员赶赴事发现场，14时50分，120

救护车到达和泰公司，县消防救援大队随后赶到开展救援，14时59分救出躺卧在煤气发生炉底部的陈*田，15时10分救出三楼平台煤气发生炉口内的张*，由2辆医疗救护120将受伤人员先后送到萧县人民医院抢救，随后陈*田、张*转院至中国人民解放军陆军第七十一集团军医院（原徐州九七医院）。14时52分1秒，萧县公安局开发区派出所接110公安报警电话指令后，立即派人赶到事发现场，15时13分到达现场后2名受伤人员已被医疗救护120接送医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救护120到达现场后，陈*田于14时20分许被送至萧县人民医院进行救治，张*于15时30分许被送至萧县人民医院进行救治，随后两人转院至中国人民解放军陆军第七十一集团军医院（原徐州九七医院），后经抢救无效于当日19时许死亡。

2023年8月30日，和泰公司与死者陈*田、张*亲属就善后处置达成一致意见，双方签订了《死亡赔偿协议书》，向死者陈*田亲属支付死亡赔偿金130万元，死者张*亲属支付死亡赔偿金140万元，陈*田、张*两位死者亲属不愿意尸检。赔偿协议签订之后，2023年8月30日中国人民解放军陆军第七十一集团军医院（原徐州九七医院）开具了陈*田、张*两人的《居民死亡医学证明（推断）书》和《居民死亡殡葬证》，陈*田、张*两位死者亲属租用医院殡仪车辆把尸体运回家火化、安葬。涉事企业能够第一时间组织救援，将伤者及时送往医院抢救，对死者的善后工作妥善处置，事故现场无次生事故灾害或险情，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业相关人员能够及时拨打报警电话和医疗机构求助电话，积极组织自救；相关单位接到救助电话后，第一时间赶赴现场，积极抢救。

涉事企业积极组织开展事故应急和善后处置工作，现场救援处置措施得当，履行了应急处置职责；主动与死者家属沟通，双方达成谅解，并签署死亡赔偿协议，亲属情绪稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因：经调查认定，该事故是一起工人安全意识淡薄，公司安全管理、安全教育培训、风险辨识管理和隐患排查治理不到位导致的一般生产安全责任事故，且存在瞒报情节。

（一）直接原因分析

根据相关人员陈述及还原事发时的情况，事故直接原因是：陈*田、张*安全意识淡薄，在企业复工前的日常巡查工作中违规冒险进入煤气发生炉发生坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.和泰公司落实安全生产主体责任不严不实。安全生产责任制不健全；安全检查及隐患排查治理制度落实不到位，事故隐患排查不深入不细致；员工安全教育培训流于形式；从业人员的安全意识淡薄。

2.萧县经济开发区管理委员会履行安全生产职责不到位。属地监管职责落实有差距，对安全生产监督管理队伍建设不够重视，安全生产监管队伍力量配备不足；对和泰公司履行安全生产主体责

任、主要负责人履行第一责任人职责及带动企业全员安全生产岗位责任落实，切实提高企业隐患排查和整改、及时消除生产安全事故隐患等督促指导不到位，对该公司安全生产监管存在漏洞。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）和泰公司

1.安全生产责任制不健全。

和泰公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，全员安全生产责任制未明确各岗位的考核标准，未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

2.安全检查及隐患排查治理制度落实不到位。

和泰公司安全生产负责人、安全员、煤气站负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，未按照《安徽省和泰新型建材有限公司安全生产管理制度汇编》中，“第25项”安全检查及隐患排查治理制度要求，对煤气站开展全面生产事故隐患排查；未落实“第32项”现场安全巡查管理制度要求，停产期间留守巡查人员进入煤气发生炉三楼平台未能及时发现并加以制止。

3.安全生产教育培训不到位。

和泰公司安全管理机构以及安全管理人员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项规定，未如实记录安全生产教育和培训情况，按一人一档的原则，为每个从业人员建立培训档案。安全管理人员资质不全，厂长未取得安全生产知识和管理能力培训合格证，且缺乏安全知识，未就停产期间巡查注意事项向留守巡查人员陈*田、张*进行培训。

4.存在生产安全事故瞒报行为。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项规定：未及时、如实报告生产安全事故。

（二）萧县经济开发区管理委员会

萧县经济开发区管理委员会作为县政府派出机构，对安全生产监督管理队伍建设重视不足，未能认真履行对园区内企业属地安全生产监督管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员（2人）

陈*田，和泰公司煤气站班长；张*，和泰公司压机车间工人。两人安全意识淡薄，违规冒险进入煤气发生炉发生坠落，负事故直接责任。鉴于两人在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.牛*卫，男，和泰公司煤气站主任，负责煤气站管理工作。落实公司安全管理制度不到位，未能及时发现并制止巡查人员进入煤气发生炉三楼平台，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行行政处罚。

2.郑*存，男，和泰公司安环办主任，负责安全环保管理工作。组织开展安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国

国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项之规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行行政处罚。

3.游*生，男，和泰公司厂长（2023年底已离职），负责公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，组织开展安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未取得安全生产知识和管理能力培训合格证，且缺乏安全知识，未就停产期间巡查注意事项向留守巡查人员陈*田、张*进行培训，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项、第二十七条第一款之规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行行政处罚。

4.闵*元，男，和泰公司法定代表人、主要负责人。未落实本单位全员安全生产责任制，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）

（五）项之规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其处2022年年收入40%的罚款。对事故隐瞒不报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款之规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定对其进行行政处罚。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定，由和泰公司给予其撤职处分，自受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

5.和泰公司。落实企业安全生产主体责任不到位，安全生产责任制不健全；未认真按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定履行建设项目安全设施“三同时”相关手续；未按规定要求对从业人员进行安全生产教育和培训；未有效落实事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施不力，及时发现并消除事故隐患；现场安全管理不到位，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第二款之规定，对事故的发生负有责任，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定给予和泰公司行政处罚；瞒报事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第九条第一款之规定，建议由县应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第三十六条第（一）项之规定给予和泰公司行政处罚。

依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》（中华人民共和国应急管理部令11号）第六条第（四）项规定，建议由县应急管理部门将和泰公司列入严重失信主体名单。

6.萧县经济开发区管理委员会。对加强安全生产监管力量建设不够重视，在履行属地管理职责过程中，督促指导辖区内企业开展安全生产工作力度不够，履行安全生产监督管理职责不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款之规定，依据《宿州市安全生产工作行政责任追究暂行办法》第五条第五款之规定，建议萧县经济开发区管理委员会作出书面检查，并约谈其主要负责人。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位，存在重发展轻安全思想

和泰公司安全发展理念不牢、安全生产意识淡薄，主要负责人履行安全生产职责不到位，未按要求落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，没有及时发现安全教育培训和隐患排查存在的漏洞，安全管理从源头松动弱化。这些都暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理流于形式，企业安全管理人员缺乏、重发展轻安全，为事故发生埋下祸根。

（二）企业法律意识淡薄，瞒报事故害人害己

“8·26”事故发生后，和泰公司未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定向县级应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，私自协商解决，隐瞒已经发生的事故。被举报、查实后，面临巨额行政处罚，害人害己，教训深刻。

（三）安全监管有漏洞，责任落实存在不足

习近平总书记强调，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，守土有责，敢于担当，严格监管，让人民群众安心放心。从和泰公司“8·26”高处坠落事故暴露出的问题看，萧县经济开发区管理委员会未认真落实县委县政府、县安委会关于安全生产部署要求，安全监管能力建设重视不够，安全监管力量薄弱，督促企业排查、发现问题隐患的能力还需要进一步提升。

七、事故整改和防范措施建议

（一）和泰公司

和泰公司要认真汲取事故教训，举一反三，强化安全意识、法律意识和责任意识，严格执行安全生产各项法律法规和规定，健全完善安全生产责任体系，依法开展建设项目安全设施“三同时”工作，建立健全并严格执行安全生产规章制度和岗位操作规程，建立健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，从严从实对全员进行安全生产培训教育，定期组织应急演练，着力提升企业安全生产管理能力和水平。要严格落实《生产安全事故信息报告和处置办法》，发生生产安全事故或者较大涉险事故，要第一时间报告。

（二）萧县经济开发区管理委员会

萧县经济开发区管理委员会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真落实国家和省市县安全生产工作部署要求，充分汲取事故教训，举一反三，认真履行属地管理职责，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，聚焦薄弱环节和突出问题，认真开展安全风险隐患大排查大整治，标本兼治消除事故隐患。同时要加强安全生产监管干部队伍建设，合理优化安全生产监管人员配备，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。及时分析研判园区企业安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，督促企业严格落实安全生产主体责任，把安全生产工作落到实处，防范和杜绝类似生产安全事故的发生。

(三) 萧县应急管理局

萧县应急管理局要深刻汲取此次瞒报事故教训，引以为戒。要统筹发挥县安委会办公室“牵头抓总、综合协调、监督指导”职能，加大安全生产相关法律法规宣传力度，严格落实安全生产法律法规和相关文件规定，进一步加强信息联动共享机制，确保政府部门间信息畅通，持续压实企业安全生产主体责任、部门监管责任和属地党委政府领导责任，认真组织对法律法规规定的事故报告处置内容进行宣贯，建立突发事件或生产安全事故的应急处置机制，确保事故发生后依法处置，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报行为的发生。要加强安全生产举报工作，鼓励广大人民群众积极举报安全生产违法违规行，推动全县安全生产形势持续稳定。

扫一扫在手机打开当前页




联系我们 | 使用帮助 | 站点地图

主办：萧县人民政府 承办：萧县数据资源管理局


地址：安徽省宿州市萧县凤城街道复兴路18号 运维电话：0557-5066181

皖ICP备05004981号-1  皖公网安备 34132202000128 网站标识码：3413220004



违法与不良
信息举报中心

违法与不良信息举报电话：12377



涉未成年人
专用举报平台



适老化
无障碍服务



政府网站
找错