

# 瓯海 XX 温州市 XX 鞋业有限公司“5·6”一般火灾事故调查报告

2026 年 5 月 6 日 18 时 56 分许，位于温州市瓯海区 XX 街道的温州市 XX 鞋业有限公司发生火灾，此次火灾未造成人员伤亡，过火面积约 25 平方米，直接经济损失约人民币 0.76 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令 310 号）、《温州市火灾事故调查处理规定》（温政办〔2022〕96 号）等相关规定，瓯海区人民政府成立由区应急管理局、区消防救援局双牵头，区公安分局、区总工会、区经信局、区自然资源和规划分局、区综合行政执法局、区住建局、区生态环境分局、区供电分局、XX 街道办事处等单位有关同志参加的瓯海 XX 温州市 XX 鞋业有限公司“5·6”一般火灾事故组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请区检察院派员参加。

事故调查组认真贯彻落实市委市政府等领导批示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询问、调查取证等，查

明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

**事故调查组认定，瓯海 XX 温州市 XX 鞋业有限公司“5·6”一般火灾事故是一起因机器设备故障引燃周边可燃物导致火灾的一般生产安全责任事故。**

## **一、事故基本情况**

### **（一）事故单位基本情况**

**1.事故单位：**温州市 XX 鞋业有限公司（以下简称 XX 鞋业公司），成立于 2023 年 10 月 28 日，统一社会信用代码：XXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：胡 XX，住所：温州市瓯海 XX 路 XX 号，经营范围：鞋制造、鞋帽零售、鞋帽批发、制鞋原辅材料制造、制鞋原辅材料销售等。

**2.安全生产管理：**XX 鞋业公司有从业人员 9 人，委托温州 XX 安全技术服务有限公司开展安全生产社会化服务。设三层和五层二个生产车间，日常安全生产和消防安全管理由胡 XX 负责，已建立安全生产管理相关台账，温州 XX 安全技术服务有限公司按规定开展安全生产社会化服务。

**3. “厂中厂管理”：**该处共四幢厂房，所有人系温州市瓯海 XX 鞋服有限公司。该公司分别于 2014 年 4 月份将二幢（前幢）二层、四层的车间出租给温州市 XX 鞋业有限公司使用；于 2023 年 9 月将二幢（前幢）三层、五层的车间出租给 XX 鞋业公司使

用；于 2017 年 5 月将一幢、三幢、四幢出租给温州市 XX 鞋业有限公司使用，属“厂中厂”。

温州市瓯海 XX 鞋服有限公司作为厂房出租方，已与厂区内各承租企业签订安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理责任。且对各承租单位的安全生产工作统一协调、管理，并定期进行安全检查。

## **（二）事故建筑物和机器设备相关情况**

**1.起火建筑房屋所有权人系温州市瓯海 XX 鞋服有限公司。**  
该公司现时厂区内共有四幢建筑，其一幢位于西南方向，建于 1997 年的 1 幢 3 层砖混结构建筑，2007 年 9 月取得产权证，产权面积 931.32 平方；其二幢位于西北方向，主体五层局部六层的砖混结构建筑，该建筑曾于 2007 年 11 月办理建设工程规划许可证，许可建设规模为 931.32 平方，实际于 2010 年前建成建筑面积约为 1800 m<sup>2</sup> 的建筑（此次火灾事故即发生于该第二幢建筑的三层，事发时该楼层由瓯海 XX 鞋服有限公司出租给 XX 鞋业有限公司作为生产用房）；其三、四幢分别为位于厂区东、西两侧厂区围墙边的一层砖混结构建筑，均未取得规划许可手续，东侧建筑面积约为 258 m<sup>2</sup>，西侧建筑面积约 222 m<sup>2</sup>。经调查，其二、三、四幢建筑亦未办理房屋所有权证。如图 1、图 2 所示。



图 1 起火建筑

|              |             |
|--------------|-------------|
| XX公司下料车间。    | 原 XX公司 生产车间 |
| XX公司 仓库。     |             |
| XX公司针车车间。    | 原 XX公司 注塑车间 |
| XX公司 二楼成型车间。 |             |
| 通道办公。        | 通道办公。       |

图 2 XX 鞋业公司所在楼层



图 3 工艺流程图

**2.涉事机器设备**系 XX 鞋业公司三层车间西北角的聚氨酯 AB 胶发泡注塑机(日常称聚氨酯注塑机,二手机器,购买于 2023 年,因工艺原因需 24 小时通电,无设备说明书、购买合同等相关材料),其工艺流程:将聚氨酯 A 料和 B 料各倒入一个桶,启动机器开关搅拌后生成聚氨酯鞋底底料,底料流入模具经固化成型。如图 3 所示。

## 二、事故发生经过及应急处置情况

### (一) 事故发生经过

2026 年 5 月 6 日,XX 鞋业公司三层车间全体员工于 12 时许下班离开,当日下午及夜间未有生产。

当日下午,XX 鞋业公司外请修理工对该三层车间的涉事聚氨酯注塑机进行修理。该修理工于 16 时 20 分许离开厂区,离开

时仅聚氨酯注塑机因工艺原因需持续通电维持运转。当晚 18 时 55 分许，胡 XX 接到三层车间有起火的电话后，立即到达公司三层车间门口，见该聚氨酯注塑机处有明火且火势已经无法控制，遂下楼等待消防救援人员到场，至 19 时 30 分许火灾被消防救援人员扑灭。

## （二）事故现场勘查

2026 年 5 月 14 日，瓯海区应急管理局现场勘查时发现该公司三层生产车间已停止生产，车间内的所有生产设备已搬离。如图 4 所示。



图 4 涉事生产车间已空置

经瓯海消防救援局现场勘查：从起火建筑外立面观察发现该建筑第三层北侧窗户有明显破损，第四层、第五层外墙有烟熏痕迹。进入该建筑内部，一、二、四、五层未发现过火痕迹，第三层内部天花板部分烟熏变黑，靠近第三层西北角处有明显的过火痕迹。对第三层西北角处进行勘验，发现一烧损变形的聚氨酯注塑机，聚氨酯注塑机的铁架呈现明显的凹陷。对聚氨酯注塑机进行进一步勘验，发现四个罐体都有不同程度的烧损破裂，尤其是靠近中心的电机处烧损更为严重。观察烧损的电机，发现4个电机均有过火痕迹，其中1个电机因猛烈燃烧倒向东侧。对聚氨酯注塑机的供电线路进行勘查，发现给聚氨酯注塑机供电的配电闸处于通电状态。如图5、图6所示。



图5 聚氨酯注塑机配电闸



图 6 涉事聚氨酯注塑机

### **（三）事故现场应急处置及评估情况**

**1.事故现场处置。**2026 年 5 月 6 日 18 时 56 分，温州市消防救援局指挥中心接报警称位于温州市瓯海区 XX 街道 XX 厂房（冒烟），立即调派娄桥站、牛山站、郭溪专职队共 6 车 40 人赶赴现场处置。同时联动区公安、应急、电力等相关力量到场协助处置。瓯海消防救援局值班领导张 XX 遂行出动。当日 19 时 10 分许火势被基本控制，当日 19 时 30 分许火势基本扑灭。

**2.现场处置评估情况。**事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、消防等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街道两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当。

### **（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故未造成人员伤亡，厂房内财物不同程度烧毁。根据《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185-2025 的相关规定，按照重置价值法和修复价值法进行统计，本次火灾造成直接经济损失约人民币 0.76 万元（包括直接财产损失和善后处理费用）。

### 三、事故直接原因

事故调查组通过调取监控、现场勘查、视频分析、人员问询等，排除了故意纵火等引发火灾因素。

起火原因：2026 年 5 月 6 日 18 时 45 分许，XX 鞋业公司第三层西北角机器设备故障引燃周边可燃物所致。

### 四、有关责任单位存在的主要问题

XX 鞋业公司主体责任落实不到位，对涉事聚氨酯注塑机安全设备经常性维护、保养不到位；且未及时消除该聚氨酯注塑机电气线路未采用穿金属管或阻燃硬质套管保护等事故隐患，是本起事故发生的间接原因。

**1.XX 鞋业公司**，对涉事聚氨酯注塑机安全设备温控仪经常性维护、保养不到位<sup>1</sup>，未及时发现该温控仪存在故障；且对涉事聚氨酯注塑机电气线路未采用穿金属管或阻燃硬质套管保护<sup>2</sup>

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《XX 街道关于进一步加强火灾安全隐患整治的十条刚性措施》（瓯郭办【2026】22 号）：二、生产设备用电线路，一律分类管控所有非 24 小时连续生产的企业，其生产设备（含冷风机、排风机组、普通生产线等）的电源必须接入企业总配电箱，与总闸联动控制，确保下班断电后设备同步断电，杜绝夜间无人时段设备空转起火。对确需 24 小时连续供电的特殊设备（如电镀企业电泳车间、恒温恒湿设备、冷库等），必须单独敷设专用线路，设置独立配电箱，并采取物理隔断措施（穿金属管或阻燃硬质套管保护、设置防火隔墙、与易燃区域保持安全距离），明确责任人，在配电箱处张贴“24 小时供电”标识，报街道备案。网格员检查时发现私拉乱接、未接入总闸联动、24 小时供电区域未落实物理隔断的，一律责令限期整改；逾期未改或整改不到位的，断

等隐患未及时消除；其三层车间安全出口处设置卷帘门妨碍人员安全疏散，并间接影响当天灭火救援<sup>3</sup>。

**2.XX鞋业公司主要负责人**，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除安全事故隐患<sup>4</sup>。

**3.XX街道办事处驻村联系领导、网格长、网格指导员、专职网格员**，分别存在对联系村安全生产管理履职不到位、推进网格安全风险隐患排查整治不力等问题，以及对中介服务机构于2026年3月排查出的隐患虽已通过微信督促企业整改，但至2026年5月6日涉事当日仍有部分隐患未落实整改到位的情况。

## **五、对事故有关责任人员以及单位的处理建议**

### **（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议**

**XX鞋业公司**，对涉事聚氨酯注塑机安全设备经常性维护、保养不到位，未及时发现其温控仪存在故障；且对涉事聚氨酯注塑机电气线路未采用穿金属管或阻燃硬质套管等安全隐患未及时消除；其三层车间安全出口处设置卷帘门妨碍安全疏散等问题，是本起事故发生的主要原因，对本起事故负有主要责任。鉴于本次火灾未造成人员伤亡、过火面积约25平方米且直接经济损失不足万元，建议区消防救援局、区应急管理局依据《中华人民共

---

电停产。

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）7.6.8：无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当不能满足上述要求时，应采取防止电缆机械损伤的措施。

[3] 《中华人民共和国消防法》第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》<sup>5</sup>等相关规定，对XX鞋业公司予以行政处罚。

## （二）对有关责任人员的处理建议

胡XX，作为XX鞋业公司主要负责人，存在督促、检查单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患等问题，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》<sup>6</sup>的相关规定，予以行政处罚。

## （三）其他处理建议

陈XX，系驻村联系领导，对联系村安全生产管理履职不到位，由XX街道纪律检查工作委员会依照相关规定，给予批评教育；高XX，系涉事网格长、村委会委员，负责村安全生产工作，存在安全生产管理履职不到位，推进网格安全风险隐患排查整治不力等问题，由XX街道纪律检查工作委员会依照相关规定，给予立案审查；包XX、吴X，分别系涉事网格指导员、专职网格员，对中介服务机构于2026年3月排查出的隐患虽已通过微信

---

[5] 《中华人民共和国消防法》第六十条：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

督促企业整改，但至 2026 年 5 月 6 日涉事当日仍有部分隐患未落实整改到位，由 XX 街道纪律检查工作委员会依照相关规定，给予诫勉谈话。

## **六、事故主要教训、整改和防范措施建议**

此次事故的发生，暴露出企业主体责任落实不到位、属地政府安全监管责任落实不到位等问题。为预防类似事故再次发生，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

**（一）提高政治站位，增强统筹安全和发展能力。**要建章立制闭环攻坚。健全完善安全生产体制机制、工作体系、责任体系，强化对安全生产的研判分析和研究谋划，压紧压实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，有效解决安全生产责任悬空、执法偏软、攻坚不力等突出问题；要强化破难攻坚，开展隐患专项整治；对隐患整治工作，建议按照分级分类、先易后难原则，实行“排查—整治—销号”全闭环管控；要积极推进基层应急消防治理体系建设，充实安全生产和消防安全监管执法力量，提高隐患排查专业水平；要加快融入基层治理“141”体系，发挥好网格人员的基础排查作用，补齐安全生产基层治理短板；要大力推进“AI+应急管理”应用与安全宣传教育，全面提升基层应急消防实战能力。

**（二）重点领域专项整治。**建议结合属地产业特点，对比较传统的、相对落后的产业、工艺，如鞋服类加工作坊、厂中厂要

加大管理力度，全面推进企业安全生产突出问题攻坚整治,坚决拆除占用防火间距和逃生通道等严重影响安全生产和消防安全的违章建筑；要动员一切力量织密社会面防控网，常态化开展消防安全夜查夜巡，重点盯防夜间、节假日等薄弱时段巡防，重点突出工业企业、“九小场所”和两类场所等领域，加大排查整治力度，深化隐患治理，实现动态清零。另对本次调查中发现的温州市瓯海 XX 鞋服有限公司部分建筑未办理房屋所有权证等问题，建议 XX 街道办事处按照有关规定处置。

**（三）聚焦短板、夯实企业安全生产基础。**要深入推进安全生产治本攻坚三年行动，积极推广先进适用安全技术，提升企业本质安全水平和事故防控能力；要督促企业强化员工消防培训和应急演练，提升员工火灾应急处突能力。要严格监管执法，守牢安全事故防控底线红线。始终保持安全监管高压态势，督促企业自觉落实安全生产主体责任；对不符合安全生产条件企业严格依法处理，强化精准执法、刚性执法、规范执法，严厉打击各类安全生产违法违规行爲。