

岚山安东卫岚山区捷行轮胎销售处“8·8” 一般其他爆炸事故调查报告

岚山区政府事故调查组

2026 年 3 月 5 日

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位及相关车辆概况	2
（二）事故发生单位安全管理情况	2
（三）事故发生地点情况	2
（四）事故现场勘查情况	4
二、事故发生经过及应急救援情况	6
三、人员伤亡和经济损失善后处理以及事故上报情况	6
（一）人员伤亡情况	6
（二）善后处置情况	6
（三）事故报告情况	7
四、事故原因分析	7
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	8
（一）已追究刑事责任的人员	8
（二）免于追究责任人员	8
（三）对事故有关责任人员的处理建议	8
（四）其他处理建议	9
六、事故暴露出的问题	9
七、事故整改和防范措施	10

根据山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于做好2023年以来工伤事故对比核查情况整改工作的通知》，岚山区政府安委会办公室发现2023年8月8日6时02分，在位于岚山区安东卫街道办事处内的岚山区捷行轮胎销售处发生一起轮胎爆炸事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约102万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2025年10月19日经岚山区人民政府批准，成立了由区应急局牵头，区交通运输局、区总工会、区公安分局、安东卫街道办事处等部门单位组成的岚山区捷行轮胎销售处“8·8”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委和区人民检察院派员参与事故调查工作，事故调查组依法对该起事故进行调查，事故调查聘请了有关安全生产专家参与技术调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，岚山区捷行轮胎销售处“8·8”一般其他爆炸事故是一起因作业人员未按规定操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关车辆概况

1.事故发生单位：日照市岚山区捷行轮胎销售处，成立于2013年3月29日，注册地位于日照市岚山区安东卫街道界牌岭村（204国道西侧），统一社会信用代码：92371103MA3JE1F98D，类型为个体工商户，经营者为唐某伟。经营范围包括：轮胎批发零售、轮胎动平衡、轮胎修补、流动补胎（依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.涉事车辆及人员有关情况：号牌号码：鲁GC5**3，品牌：解放牌，车辆类型：重型货车，所有人：韩某旗，男，汉族，居住山东省诸城市相州镇，身份证号码370728*****3674。

3.涉事车辆司机：张某谊，男，汉族，身份证号371121*****0412，山东省五莲县洪凝街道人，系涉事车辆所有人韩某旗雇佣司机。

（二）事故发生单位安全管理情况

唐某伟经营的捷行轮胎销售处雇佣作业人员一名，该销售处未建立健全有效可行的各项安全管理制度和操作规程。从业人员未参加专门的安全生产教育培训并经考核合格。

（三）事故发生地点情况

事故发生地点位于岚山区捷行轮胎销售处南侧空地，轮胎充气过程中突然爆炸，爆炸冲击波击中司机张某谊。（见图1、图2、图3）



图 1 监控视频截图



图 2 监控视频截图



图 3 监控视频截图

（四）事故现场勘查情况

事故调查组于 2025 年 10 月 15 日、22 日对事故发生现场进行勘查，勘查结果如下：

1.事故轮胎: SAFERUN 品牌 XR907 型 12R22.5 子午线轮胎，轮胎侧壁标注有生产年份 2020 年及企业内部批次编码 YS-HM-2020-12R22.5-CL-008。该轮胎为商用卡车全钢子午线轮胎，胎面磨损较为明显，主沟槽深度明显减小，局部胎纹高度较低，磨损指示标志可见。胎面及胎侧表面可见多处细小裂纹，轮胎肩部及边缘磨圆明显，局部区域可见橡胶缺失情况，整体呈现出较为明显的磨损和老化状态。（见图 4、图 5）



图 4 事故轮胎



图 5 事故轮胎

二、事故发生经过及应急救援情况

2023 年 8 月 8 日 5 时 45 分许，货车司机张某谊电话联系捷行轮胎销售处经营人唐某伟说：“右后侧轮胎漏气需维修”，唐某伟安排维修工董某波进行补胎维修。5 时 55 分，董某波使用千斤顶、空气炮等工具拆下漏气轮胎。5 时 57 分，董某波使用空压机气管第一次充气，因气管压力表损坏，董某波到捷行轮胎销售处店门口查看气管压力，此时气管压力约为 9bar，并用中性皂液查找轮胎漏点，未查找到漏气点。5 时 59 分，董某波进行第二次充气继续查找轮胎漏点，仍未查找到漏气点。在进行第二次充气时维修工董某波提醒司机张某谊远离正在充气的轮胎。在充气过程中，维修工董某波到店门口查看气管压力表，显示约为 10bar，其间轮胎持续充气。6 时 02 分，司机张某谊边打电话边靠近轮胎查看情况时，轮胎突然爆炸，张某谊被爆炸冲击波击倒在地。维修工董某波立即报告经营人唐某伟。6 时 10 分许，经营人唐某伟到达事故现场后拨打 120 急救电话和 110 报警电话。120 急救人员到达事故现场后确认张某谊已无生命体征。

三、人员伤亡和经济损失善后处理以及事故上报情况

（一）人员伤亡情况

张某谊，男，汉族，身份证号 371121*****0412，山东省五莲县洪凝街道人，经日照市岚山区人民医院急救人员现场查看救治无效死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，双方就善后赔偿问题未达成一致，后经日照市岚山区人民法院审理判决，详见日照市岚山区人民法院民事判决书（2024）鲁 1103 民初 810 号。

（三）事故报告情况

日照市岚山区捷行轮胎销售处经营者唐某伟，作为轮胎销售处的主要负责人在事故发生后拨打了 120 急救及 110 报警电话，但未严格按照规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查和综合分析，事故调查组认定此次事故发生的直接原因是：作业人员董某波在进行轮胎充气查漏作业时，充气管线未按规定及时拔掉，诱发轮胎内的气压增大导致轮胎发生爆炸，爆炸冲击波将边打电话边俯身查看轮胎情况的司机张某谊击倒在地，致其死亡。

（二）间接原因分析

1.生产经营单位安全生产主体责任落实不到位。未制定轮胎作业专项操作规程，轮胎汽修工规程缺失轮胎充气胎压控制、安全站位要求及防爆安全防护措施，违反相关标准^[1]；违规安排未经安全培训合格人员上岗，日常未督促检查安全生产工作，未及时消除作业现场隐患；未对设备设施常态化维保检测，空压机充

^[1] 《轮胎使用与保养规程》（GB/T9768-2017）6.1.10：轮胎充气时，应采用慢速充气，缓慢逐渐提高气压，避免气压突然升高，损坏轮胎及轮辋，以致造成人身事故。轮胎装配和拆卸充气时，应采取一定的安全防护措施。

气气管压力表损坏未更换，安全生产投入未有效实施，安全管理存在漏洞。

2.有关监管情况。安东卫街道办事处作为属地监管部门、岚山区交通和运输局作为行业监管部门，在对所监管的辖区及行业内生产经营单位开展监督检查工作时，存在检查不细致、不彻底的问题，尤其在对个体工商户的督导方面存在明显缺位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）已追究刑事责任的人员

董某波，男，汉族，身份证号码：371102*****351X，住山东省日照市岚山区安东卫街道办事处。2023年8月9日因涉嫌犯过失致人死亡罪被日照市公安局岚山分局取保候审。2024年8月9日日日照市岚山区人民检察院以岚检刑诉（2024）218号起诉书指控被告人董某波犯重大事故责任罪向岚山区人民法院提起公诉。2024年8月9日因涉嫌犯重大责任事故罪被岚山区人民法院决定取保候审。2024年9月19日日日照市岚山区人民法院判被告人董某波犯重大责任事故罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

（二）免予追究责任人员

张某谊，安全生产意识淡薄，无视现场作业人员的提醒告知，擅自进入维修作业区域，对事故的发生负有责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.唐某伟，未认真履行安全生产管理职责，对作业现场监督检查不到位，未发现作业现场存在的安全隐患，未按照有关规定规范事故报告，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款^[2]的规定对其处以罚款。

（四）其他处理建议

建议行业主管部门岚山区交通与运输局、属地政府安东卫街道办事处向岚山区人民政府写出深刻检查，并将检查上报岚山区人民政府安委会办公室备案。

六、事故暴露出的问题

事故暴露出生产经营单位在安全生产管理方面存在多方面突出问题，主要表现在以下几个方面：

（一）未建立健全全员安全生产责任制和操作规程。生产经营单位未建立全员安全生产责任制，制定的轮胎汽修工安全操作规程，未明确安全操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项、现场应急处置措施等内容，工人作业时无章可循，仅凭日常工作经验作业，缺乏基本的安全常识；未采取技术、管理等措施管控轮胎装配和拆卸充气时存在的爆炸风险。

（二）未落实安全培训、放任设备隐患。未制定工人安全生产教育与培训计划，未对上岗人员及相关方开展安全知识培训和

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

风险提醒；对已知的设备故障隐患未采取任何防范措施；违规使用无压力表的缺陷充气设备作业，仅凭经验判断充气压力，安全意识淡薄、麻痹侥幸心理突出，存在极高安全风险。

（三）安全监督管理力度有待加强。属地及有关监管部门对小微企业、个体工商户的安全生产监督管理存在薄弱环节，与个体工商户集聚区域的安全管理需求匹配度不足，指导帮扶的精准性有待提升。未能充分结合同类事故案例开展经常性警示教育，在推动生产经营单位落实安全生产主体责任、规范从业人员持证上岗、安全培训及操作规程执行等方面，督促引导力度不够，未能及时有效防范违章作业等潜在风险。

七、事故整改和防范措施

针对捷行轮胎销售处发生的事故反映出一些小微企业和个体工商户忽视安全生产等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任。唐某伟（个体工商户）要认真吸取事故教训，杜绝侥幸心理，落实生产经营单位安全生产主体责任，制定并实施本单位安全生产操作规程，加强对作业人员持证上岗的安全管理，自觉履行安全生产法定义务，防范生产安全事故发生。加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产经营，杜绝类似事故再次发生。

（二）强化安全意识。经营者带头重视安全，树立“安全先于效益”理念，自查自纠整改落实情况。明确岗位风险、操作规范等核心内容，扎实开展安全生产教育培训，确保培训实效。对存在安全隐患的设备停用报废，更换符合安全标准的新设备。定期对设备设施巡检、维保，定期开展设备安全性能评估，确保设备运行状态持续安全可控。

（三）强化安全监督管理。一些小微企业和个体工商户安全管理意识淡薄，安全管理水平低，属地及有关监管部门要认真吸取此次事故教训，举一反三，加强监督检查指导，以点带面，对个体工商户相对集聚的区域加大执法频次，以案说法，督促生产经营单位履行安全生产主体责任，严格落实从业人员持证上岗、安全生产教育培训、执行安全操作规程等要求，杜绝违章作业。