

# 龙岗区龙岗街道深圳市赣鹏塑胶有限公司 “6·26”一般起重伤害死亡事故调查报告

2024年6月26日20时47分许，龙岗街道五联社区清水路255号雄美工业园7号厂房二楼仓库发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由市市场监督管理局龙岗监管局、区总工会、龙岗公安分局、龙岗街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗区龙岗街道深圳市赣鹏塑胶有限公司“6·26”一般起重伤害死亡事故是一起因深圳市赣鹏塑胶有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，刘永春违章作业造成的生产安全责任事故<sup>[1]</sup>。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

## 一、事故发生单位及人员基本情况

（一）深圳市赣鹏塑胶有限公司成立于 2010 年 6 月 26 日，有限责任公司；法定代表人：王占富；统一社会信用代码：91440300557190980G；注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 7#厂房；经营范围：塑胶制品的加工、销售等。经调查，2010 年租用雄美工业园 7 号厂房用于从事塑胶加工的生产经营活动，从业人员 38 人。

（二）戴林波，男，44 岁，汉族，江西吉安人，深圳市赣鹏塑胶有限公司总经理、主要负责人，负责公司全面管理工作。经调查，2021 年 8 月 12 日取得了主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期至 2024 年 8 月 12 日。

（三）刘阳俊，男，37 岁，汉族，广东深圳人，深圳市赣鹏塑胶有限公司安全主任，负责公司的安全管理工作。经调查，2023 年 10 月 12 日取得了安全生产管理人员考试合格证，有效期至 2026 年 10 月 12 日。

## 二、事故经过及应急救援处置情况

### （一）事故经过

2024 年 6 月 26 日 19 时许，深圳市赣鹏塑胶有限公司晚班工人开始交接班，配料工刘永春在雄美工业园 7 号厂房 2 楼仓库负责操作混料罐将生产原材料（再生聚酯瓶片）和色母搅拌均匀

---

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

后，通过给料管输送至1楼生产设备中进行包装卷材生产。20时44分许，刘永春独自一人在仓库投料入混料罐，并使用手动插腿式液压叉车将整袋再生聚酯瓶片运至混料罐投料区旁，然后爬到混料罐进料平台上将整袋再生聚酯瓶片包装袋上的2条吊装带挂在电动葫芦的吊钩上。20时46分许，刘永春下到地面操作电动葫芦将整袋的再生聚酯瓶片吊起，吊起后将整袋再生聚酯瓶片手动平移到混料罐进料平台上方。20时47分许，刘永春俯身到吊起的整袋再生聚酯瓶片下部打开底部的卸料口时，整袋再生聚酯瓶片吊装带缝制部位突然开线断裂，整袋再生聚酯瓶片掉落将刘永春砸中，刘永春上半身被掉落的整袋再生聚酯瓶片挤压在混料罐进料平台上，刘永春被砸中后挣扎了约30秒后静止不动。



## （二）应急救援处置情况

1. 企业应急救援处置情况。21时10分许，1楼生产车间工人欧发旺发现送料管原料进料较慢，立即到2楼仓库查看情况，发现刘永春被整袋再生聚酯瓶片挤压在混料罐进料平台上。欧发旺下楼找到其他工友，工友们使用刀片将整袋再生聚酯瓶片包装划开，将再生聚酯瓶片掏出至地面并将刘永春救出，救出后立即拨打120急救电话，120急救医生电话指导现场人员为刘永春进行心肺复苏急救。120急救医生到场后立即对刘永春进行急救，后经抢救无效宣布刘永春死亡。经调查，未出现相关企业和人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时、故意破坏事故现场等行为。

2. 政府部门应急处置情况。接到事故报告后，区应急管理局、龙岗街道办事处、五联社区工作站、派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序，此起事故未引发人员聚集上访以及社会舆情事件。

### **三、事故造成人员伤亡及经济损失情况**

#### **（一）事故造成的人员伤亡**

事故造成1人死亡，死者刘永春，男，汉族，54岁，湖南湘乡人，2017年10月7日入职，深圳市赣鹏塑胶有限公司配料工人，负责原材料包装拆解与投料工作。

## **（二）事故造成的直接经济损失**

事故造成直接经济损失 180 万元人民币，主要是人道主义赔偿金、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金及其他费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

## **四、调查情况**

**（一）混料罐情况。**混料罐由不锈钢进料平台、进料平台支架、罐体、搅拌器、出料口、送料斗、送料管组成。其中，进料平台呈长方形，倾斜设置，平台三面折边。经调查，混料罐进料平台距地面高约 1.35m（最高处），混料罐由深圳市赣鹏塑胶有限公司购买安装。



**（二）起重设备情况。**电动葫芦的铭牌显示：型号 HHBB01-01/2P，最大荷载 2 吨，等级为 M3，起升高度为 6m，起升速度为 6.8m/min，生产日期为 2019 年，编号为 19092902244，电动葫芦的链条末端连接有吊钩，吊钩的闭锁装置完好，该电动

葫芦可沿二楼屋面设置的工字钢梁手动行走，测得行走距离约为4.2m，工字钢梁离地高约4.2m。经调查，电动葫芦由深圳市赣鹏塑胶有限公司购买安装，由于电动葫芦单独使用，且起重量小于3吨，故不属于特种设备。



**（三）再生聚酯瓶片情况。**2024年4月20日，深圳市赣鹏塑胶有限公司与六盘水爱而泰可环保科技有限公司签订《销售合同》，由六盘水爱而泰可环保科技有限公司提供包装完好的再生聚酯瓶片，碎片状的再生聚酯瓶片为瓶满满牌，散装在包装袋内，包装重量935kg。经调查，再生聚酯瓶片包装袋由六盘水爱而泰可环保科技有限公司采购。



**（四）再生聚酯瓶片包装袋情况。**再生聚酯瓶片包装袋由六盘水爱而泰可环保科技有限公司向淮安吨袋包装新材料有限公司采购，包装袋采用纤维线编织而成，包装袋长 1.1m，宽 1.1m，高 1.5m，底部设有卸料口，卸料口采用绳子捆扎，在集装袋上部的四角各缝制 1 个吊耳（共 4 个吊耳），2 根吊装带的 4 个环眼分别穿挂在 4 个吊耳上，即 2 个吊耳和 1 根吊装带组合为一组，形成 1 个吊点。包装袋具有《质量检验报告》、《出厂质检报告》和《质量检验报告》检测结果显示，缝制、外观、耐热性、耐寒性符合要求，基布抗拉强度纵向 1482N，基布抗拉强度横向 1590N，抗拉强度符合要求。《出厂质检报告》显示，吊带中心高 0.4m，缝合部位无脱针、断线、线头、未缝住卷折现象。



**（五）拆解包装袋工序情况。**询问相关人工序情况，包装完好的再生聚酯瓶片放置地面，再生聚酯瓶片包装袋上的吊装带挂在电动葫芦挂钩上，操作电动葫芦将再生聚酯瓶片起吊，然后人工解开再生聚酯瓶片包装下方的捆绑带，再生聚酯瓶片倒出至不锈钢进料平台上，再生聚酯瓶片通过进料平台进入混料罐内搅拌。

**（六）安全教育培训情况。**2017年10月7日，刘永春签订《劳动合同》入职，2018年1月2日，刘永春参加三级安全教育培训，培训时长约16小时，未见起重吊装作业的安全教育培训记录。

**（七）司法鉴定情况。**2024年7月7日，深圳市公安局龙岗分局新生派出所委托广东中一司法鉴定中心对刘永春死亡原因进行鉴定。2024年7月24日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：被鉴定人刘永春系重物压砸颈部致窒息死亡。

## **五、现场勘查鉴定报告情况**

包装袋的2根吊装带缝合部位涤纶线均已破断，吊装带基本完好，按2根吊装带的折痕部位进行复原，发现2根吊装带属于带有加强软环眼的双层吊装带，测得吊装带的长度均约为0.8m，缝合部位在中部，缝合部位均长约0.2m，4个环眼的内圈长度均约为0.3m。



模拟现场进行再生聚酯瓶片吊运，从吊运痕迹进行分析，每根吊装带的 2 个环眼分别与包装袋的吊耳连接，吊运再生聚酯瓶片时，吊装带的钩挂部位只有吊装带的缝合部位，该方式容易造成缝合部位的涤纶线断裂。

从监控视频发现，事发时涉事人员把再生聚酯瓶片 2 根吊装带的 4 个环眼均钩挂到电动葫芦的吊钩上，此时会对 2 根吊装带的缝合部位的涤纶线直接形成撕拉的作用力，不满足 LD 48-1993 《起重机械吊具与索具安全规程》第 14.7.2.8 条规定：吊索挠性部件不得打结，索眼绳端固定连接部位不得做拴挂连接点。



现场取同批次完好包装袋上的吊装带送广州锐谱检测有限公司进行破断力试验，取样试验的吊装带的破断力为 47.62kN，

大于再生聚酯瓶片包装袋的每根分肢所承受的最大拉力 3.24kN。

结论：再生聚酯瓶片包装袋的 2 根吊装带的 4 个环眼分别穿挂在 4 个吊耳上，事发时涉事人员把 4 个环眼均钩挂到电动葫芦的吊钩上，此时会对 2 根吊装带的缝制部位的纤维绳直接形成撕拉的作用力，违规使用吊装带，不满足行业标准要求，吊运过程中造成吊装带的缝制部位涤纶线断裂，压到违规进入下部打开的卸料口涉事人员，引发本次事故。

## **六、安全管理情况**

深圳市赣鹏塑胶有限公司建立了安全生产责任制；制定了部分安全生产规章制度和操作规程；制定了安全资金投入计划；配备了兼职安全生产管理人员；制定和实施了安全教育和培训计划，但其安全生产规章制度不完善，安全教育培训流于形式，安全生产责任制落实不到位。

## **七、事故原因及性质**

### **（一）直接原因**

1. 挂钩方法不当。刘永春把再生聚酯瓶片包装的 2 根吊装带 4 个环眼均钩挂到电动葫芦的吊钩上，此时会对 2 根吊装带缝合部位的涤纶线直接形成撕拉的作用力，2 根吊装带缝合部位的涤纶线断裂，导致整包再生聚酯瓶片掉落。

2. 违章作业。刘永春拆解再生聚酯瓶片包装方法不当，再生聚酯瓶片起吊作业过程中，违章进入起吊重物下方作业。

## **(二) 间接原因**

1. 深圳市赣鹏塑胶有限公司安全生产规章制度不完善，未制定起重吊装作业的安全生产规章制度和操作规程。

2. 深圳市赣鹏塑胶有限公司安全教育培训流于形式，未对作业人员进行起重吊装作业的安全教育培训，刘永春不掌握安全操作技能。

3. 深圳市赣鹏塑胶有限公司未落实安全风险分级管控制度，安全风险辨识不全，未辨识出起吊再生聚酯瓶片存在掉落的风险，未制定起重吊装作业安全风险管控措施。

4. 深圳市赣鹏塑胶有限公司未向刘永春告知作业场所存在的危险因素、防范措施。

5. 深圳市赣鹏塑胶有限公司未建立相应的机制，未对全员责任制落实情况进行监督考核，未保证全员责任制的落实。

## **(三) 事故性质**

经调查认定，龙岗区龙岗街道深圳市赣鹏塑胶有限公司“6·26”一般起重伤害死亡事故是一起因深圳市赣鹏塑胶有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，刘永春违章作业而导致的生产安全责任事故。

## **八、事故责任分析及处理意见**

### **(一) 事故责任单位处理建议**

深圳市赣鹏塑胶有限公司安全生产规章制度不完善，未制定起重吊装作业的安全生产规章制度和操作规程；未建立相应的机

制，未对全员责任制落实情况进行监督考核，未保证全员责任制的落实；安全教育培训流于形式，未对作业人员进行起重吊装作业的安全教育培训；未落实安全风险分级管控制度，安全风险辨识不全，未制定起重吊装作业安全风险管控措施；未向刘永春告知作业场所存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任<sup>[2]</sup>。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚<sup>[3]</sup>。

## （二）事故责任人员处理建议

1. 刘永春挂钩方法不当，再生聚酯瓶片起吊作业过程中，违章进入起吊重物下方作业，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 深圳市赣鹏塑胶有限公司主要负责人戴林波未依法履行

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全管理职责，未落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施起重吊装作业的安全生产规章制度和操作规程；未落实安全风险分级管控工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任<sup>[4]</sup>。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚<sup>[5]</sup>。

3. 深圳市赣鹏塑胶有限公司安全主任刘阳俊未依法履行安全管理职责，未组织或参与拟订起重吊装作业的安全生产规章制度和操作规程；未组织起重吊装作业的安全教育培训；未组织开展危险源辨识和评估，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第三项的规定<sup>[6]</sup>，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚<sup>[7]</sup>。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

## **九、监管部门履职情况**

深圳市赣鹏塑胶有限公司为 LG-08-014 网格内工矿企业，根据《龙岗区网格纳管企业安全生产现状分级评定指引》要求，深圳市赣鹏塑胶有限公司评定为黄色等级企业，按照巡查要求，每半年巡查 1 次。

2023 年 5 月 4 日网格员前往该企业检查，发现灭火器未自查、通道杂物堵塞、化学品未按要求存放。5 月 11 日对企业进行复查，隐患均整改完毕。10 月 7 日网格员前往该企业检查，发现电源开关下堆放材料、电房电柜防护挡板缺失、设备高温区域未张贴高温警示标识牌、化学品未按要求存放，10 月 14 日经复查隐患已整改到位。

2024 年 2 月 21 日，春节后复工复产检查，发现企业未落实复工复产的“六个一”，即未开展全厂安全性检查、未召开全体员工大会、未开展全员安全教育、未制定复工复产方案、未制定应急处置方案、未召开领导班子安全生产专题会议。网格员要求企业立即整改并于 2 月 22 日对企业进行复查，企业均已完成。5 月 13 日，检查发现货物阻挡安全出口、杂物阻挡灭火器、电源开关下堵塞杂物等隐患，5 月 20 日对企业进行复查，隐患均整改完毕。

经调查，针对此起事故未发现龙岗街道办事处的履职问

## **十、事故教训**

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是深圳市赣鹏塑胶有限公司安全生产规章制度不健全，未制定起重吊装作业的安全生产规章制度和操作规程，作业人员无章可循。二是安全教育流于形式，针对性不强，起重吊装作业培训缺失。三是安全管理人员专业知识不足，生产经营过程中的风险辨识不全，作业人员不了解作业场所存在的危险因素，不掌握防范措施。四是责任制形同虚设，未建立相应的机制，未对全员责任制落实情况进行监督考核，未保证全员责任制的落实。

## **十一、事故防范措施建议**

（一）深圳市赣鹏塑胶有限公司要深刻吸取事故教训，立即停工自查自纠，针对安全管理暴露出来的问题进行全面整改。一要组织所有从业人员进行事故警示教育，吸取事故教训。二要建立健全安全生产责任制，建立安全生产责任制考核机制，确保全员责任制的落实。三要结合事故原因立即组织制定起重吊装作业的安全规章制度和操作规程。四要根据生产设备、生产工艺、作业岗位、作业内容、作业环境建立风险评估机制，开展危险源辨识和评估，根据评估结果制定相应的安全管控措施。五要重新组织全员进行安全教育培训，根据辨识的危险因素和发现的隐患，对所有从业人员进行有针对性的教育培训。六要结合现场作业环境和生产设备，重新制定拆解聚酯瓶片包装的操作规程，确保作业人员无需进入起吊物下方作业。

（二）龙岗街道办事处要强化源头防范，做好安全生产监管

工作。一要立即组织事故警示教育会，要求辖区企业吸取事故教训。二要立即对辖区类似的生产企业进行摸底排查，建立台账，指导、督促企业建章立制，确保不再发生类似事故。三要提高巡查频率，对红色等级企业每月巡查一次保持不变，其他等级企业提高到每季度巡查一次，加强对基数大、管理乱的中低风险企业巡查力度，确保这类企业安全生产不落下。四要加大宣传力度，通过街道视频号“龙岗守望”等载体制作、转发、观看安全警示、安全操作、安全教育、安全检查等短视频，让企业负责人和员工不断学习，提高安全意识和安全技能，切实落实好企业安全生产的主体责任。五要加强安全生产网格员队伍管理和业务培训，提升安全生产网格员巡查发现隐患的水平。聘请第三方专家辅助网格员进行巡查指导，更好地发现企业存在的安全隐患，提高企业安全管理水平。