



政府信息公开

您当前的位置：首页 > 信息公开首页 > 政府信息公开首页 > 文县应急管理局 > 工作信息

索引号：

/202605-00002

信息分类：

工作信息

内容分类：

发布日期：

2026-05-29

发布机构：

文县应急管理局

文号：

名称：

四川科辉天志建筑有限公司“11·22”一般建筑施工事故调查报告公示

关键词：

四川科辉天志建筑有限公司“11·22”一般建筑施工事故调查报告公示

文章来源：文县应急管理局 发表时间：2026-05-29 14:54

责任编辑：县应急管理局



2024年11月22日8时40分许，临江镇陇南雄伟万利新材料有限公司发包给四川科辉天志建筑有限公司的拆除废旧厂房工程在拆除过程中发生安全事故，导致电焊工张次富受伤。随即被送往陇南市第一人民医院救治，10时20分许经抢救无效死亡。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）等有关法律法规，县政府成立了由县应急管理局牵头，县监委、公安局、总工会以及临江镇政府等有关部门和单位负责同志为成员的事故联合调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位和建设单位概况

（一）事故发生单位

四川科辉天志建筑有限公司（以下简称四川科辉公司），成立于2023年7月24日，注册资本二百万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：建筑施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计等。统一社会信用代码：91510108MAC2C1U42C。持有营业执照、安全生产许可证、建筑企业资质证书。法人代表：周阳春，也是主要负责人和现场安全管理人员，持有建筑行业主要负责人安全生产考核合格证。

2024年11月17日与陇南雄伟万利新材料有限公司签订废旧房屋拆除合同，合同总价6万元，包括拆除、清运、安全等费用。11月18日签订项目工程施工安全环保协议。11月22日进场施工。

（二）建设单位，陇南市雄伟万利新材料有限公司（以下简称雄伟万利公司），成立于2003年12月16日，注册资本壹亿元整，2013年投产，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：冯昌林；总经理李宏民，持有应急管理部门颁发的主要负责人安全资格证书；安全部长王书成，持有安全管理人员资格证书。现有员工578人。经营范围：系列铁合金（低铝硅钙钡合金和超低碳硅铁）冶炼、加工、销售等。建有2台12500KVA矿热炉和5台8300KVA矿热炉；统一社会信用代码：91621222756556818U。

为了拆除部分废旧厂房，与四川科辉公司签订了废旧房屋拆除合同及项目工程施工安全环保协议。

二、 事故发生经过和事故救援、事故现场情况

（一）事故发生经过

2024年11月22日凌晨，周阳春让停靠在临江境内公路边等活干的陕西省西安市莲湖区吊车车主王云民，以每天1400元的价格租用其25吨吊车到雄伟万利厂区拆除废旧厂房。8点40分左右，四川科辉公司员工李建已完成工字钢的捆绑，并且从4.5米高的横梁上面下来到达安全地带。焊工张次富已完成一侧工字钢的切割，正在切割另一侧。切了一会后，张次富指挥吊车操作员王云民将工字钢提升，因吊车刚开始往上提升时靠近张次富的一端没提动，张次富让吊车用力往上提，并趴在旁边看；随着吊车的加力，工字钢从切割处突然弹起并将张次富一并挑起，头部撞击在上方横梁上，随后被绑着的安全带吊在半空中，口鼻出血。事故发生后雄伟万利公司立即实施救援并拨打120急救电话，经送往陇南市第一人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援和报告情况

事故发生后，四川科辉公司负责人周阳春立即赶到事发现场，向雄伟万利公司负责人进行了汇报，拨打了120急救电话，将伤者送往陇南市第一人民医院进行抢救，但因伤势过重抢救无效死亡。张次富死亡后，安全部长王书成于上午10点10分向临江镇书记刘国强进行了电话报告，10点16分向文县应急管理局进行了电话报告。

（三）事故现场情况

文县应急管理局相关人员于上午11点40分赶赴事发现场，事故发生雄伟万利公司厂区西南部精整车间，现场有已经被切割后卸下的大型工字钢横梁一根，长度11.5米，支撑横梁的大型工字钢立柱一根，高度4.5米，立柱顶端有与横梁呈垂直角度的钢架，立柱顶端栓有安全绳，立柱一侧放有一把带血的梯子，地面安全帽已经严重破损。吊车已经开走。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

死者：张次富，男，汉族，现年52岁，身份证号：510113*****2054，家住成都市青白江区清泉镇五桂村14组42号，四川科辉公司临时招聘人员，持有焊工操作资格证，无高空作业操作资格证。

直接经济损失：120 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

四川科辉公司电焊工张次富，无高空作业操作资格证，违规在4.5米高空进行高空作业，切割完工字钢横梁后没有从作业点下到地面安全地带，没有与起吊物保持安全距离，违章指挥吊车起吊；吊车操作员王云明，在高空作业人员没离开高空作业现场、他也没有要求高空作业人员离开作业现场、且起吊物与现场高空作业人员保持零距离的情况下贸然起吊，属违规操作，是发生事故的直接原因。

2、间接原因

一是四川科辉公司安全生产主体责任未落实。作业现场未配备安全管理人员；未制定安全管理制度和操作规程；未对员工进行安全教育培训；施工前未进行安全隐患排查治理；施工现场无安全警示标志；高处作业人员无特种作业操作资格证书；吊车起吊前未要

求高空作业人员离开现场，保持安全距离。未对租用的吊车操作员进行安全教育培训；未为吊车吊装作业安排专门人员进行现场安全管理；对吊车操作员违规操作未进行制止。

二是雄伟万利公司作为建设单位和发包单位，依据安全生产法的规定，要对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。公司进行了总体安排部署并对承包单位进行了安全检查，但安全部长王书成对建筑行业安全生产工作不熟悉，对建筑施工现场存在的安全风险认识不到位，对四川科辉公司存在的上述问题在安全检查时没有发现，工作浮于表面。

（二）事故性质

经调查认定，本次事故为一起建筑施工行业一般生产安全事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故相关责任单位处理建议如下：

（一）对有关责任人员的处理建议

1、因在事故中死亡，免于追究责任人员

张次富，男，52岁，身份证号：510113*****2054。无高空作业资格证，在高空作业过程中，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，违章指挥，违反劳动纪律，对事故发生应负直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2、对其他责任人员的处理建议

周阳春，四川科辉公司法人，主要负责人，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，在有效期内。未依法履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，隐患排查不到位，未制定吊车安全管理制度和操作规程，未为吊装作业安排专门人员进行现场安全管理，对从业人员安全教育培训不到位，导致从业人员缺乏必要的安全知识，安全生产意识淡薄，缺乏自我保护意识，出现“三违”现象；作业现场未配备安全管理人员，导致事故发生，应对事故发生负主要领导责任和直接管理责任。其行为违反了《安全生产法》第

二十一条、第二十八条、第三十条、第四十三条、第四十四条等的规定，依据《安全生产法》第九十五条第一款，由文县应急管理局处以罚款 $5000\text{元} \times 12 \times 40\% = 24000\text{元}$ 。

王云民，吊车操作员王云明，在高空作业人员没离开高空作业现场、他也没有要求高空作业人员离开作业现场、且起吊物与现场高空作业人员保持零距离的情况下贸然起吊，属违规操作，对事故发生负有直接原因。其行为违反了《安全生产法》第五十五条、第五十七条的规定，依据《安全生产法》第一百零七条的规定，由四川科辉公司依据有关规章制度予以处理，并将处理结果报文县应急管理局。

王书成，雄伟万利公司安全部长，取得了安全管理人员资格证书，负有对四川科辉公司安全生产工作统一协调、管理职责。安全监管不到位，对建筑施工领域安全生产工作不熟悉，对外包单位存在的上述问题没有发现并督促整改，对本起事故发生负监管责任。其行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议雄伟万利公司给予相当于行政撤职的处分，调离安全部门；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，建议陇南市应急管理局撤销其安全生产管理人员资格证书。

（二）对有关责任单位的处理建议

1、四川科辉公司安全生产主体责任未落实。作业现场未配备安全管理人员，无安全管理制度和操作规程，未对员工进行安全教育培训，施工前未进行安全隐患排查治理，施工现场无安全警示标志，高处作业人员无证操作；吊车起吊前未要求高空作业人员离开现场，保持安全距离。未对租用的吊车操作员进行安全教育培训；未为吊车配备信号工；对吊车司机违规操作未进行制止，导致了事故的发生，应对本起事故的发生负主体责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款规定，由文县应急管理局处以50万元的罚款。

2、陇南市雄伟万利新材料有限公司安全生产安全监管责任落实不严不细，安全检查不到位，安全管理人员、安全员对建筑施工领域安全生产工作不熟悉，对外包施工单位存在的安全问题和隐患没有发现，导致了事故的发生，应对本起事故的发生负监管责任。建议向文县应急管理局作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

各乡镇各部门各企业要认真汲取本次事故的教训，举一反三，引以为戒，进一步提高认识，靠实责任，强化措施，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，确保全县安全生产形势平稳向好。牢固树立安全理念和红线意识，抓好重点行业领域隐患排查整治，扎实开展安全生产隐患大排查、大治理，全面消除安全隐患。

（一）四川科辉公司主要负责人要严格按照《安全生产法》等法律法规要求，履行安全生产职责，配备持有安全资格证的安全管理人员；要深刻汲取本次事故教训，针对本次事故反映出的问题查弱项、补短板，按照安全生产法律法规要求，补齐安全生产相关资料。

（二）四川科辉公司要进一步加强现场安全检查。排查和治理安全隐患，在重点部位张贴安全警示标志和操作规程，严格管理特种作业，做到所有特种作业人员全部持证上岗；为吊装、电焊、高空等危险作业安排专门人员进行现场安全管理，确保各项安全管理制度和措施落实到位，杜绝“三违”现象，严防各类事故再次发生。

（三）雄伟万利公司要加强内部人员的安全管理。要求安全管理人员和安全员学习掌握建筑施工行业安全生产知识，提高安全管理能力；调整、充实安全部人员；严格作业现场安全检查，对发现的“三违”现象按照公司规定严肃处理。

（四）雄伟万利公司要深刻汲取本次事故教训，切实抓好外包项目单位的安全监管，要将外包项目发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位，严把外包企业准入关；强化现场安全管理，开展

施工现场安全检查、巡查，严防外包工程项目再次发生事故。

附件：1、四川科辉天志建筑有限公司“11.22”事故调查组人员签字名单

2、本报告所涉及的法律法规

四川科辉天志建筑有限公司“11.22”
事故调查组

2024年12月23日

附件2、本报告所涉及的法律法规

1、《安全生产法》

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理

措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第五十五条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

款；

第一百零七条生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1、《生产安全事故报告和调查处理条例》

第四十条 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2、《生产安全事故罚款处罚规定》

第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

网站地图

主办：文县人民政府办公室 地址：文县政府综合办公楼4楼 邮编：746400

电话：0939-5522011 传真：0939-5523011 举报邮箱：WX5522011@163.com

陇ICP备15001506号-1  甘公网安备62122202000112号 网站标识码：6212220001

本站已支持IPV6访问



