



仪征市人民政府

www.yizheng.gov.cn

请输入搜索内容

搜索

大家都在搜： 垃圾分类 | 优化营商环境 | 支持中小微企业发展新举措

首页

政府信息公开

政务服务

互动交流

数据发布

走进仪征

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 部门、园区、乡镇 > 政府部门 > 市应急管理局 > 法定主动公开内容 > 事故通报

扬州茂泉电子智能科技有限公司“7•19”高处坠落事故 调查报告

发布时间：2021-08-12 13:48 访问量：1055

字号： (大) (中) (小)

2021年7月19日10时30分许，扬州茂泉电子智能科技有限公司租赁的仪征市春沁园家庭农场一栋三层厂房内发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。

事故发生后，仪征市应急管理局执法人员立即赶赴事故现场，组织调查人员开展调查核实、勘察现场工作，并向仪征市人民政府及上级有关部门进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经仪征市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会组成的扬州茂泉电子智能科技有限公司“7•19”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组同时邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）扬州茂泉电子智能科技有限公司（以下简称：茂泉电子）基本情况

茂泉电子成立于2020年08月04日；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：丁*峰；注册地址：仪征市马集工业集中区祥瑞路；注册资本：50万元整；经营范围：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；半导体照明器件销售。该公司于2021年5月1日从马集镇搬迁至真州镇三八村仪征市春沁园家庭农场内，现有员工约5-6人，无安全生产管理人员。

（二）仪征市春沁园家庭农场（以下简称：春沁园）基本情况

春沁园成立于2014年9月29日；企业类型：个体工商户；经营者：金*如；注册地址：仪征市真州镇三八村高照组；经营范围：谷物、蔬菜、水果、花卉、苗木种植与销售；水产品养殖与销售；农业休闲观光服务；农副产品销售；会务服务。

（三）茂泉电子租赁春沁园厂房的相关情况

2021年5月1日，春沁园与茂泉电子签订了厂房租赁协议，将春沁园一幢三层楼的厂房租给茂泉电子用于电子产品加工，租期三年，从2021年5月1日开始至2024年4月30日结束。

茂泉电子租赁的厂房共三层，面积约1760平方米，厂房设有东门和北门两个门，第一层和第二层用于生产，第三层用作仓库，摆放成品或半成品电子物料。厂房第三层的北侧墙面开有一电动葫芦吊运口（宽约2米、高约3.3米、门槛约0.2米）用于吊运货物，吊运口沿着厂房顶装有一荷载2.8吨的电动葫芦（由无线遥控器进行操控，无需操作资质），朝北延伸出厂房外，厂房外搭建了顶棚用于支撑电动葫芦横梁。该电动葫芦为房东金*如购买焊装，吊运口的作用是将北门外一楼的货物运至三楼，或将三楼的货物运至一楼。该吊运口沿着北侧墙装有一对开门，吊运货物时门打开，平时锁闭。（电动葫芦无需专业部门检验，由使用单位自行维护保养。）

二、事故发生经过、救援情况和善后情况

（一）事故发生经过

由于春沁园项目用地属于设施农业项目用地，相关配套用房不能用于工业企业生产使用，辖区政府责成春沁园提前与茂泉电子解除租赁协议，金*如要求丁*峰于2021年7月19日之前将厂房内的设备设施及相关产品货物全部搬离。

2021年7月18日晚，为茂泉电子送货的司机孙*新接到丁*峰通知，第二天带2-3人去厂房将其摆放在三楼的货物及设备搬离。19日早晨7点多，孙*新带上儿子及邻居王*楼、王*军共4人来到茂泉电子搬运货物。约3小时以后，一楼的货物已基本搬完，丁*峰要求孙*新带人将三楼的3台设备及几箱货物用电动葫芦吊至厂房外侧一楼。孙*新安排王*军站在楼下接应货物，自己带着王*楼来到三楼，王*楼负责操作手动液压提升机（类似叉车，无需操作资质）将货物运至电动葫芦吊钩位置，孙*新则负责操控电动葫芦将物件吊运至一楼。在吊运最后一台设备（印刷机，约250斤）时，因吊钩绑绳未固定好，设备一直悬空打转，王*楼见状打算上前扶稳设备，身体也跟着打转，在退让的过程中，不慎被吊运口的门槛绊倒，摔落至厂房外一楼的地面。

（二）事故救援情况

王*楼系从厂房三楼的北侧墙面吊运洞口（距离地面高度约7.3米）处摔落至厂房北门外一楼地面，当场死亡，未能及时进行救援。

（三）事故善后情况及人员伤亡情况

王*楼死亡以后，丁*峰与王*楼的亲属签订了《人民调解协议》，赔偿其亲属共计45万元人民币。

死者：王*楼，男，79周岁，身份证号码：3210811942****3630，家庭住址：仪征市新城镇官胜村中云组3号，系该起事故中的临时搬运工。

三、事故发生的原因及事故性质

事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料，并经综合分析认定：

（一）直接原因

1、王*楼自身的安全意识薄弱，在从事吊运作业过程中，未及时察觉事故风险，试图用手扶旋转中的重物，且未能及时避让，是导致事故发生的直接原因；

2、王*楼未佩戴劳动防护用品（安全帽、安全绳等），是导致事故发生的另一个直接原因。

（二）间接原因

1、自然人孙*新：雇佣高龄老人从事临边高处吊运作业，未督促其佩戴劳动防护用品，未做好安全风险管理及安全监护，未对其雇佣的工人做好安全教育培训或安全作业提醒，是造成事故发生的间接原因之一；

2、茂泉电子的主要负责人丁*峰：茂泉电子负责人，雇佣自然人从事搬运生产设备作业；对公司的管理存在不足，未能详细地督促、检查本公司的安全生产工作，未能对设备吊运过程存在的风险进行辨识，及时消除生产安全事故隐患；未建立健全本单位的安全生产责任制，未全面的组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未依法组织实施本单位的安全生产教育和培训工作等，是造成事故发生的间接原因之一；

3、茂泉电子安全生产责任落实不到位，是造成事故发生的间接原因之一：

（1）对外来人员的安全生产教育和培训不到位，在工人进行搬运作业前，特别是涉及到高处临边作业等危险作业前，未对工人进行安全教育培训或安全作业交底；

（2）吊运作业过程中，未安排专人进行安全监护，安全检查与巡查不到位，未为工人配备劳动防护用品；

（3）安全风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位，三楼吊运口的临边作业（高度落差达7.3米）安全防护措施不足，仅有一约20公分的门槛，未设置安全防护栏及明显的安全警示标志（注：根据《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》第4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭），未采取措施对风险和隐患进行有效防范和管控。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为高处坠落，事故等级为一般事故。

四、对事故有关责任人员、责任单位及事故相关单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1、王*楼（男，79周岁），临时搬运工，安全意识淡薄，对所处环境的危险性预判不足，且未佩戴劳动防护用品，是事故发生的直接原因，因其在事故中死亡，故不予追究相关责任；

2、丁*峰（男，41周岁），茂泉电子主要负责人，未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十一第二款的规定移送公安机关作进一步处理；

3、孙*新（男，46周岁），货车司机自然人，与死者王*楼存在实际雇佣关系，系王*楼的雇主，安排王*楼在作业环境存在较大危险性的情况下从事物件吊运作业，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议移交公安机关根据其实际情节作进一步调查处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

4、茂泉电子，未严格落实安全生产主体责任，风险辨识管控和隐患排查治理工作开展不到位；未在有较大危险因素的生产经营场所和设备设施上设置明显的安全警示标志；对员工的安全培训教育不到位，对事故发生负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定给予行政处罚；

（三）对事故相关单位的处理建议

5、春沁园，涉嫌违规在设施农业项目用地上建工业用房，并出租给工业企业使用，建议移交农业农村部门及自然资源与规划部门作进一步调查与处理。

五、事故防范和整改措施

1、茂泉电子，应严格按照事故处理“四不放过”的原则，深刻吸取事故教训，组织开展全员安全生产再宣传、再教育活动；应完善各项规章制度和操作规程，督促员工严格执行，坚决改变企业安全生产无人管，无人问的问题；应认真分析和查找企业自身安全管理工作中存在的问题，加强作业场所的管理和安全检查的力度与频次；强化事故风险辨识、认真研究安全防范管控措施，全面落实企业安全生产主体责任。

2、真州镇人民政府，应坚持“守土有责”，强化底线思维，坚守“红线”意识，切实履行安全生产属地管理职责；应加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，尤其强化对“厂中厂”、“院中院”的排查与整治力度，切实消除安全监管的薄弱环节和盲区；应切实采取措施，依法督促辖区内企业深刻吸取此次事故的教训，强化安全生产主体责任，开展生产作业全过程风险辨识管控与隐患排查治理，完善各项规章制度和操作规程，加大员工的安全教育培训力度，切实保护人民群众生命财产安全，维护社会的稳定。

3、市农业农村局，作为春沁园的行业主管部门，应认真履行“管行业必须管安全”的要求，切实落实农林生产经营单位的安全生产指导管理责任，加强对主管企业的安全生产指导协调，对职责范围内的安全生产工作加强监督管理，进一步健全安全生产综合监管与行业管理相结合的工作机制。

仪征市人民政府“7•19”事故调查组

2021年7月28日

[【打印此页】](#) [【关闭窗口】](#)

市人大、政协

党群团体

政府部门

园区

乡镇

其他单位



[隐私保护](#)
[保密声明](#)
[联系我们](#)
[网站地图](#)

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001



违法和不良信息举报中心

苏ICP备05004226号

