

[返回首页 \(/fcqrmzf/index.shtml\)](#)

绵阳市涪城区人民政府 (/fcqrmzf/index.shtml)

绵阳市涪城区思宇汽车修理部 “5·11” 一般事故调查报告

2025-07-11 15:02 文章来源：涪城区应急管理局

字体：【大 中 小】 打印

绵阳市涪城区思宇汽车修理部 “5·11”一般事故调查报告

2025年5月11日13时37分，绵阳市涪城区思宇汽车修理部（维修部）发生一起一般亡人事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关规定，涪城区人民政府成立了由区监委、应急、公安、交通、工会等单位组成，邀请区人民检察院和有关专家参加的绵阳市涪城区思宇汽车修理部“5·11”一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查核视频、检测鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

2025年5月11日13时37分，一辆罐车（川B88811，所属公司为绵阳高新区迅捷运输服务有限公司）在杨集镇草堂村思宇汽车修理部进行维修时，车辆尾部罐厢发生爆炸，造成1名维修工死亡，1名驾驶员重伤。

（一）事故伤亡情况

事故发生单位：绵阳市涪城区思宇汽车维修部，**类型：**个体

工商户，地址：四川省绵阳市涪城区玉皇镇草堂村十一社，经营者：陈思宇，经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），营业期限：2021-05-17 至无固定期限，统一社会信用代码：92510703MA67F4PB6H。该汽车维修部自办理营业执照至事发，从事机动车修理和维护，未按规定到涪城区交通运输部门办理机动车修理和维护备案手续。

事故地点：绵阳市涪城区思宇汽车维修部。

事故时间：2025 年 5 月 11 日 13 时 37 分。

事故类别：化学爆炸。

事故等级：一般生产安全事故。

伤亡情况：

姓 名	性别	年龄	籍贯	状态	伤亡日期
陈思宇	男	42	四川绵阳	死亡	2025. 5. 11
杨天华	男	51	四川绵阳	重伤	2025. 5. 11

直接经济损失：约 350 万元。

（二）事故车辆单位情况

事故车辆单位：绵阳高新区迅捷运输服务有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：绵阳高新区永兴镇龙家碾居委会二组，法定代表人：文蒲舟，经营范围：普通货物道路运输；普通货车整车道路运输服务；罐车道路运输服务；小型货车道路运输服务；货物专用运输（大件运输）；罐式运输；货

物专用运输（自卸运输）；小件货物（含小面包车）运输服务；货物专用运输（搬家运输）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货运代理；水利水电工程；石油和天然气开采专业及辅助性活动；汽车租赁；物流代理服务；为建筑工程、市政设施及大型机械设备等提供的专业装卸、起重活动；装卸搬运和仓储（不含危险化学品）；环保工程设计；环保工程管理服务；节能环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），**道路运输经营许可证**：绵510705000952，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器），证件有效期：2022年5月10日至2026年5月9日，**统一社会信用代码**：91510700759745497R。

（三）事故车辆情况

事故车辆：川B88811（乘龙牌柴油重型半挂牵引车）和罐车川BB651挂（重型罐式半挂车）（以下简称：事故货车），**车辆型号**：乘龙牌LZ4253H7DB（牵引车）、昌骅牌HCH9406GRH37（罐车），**事故货车所有人**：绵阳高新区迅捷运输服务有限公司，该车实际驾驶员为杨天华（事故伤者），**使用性质**：道路普通货物运输，牵引车**道路运输证号**：510703134968，**行驶证情况**：注册日期2021年6月22日，检验有效期至2025年6月，道路运输证有效期至2025年6月。**罐车经营许可证号**：绵510705000952，许可证有效期止：2026年5月9日，**道路运输**

证号：绵 510703135165，初领日期：2021 年 7 月 19 日，有效期至：2025 年 7 月 31 日，罐车经营范围：货物专用运输（罐式容器）。

（四）事故车辆驾驶员情况

杨天华，事故货车驾驶员，男，1973 年 8 月 30 日生，汉族，身份证号码：510726197308301410，户籍所在地：四川省绵阳市高新技术产业开发区磨家镇观音堂村四组，驾驶证有效期至 2025 年 8 月 22 日，准驾车型：A1、A2、E。道路运输从业人员资格证号：510726197308301410，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至 2028 年 8 月 3 日，发证机关：绵阳市交通运输局。

（五）事故车辆修理人员情况

陈思宇，绵阳市涪城区思宇汽车维修部（个体工商户）经营者，男，1983 年 2 月 26 日生，汉族，身份证号码：510703198302262916，户籍所在地：四川绵阳市涪城区杨集镇草堂村三组。

（六）现场勘察情况

事发前，绵阳市涪城区思宇汽车修理部房前的修理场地上（比房屋地坝低 3 米左右）顺中绵路方向停放一辆车牌为川 B88811（乘龙牌柴油重型半挂牵引车）、川 BB651 挂（重型罐式半挂车）的半挂牵引车，罐车罐体上标有“昌骅汽车、普货、运

输介质水，罐体容积 37.3 立方”等字。罐体后方体壁（体壁与罐体主体是焊接方式连接）整体被爆炸冲击波冲掉，罐体正上方 3 个人孔盖被冲掉。罐内通透、无任何附属设施。罐体后部正下方的体壁上有一圆形开口连接卸料管，卸料管管道出口端已无阀门。罐体后方地面上有一木柄铁制手锤、扳手、阀门、热切割工具（用橡胶管分别连接至罐车右侧上方房前地坝靠外沿处存放的液化石油气钢瓶、氧气瓶）、空炮（用管子连接至右侧上方的空压机）等维修工具及配件。罐体后方右侧有一钢梯（便于从屋前的地坝到维修场地上下）。

（七）承运项目有关情况

甲方（托运人）：西南油气分公司（采气三厂），乙方（承运人）：绵阳高新区迅捷运输服务有限公司）约定，甲方预计将各油气井站采气地层水约 18 万吨委托给乙方，由乙方拉运到指定地点，运输服务期限自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。事故货车为合同载明 24 辆货车之一。

（八）承运该项目的安全风险辨识及该公司日常运营情况

绵阳高新区迅捷运输服务有限公司制订有《车辆安全隐患排查制度》《HSE 事故隐患排查治理管理制度》等安全风险辨识管控制度，建立有《绵阳迅捷车辆检查隐患问题台账》，其中记录川 B88811 存在“更换钢盆、钢盆变形”隐患，于 2025 年 2 月

13 日整改完毕；川 B88811 存在“钢板有裂缝”隐患，于 2025 年 5 月 9 日整改完毕。根据《绵阳高新区迅捷运输服务有限公司驾驶员培训制度》（2025 年 1 月制定），迅捷公司培训形式为：1. 岗前培训：对于新招聘的驾驶员进行零散培训，时间根据实际情况而定，在上岗前完成相关培训工作；2. 例会学习：由（办）公室人员统一安排日期，具体日期根据实际情况自定（其中包括一月一次安全教育、一月一次针对性的应急演练和 4 次警示教育），并将培训情况按要求填写会议记录表；3. 培训方式：采取线上、线下及调度开会传递等形式。根据绵阳高新区公路运输管理所提供的关于绵阳高新区迅捷运输服务有限公司安全生产工作监管资料中《2025-01 安全教育学习报表》《2025-03 安全教育学习报表》显示，2025 年 1 月迅捷运输服务有限公司安全教育采用线上培训方式，结业率 29%（应学人数 24 人，完成人数 7 人，未完成人数 17 人），杨天华为未完成人员；2025 年 3 月迅捷运输服务有限公司安全教育采用线上培训方式，结业率 46%（应学人数 24 人，完成人数 11 人，未完成人数 13 人），杨天华为未完成人员。

（九）技术鉴定情况及专家建议

5 月 12 日，涪城区成立绵阳市涪城区思宇汽车修理部“5·11”一般事故调查组，依法依规开展事故调查，经调查组专家初步断

定，事故为可燃混合爆炸。依据《中江气田产能建设项目（三期）环境影响报告书》、《四川省生态环境厅关于中江气田产能建设项目（三期）环境影响报告书的批复》（川环审批【2024】22号），认定涉事车辆拉运的地层水不是危险废物，按照目前运输方式运输，符合相关国家规范。5月13日，第一批罐体内残留物质送检；5月18日，第二批样本（执行同一批次任务的其它车辆罐内物质）送检。检测结果¹显示：1. 送检的罐内气体（废气），含有一定浓度的丙烷、异丁烷、正己烷、异己烷、环己烷等可燃气体成分，并且浓度值均处在其爆炸极限，存在显著燃爆风险；2. 送检的地层水（废水），其挥发有机物组分中苯和甲苯的百分含量约为83%，与空气混合可形成爆炸性气体，遇点火源可能引发燃爆。

综上，经检测报告和事故反演认定事故车辆爆炸及人员伤亡原因是：事故车辆在维修过程中，因罐车储罐维修前未按规定[《2024年度地层水拉水服务（绵阳迅捷）安全协议》内《采气三厂地层水运输安全告知书》要求：检修和人员进入要求：如果车、管道、阀门等发生泄漏需要检修，则必须卸空，冲洗、置换、检测合格后方可进行检修作业；如果人员需要进入槽车内部，还必须严格遵守进入有限空间的规定。]清洗置换，储罐内部积聚的可燃性混合气体达到爆炸极限，遇维修作业中产生的静电放电或摩擦撞击形成的点火源，导致罐内可燃性混合气体发生爆炸，

罐体尾部被炸飞，致使位于罐车尾部附近的陈思宇、杨天华两人遭受爆炸冲击伤害，其中陈思宇当场死亡，杨天华重伤。

二、事故经过及救援善后情况

2025年5月11日，绵阳高新区迅捷运输服务有限公司所属车辆川B88811（乘龙牌柴油重型半挂牵引车）、罐车川BB651（挂），当日完成从西南油气分公司采气三厂江沙21-6HF联合站（德阳市中江县东北镇龙金村）拉运地层水至四川德禾环保科技有限公司（德阳市中江县兴隆镇凯泰道3号）卸空后，沿绵中路返回绵阳公司途中，13时22分44秒行驶至绵阳市涪城区思宇汽车维修部，并停在其维修场地上，13时22分59秒该车驾驶员杨天华下车，23分13秒，杨天华维修场地边钢梯往上走的过程中问“维修人员在不在”，邹锦芬（陈思宇母亲男友）在房子里说在，就叫思宇并说修车的想换个阀门，此时（23分30秒）杨天华已经上到维修部房屋前地坝里，23分36秒，陈思宇从另一侧的房子里走出来，杨天华对陈思宇说换一个“闸阀得不得行”，24分05秒，陈思宇（前）、杨天华（后）一起沿钢梯下到维修场地上，25分07秒，陈思宇从钢梯上来回到屋里；25分19秒，杨天华上车将车往前挪动，调整了停车位置，25分50秒下车向车后方走去。26分50秒，陈思宇沿钢梯下到维修现场；27分32秒，杨天华走到了前方车头处；27分46秒，陈思宇开始实施维修作业（听见维修的机械操作声音）；27分50秒，杨天华从车头往车尾走去；现场继续实施维修作业；29分14秒陈

思宇沿钢梯上来回到屋里，30分13秒，陈思宇拿着修理工具从屋里出来并沿钢梯下到维修现场实施维修作业（听见维修的机械操作声音）；35分14秒，陈思宇从钢梯上来回到屋里，35分48秒，陈思宇从屋里推着2个钢瓶（经事发当天现场勘察确认液化石油气钢瓶、氧气瓶各1个）出来，将钢瓶放到房前地坝边沿靠近钢梯附近，36分22秒，并将连接（橡胶管）到钢瓶的热切割工具沿钢梯带到维修现场上，继续实施维修作业（听见维修的机械操作声音），37分46秒，该车罐体爆炸。造成在维修现场的陈思宇当场死亡、杨天华重伤。13时38分，经邹锦芬报120后，到场的120急救人员对杨天华进行现场施救后，及时送往绵阳市骨科医院救治，后转至绵阳市中心医院救治，最后确诊脑死亡。经家属现场确认陈思宇死亡，当天将陈思宇遗体移送至绵阳市殡仪馆；当天，经到场的市区两级应急、公安、交通等部门现场勘察结束后，对事故车辆经爆炸残留物取样，转移至安全区域管控。截止目前，事故调查工作由涪城区人民政府、绵阳高新区（科技城直管区）共同牵头推进，事故相关善后工作正在协商处理中。

三、事故应急救援评估

经查，事故发生后，相关单位能在第一时间内报告事故，并开展事故救援，积极进行了事故后续处理工作。应急、交通、公安、消防、卫健、杨家镇政府等相关部门、单位及时赶赴事故现场组织指导善后处置并开展事故调查等相关工作。经综合评估与

事故原因分析，事故调查组认定，事故现场救援处置及时，没有引起不良社会影响。

四、事故原因分析

经现场勘验、调取监控、技术鉴定和调查取证，事故调查组认为导致该事故发生的原因是：

（一）直接原因

汽车维修经营部陈思宇、涉事车辆驾驶员杨天华在修理现场维修更换罐车阀门过程中，因人的行为动作（不排除静电，铁制工具敲打、撞击、摩擦，点吸烟，点燃热切割工具等产生的点火源）引燃卸料管口的可燃性混合气体，进而沿卸料管引燃密闭罐体内积聚达到爆炸极限的可燃性混合气体，导致罐体爆炸，是事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 绵阳高新区迅捷运输服务有限公司该涉事车辆驾驶员杨天华违规操作，在当天执行完天然气开采地层水运输任务后，维修更换罐车阀门，未按要求对罐车进行清洗、置换、检测合格，导致罐体内积聚的可燃性混合气体达到爆炸极限，且未到公司指定的汽车修理和维护经营企业实施，是事故的间接原因之一。

2. 绵阳市涪城区思宇汽车维修部未按规定到涪城区交通运输部门进行机动车维修经营业务备案，未明确经营范围，安全法纪意识淡薄，在维修前未进行风险辨识，是事故的间接原因之一。

3. 绵阳高新区迅捷运输服务有限公司对运输安全告知书中

提及的特定运输对象的危险特性、防范措施不重视，开展教育培训不深不实不细，履行安全生产管理职责不到位，未采取有效的技术、管理措施，确保安全生产，是事故的间接原因之一。

五、责任认定和处理建议

通过调查和事故原因分析，事故调查组认为这是一起一般生产安全责任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《四川省安全生产条例》等安全生产法律法规规章，事故调查组对事故责任人和责任单位的责任认定和处理建议如下：

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 杨天华，该涉事车辆驾驶员，违规操作，在当天执行完天然气开采地层水运输任务后，维修更换罐车阀门，未按要求对罐车进行清洗、置换、检测合格，且未到公司指定的汽车修理和维护经营企业实施，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故已确诊为脑死亡，建议不予追究其责任。

2. 陈思宇，绵阳市涪城区思宇汽车维修部经营者，未按规定落实机动车维修经营业务备案，对事故发生负有间接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

3. 文蒲舟，绵阳高新区迅捷运输服务有限公司法定代表人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，督促、检查公司安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“（五）组织建立

并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，对该起事故发生负管理责任。建议由绵阳市涪城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1. 绵阳高新区迅捷运输服务有限公司对运输安全告知书中提及的特定运输对象的危险特性、防范措施不重视，履行安全生产管理职责不到位，督促、检查安全生产工作不力，未采取有效的技术、管理措施，确保安全生产，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”的规定，对该起事故负管理责任。建议由绵阳市涪城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担

相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”对其给予行政处罚。

2. 绵阳市涪城区思宇汽车维修部（个体工商户）未按规定备案后开展汽车修理和维修作业，对该起事故负有责任。但根据《中华人民共和国民法典》第五十四条：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”之规定，个体工商户不能脱离经营者享有独立的民事权利能力和民事行为能力，现经营者陈思宇已在本次事故中死亡，且该维修部无其他经营者，建议不予追究其责任。

（三）对相关监管部门的责任认定和处理建议

1. 绵阳高新区公路运输管理所作为绵阳高新区迅捷运输服务有限公司的属地行业主管部门，对该企业安全生产工作督促、指导、检查不到位。建议绵阳高新区交通运输管理所向科技城管委会作出深刻检查，由科技城安委会约谈绵阳高新区交通运输管理所主要负责人。

2. 绵阳市涪城区交通运输局作为绵阳市涪城区思宇汽车维修部的行业主管部门，对思宇汽修部未按规定落实机动车维修经营业务备案，未能及时发现和依法处理。建议区交通运输局向区政府作出深刻检查，由区安委会约谈区交通运输局主要负责人。

六、事故防范和整改措施

（一）绵阳高新区迅捷运输服务有限公司应深刻吸取事故教训，深入学习贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等安全生产有关法律法规，高度重视安全生产工作，认真履行企业安全生产主体责任；健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度，要进一步加强企业人员的安全生产教育培训学习和监督管理，及时制止不安全行为和消除安全隐患；高度重视运输安全风险告知，采取有效措施进行风险管控，尤其要把握特定运输介质的危险特性，严格按照要求做好安全防范措施，避免类似事故再次发生。

（二）绵阳高新区公路运输管理所认真贯彻落实国务院关于安全生产十五条措施，按照安全生产“三管三必须”的要求，加强对有关企业开展检查，督促行业企业落实安全生产主体责任，确保安全。

（三）绵阳市涪城区交通运输局要加强对维修经营者的监管，对维修经营者是否依法备案并按备案经营范围经营进行监督检查，举一反三，确保安全生产。



联系我们 (/fcqrmzf/lxwm/redirect_firstArticle.shtml) | 网站地图 (/fcqrmzf/wzdt/wzdt.shtml)

主办单位：绵阳市涪城区人民政府办公室

地址：绵阳市涪城区文庙街8号

网站标识码：5107030009

蜀ICP备05029851号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>)

 川公网安备 51070302110346号 (<https://beian.mps.gov.cn/#/query/webSearch>)