

资阳雁江兴政建材加工厂 “5·28”一般机械伤害事故 调查报告

资阳雁江兴政建材加工厂“5·28”

一般机械伤害事故调查组

2025 年 7 月

目 录

一、事故基本情况	- 1 -
(一) 事故单位基本情况	2
(二) 事发背景情况	2
(三) 事故发生经过	3
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况	3
(五) 现场勘查问询情况	3
二、应急处置评估	5
(一) 企业应急处置情况	5
(二) 政府及行业管理部门应急处置情况	5
三、事故原因及性质	5
(一) 事故原因	5
(二) 事故性质	6
四、调查发现的情况	6
(一) 事故单位	6
(二) 行业监管部门	7
(三) 安全综合监管部门	7
(四) 属地政府	7
五、对有关单位和人员处理建议	7
(一) 事故责任单位	7
(二) 事故有关责任人员	8
(三) 属地政府及相关部门	9
六、事故防范和整改措施建议	9

资阳雁江兴政建材加工厂“5·28” 一般机械伤害事故调查报告

2025 年 5 月 28 日 13 时 50 分左右，资阳市雁江区兴政建材加工厂维修人员进行检维修作业时发生机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 160 万元。

市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《四川省安全生产条例》等法律法规以及《资阳市人民政府关于授权市应急管理局组织有关生产安全事故调查的批复》（资府事函〔2020〕48 号）授权，牵头组织市公安局、市经信局、市总工会，雁江区应急管理局等有关部门成立事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院派员参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.公司基本信息

名称：资阳市雁江区兴政建材加工厂（以下简称兴政建材厂）

企业类型：个人独资企业

地址：资阳市雁江区丰裕镇龙王村六组十七号

法定代表人：姚某

注册资本：500 万元

成立日期：2011 年 11 月 16 日。

经营范围：砖瓦制造；砖瓦销售；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售。

2.公司及项目安全组织基本构架

兴政建材厂法定代表人为姚某；设厂长 1 名，负责全厂生产经营全面管理工作；安全员 1 名，具体负责全厂生产安全管理工作。

法定代表人：姚某，男，40 岁，身份证号：511025XXXXXXXXXXXX。

厂长：聂某，男，32 岁，身份证号：530623XXXXXXXXXXXX。

安全员：胡某玉，女，38 岁，身份证号：513901XXXXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：20051201XXXXXX。

（二）事发背景情况

事发地点为兴政建材厂页岩砖成型车间，事发机械为制坯机，其主要功能是将按规格切好的砖坯，通过自动夹盘从制坯平台夹放至烧结窑板进行码放。

事发岗位为机械维修岗。死者刘某聪负责对兴政建材厂的机械进行定期巡检、维护等工作。事发时死者爬上维修平台进行短暂工作后，通过横杆到达制坯机顶部发生事故。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 28 日 12 时 30 分左右，兴政建材厂厂区内聂某权、刘某英二人正在制坯机前工作，周围无其他管理人员及工作人员；13 时 00 分左右，机修工刘某聪在制坯机附近巡查后离开；13 时 20 分左右，其再次回到制坯机附近，手提润滑油桶及手铲爬上制坯机维修平台。13 时 49 分，刘某聪在未告知制坯机操作员聂某权的情况下，独自通过横杆到达制坯机顶部。13 时 52 分，聂某权听到上方传来呼喊声，发现刘某聪被伸缩杆压住，当时刘某聪说话清晰，身上无明显出血外伤。聂某权随即立刻打电话通知厂区安全员胡某玉，并组织施救，刘某聪送医后经抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致 1 人死亡，直接经济损失约 160 万元。

姓名	性别	身份证号码	家庭住址	工种	安全教育程度	伤亡情况
刘某聪	男	510122XXXXXXXXXX XXXX	四川省双流县西航港	机修工	三级	死亡

（五）现场勘查问询情况

1.现场勘验情况。死者曾站立的维修平台示意图（见图

一)，事发平台示意图（见图二）。



图一



图二

2.调查询问情况。经询问事故现场相关人员了解到：事发当天，刘某聪爬上维修平台、越过横杆到达制坯机顶部前手持润滑油桶及手铲，且未告知安全管理人员及制坯机操作员。事发时制坯机未停机。

3.研判分析情况。经调查分析认定：事故发生前，刘某聪手持润滑油桶及手铲爬上维修平台，在维修平台进行短暂工作后，通过横杆到达制坯机顶部准备对制坯机加润滑油和维修，被伸缩杆挤压，发生事故。

综上勘验情况，事故调查技术组分析研判得出以下结论：刘某聪违反兴政建材厂《各式自动码坯机安全生产规定》中“6.检修设备时，必须断电断气。若需带电检修或试机时，一定要有专人注意周围的安全情况”的有关规定，在未告知安全管理人员及制坯机操作员，未要求制坯机停机或有专人

看护的情况下，对制坯机进行维护操作，在制坯机正在运作且伸缩杆即将落至最低点、存在极大安全隐患的情况下，私自到达制坯机顶部，被伸缩杆挤压，发生事故。

二、应急处置评估

（一）企业应急处置情况

刘某聪被压倒后，工友聂某权迅速在操作平台关闭制坯机，抬起伸缩杆后上到维修平台查看情况。与此同时，聂某权、刘某英二人通知了安全员胡某玉及另外几名工友前来帮忙。聂某权与另外几名工友协作，将刘某聪从伸缩平台抬放至地面，当时刘某聪意识清晰，无明显外伤。安全员胡某玉和工友鲁某民驾车将刘某聪送往资阳市第一人民医院救治；伤者死亡后积极与死者家属协商处理善后工作，并迅速完成赔付工作。

（二）政府及行业主管部门应急处置情况

雁江区公安分局丰裕镇派出所接到事故报告后，庚即赶赴现场进行初勘，并对相关人员进行问询，掌握了第一手资料，排除了故意伤害等刑事行为的可能；雁江区应急管理局、丰裕镇人民政府等相关单位和部门接到报告后，立即赶到现场进行核查和处置。截至目前，死者赔付工作已完成，死者已火化安葬，家属情绪稳定，无负面舆情及不稳定因素。

综上认定：兴政建材厂先期处置到位；雁江区人民政府及相关部门、属地乡镇反应迅速、信息上报及时、应急响应及时、组织指挥有序；舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因：刘某聪违反兴政建材厂《各式自动码坯机安全生产规定》中“6.检修设备时，必须断电断气。若需带电检修或试机时，一定要有专人注意周围的安全情况”的有关规定，在未告知其他人和制坯机未停机且无专人看护的情况下，私自到达制坯机顶部进行维护作业，被伸缩杆挤压致死，导致事故发生。

2.间接原因：一是安全生产管理制度不健全。兴政建材厂未制定厂区安全管理的相关制度。二是未严格落实安全教育培训制度。未制定 2025 年年度安全教育培训计划，三级教育考试未阅卷。三是未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防机制。未结合实际开展坯砖生产及制坯机械检维修作业风险辨识；无安全隐患排查整治相关资料。

（二）事故性质

该事故为死亡 1 人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的问题

（一）事故单位

兴政建材厂：一是安全生产管理制度不健全。兴政建材厂未制定厂区安全管理的相关规章制度，尤其无制坯机操作安全管理、设备维修维护等方面相关制度。二是未严格落实安全教育培训制度。兴政建材厂未制定 2025 年度安全教育培训计划，教育培训无操作规划和具体内容；未组织对新入职人员开展安全教育培训后的相关考试进行阅卷，在不确定员工是否考核合格的情况下便安排上岗；检维修作业前未认

真开展技术交底（未见技术交底资料），致使作业人员安全防范意识淡薄，违规作业。三是未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防机制。对坯砖生产及制坯机械检维修作业风险辨识模板化痕迹重，未结合自身实际修订完善，未对辨识出的制坯机检维修作业中存在的安全风险进行公示和告知；安全隐患排查整治不到位，未提供安全隐患排查整改相关书面资料。

（二）行业监管部门

经调查发现，资阳市雁江区经济科技信息化局存在以下问题：一是行业监管力度不够，尤其对中小企业的安全监督检查频次少；二是安全管理人员安全专业知识能力不足，安全检查时发现不了更深入的问题，缺乏专业性。

（三）安全综合监管部门

经调查发现，资阳市雁江区应急管理局存在以下问题：一是监管人员专业能力不强，排查发现安全隐患不够深入全面。二是对监督检查发现的问题，未及时督促企业整改，未形成问题台账整改闭环。

（四）属地政府

经调查发现，资阳市雁江区丰裕镇人民政府存在以下问题：一是对辖区内事故同类企业或类似作业活动的风险研判不足，存在“低风险小企业，就算有一些小问题，应该不会发生安全事故”侥幸心理；二是安全生产专业人员和装备缺乏，安全宣传教育和日常检查缺乏专业性。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故责任单位

兴政建材厂：一是安全生产管理制度不健全。未制定厂区安全管理的相关制度。二是未严格落实安全教育培训制度。未制定 2025 年年度安全教育培训计划，三级教育考试未阅卷。三是未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防机制。未结合实际开展坯砖生产及制坯机械检维修作业风险辨识；无安全隐患排查整治相关资料。违反《安全生产法》第四条第一款^[1]第二十八条第一款^[2]、第四十一条第一、二款^[3]的规定，对该事故负管理责任。建议市应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

（二）事故有关责任人员

1.兴政建材厂机修工刘某聪，检维修作业过程中，违反兴政建材厂《各式自动码坯机安全生产规定》的相关要求，违规操作，发生事故。违反《安全生产法》第五十七条^[4]，对事故负直接责任。鉴于刘某聪在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

【1】《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

【2】《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【3】《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控制度。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

【4】《安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.兴政建材厂安全员胡某玉，未制定厂区安全管理制度；未认真开展安全风险辨识和事故隐患排查整治；未认真组织对新员工开展安全教育培训考核，导致员工安全意识淡薄，违规作业，发生事故。违反《安全生产法》第二十五条（一）（二）（三）（五）项^[5]，对事故负重要管理责任。建议由市应急管理局、兴政建材厂按照有关法律法规，对其进行处理。

3.兴政建材厂厂长聂某，未组织制定厂区安全管理制度；未严格督促安全管理人员对新员工开展安全教育培训考核；未认真组织开展安全风险辨识和隐患排查整治，致事故发生。违反《安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项^[6]的规定，对事故负主要管理责任。建议由市应急管理局、兴政建材厂按照有关法律法规，对其进行处理。

（三）属地政府及相关部门

建议雁江区经济科技信息化局、雁江区应急管理局和丰裕镇人民政府向雁江区人民政府作书面检查；雁江区经济科技信息化局、雁江区应急管理局和丰裕镇人民政府主要负责同志对本单位相关责任人员进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施建议

【5】《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

【6】《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，兴政建材厂要深刻反思，认真汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任；丰裕镇人民政府、雁江区经济科技信息化局和雁江区应急管理局要严格落实行业、属地和安全综合监管责任，坚决落实整改防范措施，确保安全生产工作落实到位。

（一）扎实开展安全教育和培训。兴政建材厂要扎实开展安全教育培训。要建立年度培训计划，结合企业生产特点，制定分岗位、分阶段的安全培训方案，每季度开展复训；有计划开展安全教育培训，尤其是新入职员工入职必须规定学时安全培训，经考核合格后方可上岗，特别要针对机修、设备操作等高风险岗位，增加模拟演练（如机械伤害应急逃生、设备急停操作），确保员工熟练掌握安全技能，增强安全意识，做到“人人讲安全，个个会应急”。

（二）加强风险辨识及隐患排查整治。兴政建材厂要健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，对制坯机、切割设备等设备和流程深入开展专项风险评估，制定风险防空措施，形成《风险管控清单》。要建立“日检查、周汇总、月分析”隐患排查机制，深入排查作业过程中人和物存在的安全隐患，并针对性进行整改。要加强现场安全管理，落实岗位责任清单，特别是要严格执行设备检维修规定，加大安全巡查频次，对违规作业行为即时纠正制止，彻底消除安全风险隐患。

（三）全面落实行业、属地和综合安全管理责任。雁江区经济科技信息化局要按照“三管三必须”要求，履行行业

安全生产监管职责。强化安全基础监管工作：对建材、机械加工等行业开展专项整治，重点检查安全培训记录、检维修制度落实情况，组建安全生产专家库，每季度开展“专家会诊”，指导企业完善风险管控措施，对未完成的隐患实施“挂牌督办”，确保安全隐患整改到位。**丰裕镇人民政府**要按照属地管理的原则和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，大力推进辖区内工贸行业的安全管理工作；要构建网格化监管体系，引进专业技术人才，加大检查力度和频次，消除监管盲区漏洞；要建立健全责任追究与长效管理严肃问责机制，对整改不力的企业负责人约谈警示，连续检查不合格的提请吊销相关许可。**雁江区应急管理局**要切实履行好安全综合监管职责，推进和督促行业主管部门切实履行行业监督职责，加大对工贸行业企业的安全监管力度，推行“执法+专家”模式开展执法检查，重点检查企业双重预防机制运行实效；要公开曝光工贸行业典型案例，深入开展警示教育，举一反三，汲取事故教训，坚决杜绝类似事故发生。

调查组人员签名：

资阳雁江兴政建材加工厂

“5·28”一般机械伤害事故调查组

2025年7月23日