G5 京昆高速江油段“7·17”
一般道路交通安全事故
调查报告

G5 京昆高速江油段“7·17”一般道路交通安全事故调查组

2025 年 9 月 16 日

目　录

一、事故基本情况 3
（一）事故车辆基本情况 3
（二）事故当事人基本情况 5
（三）事故有关单位基本情况 5
（四）事故有关单位与涉事驾驶员合同签订情况 6
（五）事故有关单位安全管理情况 8
（六）事发时事故路段道路基本情况 10
（七）事故发生经过 11
（八）人员伤亡及直接经济损失情况 11
二、检验鉴定情况 11
（一）事故车辆鉴定情况 11
（二）事故车辆检验情况 12
（三）尸体检验情况 13
（四）驾驶人酒精毒物检验情况 13
三、涉事车辆动态监控系统、行驶轨迹及驾驶员 IC 卡打卡情况 13
（一）涉事车辆动态监控系统情况 14
（二）涉事车辆行驶轨迹情况 14
（三）涉事车辆驾驶员 IC 卡打卡情况 16
四、事故应急处置及评估情况 17
（一）事故应急处置情况 17
（二）事故应急处置评估情况 18
五、事故原因 18
（一）交警部门责任认定情况 18
（二）直接原因 19
（三）间接原因 20
六、对事故有关责任人员的处理建议 21
七、调查发现的其他问题及处理建议 21
八、事故整改和防范措施 22
（一）提高政治站位，强化安全生产底线红线意识 22
（二）提高使命担当，夯实安全生产行业监管职责 22
（三）压实主体责任，严防道路交通安全事故发生 23

2025 年 7 月 17 日 05 时 32 分许，G5 京昆高速公路广元至成都方向 1594km+709m 江油路段，发生一起道路交通事故，造成 2 人死亡，直接经济损失约 180 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 225 号）等有关法律法规规定。经江油市人民政府授权，由江油市应急管理局牵头成立 G5 京昆高速江油段“7·17”一般道路交通安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请江油市纪委监委介入、江油市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、检测鉴定、查核视频、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和整改建议。

经调查认定，G5 京昆高速江油段“7·17”事故是一起因驾驶人疲劳驾驶重型半挂牵引车，造成发生一起死亡 2 人的一般道路交通安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.皖 LKXXXX 重型半挂牵引车，车辆识别代号：LFWSRX9L8RAB2XXXX，车辆出厂日期：2025 年 5 月 8 日，使用性质：

货运，轴数：3 轴，整备质量：8805kg，准牵引总质量：40000kg，外廓尺寸：长 7435mm 宽 2550mm 高 3960mm，核载人数：2 人，行驶证车辆登记所有人：宿州市 XX 商贸有限公司，车辆实际所有人：宿州市 XX 商贸有限公司，行驶证发证日期：2025 年 6 月 9 日，检验有效期至 2026 年 6 月；2025 年 6 月 10 日取得《道路运输证》，经营许可证号：34132122XXXX，业户名称：宿州市 XX 商贸有限公司，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输；该车在紫金财产保险股份有限公司投保交强险及商业险，被保险人为宿州市 XX 商贸有限公司，保险在有效期。2025 年 7 月 12 日，该车所有人宿州市 XX 商贸有限公司将该车租赁给高某来使用，高某来以宿州市 XX 商贸有限公司的名义自行承揽货运业务，从事道路普通货物运输经营活动。

2.苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车，车辆识别代号：LA99FRJ34P0DRXXXX，车辆出厂日期：2023 年 10 月 24 日，使用性质：货运，轴数：3 轴，整备质量：4700kg，核定载质量：35300kg，外廓尺寸：长 13950mm 宽 2550mm 高 1580mm；行驶证车辆登记所有人：徐州 XX 物流有限公司，车辆实际所有人：高某来，行驶证发证日期：2023 年 11 月 1 日，检验有效期至 2025 年 11 月；2023 年 11 月 2 日取得《道路运输证》，经营许可证号：徐 32032253XXXX，业户名称：徐州 XX 物流有限公司，经营范围：货物专用运输（集装箱），有效期至 2027 年 11 月 1 日。2023 年 11 月 2 日，该车实际所有人高某来将该车挂靠到徐州 XX 物流有限公司，以徐州 XX 物流有限公司的名义自行开展道路普通货物

运输经营活动。

（二）事故当事人基本情况

1.高某来，男，47岁，身份证号：342221xxxxxx1651，户籍住址：安徽省宿州市砀山县人，未取得有效机动车驾驶证，生前系皖LKXXXX重型半挂牵引车承租使用人和苏CXXXX挂重型集装箱半挂车实际所有人。

2.高某旺，男，17岁，身份证号：341321xxxxxx1577，户籍住址：安徽省宿州市砀山县人，与高某来系父子关系，生前系安徽省宿州市砀山县xx学校学生。

（三）事故有关单位基本情况

1.宿州市XX商贸有限公司（以下简称：XX商贸公司），统一社会信用代码：91341321MA8N5AXXXX，法定代表人：王某划，成立日期：2021年8月30日，注册资本：30万元，住所：安徽省宿州市砀山县经济开发区汽博城XX栋，经营范围：汽车新车销售、道路货物运输（不含危险货物）等；2023年6月5日取得《道路运输经营许可证》，证书编号：皖交运管许可宿字341321 32122XXXX号，经营范围：货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、货物专用运输（罐式）、普通货运、大型物件运输，证件有效期至2027年4月6日，发证机关：砀山县交通运输局。截止事发之日，该公司名下登记有87辆道路普通货物运输车辆（包含涉事车辆皖LKXXXX重型半挂牵引车），以挂靠和租赁经营的管理模式对车辆及人员进行管理。

2.徐州XX物流有限公司（以下简称：XX物流公司），统一

社会信用代码：91320322MA1YBAXXXX，法定代表人：韩某强，成立日期：2019 年 4 月 30 日，注册资本：212 万元，注册地：江苏省沛县龙固镇汽车站北侧 XXX 号，经营范围：普通货物道路运输、大型货物道路运输、集装箱道路运输等；2022 年 8 月 5 日取得《道路运输经营许可证》，证书编号：苏交运管许可徐字 32032250XXXX 号，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱），证件有效期至 2026 年 8 月 4 日，发证机关：沛县交通运输局。截止事发之日，该公司名下登记有 38 辆道路普通货物运输车辆（含涉事车辆苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车），以挂靠经营的管理模式对车辆及挂靠人员进行管理。

（四）事故有关单位与涉事驾驶员合同签订情况

1.XX 商贸公司与高某来合同签订情况。2025 年 7 月 12 日，XX 商贸公司（甲方）与高某来（乙方）签订《车辆租赁合同》，明确乙方承租的车辆车牌号为皖 LKXXXX，租赁期限为 2025 年 7 月 12 日至 2028 年 7 月 15 日，租金为每月 13888.89 元。车辆所有权和保管责任约定：（1）车辆的所有权属于甲方，乙方仅有使用权，乙方不得将车辆出售或用于抵押、质押等，不得进行其他损害甲方所有权的行为；（2）乙方不得私自将车辆转租第三人；（3）车辆按规定进行年审，费用由乙方承担。保险约定：乙方在租赁期间，发生交通事故，所产生的一切赔偿和费用，在保险公司或统筹公司赔偿以外，均由乙方承担，与甲方无关，若相关部门裁决甲方负相关责任，甲方有权向乙方追偿。安全管理约定：（1）乙方知晓相关交通法律法规，保证车辆在租赁使用中不抵触

相关法律法规；（2）乙方在使用车辆时的违章，造成交通、运输管理部门罚款等由乙方承担。合同解除条款和违约责任约定：（1）乙方有提供虚假资料、身份信息等涉嫌欺诈的行为，甲方有权解除合同并收回车辆，乙方已支付的全部款项，甲方不予退还，乙方还应当支付车辆价值的30%的违约金；（2）出现由乙方负责的交通或意外事故，乙方拒不承担相应责任，导致甲方被起诉、被要求承担赔偿责任或其他合法权益收到损害的，甲方有权解除合同并收回车辆，乙方已支付的全部款项，甲方不予退还，乙方应付清全部款项并赔偿甲方全部损失，乙方还应支付违约金10万元。

2.XX物流公司与高某来合同签订情况。2023年11月2日，XX物流公司（甲方）与高某来（乙方）签订《车辆挂靠合同》，明确挂靠车辆车牌号为苏CXXXX挂，挂靠期限为2023年11月2日至车辆报废期终止，挂靠费用为每年1800.00元。经营条件约定：（1）乙方提供车辆壹台，该车必须设施齐全、标准，入户材料合法；（2）甲方为乙方代办一切经营手续、牌照等，费用由乙方承担；（3）乙方在挂靠经营期间，必须严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从交通管理，安全行车等；（4）乙方若需变更挂靠车主，必须到甲方办理各项变更手续，补齐相关挂靠费用。双方责任和义务约定：（1）甲方应自乙方将所有手续及相关费用交付甲方后，按合同约定为乙方办理各项手续；（2）乙方驾驶员在经营前必须办理驾驶证、从业资格证方可驾驶车辆；（3）凡拖欠甲方费用和没有投保的车辆，甲方有权不予办理车辆营运证和营

运证年审；（4）乙方车辆和人员发生各类事故，甲方应协助乙方处理相关事宜，但甲方不承担处理事故的各项费用和事故责任，均由乙方承担费用及责任。凡因乙方引起的各种民事纠纷和刑事纠纷产生的行政处罚，均由乙方自付，或由乙方代偿；（5）乙方必须严格遵守国家法律法规，合法经营，否则造成的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任；（6）甲方有权责成乙方更换不合格驾驶员，检查乙方车辆安全技术情况，督促车辆按时维修和保养。

（五）事故有关单位安全管理情况

1.XX 商贸公司安全管理情况

XX 商贸公司在安全管理方面开展了如下工作：（1）成立了安全生产领导组织机构，由公司主要负责人王某划任组长，王某划依法取得了道路运输企业主要负责人安全考核合格证、专职安全员王某依法取得了道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证；（2）建立了安全生产责任制，制定了车辆租赁安全管理、驾驶员岗前培训、防止驾驶员疲劳驾驶、车辆技术状况检测年度审验检验、北斗定位装置安全使用等安全管理制度；（3）制定了驾驶员行车、车辆动态监控等操作规程；（4）建立了危险源清单，对车辆运输存在的风险隐患进行了辨识并针对风险因素制定了预防及整改措施；（5）制定了综合应急预案、生产安全事故应急预案、车辆事故等专项应急预案、突发事件应急预案，并不定期开展应急演练，2025 年开展了会车相撞应急演练、安全月应急救援技能强化训练聚焦货物运输事故现场救援演练；（6）制定了 2025

年度教育培训计划，培训对象涵盖营运驾驶员、公司管理人员和其他从业人员，每月组织驾驶员在交通培训网络平台参加培训学习，2025 年 1-6 月驾驶员参训完成率 100%；（7）制定了员工继续教育培训计划，培训对象涵盖新聘用从业人员、在岗职工、车辆驾驶人；（8）定期组织公司管理人员、其他员工召开安全生产会议，安排部署安全工作、学习法律法规、传达政府部门文件精神、典型事故案例等；（9）每日开展日常安全检查，检查内容涵盖“三违”、电气、相关方管理等；（10）每月不定期开展事故隐患排查治理工作，对公司营业场所安全情况进行检查、对公司所属车辆安全性能进行抽查检查、对驾驶员是否存在超速疲劳驾驶情况进行检查；（11）建立了安全生产费用计划及使用台账；（12）建立有货运车辆台账，货运车辆均接入 GPS 车辆动态监控平台；（13）明确了专人负责 GPS 车辆动态监控平台管理工作，及时对平台反馈的车辆超速行驶、驾驶员疲劳驾驶预警信息进行处理，并建立有车辆动态监控台账。

XX 商贸公司对事故车辆皖 LKXXXX 重型半挂牵引车及承租使用人高某来安全管理方面开展了如下工作：（1）2025 年 7 月 9 日-11 日，公司主要负责人王某划对高某来开展了岗前培训，重点培训了车辆的重要参数及操作流程、有关安全生产法律法规规章制度和劳动纪律、车辆安全操作及应急处置知识技能、事故案例等；（2）与高某来签订了驾驶员安全责任书、岗位危险告知书、安全承诺书；（3）车辆交付前，对车辆外观性能运行情况进行了检查，并签订车辆交付登记表；（4）对承租人高某来提供的纸质

A2 机动车驾驶证和身份证进行了查验并复印存档；（5）将皖 LK XXXX 重型半挂牵引车接入车辆动态监控平台管理，对平台反馈的车辆超速行驶、驾驶员疲劳驾驶预警信息均及时进行了处理。

2.XX 物流公司安全管理情况

XX 物流公司在安全管理方面开展了如下工作：（1）成立了安全工作领导小组，由公司法定代表人、主要负责人韩某强任组长；（2）建立了车辆设施设备安全管理、安全培训和教育学习、从业人员安全管理、安全生产监督检查等安全管理制度；（3）制定了驾驶员安全操作规程；（4）制定了事故处理应急预案，并不定期开展应急演练；（5）制定了 2025 年度教育培训计划，不定期对公司员工及挂靠车辆驾驶员进行安全教育学习，并建立安全教育学习台账；（6）建立了道路货物运输车辆信息台账、道路货物运输从业人员台账；（7）不定期对挂靠车辆的驾驶员进行安全驾驶提醒，不定期要求驾驶员对车辆制动、转向、灯光、轮胎等进行检查，并建立车辆安全检查登记台账。

XX 物流公司对挂靠事故车辆苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车及挂靠人高某来安全管理方面开展了如下工作：（1）与高某来签订了道路运输安全生产目标责任书、道路交通事故赔偿责任承诺书；（2）不定期对高某来进行安全驾驶提醒，并要求其对车辆制动、转向、灯光、轮胎等进行检查。

（六）事发时事故路段道路基本情况

事故现场位于 G5 京昆高速公路（江油段）广元往绵阳方向 1594km+709m 路段；道路呈南北走向，南往绵阳方向，北往广元

方向；干燥沥青路面，下右缓弯路段，路面完好，视线良好；该路段为分离式错层路基路段，道路东侧是高速公路路基挡墙，西侧是高速公路波形护栏；事故发生时为夜晚，路面无照明，有连续多个闪烁的黄色防雾灯，道路两侧地面均有反光轮廓标志，道路左侧有导向标志和反光标志，右侧有反光立柱。

（七）事故发生经过

2025 年 7 月 16 日 01 时 07 分许，高某来驾驶皖 LKXXXX 重型半挂牵引车牵引苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车，装载普通货物，搭乘其儿子高某旺，从上海市青浦区嘉松收费站驶入 G2 京沪高速公路；2025 年 7 月 17 日 05 时 32 分许，行驶至 G5 京昆高速公路广元往绵阳方向 1594km+709m 路段处时，所驾驶车辆偏离客货车道后跨越超车道并与高速公路左侧路基挡墙发生擦碰，造成驾驶员高某来当场死亡、高某旺经送往江油市人民医院抢救无效死亡。

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成 2 人死亡，参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定本次事故造成直接经济损失约 180 万元。

二、检验鉴定情况

（一）事故车辆鉴定情况

1.经四川华大科技司法鉴定所对皖 LKXXXX 重型半挂牵引车和悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车的转向系、行车制动系、前下部安全防护装置、半挂车是否改装及车速进行鉴定，

2025 年 8 月 14 日出具鉴定意见书（编号：华科所[2025]痕鉴字高速二支队一大队 07003 号-1 号），鉴定意见:（1）皖 LKXXXX 重型半挂牵引车/悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车转向系除事故中受撞损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患；（2）皖 LKXXXX 重型半挂牵引车/悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车制动系除事故中受撞损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患；（3）皖 LKXXXX 重型半挂牵引车/悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车前下部安全防护装置除事故中受撞损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患；（4）悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车车身有改装（加长）；（5）皖 LKXXXX 重型半挂牵引车/悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车的道路交通事故车辆速度介于 86km/h—89km/h 之间。

2.经四川华大科技司法鉴定所对悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车是否为车管所上户登记时的苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车进行鉴定，2025 年 8 月 14 日出具鉴定意见书（编号：华科所[2025]痕鉴字高速二支队一大队 07004 号-1 号），鉴定意见：悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车是车管所上户登记时的苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车。

（二）事故车辆检验情况

1.皖 LKXXXX 重型半挂牵引车于 2025 年 5 月 27 日在安徽省砀山县联众机动车检测服务有限公司进行了检验，检验结论为合格；检验有效期至 2026 年 6 月。

2.苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车于 2024 年 12 月 29 日在浙

江省嘉兴市国鸿机动车检测中心有限公司百公桥路分公司进行了检验，检验结论为合格，其中车辆外廓尺寸检测结果为长13900mm宽2461mm高1645mm，结果为合格；检测有效期至2025年11月。

（三）尸体检验情况

1.经四川华大科技司法鉴定所对高某来死亡原因进行鉴定，2025年7月21日出具鉴定意见书（编号：华科所[2025]病鉴字高速二支队一大队第07002号），鉴定意见：高某来的死亡原因符合道路交通事故致颅脑损伤死亡。

2.经四川华大科技司法鉴定所对高某旺死亡原因进行鉴定，2025年7月21日出具鉴定意见书（编号：华科所[2025]病鉴字高速二支队一大队第07003号），鉴定意见：高某旺的死亡原因符合道路交通事故致头胸联合损伤死亡。

（四）驾驶人酒精毒物检验情况

1.经四川民生司法鉴定所对高某来血液中乙醇浓度进行鉴定，2025年7月21日出具鉴定意见书（编号：川民司[2025]毒鉴字第819号），鉴定意见：从送检高某来血液（编号CP00221685）中检出乙醇浓度为<5mg/100mL。

2.经四川省公安厅高速公路公安局二分局一大队对高某来尿液进行检测，2025年7月18日出具吸毒现场检测报告书（川高公二公（一）吸字[2025]071801号），现场检测结果：高某来的检测样本经现场检测，结果呈阴性。

三、涉事车辆动态监控系统、行驶轨迹及驾驶员IC卡打卡

情况

（一）涉事车辆动态监控系统情况

系统开发运维公司为安徽XX信息产业服务有限责任公司，2025年1月1日该公司与XX商贸公司签订《道路运输车辆卫星定位系统监控服务合作协议》，按照50元/年/车收取平台使用费，系统具有对车辆超速和疲劳驾驶进行报警的功能（超速报警阀值为100km/h、疲劳驾驶提醒阀值为4h），车辆驾驶员在车载终端切换IC卡后系统终止连续驾驶计时，监控系统与车载系统无法获取车辆驾驶人员在切换IC卡时是否更换驾驶员，事发时该系统处于正常运行状态。2025年7月16日至17日，车牌号为皖LKXXXX的车辆于2025年7月17日04时28分30秒，有1次疲劳驾驶报警信息，XX商贸公司监控平台值班人员邵某宝收到系统反馈报警信息后，于2025年7月17日04时28分33秒通过公司平台向该车车载终端下发语音播报“您连续行驶时间已超过4小时，请注意休息”指令，该车驾驶员高某来收到语音播报后，在四川省剑阁县服务区停车后预警消除。

（二）涉事车辆行驶轨迹情况

根据调取的XX商贸公司车辆动态监控系统数据显示，皖LKXXXX重型半挂牵引车事发前行驶轨迹如下：

1.2025年7月16日00时32分16秒至00时45分50秒在上海市青浦区重固镇S125（北青公路）诚信公路港停车，停车时长13分钟；

2.2025年7月16日01时07分，从上海市青浦区G2嘉松收

费站进入京沪高速公路；

3.2025年7月16日01时42分50秒，驶入江苏省苏州市阳澄湖服务区，02时17分11秒驶离该服务区，停车时长34分钟；

4.2025年7月16日09时21分32秒至09时28分39秒在系统未显示地点停车，停车时长7分钟；

5.2025年7月16日09时53分11秒，驶入河南省固始县陈淋子镇迎宾大道，09时57分11秒驶离陈淋子镇迎宾大道，停车时长4分钟；

6.2025年7月16日11时53分55秒，驶入河南省罗山县罗山服务区，11时55分55秒驶离该服务区，停车时长2分钟；

7.2025年7月16日18时07分25秒，驶入湖北省十堰市张湾区花果街道，18时15分25秒驶离，停车时长8分钟；

8.2025年7月16日18时44分55秒，驶入湖北省十堰市张湾区黄龙镇黄方路，18时58分25秒驶离黄龙镇黄方路，停车时长13分钟；

9.2025年7月16日19时09分05秒，驶入湖北省十堰市郧阳区鲍峡服务区，19时37分40秒驶离该服务区，停车时长28分钟；

10.2025年7月16日23时48分27秒至23时49分27秒在系统未显示地点停车，停车时长1分钟；

11.2025年7月17日04时40分，驶入四川省剑阁县剑门关服务区，04时51分驶离该服务区，停车时长11分钟；

12.2025年7月17日05时32分，行驶至四川省江油市G5

京昆高速公路广元往绵阳方向1594km+709m路段处时发生单方交通事故。

（三）涉事车辆驾驶员IC卡打卡情况

根据调取的XX商贸公司车辆动态监控系统数据显示，皖LKXXXX重型半挂牵引车事发前驾驶员IC打卡信息如下：

1.2025年7月16日00时46分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

2.2025年7月16日01时54分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

3.2025年7月16日02时01分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

4.2025年7月16日02时25分，切换尾号6123的驾驶员IC卡插入车载终端；

5.2025年7月16日05时47分，切换尾号为7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

6.2025年7月16日06时43分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

7.2025年7月16日09时28分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

8.2025年7月16日09时42分，尾号7433的驾驶员IC卡插入车载终端；

9.2025年7月16日10时02分，切换尾号6123的驾驶员IC卡插入车载终端；

10.2025 年 7 月 16 日 13 时 26 分，切换尾号 7433 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

11.2025 年 7 月 16 日 19 时 23 分，尾号 7433 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

12.2025 年 7 月 16 日 19 时 37 分，尾号 7433 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

13.2025 年 7 月 16 日 19 时 49 分，尾号 7433 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

14.2025 年 7 月 16 日 19 时 59 分，切换尾号 6123 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

15.2025 年 7 月 17 日 04 时，尾号 6123 的驾驶员 IC 卡插入车载终端；

16.2025 年 7 月 17 日 04 时 35 分，切换尾号 7433 的驾驶员 IC 卡插入车载终端。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，四川省公安厅交通管理总队高速公路二支队一大队迅速组织警力到达事故现场组织指挥救治，及时协调 119、120 快速到达现场开展抢险救援，并采取远端分流管控、尾车警示、现场疏导等方式管控现场。2025 年 7 月 17 日 06 时 40 分许，119 消防车到达现场后对驾驶室进行破拆，对当事人高某来、高某旺开展救援；06 时 45 分许，120 救护车到达事故现场对当事人进行救治；07 时 15 分许，当事人高某来、高某旺被救出，经 120 医

务人员确认高某来当场死亡，乘车人高某旺送往江油市人民医院抢救；10 时 15 分许，事故现场处置完毕，道路恢复畅通；10 时 40 分，高某旺经救治无效死亡；7 月 28 日，当事人高某来、高某旺遗体火化；截至目前，死者家属已得到妥善安抚。

（二）事故应急处置评估情况

事故应急处置过程中，交通管制、应急救援、医疗救治、舆论引导、善后处置等工作有序开展；相关部门及单位响应及时，调动应急救援力量参与救援迅速，救援处置协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生。

五、事故原因

（一）交警部门责任认定情况

根据 2025 年 8 月 21 日四川省公安厅交通管理总队高速公路二支队一大队出具的《道路交通事故认定书》（第 518201120250000003 号）认定：当事人高某来无有效机动车驾驶证驾驶皖 LKXXXX 重型半挂牵引车牵引车身有改装（加长）的苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车上道路行驶，超速行驶、疲劳驾驶致车辆偏离原本行驶的客货车道后跨越超车道并与高速公路左侧路基挡墙发生擦碰的道路交通事故，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”、《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项“任何单位或者个人不得有下列行为:（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时

速”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款“道路限速标志标明的车速与上述车道行驶速度的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”之规定，是造成此次事故的全部原因。当事人高某旺无与本次道路交通事故有因果关系的违法过错行为。

依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条以及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，作出如下认定：高某来承担本次事故的全部责任，高某旺无责任。

（二）直接原因

驾驶人高某来疲劳驾驶重型半挂牵引车，致使该车偏离原本行驶的客货车道后跨越超车道并与高速公路左侧路基挡墙发生擦碰导致事故发生，是造成本次事故发生的直接原因。

直接原因分析：高某来驾驶皖 LKXXXX 重型半挂牵引车牵引苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车从上海市青浦区重固镇 S125（北青公路）诚信公路港出发开始本次货运活动至事发时，累计时间 28 小时 46 分钟，其中驾驶时间累计 26 小时 45 分钟；分别在 10 个服务区（地点）停车休息时间共 2 小时 1 分钟，其中 8 次停车休息时间不足 20 分钟;先后 6 次通过切换驾驶员 IC 卡(持有 2 张驾驶员 IC 卡)来躲避车辆动态监管系统对疲劳驾驶行为的

监控预警；事发前在四川省剑阁县服务区停车休息仅11分钟后，疲劳驾驶机动车41分钟后发生交通事故。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第七项“驾驶机动车不得有下列行为：（七）连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”的规定。

（三）间接原因

高某来未取得有效A2机动车驾驶证，驾驶重型半挂牵引车超速行驶，加长改装重型集装箱半挂车车身，是本次事故发生的间接原因。

间接原因分析：

（1）根据安徽省宿州市公安局交通警察支队车辆管理所查询并提供的高某来驾驶证信息，证实：事发时高某来未取得A2机动车驾驶证，其于2006年6月8日初次取得B2机动车驾驶证，证件号码：342221xxxxxx1651，证芯编号：3450007503331，档案编号：341300634070，有效期为2012年6月8日至2022年6月8日，累积计分：12，驾驶证状态：逾期未审验/超分/违法未处理/注销。四川省公安厅交通管理总队高速公路二支队一大队在事故现场登记遗留物品时，发现事故车辆皖LKXXXX驾驶室有一本姓名及身份证号为高某来的A2机动车驾驶证，经核验为伪造无效的A2机动车驾驶证。

（2)事发路段设置有明显的大型车辆限速 80km/h 警示标志，根据四川华大科技司法鉴定所对事发时皖 LKXXXX 重型半挂牵引车和悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车车速鉴定意见，事发时高某来驾驶车辆行驶速度介于 86-89km/h 之间。

（3）高某来对其实际所有的苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车车身进行改装加长，根据四川华大科技司法鉴定所对悬挂号牌为苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车是否改装的鉴定意见，该车辆车身出厂长度为 13950mm，事发时长度为 17125mm，改装加长 3175mm。

六、对事故有关责任人员的处理建议

高某来，男，汉族，生前系事故发生车辆皖 LKXXXX 承租人驾驶人、苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车实际所有人。未取得有效 A2 机动车驾驶证，疲劳、超速驾驶机动车，加长改装重型集装箱半挂车车身。对本次事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

七、调查发现的其他问题及处理建议

1.XX 商贸公司，系皖 LKXXXX 重型半挂牵引车所有人。经调查存在，未严格执行公司制定的车辆租赁安全管理制度，将公司所有的重型半挂牵引车租赁给无有效 A2 机动车驾驶证的高某来使用，虽尽了查验义务，对高某来提供的纸质 A2 机动车驾驶证进行了查验并复印存档，但查验不严格，未查验出高某来提供的 A2 机动车驾驶证为伪造无效驾驶证。该公司上述行为与本次事故发生无直接因果关系，建议由安徽省宿州市砀山县负有相关

安全生产监督管理职责的部门依法依规调查处理，并将处理结果报江油市应急管理局备案。

2.XX 物流公司，系苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车挂靠公司。经调查存在：（1）对挂靠车辆苏 CXXXX 挂重型集装箱半挂车管理不到位，未及时发现该车实际所有人高某来对车辆进行加长改装；（2）公司法定代表人、主要负责人韩某强未依法取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证。该公司上述行为与本次事故发生无直接因果关系，建议由江苏省徐州市沛县负有相关安全生产监督管理职责的部门依法依规调查处理，并将处理结果报江油市应急管理局备案。

八、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题特提出以下防范措施和整改建议。

（一）提高政治站位，强化安全生产底线红线意识

各相关部门要认真学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，落实“党政同责、一岗双责”和安全生产“三管三必须”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任；要扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，按照国务院安委会制定部署的安全生产十五条硬措施，不断强化安全生产监督管理，推进道路交通运输领域安全风险隐患系统治理，不断提升道路交通安全本质水平。

（二）提高使命担当，夯实安全生产行业监管职责

安徽省宿州市砀山县交通运输局、江苏省徐州市沛县交通运输局要切实增强“时时放心不下”的责任感和紧迫感，自觉压紧压实部门监管责任，主动加大对辖区内道路运输企业日常监督指导力度，加强道路运输车辆动态管理，会同公安交警部门深化道路运输行业风险管控和隐患排查治理工作，严打严查非法违法行为，综合运用上门检查、约谈提示、警示曝光、路面查控、联合惩戒等措施，督促相关企业深刻吸取事故教训，及时整改问题隐患，采取针对性管理措施解决车辆动态监控系统存在的薄弱环节，坚决遏制道路交通运输领域安全事故发生，确保广大人民群众生命财产安全。

（三）压实主体责任，严防道路交通安全事故发生

XX 商贸公司、XX 物流公司要依据相关法律法规认真落实安全生产主体责任，迅速整改问题隐患，切实提升企业安全生产管理能力水平。**一是**要严格落实安全生产责任制和安全管理制度；**二是**要加强车辆驾驶人员安全生产教育培训和警示教育，强化驾驶人安全行车意识；**三是**要对驾驶人员的机动车驾驶证件通过线上查询等方式进行真伪性查验，防止无有效机动车驾驶证件的人员驾驶机动车。

G5 京昆高速江油段“7·17”

一般道路交通安全事故调查组

2025 年 9 月 16 日