墨玉县现代农业产业园“11·19”一般道路交通事故调查报告

墨玉县现代农业产业园“11·19”一般道路交通事故调查报告事故调查组

墨玉县现代农业产业园“11·19”一般道路交通事故调查报告

2024年11月19日3时40分许，墨玉县现代农业产业园东风路与创业路交叉口（丁字路口）发生一起重型自卸货车碰撞事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府领导高度重视，立刻作出批示，要求做好死者亲属抚恤工作，依法彻查原因，严肃追究责任，同时举一反三，吸取教训，对全县矿山企业开展警示教育。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，墨玉县人民政府批准成立了由政府分管安全生产的副县长为组长，县应急管理局、交通运输局、县总工会、交警大队等部门有关人员组成的墨玉县现代农业产业园“11.19”一般道路交通事故调查（以下简称“事故调查组”），邀请墨玉县人民检察院、墨玉县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、人员询问、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，并总结事故主要教训，针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和隐患整改措施。

一、事故单位基本情况

1.乌鲁木齐时代友谊货物运输有限公司,于2021年1月5

日成立，位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）王家铁金街西郊停车场19-1-10，统一社会信用代码：91650106MA79******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：阿布杜库杜斯·买买提阿不拉，注册资本：人民币100万元，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；二手车经销：商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；国内货物运输代理；装卸搬运；报检业务；汽车租赁；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；机械设备销售汽车零配件零售、轮胎销售；润滑油销售：建筑装饰材料销售：电子产品销售；金属制品销售；汽车新车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.阿克苏百鹿兴汽车服务有限公司，于2021年1月5日成立，位于新疆阿克苏地区阿克苏市德胜路微纵横电商产业园T1号商铺（红旗坡片区），统一社会信用代码：91652901MA77******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郝重阳，注册资本：人民币500万元，经营范围：汽车服务；汽车美容；汽车救援服务；车辆代理、落户、过户、审验；汽车配件、轮胎、橡胶制品、机油润滑油、工程机械、制冷设备销售；普通货物运输；货运信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 11 月 19 日，阿*地米力克·买*合提驾驶新 N42828 号重型自卸货车沿现代农业产业园东风路由西往东方向行驶，3 时 40 分许，行驶至东风路与创业路交叉 T 字路口时，与由南向北行左转的乌*阿卜杜拉·艾*热提驾驶的车牌号新 AG4135 重型自卸货车碰撞，造成车损以及阿*地米力克·买*合提当场死亡的道路交通事故。

（二）事故救援处置情况

接到报警后，墨玉县公安交警大队、消防、交通、急救中心等部门相关人员赶到现场进行事故救援工作，墨玉县应急局、农业园区等相关负责人相继赶到现场指导事故救援、善后处理等工作。11 月 19 日 7 时许，事故现场清理完毕，道路恢复畅通。在事故救援期间，未发生次生事故。

（三）医疗救治及善后情况

事故发生后，新 N42828 号车辆漏油着火，新 AG4135 号驾驶员乌*阿卜杜拉·艾*热提试图解救受困在对方车辆驾驶室阿*地米力克·买*合提无果。相关保险公司赔偿死者家属 95 万元。

三、事故相关情况

（一）事故相关人员情况

1.乌*阿卜杜拉·艾*热提，性别：男，维吾尔族，出生年月：1976 年 7 月，户籍所在地：新疆和田地区墨玉县乌尔其乡*村，现住址：新疆和田地区墨玉县乌尔其乡*村。机动车驾驶证号码：653222197607******，档案编号：65320026****，准驾车型：B2，驾驶证状态：正常，发证机关：和田地区交通警察支

队，驾驶车辆：新AG4135号重型自卸货车，联系电话：1808282****。

安全生产教育培训情况：乌鲁木齐时代友谊货物运输有限公司组织公司员工参加岗前培训，乌*阿卜杜拉·艾*热提参加培训并考核合格。

经查，排除乌*阿卜杜拉·艾*热提酒驾、毒驾嫌疑。

2.阿*地米力克·买*合提，性别：男，维吾尔族，出生年月：1997年2月，户籍所在地（现住址）：和田县罕艾日克乡*村，身份证号码：653221199702054***，机动车驾驶证号码：653221199702054***，档案编号：65320048****，准驾车型：B2，驾驶证状态：正常，发证机关：和田地区交通警察支队，驾驶车辆：新N42828号重型自卸货车，事故中死亡。

安全生产教育培训情况：阿克苏百鹿兴汽车服务有限公司组织公司员工参加岗前培训，阿*地米力克·买*合提参加培训并考核合格。

（二）事故车辆情况

1.新AG4135号重型自卸货车，所有人：乌鲁木齐时代友谊货物运输有限公司，住址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）王家铁金街西郊停车场19-1-10。车辆识别代号：LZGCR2V69LX159390，发动机号：1420J087830，车辆类型：重型半挂牵引车，使用性质：工程运输，初次登记日期：2020年11月25日，检验有效期止：2024年11月。车辆牵引总质量31000KG，装有GPS、行车记录仪，车辆向相关保险公司投保交强险和商业险，交强险单号为

PDZA20236532000020**** ，商业险单号为PDAA20236532000012****。

2. 新N42828号重型自卸货车，所有人：阿克苏百鹿兴汽车服务有限公司，住址：阿克苏地区阿克苏市德胜路微纵横电商产业园T1号商铺（红旗坡片区）。车辆识别代号：LZGCR2T84HX117785，发动机号：14175118137，车辆类型：重型半挂牵引车，使用性质：工程运输，初次登记日期：2019年5月30日，检验有效期止：2028年5月30日。车辆牵引总质量31000KG，装有GPS、行车记录仪，车辆向相关保险公司投保交强险和商业险，交强险单号为PDZA20246529000021**** ，商业险单号为PDAA20246529000004****。

（三）事故车辆行驶轨迹

1. 新AG4135号重型自卸货车。经调查，新AG4135号重型自卸货车于11月19日上午3时30分许从墨玉县中经砂石料有限公司砂石料场载货完成后出发，目的地为墨玉县现代农业产业园建材园辖区新建水库工地。乌*阿卜杜拉·艾*热提驾驶新AG4135号重型自卸货车沿复兴街由北往南行驶至创业路丁字路口。于11月19日上午3时40分许，至现代农业产业园东风路叉路口左转时发生事故。事发时承载货物27390KG，车辆超载。新AG4135号重型自卸货车运输时间、运输路线未违反相关规定。

2. 新N42828号重型自卸货车。经调查，新N42828号重型自卸货车驾驶员阿*地米力克·买*合提驾驶新N42828号重

型自卸货车沿现代农业产业园东风路由西往东行驶。于11月19日上午3时40分许，至创业路交叉口直行时发生事故，事发时为空车。新N42828号重型自卸货车运输时间、运输路线未违反相关规定。

（四）道路情况

事故地点位于墨玉县创业路与现代农业产业园东风路交叉路口，有交通信号灯控，事发时夜间闪黄灯。创业路呈南北走向，东风路呈东西走向，二者交汇形成丁字路口，道路平直、沥青结构路面，路面集中分布散落物。事故路段设有双向两车道，道路划有车辆停止线。

（五）机动车检验鉴定情况

1. 新N42828号重型自卸货车肇事时制动系统齐全、有效;

3. 新AG4135号重型自卸货车道路交通事故瞬间车辆速度为38km/h;

5. 新AG4135号重型自卸货车与新N42828号重型自卸货车肇事历程为：2024年11月19日，新AG4135号重型自卸货车由南向北左转弯行驶至墨玉县现代农业产业园东风路与创业路丁字路口路段，其车体左侧与由西向东行驶至此路段处的新N42828号重型自卸货车体前侧左部在现场东西走向道路南侧路边沿以北6.0m处发生碰撞，后两车分别向西运动至其各自路面所在位置处。

（六）死者尸体检验鉴定情况

由墨玉县公安局出具的《墨玉县公安局物证鉴定室尸体

检验鉴定书》墨公(刑)鉴(尸)字〔2024〕136号，死者阿*地米力克·买*合提符合烧伤导致窒息死亡。

（七）事故责任认定

根据墨玉县公安局交警大队出具的《交通事故认定书》(〔2024〕6532221202400000064号)，新AG4135号重型自卸货车驾驶员乌*阿卜杜拉·艾*热提负本起交通事故主要责任，新N42828号重型自卸货车驾驶员阿*地米力克·买*合提承担次要责任。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，新AG4135号重型自卸货车驾驶员乌吉阿卜杜拉·艾则热提驾驶载货超过核定载质量(核载15500kg，实载27390Kg)，且未察明路口内交通情况下，驾驶机动车超速通过闪黄灯的路口左转，未让直行车辆先行，未保证左转行车安全。新N42828号重型自卸货车驾驶员阿布地米力克·买托合提安全意识薄弱，未察明路口内交通情况下超速行驶。

（二）事故性质

事故调查组通过对现场勘查、检验鉴定、排除因车辆故障可能导致车辆失控的因素。事故调查组通过对驾驶人员调查取证、司法鉴定、排除无证、酒驾、毒驾等因素。经调查，本次事故的发生两名驾驶员自身的安全意识及操作不当是直接原因，且公司层面未发现与本次事故关联的管理上的缺陷。

通过对本次事故发生原因分析，墨玉县现代农业产业园

“11·19”一般道路交通事故是一起道路交通安全非责任事故。

五、调查发现的问题

1.乌鲁木齐时代友谊货物运输有限公司、阿克苏百鹿兴汽车服务有限公司对驾驶员安全教育针对性不强，以上2家公司教育培训多为线上教育培训，线下安全培训组织相对少。

2.发生事故的墨玉县农业园区创业路与路口夜间黄色信号灯控制，由于该路段夜间车流量大、且多为重型自卸货车，夜间直行与转弯车辆行驶路径存在冲突点，事发路段需改善。

六、责任追究情况情况

肇事驾驶员乌吉阿卜杜拉·艾则热提因涉嫌交通肇事罪被立案调查，取得死者家属谅解书后，检察院依法对其作出不起诉决定。

七、事故防范和整改措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的发生原因和存在的问题，提出如下事故防范和整改措施建议:

（一）提高政治站位，严格落实主体责任。要汲取本次事故深刻教训，认真学习习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，提高安全生产意识。党政主导，各部门协同，要充分发挥统筹指导作用，定期组织开展亡人事故复盘剖析约谈会议，树立“一盘棋”思想，督促相关单位落实主体责任，找准风险点源，提升应急处置能力，完善提升交通事故危重伤员救治“绿色通道”相关机制。

（二）属地加强道路隐患治理。相关部门对辖区道路隐患

进行全面的排查和梳理，按职能分工进行落实，落实乡镇党委、政府的主体责任，充分发挥道交委协调组织职能，并对道路隐患的治理进行长期的滚动排查治理。

（三）加强外籍驾驶员和货运车辆的管理。交通运输管理局、交警部门要摸清辖区大型运输车辆驾驶员底数、经营区域、活动范围特点，有针对性地开展外机驾驶员交通安全宣传及管理工作；要切实加强对大型运输车辆公司的管理，对于辖区外企业的货运车辆，要针对性了解，掌握驾驶员安全学习情况，主动与所在地交警、交通部门联系沟通，协同管理公司的安全生产主体责任落实情况。

墨玉县现代农业产业园“11·19”一般道路交通事故查调组

2025年12月5日